
VNITŘNÍ STAVBA KOVŮ

1. Typ vazby kovů – kovy mají kovovou vazbu, kdy atomová jádra kmitají okolo uzlových bodů krystalových mřížek a elektrony vytvářejí elektronový mrak vyplňující meziatomový prostor. Díky této vazbě jsou kovy pevné, mají výbornou elektrickou a tepelnou vodivost.


2.




- a) Červená atomová jádra
- b) Modrá elektrony

3. Krystalizace – proces ochlazování taveniny, kdy vznikají nejdříve základní krystalické mřížky a jejich srůstáním vznikají krystaly - zrna.


Základní prostorově středěná mřížka




Základní plošně středěná mřížka



Základní šesterečná mřížka




Základ krystalu – u plošně středěných mřížek




Princip krystalizace

a) Zárodky krystalů z buněk



b) Srůstání zárodků



c) Hotové krystaly – zrna

