Tela inicial para a seleção da ferramenta.



Será necessário colocar todos os arquivos .dwg e/ou .xlsx em uma mesma pasta para que o arquivo de materiais seja gerado.
É recomendado executar o AutoCAD na mesma versão em que os arquivos foram criados para agilizar o processo de cálculo.

Abre o explorador de arquivos no modo seleção de pasta e busca por arquivos .dwg e arquivos .xlsx com listas de materiais.



Gera a lista de típicos.

SAP = Código do cliente.
REF e FAB = Referência ao fabricante.

Progresso do cálculo dos materiais.

Seleção da revisão atual.

Abre o explorador de arquivos no modo seleção de arquivo,
um template padrão será utilizado caso um arquivo não seja selecionado.

A seleção das chaves determina o resultado final, linhas novas e valores novos são pintados de amarelo, linhas apagadas são pintadas de vermelho e adicionadas ao final do arquivo.

Abre o explorador de arquivos no modo seleção de arquivo. Selecione o arquivo anterior a revisão atual.



Gera o arquivo revisado.

Caso as abas estejam em sequência.

Abre o explorador de arquivos no modo seleção de arquivo. Selecione o arquivo atual.

Coluna secundária sem repetição de valores, usada quando existir repetição de valores na coluna principal.

Coluna principal com ou sem repetição de valores. Ex: B

Controladoria: Opção para comparação entre FC e extrato, o arquivo deve ficar no local da revisão atual.

Outra lista: Opção para comparação entre revisão anterior e revisão atual.

O arquivo de listas deve ter a planilha que foi selecionada e a query o número de colunas correta.

Abre o explorador de arquivos no modo seleção de arquivo.



Gera o arquivo de listas.

Número da revisão.

Seleção do tipo de lista.

Tipo de lista	Colunas da query
Instrumentos	44
Linhas	27
Válv. Manuais	18

Será necessário um arquivo de relatório de cabos do A1Cabos para gerar a lista de materiais.

Abre o explorador de arquivos no modo seleção de arquivo, um template padrão será utilizado caso um arquivo não seja selecionado.

Abre o explorador de arquivos no modo seleção de arquivo.

Insere o valor digitado no condulete selecionado.

Uma lista com as próximas letras irá aparecer ao preencher as opções para um material e clicar em seu código.

Para completar o código é necessário clicar em uma opção na lista de códigos e depois clicar no material para confirmar.



Gera a lista de materiais.

Opções para eletroduto.

Opções para condulete.

Opções para abraçadeira.

Opções para Perfil L.

Opções para luva.

Opções de códigos.

Sequência para completar a letra do material.











Sequência para inserir condulete.







Abre o explorador de arquivos no modo seleção de arquivo.

Junta todos arquivos em um só.



Lista do comos em que as abas são renomeadas.

Outros arquivos.

Abre o explorador de arquivos no modo seleção de pasta e busca por arquivos .txt e arquivos .csv com listas de materiais.



Gera o arquivo da lista selecionada.

Opção de lista.

Seleção da revisão atual.

Progresso do cálculo dos materiais.

Lista em inglês.

Abre o explorador de arquivos no modo seleção de arquivo


A1_L...
INSTRUÇÕES:
1. Selecione o navegador;
2.Realize o login no Greendocs no navegador escolhido;
3.Pressione o botão abaixo;
4.Selecione o arquivo do Excel .XLSX no padrão ->
Padrão
5.O download será realizado na pasta padrão do Browser (navegador)
Mozilla
Chrome
Explorer
LOAD
Opção de navegador
Solicita ao usuário um arquivo com os DC´s e os suportes desejados

Compara dois arquivos em .jpg, ao final retorna marcações em azul.

Abre o explorador de arquivos no modo seleção de pasta.



Revisa os arquivos

Indicador do arquivo que está sendo processado

Os arquivos devem seguir o formato de fluxograma tag-revisão ex: FLX.0001-rev0