

СРОЧНО / В АВАРИЙНУЮ ДИСПЕТЧЕРСКУЮ
СЛУЖБУ
УГРОЗА ОБРУШЕНИЯ КЛАДКИ ФАСАДА И
ЗАЛИТИЯ

Руководителю Управляющей организации
обслуживающей МКД: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 17

От Собственника квартиры № 76:
ФИО: _____
Тел.: _____
Эл. почта: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ — ПРЕТЕНЗИЯ

о ненадлежащем содержании кровли, протечках и аварийном разрушении карнизного узла фасада МКД

Я являюсь законным собственником квартиры № 76, расположенной на 5-м этаже 5-этажного многоквартирного дома по адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 17.

В ходе натурного обследования квартиры и наружного фасада здания выявлено критическое аварийное состояние общего имущества МКД:

- 1. Внутренние протечки плоской кровли: На потолке и стенах в спальне, зале и кухне зафиксированы масштабные следы залития, отслоение штукатурки и намокание плит перекрытия вследствие потери герметичности гидроизоляционного ковра кровли.
- 2. Аварийное разрушение кирпичной кладки фасада (наружный узел над окном кухни 5-го этажа): В результате постоянного перелива талых и дождевых вод через карнизный свес и отсутствия нормативного капельника/отлива произошла морозная деструкция, полное выкрашивание и выпадение нескольких рядов силикатного кирпича несущей стены непосредственно под железобетонной карнизной плитой. Образовались глубокие сквозные каверны, стык карнизных плит просел. Существует прямая угроза обрушения кирпичей вниз на придомовую пешеходную зону.

Нормативно-правовая база ответственности Управляющей организации:

- Ст. 36, 161, 162 ЖК РФ: Крыша, фасад, наружные несущие стены и карнизные плиты — общее имущество МКД. УК обязана обеспечивать надлежащее и безопасное содержание общего имущества.
- Постановление Правительства РФ № 491 (п. 2, 10, 42): Текущий ремонт кровли, карнизов и кладки фасада входит в плату за содержание жилья (для собственника — 0 ₽).
- Постановление Правительства РФ № 290 (п. 4, 9, 13 Минимального перечня): Обязательный контроль состояния фасадов, карнизов, кровель и водоотводящих устройств.
- Постановление Госстроя РФ № 170 (Приложение № 2): Срок устранения протечек кровли — 1 сутки (24 часа); дефектов кладки стен, угрожающих безопасности людей — незамедлительно с принятием мер безопасности.

На основании вышеизложенного, руководствуясь нормами жилищного законодательства РФ, ТРЕБУЮ:

- 1. Незамедлительно направить комиссию и автовышку/альпинистов для осмотра аварийного участка наружного фасада и кровли над кв. 76.
- 2. Составить и выдать мне на руки Акт осмотра с фиксацией протечек внутри квартиры и разрушения кирпичной кладки фасада.
- 3. Выполнить неотложные аварийно-восстановительные работы:
 - а) Выполнить зачеканку каверн и перекладку разрушенного кирпичного карнизного узла фасада над окном кухни прочным цементным раствором с гидрофобизатором;
 - б) Восстановить гидроизоляционный ковер кровли (наплавление гидроизоляции в 2 слоя) и герметизировать стыки карнизных плит;
 - в) Смонтировать оцинкованный металлический фартук (отлив/капельник) на карнизном свесе для отвода воды от плоскости фасадной стены.
- 4. Предоставить официальный письменный ответ о графике и сроках выполнения работ.

В случае бездействия жалоба будет немедленно направлена в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) Тульской области, Прокуратуру Советского района г. Тулы и МЧС России по факту создания угрозы безопасности граждан и ненадлежащего содержания общего имущества (ст. 7.22 КоАП РФ — штраф до 300 000 руб.).

Приложение: Фототаблица наружных и внутренних повреждений (стр. 2–3). Дата: «__» _____ 2026 г.
Подпись заявителя: _____ / _____ /

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ (заполняется сотрудником Управляющей компании):
Входящий регистрационный номер: № _____ от «__» _____ 2026 г.
Должность принявшего лица: _____ ФИО: _____ Подпись: _____ [Штамп УК]

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ: ФОТОТАБЛИЦА АВАРИЙНОГО УЗЛА ФАСАДА

Объект: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 17. Документирование разрушения кирпичной кладки под карнизным свесом над кв. 76.



АКТ ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА ФАСАДА:

Локализация: Наружная стена 5-го этажа, узел над оконным блоком кухни кв. № 76.

Зафиксированные дефекты:

- 1. Критическое разрушение кладки: Выпадение силикатных кирпичей под карнизной железобетонной плитой с образованием глубокой каверны.
- 2. Разгерметизация карниза: Проседание стыка карнизных плит, отсутствие металлического кровельного отлива.
- 3. Морозная деструкция: Хроническое намокание стены переливом дождевых/талых вод с кровли.

Категория состояния: **АВАРИЙНОЕ**.

Угроза: Обрушение кирпичей на пешеходную зону, сквозное промокание несущей стены квартиры.

Необходимый состав восстановительных работ силами УК:

№	Узел / Элемент	Техническое решение и состав работ
1	Кирпичная кладка стены	Удаление расслоившегося кирпича, зачеканка каверны и восстановление кладки цементным раствором повышенной прочности (М150) с добавлением гидрофобизирующих добавок.
2	Карнизный свес кровли	Герметизация деформационного шва между карнизными плитами полиуретановым герметиком, ремонт защитного слоя бетона карниза.
3	Водоотвод с кровли	Монтаж защитного фартука (отлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием) с вылетом капельника не менее 50–70 мм от плоскости стены для предотвращения перелива воды.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ФОТОФИКСАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОТ ЗАЛИТИЙ

Объект: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 17, кв. 76. Следы проникновения влаги через кровлю и плиты перекрытия.




Фото 1. Спальня (наружная стена и угол)

Массивные бурые потеки, отслоение штукатурки и обоев от систематического намокания через кровельное примыкание.



Фото 2. Спальня (межпанельный шов потолка)

Размокание и выкрашивание межплитного руста, следы застоя воды в пустотах железобетонных плит перекрытия.



Фото 3. Зал (приоконная зона и угол)

Замачивание примыкания наружной стены и перекрытия, глубокие темные разводы и следы биопоражений.



Фото 4. Кухня (зона примыкания к вентшахте)

Намокание стены и плиты перекрытия вследствие разгерметизации примыкания рулонного ковра к оголовку вентиляционной шахты.