

Руководителю Управляющей организации
обслуживающей МКД: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 17

От Собственника квартиры № 76:
ФИО: _____
Тел.: _____
Эл. почта: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

о ненадлежащем состоянии плоской кровли МКД, устранении протечек и составлении акта осмотра

Я являюсь законным собственником жилого помещения — квартиры № 76, расположенной на последнем (5-м этаже 5-этажного кирпичного дома) по адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 17.

Конструкция крыши дома — плоская (рулонная/наплавляемая с внутренним водостоком). В результате потери герметичности гидроизоляционного ковра, разгерметизации примыканий к парапетам, вентиляционным шахтам и водоприёмным воронкам происходит систематическое проникновение влаги в плиты перекрытия и во внутренние помещения квартиры № 76. На потолке и стенах в спальне, зале и кухне зафиксированы массивные следы протечек, глубокие ржаво-бурые разводы, отслоение штукатурного слоя и разрушение швов перекрытий (фотофиксация приведена в Приложении к настоящему заявлению).

Правовое основание ответственности управляющей организации:

- Ст. 36, 161, 162 ЖК РФ: плоская кровля и несущие перекрытия — общее имущество МКД. УК обязана обеспечивать надлежащее и безопасное содержание общего имущества.
- Постановление Правительства РФ № 491 (п. 2, 10, 42): текущий ремонт и герметизация кровельного покрытия входят в плату за содержание жилья (для жильца — 0 Р).
- Постановление Правительства РФ № 290 (п. 4, 13 Минимального перечня): обязательный контроль герметичности плоских кровель, водостоков и примыканий к вентшахтам.
- Постановление Госстроя РФ № 170 (Приложение № 2): предельный нормативный срок устранения протечек в отдельных местах кровли составляет 1 сутки (24 часа) с момента обращения.

На основании вышеизложенного, руководствуясь нормами жилищного законодательства РФ, ТРЕБУЮ:

1. Направить комиссию технического надзора для обследования состояния гидроизоляционного ковра плоской кровли над квартирой № 76 и фиксации локализации протечек.
2. Составить и выдать мне на руки надлежаще заверенный Акт осмотра с фиксацией повреждений конструкций и причин залития.
3. Выполнить текущий ремонт плоской кровли над квартирой № 76: восстановить гидроизоляционный ковер (наплавление гидроизоляции в 2 слоя), герметизировать примыкания к вентшахтам и парапетам, прочистить и герметизировать водосточные воронки.
4. О дате и времени прибытия комиссии для составления Акта уведомить меня заблаговременно по телефону.
5. Предоставить официальный письменный ответ о принятых мерах и сроках выполнения работ.

В случае бездействия, отказа в составлении акта или затягивания ремонта кровли будет направлена жалоба в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) Тульской области через ГИС ЖКХ для привлечения УК к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ (штраф до 300 000 руб.), а также в Прокуратуру и суд.

Приложение: Фотофиксация следов протечек кровли на стр. 2 настоящего заявления.

Дата: «__» _____ 2026 г. Подпись заявителя: _____ / _____ /

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ (заполняется сотрудником Управляющей компании):
Входящий регистрационный номер заявления: № _____ от «__» _____ 2026 г.
Должность принявшего лица: _____
ФИО сотрудника: _____ Подпись: _____ Штамп УК: []

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ: ФОТОФИКСАЦИЯ СЛЕДОВ ПРОТЕЧЕК

Объект: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 17, кв. 76 (5-й этаж). Документирование повреждений от протечек плоской кровли.



Фото 1. Спальня: массивный ржавый затек на наружной/торцевой стене и верхнем углу
Причина: разгерметизация примыкания плоской кровли к парапету и стыка плит перекрытия.



Фото 2. Спальня: разрушение рустов и швов потолочных плит перекрытия
Причина: накопление влаги в пустотах плит и вымывание раствора из межпанельных швов.



Фото 3. Зал: промокание угла примыкания потолка к оконному блоку
Причина: затекание талых/дождевых вод под кровельный ковер по фасадной линии карниза.



Фото 4. Кухня: протечка в зоне прохода вентиляционной шахты и газовой колонки
Причина: разрушение гидроизоляционного фартука вокруг вентиляционного стояка на плоской кровле.

ИТОГ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ: Протечки имеют не локальный, а системный характер вдоль всей квартиры (кухня — вентиляционная шахта, зал — карниз, спальня — парапет/русты). Требуется комплексная ревизия и гидроизоляция кровельного ковра плоской кровли силами управляющей организации над квартирой № 76.