Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра менеджмента

Технологические процессы и исходные данные для выполнения курсовой работы

Приложение к методическому пособию "Организация производства и управление предприятием", часть 2

для студентов всех специальностей и форм обучения БГУИР

Под редакцией Н.И.Новицкого

УДК 658.51 (075.8) ББК 65.290-2 я 73 Т 38

Рецензент:

зав. кафедрой экономики БГУИР, канд. экон. наук, доцент А.В.Сак

Авторы:

Н.И.Новицкий, А.А.Горюшкин, Е.А.Игнатова, Л.Ч.Наливайко, Е.А.Наумчик, С.Л.Фещенко

Технологические процессы и исходные данные для выполнения курсовой работы: Прил. к метод. пособию "Организация производства и управление предприятием", ч. 2, для студ. всех спец. и форм обуч. БГУИР / Н.И.Новицкий, А.А.Горюшкин, Е.А.Игнатова и др.; Под ред. Н.И.Новицкого. – Мн.: БГУИР, 2004. – 132 с.: ил.

ISBN 985-444-624-7

В приложении к методическому пособию, часть 2 "Поточное и непоточное производства", приводятся технологические процессы и исходные данные для выполнения курсовой работы по курсу "Организация производства и управление предприятием". Оно включает технологические процессы для организации ОНПЛ, ОППЛ, МНПЛ, МППЛ, УСС, ПЗУ.

Авторами отдельных частей приложения являются: Н.И.Новицкий – разд. 6; А.А.Горюшкин – разд. 4; Е.А.Игнатова – разд. 2; Л.Ч.Наливайко – разд. 3; Е.А.Наумчик – разд. 5; С.Л.Фещенко – разд. 1.

УДК 658.51 (075.8) ББК 65.290-2 я 73

Части 1 и 2 методического пособия "Организация производства и управление предприятием" изданы в БГУИР в 2003 г.

ISBN 985-444-624-7

- © Коллектив авторов, 2004
- © БГУИР, 2004

Содержание

	Содержание
BE	ведение
1.	Объекты производства, исходные данные и технологические прогсы производства продукции на ОНПЛ
2.	Объекты производства, исходные данные и технологические прогсы производства продукции на ОППЛ
3.	Объекты производства, исходные данные и технологические происы производства продукции на МНПЛ
4.	Объекты производства, исходные данные и технологические пропсы производства продукции на МППЛ
5.	Объекты производства, исходные данные и технологические происы производства продукции на УСС
6.	Объекты производства, исходные данные и технологические прогсы производства продукции на ПЗУ

Введение

В данном приложении приведены объекты производства, изготавливаемые на ОНПЛ, ОППЛ, МНПЛ, МППЛ, УСС, ПЗУ. Даются наименование каждого объекта производства и краткое его описание.

Если объектом производства является деталь, то указываются материал, из которого она изготавливается, (марка), вид заготовки (отливка, поковка, штамповка), черновой и чистовой вес детали, оптовая (условная) цена материала и реализуемых отходов производства.

Если же объектом производства является изделие, то приводятся перечень и нормы расхода всех видов материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, а также оптовые (условные) цены на их приобретение.

После краткого описания объектов производства приводятся технологические процессы, в которых для каждой операции указываются наименования используемого оборудования, приспособлений и инструментов, разряды работ, даются варианты по затратам норм времени. Количество вариантов по объектам производства выбрано произвольно.

В случае если имеет место технологический брак в операциях производства, то по вариантам производства приводятся процент брака и нормы времени.

В задании на выполнение курсовой работы указываются номер технологического процесса и соответственно номер варианта.

Выполнение курсовой работы по всем темам, включающим производство на ОНПЛ, ОППЛ, МНПЛ, МППЛ, УСС, ПЗУ, осуществляется в соответствии с пособием: "Организация производства и управление предприятием": Метод. пособие по выполнению курс. работы. В 2 ч. Ч. 2: Поточное и непоточное производства. – Мн.: БГУИР, 2003.

1. Объекты производства, исходные данные и технологические процессы производства продукции на ОНПЛ

Для всех вариантов выполнения курсовой работы по данной теме необходимо принять: 1) режим работы линии двухсменный; 2) продолжительность рабочей смены 8 ч; 3) число рабочих дней в плановом периоде 20, 21, 22; 4) потери времени на плановые ремонты рабочих мест (оборудования) 2-6%; 5) коэффициент выполнения норм времени 1-1,2.

В качестве рабочих мест использовать верстаки, монтажные столы; затраты на инструмент и приспособления принять в размере 25% от стоимости рабочих мест.

1.1. Плата АРУ

Плата APУ применяется в производстве телевизоров и приёмников. Габаритные размеры 45×70 мм. Вес 0,18 кг. Используемые материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты приведены в табл. 1.1 и 1.2. Технологический процесс представлен в табл. 1.3, а нормы времени по вариантам — в табл. 1.4.

Таблица 1.1 Цена и норма расхода материалов для технологического процесса сборки изделия № 1.1

Наименование	Марка, профиль	Единица измерения	Норма расхода на комплект	Оптовая цена за единицу, у.е.
1. Провод	ПЭЛ-041	M	0,0800	0,225
2. Провод	ПЭЛ-031	M	0,0900	0,225
3. Провод	ПЭЛ-063	M	0,1000	0,225
4. Бумага	KT-05	КГ	0,0008	0,350
5. Бумага	KT-120	КГ	0,0033	0,350
6. Нитки	к/б	КГ	5,0000	0,150
7. Трубка	ТЛВ-1	M	1,5000	0,950
8. Припой	ПОС-61	КГ	0,0500	1,362
9. Канифоль	_	КГ	0,0200	0,320
10. Флюс спир-	_	КГ	0,0037	0,350
товой				-111

Таблица 1.2 Цена и норма расхода комплектующих изделий и полуфабрикатов для технологического процесса сборки изделия \mathbb{N}_2 1.1

Наименование	ГОСТ, марка	Кол-во на комплект, шт.	Оптовая цена за единицу, у.е.
1. Переключатель	2ПК-182	1	1,365
2. Транзистор	КТЗ15Г	1	2,115
3. Диод	Д183	1	1,365
4. Резистор	IR10	2	0,910
5. Резистор	IR11	1	0,920
6. Конденсатор	R50-12	1	1,100
7. Плата гетинаксовая	ЮК66.72.111	1	0,950
8. Заклёпка пустотелая	_	5	0,315

Таблица 1.3 Технологический процесс сборки изделия № 1.1

Содержание операции	Разряд работ	Приспособление, инструмент, оборудование
1	2	3
1. Вставить в приспособление 5 заклёпок 2,5×3.	3	Вручную
Надеть на заклёпки плату. Распальцевать за-		
клёпки до неподвижного состояния		
2. Установить на плату модульный переключа-	3	Вручную
тель 2ПК-182, проверив предварительно его		
срабатывание		
3. Вставить резисторы IR10, IR11 на плату со-	3	Пинцет, вручную
гласно чертежу		
4. Вставить транзистор КТ315Г, конденсатор	3	Пинцет, вручную
К50-12 и диод Д813, соблюдая полярность, со-	40	
гласно чертежу	3/	
5. Произвести пайку плат на установке "Вол-	3	Установка "Вол-
на". При обслуживании установки следить:		ны", вручную
а) за флюсованием и наличием флюса;		
б) за режимом пайки согласно инструкции;		$\sim 1 \text{ V/M}$
в) за промывкой плат;		
г) за сушкой плат		

Окончание табл. 1.3

	•	
	2	3
6. Очистить платы от припоя, пользуясь при-	3	Вручную, паяль-
способлениями. Периодически очищать по-		ник 50 Вт, 36 В,
верхность расплавленного припоя ванны уста-		совок-скребок
новки "Волна" от шлака		COBOR ORPOOR
	2	D
7. Провести проверку качества паек и допаять	3	Вручную, паяль-
вручную до 10 паек. Проверить прочность пае-		ник 50 Вт, 36 В,
вых соединений путём натягивания вывода де-		пинцет с изоля-
тали		цией
8. Очистить плату от флюса. Протереть плату	3	Вручную
обтирочной ветошью. Протереть плату со сто-		
роны печатного слоя кистью, смоченной в		
спирте. Протереть сухой щёткой поверхность		
платы		ANP
9. Осуществить контроль платы на стенде	3	Испытат. стенд

Таблица 1.4 Нормы времени на технологический процесс сборки изделия № 1.1, мин

N₂		Варианты						
опер.	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1,42	0,91	0,52	0,40	0,21	1,24	0,70	0,80
2	0,70	0,62	0,51	0,81	0,60	0,60	0,70	1,63
3	0,68	0,30	1,00	0,80	0,20	0,60	2,10	0,80
4	0,70	0,27	0,50	0,39	0,79	0,61	2,06	0,80
5	2,11	0,30	0,50	0,41	0,20	0,58	0,70	2,35
6	0,72	0,90	0,49	0,40	0,61	1,20	0,70	1,62
7	0,67	0,59	1,48	0,40	0,40	0,59	2,11	0,80
8	2,10	0,60	2,0	1,58	0,19	1,78	0,73	0,80
9	0,70	0,31	0,5	0,81	0,20	1,20	0,70	1,60

Окончание табл. 1.4

№		Варианты						
опер.	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0,89	3,05	4,42	1,20	1,27	2,38	1,50	3,20
2	1,82	0,98	3,31	1,20	3,93	1,36	3,07	1,60
3	0,90	2,00	1,10	2,40	1,30	1,40	1,50	6,42
4	1,80	1,00	1,10	1,21	1,31	5,63	4,40	1,60
5	0,88	2,98	1,07	3,56	3,87	1,40	1,60	3,18
6	0,90	1,02	1,10	1,19	1,30	1,43	3,00	1,58
7	0,90	0,97	2,22	1,20	1,32	2,80	1,43	1,62
8	2,71	1,00	1,10	1,21	3,90	2,78	1,50	6,40
9	0,90	2,00	1,08	2,43	1,30	1,42	3,00	1,60

1.2. Блок питания

Блок питания используется в производстве радиоэлектронной аппаратуры. Габаритные размеры 80×100 мм. Вес 0,78 кг. Используемые материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты приведены в табл. 1.5 и 1.6. Технологический процесс представлен в табл. 1.7, а нормы времени по вариантам — в табл. 1.8.

Таблица 1.5 Цена и норма расхода материалов для технологического процесса сборки изделия № 1.2

Наименование	Марка, профиль	Единица измерения	Норма расхода на комплект	Оптовая цена за единицу, у.е.	
1. Эмаль	НЦ-25	КГ	0,010	0,78	
2. Растворитель	P646	Л	0,015	0,30	

Таблица 1.6 Цена и норма расхода комплектующих изделий и полуфабрикатов для технологического процесса сборки изделия № 1.2

Наименование	ГОСТ, марка	Кол-во на комплект, шт.	Оптовая цена
4.70	TOTAL (57.7.04.6	KUMIIJICKI, IIII.	за единицу, у.е.
1. Корпус	ЮК6.675.016	1	1,365
2. Трансформатор	ОФО470.003.ТУ	1	2,250
3. Накладка	ЮК8.604.047	1	0,130
4. Винт	M3×10-0,01	3	0,010
5. Шайба	3-0,16	1	0,050
6. Винт	M3×8-0,16	1	0,010

			7 1 / 1 1
7. Выпрямитель	ЮК5.121.020	1	1,365

Технологический процесс сборки изделия № 1.2

Содержание операции	Разряд работ	Приспособление, инструмент, оборудование
1. Взять корпус ЮК6.675.016 и закрепить его на подставке	2	Вручную
2. Вложить трансформатор ОФО470.003.ТУ в гнездо и прижать к корпусу	2	Вручную
3. Положить накладку ЮК8.604.047 на внутренний выступ корпуса. Совместить два отверстия накладки с двумя отверстиями в корпусе	2	Вручную
4. Вставить винт M3×10 в совмещенные отверстия и завернуть до упора на 5 мм	2	Отвёртка L = 150
5. Вставить винт M3×8 в отверстие хомутика, закрепленного на корпусе, наживить винт на две-три нитки резьбы	2	Отвёртка
6. Взять выпрямитель ЮК5.121.020 и вставить конденсатор выпрямителя в хомутик на корпусе	2	Вручную
7. Взять винт M3×10, шайбу-3 и надеть на винт	2	Вручную
8. Вставить винт в совмещённое отверстие выпрямителя и корпуса, завернуть винт до упора. Винт стопорить эмалью НЦ-25	2	Отвёртка, кисть художественная № 4
9. Снять сборку с подставки, произвести контроль сборки	2	Вручную

Таблица 1.8 Нормы времени на технологический процесс сборки изделия № 1.2, мин

№		Варианты						
опер.	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5,10	8,00	2,80	11,60	6,00	9,30	3,20	3,27
2	2,60	2,80	5,50	3,00	3,00	3,15	6,40	9,80
3	5,30	8,15	8,40	2,90	12,00	3,10	9,50	9,90
4	7,80	2,70	2,90	2,90	3,20	3,05	3,30	3,33
5	2,60	2,65	2,83	5,85	3,00	3,10	3,10	3,40
6	2,65	2,70	11,15	5,75	3,00	3,10	12,80	3,30
7	2,60	8,10	2,85	5,80	6,20	9,28	6,40	9,90
8	5,15	2,70	2,77	2,80	5,80	12,42	3,30	3,30

9	2,60	2,70	2,80	2,90	2,80	3,10	3,20	3,00
V X		- 4				0	кончание	табл. 1.8

N₂		Варианты								
опер.	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	6,80	10,50	7,22	14,80	3,80	4,00	12,07	8,08		
2	3,42	3,50	3,58	3,70	3,80	3,80	3,80	8,20		
3	3,40	7,10	3,60	3,70	3,82	3,90	4,00	4,10		
4	16,60	10,50	10,80	3,80	11,40	11,76	3,93	4,22		
5	3,40	3,50	10,60	3,70	11,38	11,64	4,20	8,20		
6	3,40	3,40	3,80	11,00	3,79	3,90	12,00	4,10		
7	6,70	3,50	3,60	5,50	3,80	4,00	11,80	4,20		
8	6,90	7,00	7,28	3,70	7,61	11,70	12,00	12,30		
9	3,38	3,50	3,52	3,60	3,80	3,80	4,20	4,00		

1.3. Плата УПЧИ

Плата УПЧИ используется в производстве радиоэлектронной аппаратуры. Габаритные размеры 85×100 мм. Вес 1 кг. Используемые материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты приведены в табл. 1.9 и 1.10. Технологический процесс представлен в табл. 1.11, а нормы времени по вариантам — в табл. 1.12.

Таблица 1.9 Цена и норма расхода материалов для технологического процесса сборки изделия N 1.3

Наименование	Марка, профиль	Единица измерения	Норма расхода на комплект	Оптовая цена за единицу, у.е.
1. Припой трубчатый	ПОС-61	КГ	0,050	1,53
 Флюс кани- фольный 	-	КГ	0,012	0,32
3. Флюс спир- токанифольный	ФКСА	КГ	0,001	0,35
4. Канифоль со- сновая	_	КГ	0,008	0,32
5. Спирт этило- вый	ГОСТ 18300-72	л	0,015	1,20
6. Вата меди- цинская		КГ	0,006	1,23

Таблица 1.10 Цена и норма расхода комплектующих изделий и полуфабрикатов для технологического процесса сборки изделия \mathbb{N} 1.3

Наименование	ГОСТ, марка	Кол-во на комплект, шт.	Оптовая цена за единицу, у.е.
1. Резистор	МЛТ-0,25	5	0,65
2. Резистор	МЛТ-0,5	7	0,70
3. Резистор	МЛТ-2	5	0,85
4. Потенциометр	СП-3	3	0,97
5. Конденсатор	БМТ	1	1,10
6. Электролит	K5C-12	1	1,45
7. Конденсатор	КД	10	1,15
8. Конденсатор	КT	7	1,35
9. Радиолампа	6К13П	1	2,15
10. Радиолампа	6Ж51П	3	2,40
11. Радиолампа	6Ф1П	2	2,45
12. Радиолампа	6Ф4П	1	3,45
13. Диод	Д226	4	1,35
14. Дроссель	Д0,1	5	0,15
15. Фильтр	П4	7	2,51
16. Панель ламповая	ППК-7	7	1,45
17. Заклёпка гетинаксо-	П3-1	43	0,30
вая	VIX		
18. Плата	ЮК66.72.111	1	0,95

Таблица 1.11 Технологический процесс сборки изделия № 1.3

Содержание операции	Разряд работ	Приспособление, инструмент, оборудование
1	2	3
1. Расклепать в печатной плате 43 заклепки. Оснастить ламповые панели лепестками	2	Пневмопресс, пинцет
2. Вставить в отверстие платы 7 панелек, 3 потенциометра и закрепить их гайкой с винтом	2	Пинцет, гаечный ключ, отвёртка
3. Установить на плату ФП41-47 в сборе с экраном и закрепить	2	Пинцет
4. Вставить в отверстия платы диоды, отогнуть выводы и вставить дроссели	2	Пинцет

Окончание табл. 1.11

	· ·	Skon famile 140st. 1.11
1	2	3
5. Вставить в отверстия резисторы МЛТ по	2	Пинцет
0,25; 0,5 и 2 Вт и отогнуть их выводы		
6. Вставить в отверстия платы конденсаторы	2	Пинцет
типа КТ, БМТ, КД и отогнуть их выводы		
7. Произвести пайку платы на установке "Вол-	2	Установка "Вол-
на". Откусить излишки выводов кусачками		на", кусачки
8. Произвести допайку и проверку пайки. Про-	2	Паяльник, пин-
тереть пайку ватным тампоном, смоченным в		цет, тампон
спирте	10°	
9. Укомплектовать плату семью лампами. Про-	2	Пинцет, испыта-
извести контроль платы на стенде		тельный стенд

Таблица 1.12 Нормы времени на технологический процесс сборки изделия № 1.3, мин

№		Варианты								
опер.	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	1,20	1,92	0,53	0,50	2,44	0,65	1,40	0,73		
2	0,42	1,40	1,00	2,28	0,61	1,30	0,79	2,19		
3	0,50	0,48	0,52	0,64	1,20	1,95	0,68	2,92		
4	0,72	0,48	0,50	1,14	0,57	0,65	2,07	0,73		
5	1,32	0,56	1,60	0,60	1,22	0,65	1,38	0,82		
6	0,34	1,48	0,56	0,57	1,22	1,38	2,07	1,40		
7	0,42	0,48	1,59	1,14	0,63	0,65	0,69	0,79		
8	1,26	1,44	0,59	1,14	0,61	1,30	0,59	2,10		
9	0,42	0,40	0,53	0,54	0,65	0,57	0,69	0,73		

Окончание табл. 1.12

						<u> </u>		
$N_{\overline{2}}$	Варианты							
опер.	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1,50	0,84	2,64	0,92	1,90	1,10	2,28	1,20
2	1,52	2,50	0,88	0,92	0,95	3,20	1,14	2,36
3	0,76	2,52	0,88	2,76	3,81	2,14	1,10	2,30
4	0,80	0,90	2,60	0,94	0,95	1,07	3,40	1,18
5	3,04	0,86	2,64	0,96	0,94	1,04	1,18	1,16
6	0,78	0,78	0,92	2,76	0,98	2,14	1,16	4,72
7	0,76	2,52	0,88	0,90	3,80	1,08	2,28	1,24
- 8	2,28	0,84	0,90	2,72	1,87	3,21	2,28	3,54
9	0,72	0,84	0,86	0,92	0,95	1,07	1,14	1,18

1.4. Блок питания А

Блок питания А применяется в радиоэлектронной аппаратуре. Габаритные размеры 320×180 мм. Вес 3 кг. Используемые материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты приведены в табл. 1.13 и 1.14. Технологический процесс представлен в табл. 1.15, а нормы времени по вариантам — в табл. 1.16.

Таблица 1.13 Цена и норма расхода материалов для технологического процесса сборки изделия N 1.4

Наименование	Марка,	Единица	Норма расхода	Оптовая цена
Паимспованис	профиль	измерения	на комплект	за единицу, у.е.
1. Провод	HB-020	M	0,500	1,455
2. Флюс	ФКСН	КГ	0,001	0,350
3. Олово	-	КГ	0,003	4,450
4. Спирт	ГОСТ	Л	0,001	1,200
7	18300-72			
5. Припой	ПОС-61	КГ	0,080	1,362

Таблица 1.14 Цена и норма расхода комплектующих изделий и полуфабрикатов для технологического процесса сборки изделия № 1.4

Наименование	ГОСТ, марка	Кол-во на комплект, шт.	Оптовая цена за единицу, у.е.
1. Трансформатор	THI46/220	2	8,55
2. Реле	РЭН29-11	3	1,50
3. Вилка	РШІП	1	0,95
4. Транзистор	KT603B	4	1,45
5. Конденсатор	К50-6	2	1,00
6. Печатная плата	ЮК66.72.111	1	0,95

Технологический процесс сборки изделия № 1.4

Содержание операции	Разряд работ	Приспособление, инструмент, оборудование
1. Изготовить шаблон вязки жгута. Количество штырьков 51. Закрепить узлы начала провода за штырёк на жгуте согласно чертежу и таблице соединений	3	Гаечный ключ, пинцет
2. Развести провод по трассе на жгут согласно чертежу и таблице соединений	3	Вручную
3. Закрепить второй конец провода за соответствующий штырёк узлом, оставив бирку с порядковым номером на конце провода. Обрезать излишек провода, оставив запас на 1-2 перепайки	3	Пинцет, острогубцы
4. Завязать на обоих концах провода по узлу	3	Вручную
5. Снять изоляцию с концов проводов на длину 5-8 мм	3	Эл. обжигалка
6. Скрутить жилы проводов вдоль продольной оси. Флюсовать жилы проводов	3	Пинцет, ванна для флюсования
7. Лудить жилы проводов погружением в при- пой ПОС-40. Температура припоя 250 °C	3	Эл. лудилка
8. Уложить жгут в раму блока согласно монтажному чертежу. Отрегулировать положение жгута	3	Пинцет

Таблица 1.16 Нормы времени на технологический процесс сборки изделия № 1.4, мин

N₂		Варианты								
опер.	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	1,55	3,20	1,70	5,13	3,54	5,49	5,67	7,64		
2	6,23	1,62	5,64	1,71	3,50	3,66	1,89	5,73		
3	1,52	3,04	5,64	1,71	1,77	1,83	1,88	1,90		
4	4,65	3,30	1,68	5,10	1,77	1,83	5,70	3,82		
5	3,00	1,66	1,66	5,13	1,81	5,48	5,64	1,92		
6	1,52	1,56	3,36	1,74	5,31	1,80	1,89	1,91		
7	4,68	3,24	3,36	5,13	3,54	5,50	1,90	3,82		
8	1,65	1,62	1,68	1,71	1,77	1,86	1,89	1,91		

Окончание табл. 1.16

No				Вари	анты		J V.	
опер.	9	10	11	12	13	14	15	16
1	3,88	2,00	2,05	6,45	6,60	2,20	5,10	13,80
2	3,88	2,12	6,27	2,15	2,17	13,26	2,25	2,29
3	1,90	6,20	6,27	6,50	6,50	2,21	4,50	4,58
4	1,94	2,06	2,13	6,45	4,34	4,42	6,75	6,87
5	7,76	4,12	2,06	2,10	2,17	6,63	2,20	2,29
6	1,94	6,18	6,27	2,15	6,57	2,21	2,15	4,58
7	3,88	2,04	6,30	2,15	2,14	2,22	6,75	2,29
8	1,98	2,06	2,09	2,15	2,10	2,21	2,30	2,25

1.5. Плата РЛ

Плата РЛ применяется в производстве электронной аппаратуры. Габаритные размеры 200×150 мм. Вес 0,96 кг. Используемые материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты приведены в табл. 1.17 и 1.18. Технологический процесс представлен в табл. 1.19, а нормы времени по вариантам — в табл. 1.20.

Таблица 1.17 Цена и норма расхода материалов для технологического процесса сборки изделия № 1.5

Наименование	Марка, профиль	Единица измерения	Норма расхода на комплект	Оптовая цена за единицу, у.е.
1. Припой	ПОС-61	КГ	0,0200	1,362
2. Припой трубчатый	ПОС-61	КГ	0,0030	1,530
3. Канифоль сосновая	-	КГ	0,0040	0,320
4. Флюс кани- фольный	-	КГ	0,0060	0,320
5. Флюс спир- токанифольный	6)	КГ	0,0006	0,350
6. Вата меди- цинская	ФКСН	КГ	0,0030	1,230
7. Спирт гидро- лизный	_	КГ	0,0075	1,200
8. Трубка поли- хлорвиниловая	-	М	0,2100	0,350
9. Провод	МШВ	M	0,1000	0,450

Таблица 1.18

Цена и норма расхода комплектующих изделий и полуфабрикатов

для технологического процесса сборки изделия N 1.5

Наименование	ГОСТ, марка	Кол-во на комплект, шт.	Оптовая цена за единицу, у.е.	
1. Резистор	ОМЛТ-0,25	5	0,70	
2. Плата гетинаксовая	ЮК66.72.111	1	0,95	
3. Резистор	ОМЛТ-0,5	3	0,70	
4. Транзистор	МП-26	4	0,35	
5. Радиатор	POE7KC8650007	1	1,95	
6. Транзистор	П605	1	0,45	
7. Диод	ДЭЖ	5	1,25	
8. Дроссель	ДІК	2	0,85	
9. Конденсатор	KM5A	4	1,35	
10. Трансформатор ТОТ-124		1	7,55	
11. Вывод	<u>-</u> < 7.1	12	0,10	

Таблица 1.19 Технологический процесс сборки изделия № 1.5

Содержание операции	Разряд работ	Приспособление, инструмент, оборудование
1. Запрессовать в плату 12 выводов	2	Пресс ручной
2. Установить на плату 6 держателей	2	Молоток
3. Установить на плату 4 конденсатора, 8 резисторов, 4 транзистора МП-26 и отогнуть выводы	2	Плоскогубцы, пинцет
4. Установить на плату 2 дросселя, 5 диодов	2	Вручную
5. Установить на плату 5 перемычек и один трансформатор	2	Вручную
6. Произвести пайку платы окунанием через	2	Установка для
трафарет	40	пайки
7. Установить на плату транзистор П605 с радиатором	2	Ключ торцовый, отвёртка
8. Проверить качество паек и при необходимости допаять вручную	2	Паяльник, пинцет
9. Очистить, промыть и просушить платы	2	Кисть № 2

Таблица 1.20 Нормы времени на технологический процесс сборки изделия № 1.5, мин

№				Вари	анты			
опер.	1	2	3	4	5	6	7	8
1	4,1	14,0	5,7	17,0	12,4	6,1	7,0	21,3
2	17,0	4,5	10,6	17,1	5,9	6,6	20,4	14,2
3	4,1	18,0	10,6	5,7	13,0	26,4	6,8	7,1
4	4,1	4,0	5,3	5,8	24,8	6,6	6,8	7,2
5	4,5	4,5	11,0	5,7	5,6	13,0	27,2	14,2
6	8,2	13,5	4,9	17,3	6,2	13,2	7,4	7,1
7	8,0	4,3	15,9	5,7	12,4	7,1	13,0	21,0
8	4,1	9,0	4,9	17,1	6,2	13,2	13,6	7,0
9	4,3	4,7	5,3	5,5	6,5	6,8	6,6	7,4

Окончание табл. 1.20

№				Вари	анты	\sim)	
опер.	9	10	11	12	13	14	15	16
1	14,6	27,3	8,3	52,8	9,2	22,8	10,0	21,2
2	7,3	7,9	24,9	8,8	36,8	23,0	30,3	42,0
3	14,8	7,9	8,0	26,4	9,2	9,6	10,2	10,6
4	7,3	27,0	8,3	17,6	9,4	22,8	10,1	11,0
5	7,5	8,0	25,0	9,0	18,0	9,4	30,0	21,2
6	7,3	27,3	8,3	8,8	18,4	22,8	10,1	10,8
7	29,0	27,2	8,3	26,0	9,0	10,0	30,6	10,6
8	29,2	7,9	24,8	9,2	18,4	9,6	10,1	21,0
9	7,1	8,2	8,6	8,6	9,6	9,2	10,1	10,6

1.6. Трансформатор

Трансформатор применяется в производстве радиоэлектронной аппаратуры. Используемые материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты приведены в табл. 1.21. Технологический процесс представлен в табл. 1.22, а нормы времени по вариантам – в табл. 1.23.

Цена и норма расхода материальных затрат для технологического процесса сборки изделия № 1.6

	ī	T.	ī	1
Наименование	Марка, профиль	Единица измерения	Норма расхода на комплект	Оптовая цена за единицу, у.е.
1. Шпилька	Изх3,5×0,01	шт.	2,00	0,025
2. Катушка	_	шт.	1,00	1,200
3. Скоба	_	шт.	1,00	0,035
4. Лента	Ст. ГОСТ 750.83	M	0,20	0,050
5. Прокладка	_	ШТ.	2,00	0,040
6. Сердечник	_	ШТ.	1,00	1,000
7. Рама	_	шт.	2,00	0,035
8. Клин	_	шт.	3,00	0,025
9. Провод	ПЭВ-1- 0,74	КГ	0,07	0,350
10. Провод	ПЭВ-1- 1,25	КГ	0,09	0,300
11. Шнур х/б	х/б-1,5	КГ	0,25	0,450
12. Бумага конд.	ИП-63	КГ	0,03	0,395
13. Стеклолента	_	КГ	0,30	0,900
14. Стеклоткань	-	M ²	0,04	0,850
15. Бакелито- вый лак	(5)	КГ	0,01	0,400
16. Припой	ГОСТ 1499-54	КГ	0,01	1,600
17. Прочие материалы (принять 35% от общей суммы)		yM	P	JAR

Технологический процесс сборки изделия № 1.6

Содержание операции	Разряд работ	Приспособление, инструмент, оборудование
1. Протереть и вставить магнитопровод в катушку	3	Тампон
2. Ленту из жести протянуть через катушку и закрепить	4	Торцовый ключ
3. Сделать виток вокруг сердечника, продуть через скобу	4	Вручную
4. Замотать конец ленты в приспособление и затянуть	3	Вручную
5. Опаять место соединения ленты со скобой. Вставить клинья	3	Электропаяльник
6. Надеть скобу на прокладку. Повторить переход ещё раз	3	Вручную
7. Наложить рамы на магнитопровод, подложить прокладки, наложить колодки, закрепить шпильки	5	Отвёртка
8. Подвести выводы к контакту, срезать изоляцию, залудить провод. Закрепить выводы на контакты. Уложить и запаять выводы	4	Электропаяльник
9. Замаркировать и визуально осмотреть трансформатор	3	Вручную

Таблица 1.23 Нормы времени на технологический процесс сборки изделия № 1.6, мин

N₂	Варианты							
опер.	1	2	3	4	5	6	7	8
1	8,10	5,12	15,50	18,21	6,40	6,60	21,09	22,70
2	4,14	10,30	5,17	12,10	19,10	26,20	7,03	22,68
3	16,20	5,04	15,51	6,07	6,35	6,52	7,03	7,56
4	8,14	10,24	5,17	6,00	12,74	6,64	21,15	7,54
5	4,00	20,50	5,18	24,30	6,37	19,80	7,03	22,60
6	5,11	5,06	15,51	6,05	24,50	26,24	7,02	7,64
7	12,21	5,20	15,60	18,21	19,11	6,58	21,10	7,56
8	4,07	10,24	5,17	6,14	6,38	13,12	21,09	22,68
9	4,15	5,10	5,08	6,11	6,34	6,56	6,97	7,56

Окончание табл. 1.23

№				Вари	анты		J K.	
опер.	9	10	11	12	13	14	15	16
1	16,08	16,34	62,30	9,14	9,60	2,92	29,60	10,10
2	42,24	8,07	8,70	24,36	51,66	9,70	39,44	30,21
3	8,00	32,70	8,73	9,12	9,61	9,73	9,86	10,03
4	24,12	16,34	17,46	18,24	9,62	9,72	9,82	20,14
5	8,08	8,14	8,76	24,30	19,22	29,10	19,70	10,07
6	8,04	8,07	8,73	9,12	9,61	29,19	9,92	10,04
7	16,00	32,68	34,92	9,10	25,80	9,76	29,58	20,10
8	8,04	8,20	8,73	18,24	9,64	29,19	9,86	20,14
9	8,12	8,15	8,81	9,18	9,61	9,82	9,80	10,07

2. Объекты производства, исходные данные и технологические процессы производства продукции на ОППЛ

Для всех вариантов выполнения курсовой работы по данной теме необходимо принять: 1) режим работы линии двухсменный; 2) продолжительность рабочей смены 8 ч; 3) число рабочих дней в плановом периоде 20, 21, 22; 4) потери времени на плановые ремонты рабочих мест 2-6%, оборудования — 8-10%; 5) коэффициент выполнения норм времени 1-1,2.

Основные технико-экономические характеристики технологического оборудования — см. прил. 3 (Организация производства и управление предприятием: Метод. пособие для выполнения курс. работы. В 2 ч. Ч. 1: Комплексная автоматизация производства. — Мн.: БГУИР, 2003).

2.1. Кронштейн

Кронштейн применяется при изготовлении радиоэлектронных изделий. Материалом для изготовления кронштейна является Ст. А12-ТВ. Цены на материал и реализуемые отходы, а также нормы расхода материала по вариантам приведены в табл. 2.1. Технологический процесс и перечень используемого оборудования представлены в табл. 2.2. Нормы времени по вариантам — в табл. 2.3.

Таблица 2.1 Цены и нормы расхода материала по вариантам для технологического процесса изготовления детали № 2.1

№ ва- рианта	Вид заготовки	Вес заго- товки, кг	Чистый вес дета- ли, кг	Оптовая цена 1 кг металла, у.е.	Оптовая цена 1 кг отходов, у.е.
1	Прокат	0,20	0,12	0,16	0,05
2	Прокат	0,25	0,17	0,16	0,05
3	Прокат	0,28	0,19	0,16	0,05
4	Прокат	0,30	0,20	0,16	0,05
5	Прокат	0,31	0,21	0,16	0,05
6	Прокат	0,33	0,22	0,16	0,05
7	Прокат	0,37	0,24	0,16	0,05
8	Прокат	0,40	0,26	0,16	0,05
9	Прокат	0,42	0,28	0,16	0,05
10	Прокат	0,45	0,29	0,16	0,05
11	Прокат	0,47	0,32	0,16	0,05
12	Прокат	0,50	0,34	0,16	0,05
13	Прокат	0,53	0,38	0,16	0,05
14	Прокат	0,57	0,39	0,16	0,05
15	Прокат	0,60	0,41	0,16	0,05
16	Прокат	0,62	0,41	0,16	0,05

Таблица 2.2 Технологический процесс изготовления детали № 2.1

Наименование операции	Разряд работ	Наименование оборудования и инструмента	
1/\	2	3	
1. Фрезерная	3	Универсальный фрезерный станок 6Р82Ш	
		(2470×1250); фреза 0,50; штангенциркуль	
		ШЦ-1-0-125 ГОСТ 168-63	
2. Шлифоваль-	4	Плоскошлифовальный станок 3Б71м1	
ная		(2600×1550); круг шлифовальный ГОСТ 2424-67;	
		микрометр МКО-25 ГОСТ 6507-60	
3. Слесарная	3	Верстак; напильник № 3	
4. Токарная	4	Токарно-винторезный станок 1А616П	
		(2135×1225); резец 2103-0017; сверло	
	100	2300-0219-p18	
5. Фрезерная	4	Универсально-фрезерный станок 6Р82Ш	

		(2470×1950); фреза 0,5; штангенциркуль
		Окончание табл. 2.2
1	2	3
6. Слесарная	3	Верстак; напильник №3
7. Сверлильная	3	Настольно-сверлильный станок НС12А
		(710×360); сверло 2300-0219-р18
8. Токарная	4	Токарно-винторезный станок 1А616П
MAK		(2135×1225); развёртка 2663-0060A-р18; зенковка
V		2352-0011

Таблица 2.3 Нормы времени на технологический процесс изготовления детали № 2.1 по вариантам, мин

N₂	ΔT			Вари	анты		V	
опер.	1	2	3	4	5	6	7	8
1	6,4	6,8	6,0	5,6	5,8	6,8	5,2	5,6
2	8,2	8,8	8,4	8,0	9,0	9,2	9,6	9,0
3	9,2	9,6	9,0	9,2	9,6	8,2	8,8	8,4
4	4,0	4,4	4,0	4,4	5,0	5,0	4,4	4,0
5	7,6	7,2	6,8	7,0	7,2	7,0	7,0	7,0
6	5,0	5,2	5,6	4,8	4,8	4,0	6,8	6,0
7	6,8	7,0	7,0	6,0	6,2	6,4	7,2	6,8
8	7,0	7,0	7,2	9,0	8,4	7,6	7,0	7,2

Окончание табл. 2.3

\mathcal{N}_{2}		Варианты						
опер.	9	10	11	12	13	14	15	16
1	4,8	5,0	6,0	5,5	5,0	5,2	6,2	5,5
2	9,2	9,6	9,5	9,0	8,8	8,0	8,5	10,0
3	9,0	9,0	10,0	8,8	9,0	9,2	9,5	9,5
4	4,4	4,8	4,0	3,5	3,3	4,5	3,8	4,0
5	6,0	6,2	7,5	7,0	6,2	7,3	6,5	6,3
6	5,6	5,8	5,5	6,2	6,0	5,8	5,5	6,0
7	7,0	7,2	6,3	7,5	6,7	7,5	6,3	6,2
8	8,0	8,4	6,2	7,5	7,5	5,0	3,7	7,5

2.2. Втулка

Втулка применяется при изготовлении радиоэлектронных изделий. Материалом для изготовления втулки является Ст. 12ХНЗА. Цены на материал и реализуемые отходы, а также нормы расхода материала по вариантам приведены в табл. 2.4. Технологический процесс и перечень используемого оборудования представлены в табл. 2.5, а нормы времени по вариантам — в табл. 2.6.

Таблица 2.4 Цены и нормы расхода материала по вариантам для технологического процесса изготовления детали № 2.2

№ ва-	Вид	Вес заго-	Чистый вес дета-	Оптовая це- на 1 кг ме-	Оптовая це- на 1 кг отхо-
рианта	заготовки	товки, кг	ли, кг	талла, у.е.	дов, у.е.
1	Прокат	0,119	0,069	0,125	0,027
2	Прокат	0,125	0,080	0,125	0,027
3	Прокат	0,130	0,085	0,125	0,027
4	Прокат	0,135	0,090	0,125	0,027
5	Прокат	0,140	0,095	0,125	0,027
6	Прокат	0,145	0,100	0,125	0,027
7	Прокат	0,150	0,110	0,125	0,027
8	Прокат	0,155	0,120	0,125	0,027
9	Прокат	0,160	0,125	0,125	0,027
10	Прокат	0,165	0,130	0,125	0,027
11	Прокат	0,169	0,135	0,125	0,027
12	Прокат	0,175	0,140	0,125	0,027
13	Прокат	0,180	0,145	0,125	0,027
14	Прокат	0,190	0,150	0,125	0,027
15	Прокат	0,200	0,160	0,125	0,027
16	Прокат	0,210	0,165	0,125	0,027

Таблица 2.5 Технологический процесс изготовления детали № 2.2

Наименование операции	Разряд работ	Наименование оборудования и инструмента
1	2	3
1. Токарная	4	Токарно-винторезный станок 1А616П (2135×1225); резец 2300-0205
2. Токарная	4	Токарно-винторезный станок 1А616П

		(2135×1225); резец, сверло 2141-0552-1
3. Фрезерная	4	Фрезерный станок 654 (1600×630); фреза 164хзА ГОСТ 2679-61
		1 OC1 2079-01
4. Фрезерная	4	Фрезерный станок 654 (1600×630)

Окончание табл. 2.5

1	2	3
5. Слесарная	3	Верстак; настольно-сверлильный станок НС12А
-1/1		(710×360); сверло 2, метчик м2
6. Токарная	3	Токарно-винторезный станок; 1А616П
2		(2135×1225); резец 2106-0017
7. Токарная	3	Токарно-винторезный станок 1А616П
		(2135×1225); резец; напильник, надфиль 80 № 3

Таблица 2.6 Нормы времени на технологический процесс изготовления детали № 2.2 по вариантам, мин

No		Варианты						
опер.	1	2	3	4	5	6	7	8
1	6,4	5,0	6,4	3,7	4,4	6,8	4,6	4,4
2	6,9	6,4	7,0	4,8	5,1	4,6	5,4	6,5
3	5,8	5,5	3,5	5,2	3,2	5,0	5,0	5,2
4	4,8	4,8	6,4	4,1	6,4	6,0	8,0	8,0
5	5,4	4,0	5,7	5,8	5,3	5,2	7,0	7,5
6	4,3	4,5	4,8	5,1	4,3	6,4	6,0	4,4
7	3,2	3,2	4,3	4,8	4,8	4,0	4,0	6,0

Окончание табл. 2.6

						_		
No	MY			Вари	анты		< 11	M
опер.	9	10	11	12	13	14	15	16
1	4,0	4,2	3,0	4,7	3,0	4,7	4,0	5,0
2	6,9	6,4	5,0	5,3	5,0	5,2	5,4	6,3
3	5,4	4,8	4,9	6,0	5,4	5,6	6,9	7,3
4	7,0	7,6	2,3	7,4	6,6	7,4	8,0	7,5
5	8,0	8,1	8,0	8,4	8,0	8,4	7,0	9,0
6	6,5	5,2	6,0	4,0	6,0	6,3	6,5	8,5
7	3,9	3,8	4,1	8,2	3,9	4,0	3,9	8,2

2.3. Шестерня

Шестерня применяется при изготовлении электронной техники. Материалом для изготовления шестерни является Ст. 45. Цены на материал и реализуемые отходы, а также нормы расхода материала по вариантам приведены в табл. 2.7. Технологический процесс и перечень используемого оборудования представлены в табл. 2.8, а нормы времени по вариантам — в табл. 2.9.

Таблица 2.7 Цены и нормы расхода материала по вариантам для технологического процесса изготовления детали № 2.3

№ ва- рианта	Вид заготовки	Вес заго- товки, кг	Чистый вес дета- ли, кг	Оптовая це- на 1 кг ме- талла, у.е.	Оптовая це- на 1 кг отхо- дов, у.е.
1	Поковка	0,20	0,10	0,10	0,025
2	Поковка	0,25	0,12	0,10	0,025
3	Поковка	0,30	0,14	0,10	0,025
4	Поковка	0,35	0,15	0,10	0,025
5	Поковка	0,37	0,16	0,10	0,025
6	Поковка	0,40	0,18	0,10	0,025
7	Поковка	0,43	0,20	0,10	0,025
8	Поковка	0,46	0,21	0,10	0,025
9	Поковка	0,49	0,23	0,10	0,025
10	Поковка	0,52	0,25	0,10	0,025
11	Поковка	0,57	0,27	0,10	0,025
12	Поковка	0,60	0,30	0,10	0,025
13	Поковка	0,65	0,32	0,10	0,025
14	Поковка	0,67	0,33	0,10	0,025
15	Поковка	0,70	0,35	0,10	0,025
16	Поковка	0,75	0,37	0,10	0,025

Таблица 2.8 Технологический процесс изготовления детали № 2.3

Наименование операции	Разряд работ	Наименование оборудования и инструмента
_ 1 1/\\	2	3
1. Отрезная	2	Дисковый отрезной станок 8B66 (750×500)
2. Токарная	3	Токарный станок 1А616П (2135×1225)
3. Протяжная	2	Протяжной вертикальный полуавтомат 7633

	1	
		(3950×2100)
4. Зуборезная	4	Полуавтомат зуборезный 5С23П (2040×1255)
5. Зубозакруг-	5	Полуавтомат зубошевинговальный 5702В
ляющая		(1920×1500)

Окончание табл. 2.8

1	2	3
6. Шлифоваль-	4	Полуавтомат зубошлифовальный 5В830
ная		(1950×2000)
7. Доводочная	5	Полировальный станок 3863M (1550×100)

Таблица 2.9 Нормы времени на технологический процесс изготовления детали № 2.3 по вариантам, мин

№		Варианты						
опер.	1	2	3	4	5	6	7	8
1	4,6	5,4	5,0	5,2	4,8	5,4	4,8	5,4
2	7,2	8,0	7,6	7,6	8,0	7,6	9,2	7,0
3	5,4	4,8	5,4	6,0	5,6	4,6	5,4	5,0
4	6,0	6,6	6,0	6,8	6,0	6,8	7,0	6,6
5	8,4	9,2	8,4	8,4	8,4	8,4	7,0	7,6
6	6,8	7,0	7,0	6,8	7,2	6,0	6,6	8,4
7	7,6	7,0	6,6	7,2	6,0	7,2	8,0	6,0

Окончание табл. 2.9

No	Варианты							
опер.	9	10	11	12	13	14	15	16
1	5,2	5,6	4,6	5,2	5,4	4,4	4,7	5,7
2	7,2	7,2	7,8	8,3	7,8	8,0	7,2	6,8
3	6,8	4,8	5,7	5,2	5,7	4,7	6,2	4,6
4	6,0	8,0	6,8	6,8	6,5	6,0	6,8	6,2
5	8,4	8,4	10,4	9,8	9,8	9,1	7,8	10,4
6	6,8	6,0	6,2	6,2	6,5	5,7	5,7	5,7
7	7,6	6,0	5,2	7,8	7,5	6,5	8,3	5,2

2.4. Втулка специальная

Втулка специальная применяется при изготовлении протяжных станков. Материалом для изготовления втулки является Ст. 20-В. Цены на материал и реализуемые отходы, а также нормы расхода материала по вариантам приведены в табл. 2.10. Технологический процесс и перечень используемого оборудования представлены в табл. 2.11, а нормы времени по вариантам – в табл. 2.12.

Таблица 2.10 Цены и нормы расхода материала по вариантам для технологического процесса изготовления детали № 2.4

№ ва- рианта	Вид заготовки	Вес заго- товки, кг	Чистый вес дета- ли, кг	Оптовая це- на 1 кг ме- талла, у.е.	Оптовая цена 1 кг отходов, у.е.
$\langle 1 \rangle$	Прокат	3,50	2,45	0,135	0,028
2	Прокат	3,38	2,24	0,135	0,028
3	Прокат	3,22	2,12	0,135	0,028
4	Прокат	3,15	2,05	0,135	0,028
5	Прокат	3,05	2,00	0,135	0,028
6	Прокат	2,90	1,85	0,135	0,028
7	Прокат	2,80	1,75	0,135	0,028
8	Прокат	2,75	1,65	0,135	0,028
9	Прокат	2,65	1,50	0,135	0,028
10	Прокат	2,60	1,50	0,135	0,028
11	Прокат	2,50	1,45	0,135	0,028
12	Прокат	2,45	1,40	0,135	0,028
13	Прокат	2,40	1,40	0,135	0,028
14	Прокат	2,37	1,37	0,135	0,028
15	Прокат	2,25	1,20	0,135	0,028
16	Прокат	2,21	1,20	0,135	0,028

Таблица 2.11 Технологический процесс изготовления детали № 2.4

Наименование операции	Разряд работ	Наименование оборудования и инструмента
1. Токарная 1-я	3	Токарно-винторезный станок 16Д2ОП (2880×1270)
2. Токарная 2-я	3	Токарно-винторезный станок 16Д2ОП

		(2880×1270)
3. Токарная 3-я	4	Токарно-винторезный станок 16Д2ОП
)		(2880×1270)
4. Токарная 4-я	4	Токарно-винторезный станок 16Д2ОП
		(2880×1270)
5. Плоскошли-	3	Плоскошлифовальный станок 3Е711ВФ3-1
фовальная		(2000×1770)
6. Контрольная	5	Стол контрольный НДР-1064 (1200×700)

Таблица 2.12 Нормы времени на технологический процесс изготовления детали № 2.4 по вариантам, мин

№	Варианты							
опер.	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1,65	1,60	1,56	1,54	1,50	1,46	1,42	1,40
2	1,68	1,64	1,60	1,57	1,52	1,48	1,44	1,41
3	1,25	1,21	1,18	1,15	1,11	1,08	1,04	0,99
4	1,40	1,36	1,34	1,30	1,28	1,26	1,24	1,20
5	1,80	1,75	1,70	1,65	1,60	1,55	1,50	1,45
6	1,08	1,05	1,00	0,98	0,96	0,94	0,92	0,90

Окончание табл. 2.12

No				Вари	анты		7 -	
опер.	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1,36	1,34	1,30	1,28	1,25	1,19	1,14	1,10
2	1,38	1,35	1,31	1,29	1,24	1,20	1,5	1,10
3	0,96	0,92	0,88	0,84	0,80	0,78	0,73	0,70
4	1,16	1,12	1,10	1,06	1,02	0,98	0,95	0,90
5	1,40	1,35	1,30	1,25	1,20	1,15	1,10	1,05
6	0,86	0,82	0,78	0,74	0,70	0,67	0,62	0,60

2.5. Транзистор ГТ328

Транзистор ГТ328 применяется при изготовлении радиоэлектронных изделий. Материалы, используемые при изготовлении транзистора, приведены в табл. 2.13. Используемые оборудование и инструмент представлены в табл. 2.15 и 2.16, технологический процесс изготовления транзистора — в табл. 2.17. Нормы времени выполнения операций и проценты выхода годных по вариантам приведены в табл. 2.18.

Таблица 2.13

Используемые материалы

Наименование операции	Наименование материала	Единица измерения	Норма на тысячу физ. ед.	
1	2	3	4	
1. Обезжиривание	Трихлорэтилен	КГ	0,300000	
золочёной ножки	Мадаполам	M	0,030000	
	Перчатки резиновые	пар	0,110000	
	Перчатки х/б	пар	0,027000	

Окончание табл. 2.13

1	2	3	4
2. Сборка кристалла	Мадаполам	M	0,040000
с ножкой	Ножка	тыс. шт.	1,000000
	Кристалл	тыс. шт.	1,000000
	Воздух осушенный	M^3	0,050000
3. Напайка кристал-	Азот газообразный	\mathbf{M}_{2}^{3}	0,020000
ЛОВ	Водород газообразный	\mathbf{M}^3	0,020000
	Вата медицинская	КГ	0,010000
	Марля медицинская	M	0,050000
	Спирт ректифицированный	Л	0,015000
	Мадаполам	M	0,050000
4. Контроль после	Мадаполам	M	0,040000
пайки	AS VIL		
5. Разгрузка кассет после пайки	Воздух осушенный	M^3	0,050000
6. Термокомпрессия	Воздух осушенный	\mathbf{M}^3	0,050000
	Проволока золотая 3Л999,9 0 0,01	КГ	0,000025
	Мадаполам	M	0,100000
1771	Спирт ректифицированный	Л	0,050000
7. Проверка после	Мадаполам	M	0,050000
термокомпрессии			
8. Проверка по па-	Мадаполам	M	0,050000
раметрам			

Таблица 2.14 Дополнительные сведения о материалах, приведенных в табл. 2.13

Наименование материала	Марка, размер, шифр	Единица измерения	Оптовая цена за единицу, у.е.
1	2	3	4
1. Трихлорэтилен	"чда"	КГ	0,30

2. Мадаполам отбел.	JV-JJ	M	0,70
3. Спирт этиловый ректи-	ГОСТ 18300-72	Л	1,20
фицированный		10)	
4. Вата медицинская	_	КГ	1,23
5. Марля медицинская	ГОСТ 9412-67	M	0,30
6. Проволока золотая	ГОСТ 7222-54	КГ	369,70
7. Азот газообразный	-10	M^3	0,90
8. Водород газообразный	2 1 VAL	M^3	0,04
9. Воздух осушенный	ФРО.059.01ТУ	M^3	0,02
10. Компаунд	K139-40	КГ	2,10

Окончание табл. 2.14

1	2	3	4
11. Перчатки резиновые	_	пар	0,30
12. Перчатки х/б	-	пар	0,80

Используемое оборудование

Таблица 2.15

Наименование, тип или модель оборудования	Занимаемая площадь, м ²	Потребляе- мая мощ- ность, кВт	Оптовая цена за еди- ницу, у.е.
1. Шкаф вытяжной 2Ш-НЖ	2,50	12,0	187,8
2. Шкаф сушильный 2В-151	1,25	5,0	243,0
3. Шкаф для хранения ШЗА-2	1,56	_	265,0
4. Печь конвейерная ЖК40-07	3,00	12,5	727,7
5. Установка микросварки "Контакт-1А"	1,70	6,0	727,7
6. Классификатор	142,00	1,0	909,0
7. Полуавтомат сварки Н-5А	2,25	15,0	1317,0
8. Стол монтажный СМ-2	1,15	0,5	60,9
9. Стол монтажный СМ-3	1,30	0,5	68,7
10. Стол монтажный СМ-4	1,50	1,0	87,8
11. Микроскоп МБС-1	_	1,0	273,7

Таблица 2.16 Используемые инструменты и приспособления

Наименование	Оптовая цена за единицу, у.е.	Годовой износ на операции, шт.		
1. Кусачки	0,60	1,00		
2. Пинцет	0,40	1,00		

3. Секундомер	10,90	1,50
4. Плитка электрическая	1,80	0,50
5. Кастрюля эмалированная	1,30	0,50
6. Стакан стеклянный	0,90	4,00
7. Кассета для приборов	0,60	0,30
8. Тара для кристаллов	0,03	0,50
9. Банка хозяйственная № 33	0,04	0,70
10. Шприц медицинский "Рекорд"	1,80	0,07
11. Ротаметр	3,20	0,50
12. Индикатор расхода	6,30	0,50
13. Ящик для испытаний	1,80	1,00

Таблица 2.17

Технологический процесс изготовления изделия № 2.5

Профессия рабочего		труда	времени гчу физ. мо-ч	BbIX0-	работ	Оборудование		Инструменты	
		Условия	Норма вре на тысячу ед., нормо- Процент в да годных		Разряд ра	Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Обезжиривание золочёной ножки 2. Сборка кристалла с ножкой	Тра- виль- щик Сбор- щик	Вред ные	2,747	100	3	Шкаф вытяжной 2Ш-НЖ Шкаф сушильный 2В-151 Стол монтажный Шкаф металлостеклянный Ш3А-2	1 1 1	Плитка электрическая Кастрюля эмалирован. Стакан стеклянный Секундомер Кассета Пинцет Тара для кристаллов Пинцет	2 1 2 1 20 1 25 7
						Стол монтажный СМ-4 Микроскоп МБС-1	7 7	Индикатор расхода	1
3. Напайка кристаллов	Опера- тор	Норм.	0,52	100	3	Печь конвейерная ЖК40-07 Стол монтажный СМ-2	1	Пинцет	2
4. Контроль после наладки	Кон- тролёр	Норм.	0,483	97,3	3	Стол монтажный СМ-3 Микроскоп МБС-1	2 2	Пинцет	2
5. Разгрузка кас-	Сбор-	Норм.	0,387	100	2	Стол монтажный СМ-2	1	Пинцет	2

сет после напайки	щик	MP				Шкаф для хранения ШЗА-2	1	Индикатор расхода	1
	$\langle \cdot \cdot \cdot \rangle$					Y I		Окончание табл	п. 2.17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Термокомпрессия	Сбор- щик	Норм.	6,013	100	5	Установка микросварки "Контакт 1А" Шкаф для хранения Ш3А-2	38	Пинцет Банка хозяйственная № 33 Индикатор расхода	38 38
7. Проверка после термокомпрессии	Кон- тролёр	Норм.	0,782	92,8	4	Стол монтажный Микроскоп МБС-1	7 7	Пинцет	7
8. Проверка по параметрам	Испы- татель	Норм.	1,685	88,2	4	Классификатор	4	Пинцет	4

Варианты изготовления изделия № 2.5

Таблица 2.17

	Вариан	т 1	Вариан	т 2	Вариан	т 3	Вариант 4		Вариан	т 5	Вариант 6	
№ опер.	Норма времени на ты- сячу физ. ед., нормо-ч	Процент вы- хода годных	Норма вре- мени на ты- сячу физ. ед., нормо-ч	Процент вы- хода годных	Норма вре- мени на ты- сячу физ. ед., нормо-ч	Процент вы- хода годных	Норма вре- мени на ты- сячу физ. ед., нормо-ч	Процент вы- хода годных	Норма времени на ты- сячу физ. ед., нормо-ч	Процент вы- хода годных	Норма вре- мени на ты- сячу физ. ед., нормо-ч	Процент вы- хода годных
1	0,30	100	0,35	100	0,50	100	0,40	100	0,30	100	0,40	100
2	2,50	100	2,65	100	2,00	100	2,60	100	2,20	100	2,50	100
3	0,40	100	0,50	100	0,50	100	0,40	100	0,30	100	0,40	100
4	0,35	90	0,35	95	0,30	92	0,60	95	0,40	97	0,50	93
5	0,30	100	0,40	100	0,20	100	0,30	100	0,30	100	0,40	100

I	6	4,00	100	3,00	100	2,00	100	1,50	100	3,50	100	2,80	100
I	7	0,50	90	0,55	92	0,30	85	0,40	90	0,50	93	0,60	95
	8	1,50	80	1,65	85	1,00	75	1,60	78	1,50	81	1,40	83

2.6. Транзистор ГТ322

Транзистор ГТ322 применяется при изготовлении радиоэлектронных изделий. Материалы, используемые при изготовлении транзистора, приведены в табл. 2.19. Используемое оборудование и инструмент представлены в табл. 2.20 и 2.21, технологический процесс изготовления транзистора — в табл. 2.22. Нормы времени выполнения операций и проценты выхода годных по вариантам приведены в табл. 2.23.

Таблица 2.19 Используемые материалы

Наименование материала, используемого при вы- полнении операций	Марка, размер, шифр	Ед. изм.	Норма на тысячу физ. ед.	Оптовая цена за единицу, у.е.
1. Германий	ГДГ-0,5/0,65	Γ	0,1	5,60
25%-й раствор NaOH	2 -	Л	39,8	0,02
Вода деионизированная	Я50.046.134	Л	1,4	0,04
2. Электрод коллектора	Я57.343.002	Γ	0,1	1,80
Электроды эмиттера и базы	Я57.343.002	Γ	0,1	1,85
3-4	_	_	_	
5. Мадаполам отбеленный	ГОСТ 7138-68	M	5,2	0,90
Магнитная маркировочная	ГОСТ 9313-66	ΜЛ	0,2	0,20
краска				
6. Перекись водорода H ₂ O ₂	_	Л	22,0	0,01
Бумага фильтровальная	ГОСТ 17076-66	шт.	2,0	0,02
Крем силиконовый	РТУ752-63	Л	40,4	0,16
Вода деионизированная	Я50.046.134	Л	1,4	0,04
7. Спирт этиловый	ТУ 3-66-65	Л	20,7	1,20
Плёнки полиэтиленовые	ГОСТ 10354-70	M	1,5	0,04
8. Марля медицинская	ГОСТ 9412-67	м ²	0,4	0,30
9. Аммиак водный	ГОСТ 3760-64	M^3	5,0	0,03
Вода деионизированная	Я50.046.134	Л	1,4	0,04
Силикагель	И50.029.000.001	Γ	4,0	0,03
Бумага фильтровальная	ГОСТ 17076-86	шт.	2,0	0,01
Глицерин	ГОСТ 6824-54	Л	0,8	0,90

<u>Примечание</u>. На 3-й и 4-й операциях материалы не используются, а только инструменты и печи ЖК40-07А.

Используемое оборудование

Наименование оборудования	Тип, модель	Занимаемая площадь, м ²	Потребляе- мая мощ- ность, кВт	Оптовая цена за еди- ницу, у.е.
1. Печь	ЖК40-07	3,00	12,50	727,7
2. Шкаф	2Ш-НЖ	2,50	12,00	187,8
3. Скрайбер	Алмаз	1,04	0,25	909,0
4. Шкаф	ЗШ-НЖ	4,00	1,50	273,7
5. Стол	ИО.200.015	1,50	1,00	60,5
6. Стол	CM-4	1,50	1,00	87,8
7. Шкаф	Др.М.136.012	1,00	_	98,0
8. Микроскоп	МБС-1	0,25	1,00	273,7

Таблица 2.21 Используемые инструменты и приспособления

	Оптовая цена	Годовой износ
Наименование	за единицу, у.е.	на операции, шт.
1. Секундомер ГОСТ 5072-72	12,70	0,50
2. Колба химическая ГОСТ 10394-63	0,70	1,00
3. Чашка ЧН100 ГОСТ 11232-65	0,04	4,20
4. Игла ручная № 3 ГОСТ 1170-65	0,01	12,00
5. Шприц МРТУ 42-528-67	0,07	6,00
6. Трафарет Я5М8.895.021	1,80	4,00
7. Кассета Я5.7800-4893	0,91	0,10
8. Приспособление для загрузки элек-	9,10	0,50
тропроводов		
9. Термометр ГОСТ 2853	0,70	0,60
10. Кисточка беличья	0,20	6,00
ТУ РСФСР 17-2848-69		
11. Пипетка тип 1 ГОСТ 1770-64	0,03	1,80
12. Кассета для вплавления	0,90	1,00
Я5.7800-4078		
13. Чашка стеклянная	0,50	1,00
14. Плита электрическая ГОСТ 306-59	1,90	0,50
15. Эксикатор 19а ГОСТ 6371-64	0,80	0,08
16. Пинцет МРТУ 4237-66	0,40	2,00

Технологический процесс изготовления изделия № 2.6

Наименование	ВИ	труда	времени гчу физ. мо-ч	BbIX0-	работ	Оборудован	Оборудование Инструменты		
операции	Профессия рабочего	Условия	Норма вре на тысячу ед., нормо-	Процент выхо- да годных	Разряд р	Наименова- ние	Кол-во	Наименование	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Освежение пластин	Тра- виль- щик	Вред ные	3,6	100	2	Шкаф 2Ш-НЖ	1	Секундомер ГОСТ 5072-71 Колба химическая ГОСТ 10394-63 Термометр ГОСТ 2853-59 Плита электрическая ГОСТ 306-59 Пинцет МРТУ 4237-66	1 1 1 1
2. Загрузка электродов эмиттера и базы	Сбор- щик	Норм.	16,2	100	4	Стол мон- тажный ИО.200.015 Микроскоп МБС-1	2	Чашка ЧН100 ГОСТ 11232-65 Игла ручная № 3 Шприц МРТУ 42-528-67 Трафарет Я5М8.895.021 Приспособление для загрузки электродов	2 2 2 2 2
		ΧT				y VIII		Кисточка беличья ТУ РСФСР 17-17-2848-69 Пипетка ГОСТ 1770-64 Эксикатор 19а ГОСТ 6371-64 Чашка стеклянная Пинцет МРТУ 4237-67	2 2 2 2 2

Окончание табл. 2.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Вплавление электродов эмит- тера и базы	Сбор- щик	Норм.	12,2	93	3	Печь ЖК40-07А	3	Кассета для вплавления	1
4. Контроль пла- стин после вплавления	Сбор- щик	Норм.	4,5	89	3	Стол ИО.200.015	1	Чашка ЧН100 ГОСТ 11232-65 Пинцет МРТУ 4237-66	1 1
5. Травление пластин и резка пластин на блоки	Тра- виль- щик	Вред	11,44	99	3	Шкаф 2Ш-НЖ Скрайбер "Алмаз" Стол мон- тажный СМ-3 Микроскоп МБС-1	1 1 1 1	Секундомер ГОСТ 5072-72 Колба химическая ГОСТ 10394-63 Чашка ЧН-100 ГОСТ 11232-65 Термометр ГОСТ 2853-59 Плитка электрическая ГОСТ 306-58 Пинцет МРТУ 4237-66 Чашка ЧН-100 ГОСТ 11332-65 Кисточка беличья Пинцет МРТУ 4237-66	1 1 1 1 1 1 1 1
6. Разбраковка пластин после резки	Сбор- щик	Норм.	19,9	98	3	Стол ИО.200.015	2	Игла ручная ГОСТ 1170-63 Шприц МРТУ 42-528-67 Кисточка беличья Эксикатор 19а ГОСТ 6371-64 Чашка стеклянная Пинцет МРТУ 4237-69	2 2 2 2 2 2 2
7. Освежение блока арматуры	Тра- виль- щик	Вред	4,0	100	2	Шкаф ЗШ-НЖ	1	Секундомер ГОСТ 5072-66 Колба химическая ГОСТ 10394-63 Термометр ГОСТ 2853-59 Плита электрическая ГОСТ 306-58 Пинцет МРТУ 4237-66	1 1 1 1 1

Варианты изготовления изделия № 2.6

	Вариан	т 1	Вариан	т 2	Вариант	г 3
№ опер.	Норма вре- мени на ты- сячу физ. ед., нормо-ч	Процент вы- хода годных	Норма вре- мени на ты- сячу физ. ед., нормо-ч	Процент вы- хода годных	Норма вре- мени на ты- сячу физ. ед., нормо-ч	Процент выхода год-
1	4,0	100	3,8	100	3,5	100
2	16,0	100	15,2	100	15,5	100
3	12,4	90	12,0	95	12,0	92
4	4,0	90	3,8	92	3,5	91
5	12,0	100	11,3	100	11,5	100
6	20,0	98	18,0	99	19,5	98
7	3,6	100	3,4	100	3,5	100

Окончание табл. 2.23

	Вариан	т 4	Вариан	Вариант 5 Ва		г 6
№ опер.	Норма времени на ты- сячу физ. ед., нормо-ч	Процент вы- хода годных	Норма времени на ты- сячу физ. ед., нормо-ч	Процент вы- хода годных	Норма вре- мени на ты- сячу физ. ед., нормо-ч	Процент выхода год-
1	4,0	100	4,0	100	3,5	100
2	16,0	100	15,0	100	16,0	100
3	12,0	92	11,5	90	13,5	93
4	3,5	90	3,0	95	4,5	94
5	11,5	100	10,0	100	11,5	100
6	18,0	98	20,0	99	15,0	97
7	3,8	100	3,0	100	4,0	100

2.7. Микросхема серии К155

Микросхема серии К155 применяется в производстве радиоэлектронной аппаратуры. Материалы и детали, используемые при изготовлении микросхемы, приведены в табл. 2.24 и 2.25. Используемые оборудование и инструмент представлены в табл. 2.26 и 2.27, технологический процесс изготовления мик-

росхемы – в табл. 2.28. Нормы времени выполнения операций и проценты выхода годных по вариантам приведены в табл. 2.29.

Таблица 2.24 Используемые материалы

Наименование материала, используемого при вы- полнении операций	Марка, размер, шифр	Ед. изм.	Норма на тысячу физ. ед.	Оптовая цена за единицу, у.е.
1	2	3	4	5
1. Клей ВК-32-200	MPTY 6-05-12- 14-69	КГ	0,016000	4,600
Ацетон "4"	ГОСТ 2603-71	КГ	0,030000	0,300
Спирт этиловый ректифи-	ГОСТ 18300-72	Л	0,020000	1,200
цированный				VIL
Салфетки бязевые	<u>_</u>	\mathbf{M}^2	0,145000	0,400
2. Бязь отбеленная арт.69	ГОСТ 11680-65	M ²	0,004100	0,600
3. Бязь отбеленная арт.69	ГОСТ 11680-65	\mathbf{M}^2	0,841000	0,600
Спирт этиловый ректифи- цированный	ГОСТ 18300-72	Л	0,020000	1,200
Золотая проволока	ГОСТ 7222-54	КГ	0,050000	369,700
4. Спирт этиловый ректи- фицированный	ГОСТ 18300-72	Л	0,007000	1,200
Бязь отбеленная арт.69	ГОСТ 11680-65	\mathbf{M}^2	0,004800	0,600
Вода деионизированная	_	Л	0,100000	0,005
5. Пресс-композиция К-81-39C	-	ΚΓ	0,500000	6,400
Салфетки бязевые	_	\mathbf{M}^2	0,143000	0,400
Спирт этиловый ректифи- цированный	ГОСТ 18300-72	Л	0,071000	1,200
Фильтры обеззоленые	ТУ 6-08-1678-72	пач.	0,170000	0,900
6. Краска белая маркиро-	СТУ 36-13-131-	КГ	0,000400	0,900
вочная	65		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,5 2 2
Ацетон "4"	ГОСТ 2603-71	КГ	0,010000	0,300
Бязь отбеленная арт.69	ГОСТ 11680-65	\mathbf{M}^2	0,030000	0,600
7. Азот технический, сорт 1	ГОСТ 9293-74	КГ	5,000000	0,040
8. Салфетки бязевые	- 110	м ²	0,003200	0,400
Вода деоинизированная	~ 1 <u>1</u> /\\\	\mathbf{M}^3	0,030000	0,005
9. Спирт этиловый ректи-	ГОСТ 18300-72	Л	0,003000	1,200
фицированный Салфетки бязевые	_	м ²	0,000460	0,400

Окончание табл. 2.24

1	2	3	4	5
10. Припой ПОССу-61-0,5	ГОСТ 1499-70	КГ	0,077000	14,000
Вода деионизированная	_	Л	10,000000	0,005
Глицериновый флюс	_	Л	0,020000	1,800
Бязь отбеленная арт.69	ГОСТ 11680-65	M^2	0,001000	0,600
Фольга А 95-м	ГОСТ 618-73	ΚΓ	0,000003	0,900
11. Бязь отбеленная арт. 69	ГОСТ 11680-65	м ²	0,001870	0,600
Спирт этиловый ректифи-	ГОСТ 18300-72	Л	0,003600	1,200
цированный)			

Используемые детали

Таблица 2.25

Наименование детали	Единица измерения	Оптовая цена за тысячу штук, у.е.
1. Кристалл	шт/1000	0,1
2. Рамка выводная	шт/1000	69,5
3. Ситалловая подложка	шт/1000	8,1

Таблица 2.26 Используемое оборудование

Наименование, тип или модель оборудования	Занимаемая площадь, м ²	Потребляе- мая мощ- ность, кВт	Оптовая цена за еди- ницу, у.е.
1	2	3	4
1. Камера тепла	2,89	5,50	2181,6
2. Микроскоп МБС-1	0,25	1,00	273,7
3. Установка ИКС	1,96	1,00	2811,9
4. Установка УЗС	0,99	0,20	1636,2
5. Пресс герметизации	1,35	8,00	6181,2
6. Установка для снятия облоя	0,84	0,30	1318,0
7. Камера холода	2,25	1,00	2427,0
8. Пресс вырубки проводов	1,80	5,00	3316,0
9. Пресс загибки выводов	1,65	1,50	1290,0
10. Полуавтомат маркировки ИМС	1,08	0,18	1668,0
11. ИИС-1Д	1,20	0,30	4450,0
12. ИИС-1М	1,20	0,50	4690,0

Окончание табл. 2.26

Таблица 2.27

		011011	
1	2	3	4
13. Установка приклейки си- талловой подложки и кристалла к рамке выводной	0,96	1,70	956,0
14. Приспособление для облу- жения выводов	1,43	5,00	96,0
15. Шкаф 2Ш-НЖ	2,50	12,00	187,8
16. Скафандр	0,25	0,03	118,0

Используемые инструменты

Наименование	Оптовая цена за единицу, у.е.	Годовой износ на операции, шт.
1. Скальпель	0,4	1
2. Пинцет	0,4	1
3. Штангенциркуль	0,9	2

Технологический процесс изготовления изделия № 2.7

		1							
Наименование	ВИ	труда	ремени ту физ. 10-ч	BbIX0-	работ	Оборудование		Инструменты	
операции	Профессия рабочего	Условия	Норма времени на тысячу физ. ед., нормо-ч	Процент в да годных Разряд ра(Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Приклейка ситалловой подложки и кристалла к рамке выводной, инфракрасная сушка арматуры	Сбор- щик	Вред ные	5,45	100	2	Микроскоп Скафандр Шкаф для хранения микро- схем	3 1 1	Пинцет	3
2. Разварка меж- соединений	Свар-	Вред ные	21,994	100	3	Шкаф для хранения ИМС	1	Пинцет	1
3. Контроль собранной арматуры, герметизация микросхем и маркировка оснований по типам микросхем	Мар- киров- щик	Вред ные	5,195	100	2	Стол бестумбовый Скафандр Микроскоп МБС-1 Пресс-герметизация Шкаф для хранения ИМС	2 2 2 1 1	Штангенциркуль Пинцет	2 1
4. Термоциклирование	Испы- татель	Норм.	0,262	100	2	Камера тепла Камера холода	1 1	TO	

Окончание табл. 2.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.Очистка выво-	Сбор-	Норм.	3,565	100	2	Установка для снятия облоя	2	Скальпель	2
дов от облоя. Вы-	щик					Стол бестумбовый	2		
рубка и загибка						Пресс вырубки выводов	2		
выводов						Пресс загибки выводов	1	712	
6. Горячее луже-	Лу-	Вред	0,614	96,7	2	Приспособление облужива-	1	Пинцет	1
ние корпуса мик-	диль-	ные				ния выводов	9	Скальпель	1
росхем	щик					Шкаф 2Ш-НЖ	1		
7. Измерение ди-	Испы-	Норм.	6,32	88,6		ИИС-1Д	3	Пинцет	3
намических па-	татель								
раметров									

Примечание. Суммарная трудоёмкость 44,95 нормо-ч на тысячу физических единиц.

Варианты изготовления изделия № 2.7

	Вариан	т 1	Вариан	т 2	Вариант 3		
№ опер.	Норма вре- мени на ты- сячу физ. ед., нормо-ч	Процент вы- хода годных	Норма вре- мени на ты- сячу физ. ед., нормо-ч	Процент вы- хода годных	Норма вре- мени на ты- сячу физ. ед., нормо-ч	Процент вы- хода годных	
1	6,1	100	6,5	100	7,5	100	
2	10,4	100	12,0	100	8,0	100	
3	4,8	100	5,8	100	6,5	100	
4	0,2	100	0,3	100	0,4	100	
5	3,5	100	3,4	100	3,5	100	
6	0,6	92	0,7	90	0,5	95	
7	6,0	70	5,3	60	5,5	80	

Окончание табл. 2.29

	Вариан	т 4	Вариан	т 5	Вариант 6		
№ опер.	Норма времени на ты- сячу физ. ед., нормо-ч	Процент вы- хода годных	Норма вре- мени на ты- сячу физ. ед., нормо-ч	Процент вы- хода годных	Норма вре- мени на ты- сячу физ. ед., нормо-ч	Процент вы- хода годных	
1	4,5	100	4,0	100	5,5	100	
2	10,0	100	15,0	100	12,0	100	
3	5,5	100	7,0	100	1,5	100	
4	0,3	100	0,5	100	0,3	100	
5		100	3,5	100	2,2	100	
6	3,2 0,5	91	0,5	95	0,6	91	
7	5,0	75	4,5	60	6,2	73	

2.8. Прибор ГТ610 СВЧ-диапазона

Материалы, используемые при изготовлении прибора, приведены в табл. 2.30. Используемое оборудование и инструмент представлены в табл. 2.31 и 2.32, технологический процесс изготовления прибора — в табл. 2.33. Нормы времени выполнения операций и проценты выхода годных по вариантам приведены в табл. 2.34.

Используемые материалы

Наименование материала, используемого при вы- полнении операций	Марка, размер, шифр	Ед. изм.	Норма на тысячу физ. ед.	Оптовая цена за единицу, у.е.
1. Бязь отбеленная	ГОСТ 11680-65	м ²	0,000008	0,60
2. Ацетон "чда"	A K-Tr	Л	0,250000	0,20
3. Воздух осушенный	дРО.059.01ТУ	M^3	0,004000	0,02
4. Спирт этиловый	ГОСТ 18300-72	Л	0,300000	1,20
5. Азот газообразный	ОСТ 11ПО.05	M^3	1,000000	0,36
6. Кислород газообразный	ОСТ 11ПО.04	м ³	1,000000	0,69
7. Эмаль КО-97 белая	Я50.028.524	КГ	0,040000	0,58
8. Толуол "чда"	ГОСТ 5789-69	КГ	0,020000	0,08
9. Крем силиконовый	РТУ 252-75	КΓ	0,100000	0,14
10. Вода деионизированная	дРО.029.00ТУ	\mathbf{M}^3	1,000000	0,01
11. Вата медицинская	_	КГ	0,020000	0,03
12. Мыло хозяйственное	_	КГ	0,000020	0,04
13. Спирт ректифицирован-	ТУ 6-09-71	Л	0,020000	0,18
ный				
14. Вода питьевая	-10	\mathbf{M}^3	1,000000	0,04
15. Клей СК-15	7 N - / N N	КГ	0,090000	1,10

Используемое оборудование

Гаолица	a 2.	31

Наименование, тип или модель оборудования	Занимаемая площадь, м ²	Потребляе- мая мощ- ность, кВт	Оптовая цена за еди- ницу, у.е.
1	2	3	4
1. Стол монтажный СМ-4	2,2		223,2
2. Установка посадки кристал- лов ЭМ-439A	8,0	0,80	5312,2
3. Установка кристаллов ЭМ-41	5,6	0,60	2997,3
4. Установка ультразвуковой сварки	3,5	1,30	1541,3
5. Установка перемотки проволоки	1,5	0,01	65,8
6. Электронный измеритель	1,5	0,01	242,4
7. Микроскоп МБС-1,2	1,0	0,01	727,8

Окончание табл. 2.31

1	2	3	4
8. Шкаф	1,5	25,00	136,3
9. Шкаф ШЗА-2	1,5	18,00	396,6
10. Шуп-термопара	_	0,01	7,2

Таблица 2.32 Используемые инструменты

Наименование	Оптовая цена за единицу, у.е.	Годовой износ на операции, шт.	
1. Пинцет	1,90	1,0	
2. Кисть беличья	0,30	48,0	
3. Лезвие	0,04	450,0	
4. Ротаметр	7,30	1,0	
5. Термометр	1,60	1,0	
6. Кассеты	2,10	1,0	
7. Часы механические	21,80	1,0	
8. Вилки ВЧ	0,40	1,0	
9. Присоска вакуумная	0,50	1,0	
10. Ванна для промывки инструмента	1,80	1,0	
11. Скальпель хирургический	1,20	2,0	
12. Мыло хозяйственное	0,20	48,0	
13. Перчатки х/б	0,25	48,0	

Таблица 2.33 Технологический процесс изготовления изделия № 2.8

Наименование операции	Профессия рабочего	Условия труда	Норма времени на тысячу физ. ед., нормо-ч	Процент выхо- да годных	Разряд работ	Оборудование Наименование	Кол-во	Инструменты Наименование	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Подготовка ножек к сборке	Тра- виль- щик	Вред-	4,66	100	2	СМ-4 Ванна	1 1	Пинцет Кисть	1 1
2. Посадка кристалла в корпус. Подготовка AC-проволоки к термокомпрессии	Сбор- щик	Вред-	17,37	99	3	ЭМ-415 ЭМ-438А Установка пайки и по- садки кристаллов СМ-4	3 3 1	Пинцет Лезвие Кисть Пинцет Ротаметр	3 3 1 1
3. Ультразвуковая сварка АС-выводов	Свар- щик	Норм.	16,5	100	5	УУЗС Установка перемотки	3	Кассета Ротаметр	6
4. Термообработка. Проверка ВАХ	Испы- татель	Норм.	3,48	100	3	Шкаф 2Ш-НЖ СМ-4 ЗИ-ВАХ	1 1 1	Термометр Часы Вилка ВЧ Пинцет	1 1 1 1
5. Нанесение эмали КО-97. Проверка собранной ножки по внешнему виду	Сбор- щик	Вред-	10,83	98,2	3	СМ-4 Микроскоп МБС-1	2 1	Микроскоп МБС-1 Пинцет Скальпель Присоска	2 1 1 1

Вариант 1

сячу физ. ед.,

4,5

16,0

15,5

3,5

11,0

6,0

7.0

нормо-ч

мени на ты-

Норма вре-

 N_{2} опер.

2

3

4

5

6

Процент вы-

100

98

100

90

97

100

100

хода годных

Вариант 2

сячу физ. ед.,

5,0

15,5

16,0

4,5

10,0

5,0

6,5

нормо-ч

мени на ты-

Норма вре-

Процент вы-

100

90

100

92

95

100

100

хода годных

Окончание табл. 2.33

1	2	3	4	- 5	6	7	8	9	10
6. Подготовка кры-	Сбор-	Вред-	6,0	100	3	Шкаф 2Ш-НЖ	1	Ванна	1
шек к герметизации.	щик	ные						Пинцет	1
Герметизация								Термометр	1
								Скальпель	1
	$A \wedge A$							Мыло	1
7. Температурное	Испы-	Норм.	7,17	100	3	Шкаф ШЗА-2	2	Tapa	1
циклирование	татель	_	\sim			Щуп	2	Перчатки х/б	2

Варианты изготовления изделия № 2.8

Процент вы-

100

99

100

91

93

100

100

хода годных

Вариант 4

н-омдон

Процент выхода годных

100

98

100

92

98

100

100

сячу физ. ед.,

4,3

14,5

14,2

3,0

11,0

5,0

6.0

100

мени на ты-

Норма вре-

сячу физ. ед.,

3,8

14,7

10,4

3,1

11,0

6,4

6,8

мени на ты-

Норма вре-

Вариант 3

н-омфон

сячу физ. ед.,

4,1

14,3

14,8

2,7

10,5

6,0

7,3

мени на ты-

Норма вре-

Вариант 5 Вариант 6 сячу физ. ед., Процент вы-Процент выхода годных мени на тыхода годных Норма врен-омфон н-омдон 100 100 3,5 95 16,0 96 16,5 100 100 91 4,0 88 99 10,0 95 100 6,0 100

6,0

100

Таблица 2.34

3. Объекты производства, исходные данные и технологические процессы производства продукции на МНПЛ

Для всех вариантов выполнения курсовой работы по данной теме необходимо принять: 1) режим работы линии двухсменный; 2) продолжительность рабочей смены 8 ч; 3) число рабочих дней в месяце 20, 21, 22; 4) потери времени на плановые ремонты оборудования 8-10%; 5) потери времени на наладку рабочих мест при смене партий предметов труда на линии $t_n = 10$ -20 мин; 6) коэффициент выполнения норм времени 1-1,2.

Наименование оборудования, используемого для обработки деталей, модель, габаритные размеры, установленная мощность, оптовая цена, нормы амортизации и категории ремонтной сложности — см. прил. 3 (Организация производства и управление предприятием: Метод. пособие для выполнения курс. работы. В 2 ч. Ч. 1: Комплексная автоматизация производства. — Мн.: БГУИР, 2003).

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 3.1. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций представлены в табл. 3.2.

Исходные данные

Таблица 3.1

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Кронштейн 1А	Прокат	Ст. А12-В	0,280	0,210	0,150	0,030
2. Кронштейн 1Б	Прокат	Ст. А12-В	0,285	0,215	0,150	0,030
3. Кронштейн 1В	Прокат	Ст. А12-В	0,240	0,185	0,150	0,030

Таблица 3.2 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Наименование	Разряд	Модель	Нор	ма времени (t _{шт}),	мин
операции	работы	оборудования	Кронштейн 1А	Кронштейн 1Б	Кронштейн 1В
1. Заготовительная	2	8Б66	7,0	7,1	6,0
2. Штамповочная	2	Пресс К2110Б	7,0	7,1	6,0
3. Токарная 1-я	3	1M65	7,0	7,0	6,0
4. Токарная 2-я	4	1M63M	7,1	7,1	6,1
5. Сверлильная	3	2H125	7,0	7,1	6,1
6. Фрезерная	3	6Р81Ш	13,9	14,1	12,0
7. Шлифовальная	4	3Γ71	7,0	7,2	6,0
8. Контрольная	5	НДР-1064	7,0	7,0	6,0
Итого	_	_	63,0	63,7	54,2

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 3.3. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций представлены в табл. 3.4.

Таблица 3.3

Исходные данные

Наименование детали	Вид заготовки	Материал (марка)	Норма расхода, кг	Чистый вес детали, кг	Оптовая цена 1 кг материала, у.е.	Оптовая цена 1 кг отходов, у.е.
1. Кронштейн 2Г	Прокат	Ст. А12-В	0,260	0,200	0,150	0,030
2. Кронштейн 2Д	Прокат	Ст. А12-В	0,290	0,220	0,150	0,030
3. Кронштейн 2Е	Прокат	Ст. А12-В	0,300	0,225	0,150	0,030

Таблица 3.4 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Наименование	Разряд	Модель	Нор	ма времени (t _{шт}),	мин
операции	работы	оборудования	Кронштейн 2Г	Кронштейн 2Д	Кронштейн 2Е
1. Заготовительная	2	8Б66	6,50	7,50	8,00
2. Штамповочная	2	Пресс К2110Б	6,50	7,50	8,00
3. Токарная 1-я	3	1M65	6,50	7,45	7,90
4. Токарная 2-я	4	1M63M	6,55	7,55	8,05
5. Сверлильная	3	2H125	6,51	7,50	8,00
6. Фрезерная	3	6Р81Ш	13,00	15,00	16,00
7. Шлифовальная	4	3Г71	6,50	7,50	8,05
8. Контрольная	5	НДР-1064	6,45	7,45	7,95
Итого	_	_	58,51	67,45	71,95

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 3.5. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций представлены в табл. 3.6.

Исходные данные

Таблица 3.5 е данные

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Кронштейн 3Ж	Прокат	Ст. А12-В	0,280	0,210	0,150	0,030
2. Кронштейн 33	Прокат	Ст. А12-В	0,240	0,185	0,150	0,030
3. Кронштейн 3И	Прокат	Ст. А12-В	0,290	0,220	0,150	0,030

Таблица 3.6 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Наименование	Разряд	Модель	Нор	ма времени (t _{шт}),	мин
операции	работы	оборудования	Кронштейн ЗЖ	Кронштейн 33	Кронштейн ЗИ
1. Заготовительная	2	8Б66	7,0	6,0	7,50
2. Штамповочная	2	Пресс К2110Б	7,0	6,0	7,50
3. Токарная 1-я	3	1M65	7,0	6,0	7,45
4. Токарная 2-я	4	1M63M	7,1	6,1	7,55
5. Сверлильная	3	2H125	7,0	6,1	7,50
6. Фрезерная	3	6Р81Ш	13,9	12,0	15,00
7. Шлифовальная	4	3Γ71	7,0	6,0	7,50
8. Контрольная	5	НДР-1064	7,0	6,0	7,45
Итого	_	_	63,0	54,2	64,75

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 3.7. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций представлены в табл. 3.8.

Таблица 3.7

Исходные данные

Наименование	Вид Материа		Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Кронштейн 4К	Прокат	Ст. А12-В	0,285	0,215	0,150	0,030
2. Кронштейн 4Л	Прокат	Ст. А12-В	0,260	0,200	0,150	0,030
3. Кронштейн 4М	Прокат	Ст. А12-В	0,300	0,225	0,150	0,030

Таблица 3.8 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Наименование	Разряд	Модель	Нор	ма времени (t _{шт}),	мин
операции	работы	оборудования	Кронштейн 4К	Кронштейн 4Л	Кронштейн 4М
1. Заготовительная	2	8Б66	7,1	6,50	8,00
2. Штамповочная	2	Пресс К2110Б	7,1	6,50	8,00
3. Токарная 1-я	3	1M65	7,0	6,50	7,90
4. Токарная 2-я	4	1M63M	7,1	6,55	8,05
5. Сверлильная	3	2H125	7,1	6,51	8,00
6. Фрезерная	3	6Р81Ш	14,1	13,00	16,00
7. Шлифовальная	4	3Γ71	7,2	6,50	8,05
8. Контрольная	5	НДР-1064	7,0	6,45	7,95
Итого	_	_	63,7	58,51	71,95

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 3.9. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций представлены в табл. 3.10.

Таблица 3.9

Исходные данные

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Шестерня 5А	Поковка	Ст. 45	0,20	0,10	0,100	0,025
2. Шестерня 5Б	Поковка	Ст. 45	0,25	0,12	0,100	0,025
3. Шестерня 5В	Поковка	Ст. 45	0,30	0,14	0,100	0,025

Таблица 3.10 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Наименование	Разряд	Модель	Нор	ма времени (t _{шт}),	мин
операции	работы	оборудования	Шестерня 5А	Шестерня 5Б	Шестерня 5В
1. Отрезная	2	8Б66	3,0	3,5	4,00
2. Токарная 1-я	3	1M65	9,0	11,0	12,00
3. Токарная 2-я	4	1M65	12,0	14,0	16,00
4. Токарная 3-я	5	1K62	12,0	14,2	15,87
5. Протяжная	2	7Б64	2,8	3,5	3,90
6. Зуборезная предварительная	4	6M10	12,0	10,5	12,00
7. Зуборезная окончательная	5	6M13K	3,0	3,5	4,00
8. Зубозакругляющая	5	5B830	3,0	3,5	4,00
9. Шлифовальная	4	3Γ71	6,0	7,0	8,10

10. Доводочная	5	3Б853	3,0	3,6	4,00
Итого	_ /	-	65,0	74,3	83,7

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 3.11. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций представлены в табл. 3.12.

Исходные данные

Таблица	3.	1	1
---------	----	---	---

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Шестерня 6Г	Поковка	Ст. 45	0,35	0,15	0,100	0,025
2. Шестерня 6Д	Поковка	Ст. 45	0,27	0,13	0,100	0,025
3. Шестерня 6Е	Поковка	Ст. 45	0,35	0,16	0,100	0,025

Таблица 3.12 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Наименование	Разряд	Модель	Норма времени (t _{шm}), мин				
операции	работы	оборудования	Шестерня 6Г	Шестерня 6Д	Шестерня 6Е		
1. Отрезная	2	8Б66	4,5	3,0	4,5		
2. Токарная 1-я	3	1M65	18,0	12,0	13,5		
3. Токарная 2-я	4	1M65	18,0	9,0	13,5		
4. Токарная 3-я	5	1K62	13,5	12,0	13,5		
5. Протяжная	2	7Б64	4,4	3,0	4,5		
6. Зуборезная предварительная	4	6M10	13,5	12,0	4,4		
7. Зуборезная окончательная	5	6M13K	4,4	3,1	9,1		

8. Зубозакругляющая	5	5B830	4,5	3,0	4,6
9. Шлифовальная	4	3Γ71	9,0	6,0	9,1
10. Доводочная	5	3Б853	4,5	3,1	4,6
Итого	1	1	94,3	66,2	85,6

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 3.13. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций представлены в табл. 3.14.

Исходные данные

T - C	2	1	,
т аолина		. І	

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Шестерня 7Ж	Поковка	Ст. 45	0,40	0,20	0,100	0,025
2. Шестерня 73	Поковка	Ст. 45	0,45	0,21	0,100	0,025
3. Шестерня 7И	Поковка	Ст. 45	0,48	0,25	0,100	0,025

Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Наименование	Разряд	Модель	Hорма времени (t_{uum}), мин				
операции	работы	оборудования	Шестерня 7Ж	Шестерня 73	Шестерня 7И		
1. Отрезная	2	8Б66	4,0	2,5	2,7		
2. Токарная 1-я	3	1M65	8,0	5,0	5,4		
3. Токарная 2-я	4	1M65	12,0	7,5	8,1		
4. Токарная 3-я	5	1K62	8,0	7,5	8,1		
5. Протяжная	2	7Б64	3,9	2,4	2,7		

Итого		- 1	59,7	39,9	43,10
10. Доводочная	5	3Б853	4,0	2,5	2,7
9. Шлифовальная	4	3Г71	3,9	2,4	2,6
8. Зубозакругляющая	5	5B830	3,9	2,6	2,7
7. Зуборезная окончательная	5	6M13K	4,0	2,5	2,7
6. Зуборезная предварительная	4	6M10	8,0	5,0	5,4

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 3.15. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций представлены в табл. 3.16.

Исходные данные

Таблица	3.1	5
---------	-----	---

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Шестерня 8К	Поковка	Ст. 45	0,50	0,30	0,100	0,025
2. Шестерня 8Л	Поковка	Ст. 45	0,54	0,31	0,100	0,025
3. Шестерня 8М	Поковка	Ст. 45	0,58	0,35	0,100	0,025

Таблица 3.16 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Наименование	Разряд	Модель	Hорма времени (t_{um}) , мин			
операции	работы	оборудования	Шестерня 8К	Шестерня 8Л	Шестерня 8М	
1. Отрезная	2	8Б66	4,2	4,40	4,60	
2. Токарная 1-я	3	1M65	8,4	8,85	9,20	
3. Токарная 2-я	4	1M65	12,6	13,20	13,80	

4. Токарная 3-я	5	1K62	12,6	13,20	13,76
5. Протяжная	2	7Б64	4,2	4,38	4,58
6. Зуборезная предварительная	4	6M10	8,4	8,76	9,18
7. Зуборезная окончательная	5	6M13K	4,2	4,38	4,57
8. Зубозакругляющая	5	5B830	4,3	4,38	4,60
9. Шлифовальная	4	3Г71	4,2	4,41	4,60
10. Доводочная	5	3Б853	4,2	4,40	4,61
Итого			67,30	70,36	73,50

Комплект изделий № 9

Перечень деталей, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, оптовая цена единицы продукции, коэффициент транспортно-заготовительных расходов приведены в табл. 3.17. Технологический процесс изготовления изделий, вид (модель) используемого оборудования и инструмента, нормы времени на выполнение операций представлены в табл. 3.18.

Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия

Наименование		Количество на одно изделие Трансформатор			Оптовая цена единицы	Коэффициент транспортно-
	изм.	9A	9Б	9B	продукции, у.е.	загот. расходов
1. Шпилька M3×3,5-0,01	шт.	2,000	2,000	2,000	0,025	1,05
2. Катушка	ШТ.	1,000	1,000	1,000	1,200	1,05
3. Скоба	ШТ.	1,000	1,000	1,000	0,035	1,05
4. Лента из жести (Ст. ГОСТ 750×1560)	M	0,100	0,150	0,200	0,050	1,05
5. Прокладка	ШТ.	2,000	2,000	2,000	0,040	1,05
6. Сердечник	шт.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,05
7. Рама	шт.	2,000	2,000	2,000	0,035	1,05
8. Клин	ШТ.	1,000	1,000	1,000	0,025	1,05

9. Провод ПЭВ-1-0,74	КГ	0,050	0,060	0,065	0,350	1,05
10. Провод ПЭВ-1-1,25	КГ	0,050	0,060	0,070	0,300	1,05
11. Шнур к/б 1,5	КГ	0,540	0,600	0,600	0,450	1,05
12. Бумага конд. ИП-63, ИП-50	КГ	0,020	0,020	0,020	0,395	1,05
13. Стеклолента изоляционная	КГ	0,100	0,100	0,100	0,900	1,05
14. Стеклоткань	\mathbf{M}^2	0,030	0,030	0,030	0,850	1,05
15. Бакелитовый лак	КГ	0,010	0,010	0,010	0,400	1,05
16. Припой ГОСТ 1499-54	КГ	0,006	0,006	0,006	1,600	1,05
17. Прочие (принять 35% от общ. суммы)			_	4-0)	_	_

Таблица 3.18 Технологический процесс изготовления изделий, оборудование и перечень инструмента

Наименование	Разряд	Обору-		Нормы времени по операциям, мин Трансформатор			
	работы	дование	Инструмент				
операции	раооты	дование		9A	9Б	9B	
1. Протереть магнитопровод	3	Конвейер	Тампон	0,65	0,70	0,75	
2. Вставить магнитопровод в катушку	3	Конвейер	Вручную	0,65	0,70	0,75	
3. Ленту из жести протянуть через ка-	4	Конвейер	Торцовый	0,65	0,70	0,74	
тушку и закрепить			ключ				
4. Сделать виток вокруг сердечника,	4	Конвейер	Вручную	0,66	0,71	0,75	
продеть через скобу					$\Lambda \Gamma$		
5. Замотать конец ленты в приспособле-	3	Конвейер	Вручную	0,67	0,71	0,76	
ние и затянуть							
6. Запаять место соединения ленты со	3	Конвейер	Эл. паяльник	0,65	0,70	0,75	
скобой							
7. Вставить клин между сердечником	2	Конвейер	Вручную	0,63	0,69	0,74	
8. Надеть скобу на прокладку	3	Конвейер	Вручную	0,64	0,69	0,75	
9. Повторить переход № 8	3	Конвейер	Вручную	0,64	0,69	0,75	

10. Наложить рамы на магнитопровод,	5	Конвейер	Отвёртка	0,67	0,71	0,76
подложить прокладки, наложить колод-	$\langle a \rangle$		10			
ки, закрепить шпильки						
11. Подвести выводы к контакту, срезать	4	Конвейер	Эл. нож,	1,30	1,40	1,51
изоляцию и залудить провод			эл. паяльник			
12. Закрепить выводы на контакты	4	Конвейер	Эл. паяльник	0,65	0,70	0,75
13. Уложить и запаять выводы	4	Конвейер	Вручную	0,65	0,70	0,74
14. Замаркировать трансформаторы	3	Конвейер	Эл. паяльник	0,65	0,70	0,74
15. Визуальный осмотр трансформатора	4	Конвейер	- (0,64	0,68	0,74
Итого				10,40	11,18	11,98

Комплект изделий № 10

Перечень деталей, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, оптовая цена единицы продукции, коэффициент транспортно-заготовительных расходов приведены в табл. 3.19. Технологический процесс изготовления изделий, вид (модель) используемого оборудования и инструмента, нормы времени на выполнение операций представлены в табл. 3.20.

Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия

Наименование	Ед. изм.		гво на одно ансформат		Оптовая цена единицы	Коэффициент транспортно-
	MSWI.	10Γ	10Д	10E	продукции, у.е.	загот. расходов
1. Шпилька M3×3,5-0,01	шт.	2,000	2,000	2,000	0,025	1,05
2. Катушка	шт.	3,000	3,000	3,000	1,200	1,05
3. Скоба	шт.	2,000	2,000	2,000	0,035	1,05
4. Лента из жести (Ст. ГОСТ 750×1560)	M	0,450	0,500	0,500	0,050	1,05
5. Прокладка	шт.	2,000	2,000	2,000	0,040	1,05
6. Сердечник	ШТ.	2,000	2,000	2,000	1,000	1,05

7. Рама	ШТ.	2,000	2,000	2,000	0,035	1,05
8. Клин	шт.	3,000	3,000	3,000	0,025	1,05
9. Провод ПЭВ-1-0,74	КГ	0,070	0,080	0,090	0,350	1,05
10. Провод ПЭВ-1-1,25	КГ	0,090	0,090	0,090	0,300	1,05
11. Шнур к/б 1,5	КГ	0,250	0,250	0,250	0,450	1,05
12. Бумага конд. ИП-63, ИП-50	КГ	0,030	0,030	0,030	0,395	1,05
13. Стеклолента изоляционная	КГ	0,600	0,600	0,600	0,900	1,05
14. Стеклоткань	\mathbf{M}^2	0,040	0,040	0,040	0,850	1,05
15. Бакелитовый лак	КГ	0,060	0,060	0,060	0,400	1,05
16. Припой ГОСТ 1499-54	КГ	0,008	0,008	0,008	1,600	1,05
17. Прочие (принять 35% от общ. суммы)	_	_	_	_	_	_

Таблица 3.20 Технологический процесс изготовления изделий, оборудование и перечень инструмента

Наименование	Ворран	Обору		Нормы врем	мени по опер	ациям, мин
	Разряд работы	Обору- дование	Инструмент	Трансформатор		
операции	раооты	дование		10Γ	10Д	10E
1. Протереть магнитопровод	3	Конвейер	Тампон	0,80	0,85	0,90
2. Вставить магнитопровод в катушку	3	Конвейер	Вручную	2,40	2,55	2,70
3. Ленту из жести протянуть через ка-	4	Конвейер	Торцовый	2,37	2,51	2,68
тушку и закрепить			ключ		$\Lambda \Gamma$	
4. Сделать виток вокруг сердечника,	4	Конвейер	Вручную	1,60	1,70	1,81
продеть через скобу						
5. Замотать конец ленты в приспособле-	3	Конвейер	Вручную	2,41	2,56	2,71
ние и затянуть						
6. Запаять место соединения ленты со	3	Конвейер	Эл. паяльник	1,60	1,68	1,75
скобой						
7. Вставить клин между сердечником	2	Конвейер	Вручную	1,57	1,65	1,76

8. Надеть скобу на прокладку	3	Конвейер	Вручную	1,60	1,70	1,80
9. Повторить переход № 8	3	Конвейер	Вручную	1,60	1,70	1,80
10. Наложить рамы на магнитопровод,	5	Конвейер	Отвёртка	0,80	0,85	0,90
подложить прокладки, наложить колод-						
ки, закрепить шпильки						
11. Подвести выводы к контакту, срезать	4	Конвейер	Эл. нож,	2,41	2,51	2,71
изоляцию и залудить провод		- T \/	эл. паяльник	\prec $\mid V \mid$		
12. Закрепить выводы на контакты	4	Конвейер	Эл. паяльник	1,60	1,70	1,80
13. Уложить и запаять выводы	4	Конвейер	Вручную	1,58	1,67	1,79
14. Замаркировать трансформаторы	3	Конвейер	Эл. паяльник	0,80	0,85	0,90
15. Визуальный осмотр трансформатора	4	Конвейер	_	0,78	0,84	0,88
Итого				23,92	25,32	26,89

Комплект изделий № 11

Перечень деталей, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, оптовая цена единицы продукции, коэффициент транспортно-заготовительных расходов приведены в табл. 3.21. Технологический процесс изготовления изделий, вид (модель) используемого оборудования и инструмента, нормы времени на выполнение операций представлены в табл. 3.22.

Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия

Наименование	Ед.		гво на одно ансформат	о изделие гор	Оптовая цена единицы	Коэффициент транспортно-
	изм.	11Ж	113	11И	продукции, у.е.	загот. расходов
1. Шпилька M3×3,5-0,01	шт.	2,000	2,000	2,000	0,025	1,05
2. Катушка	шт.	1,000	1,000	3,000	1,200	1,05
3. Скоба	шт.	1,000	1,000	2,000	0,035	1,05
4. Лента из жести (Ст. ГОСТ 750×1560)	M	0,100	0,200	0,500	0,050	1,05

			1			
5. Прокладка	ШТ.	2,000	2,000	2,000	0,040	1,05
6. Сердечник	шт.	1,000	1,000	2,000	1,000	1,05
7. Рама	шт.	2,000	2,000	2,000	0,035	1,05
8. Клин	шт.	1,000	1,000	3,000	0,025	1,05
9. Провод ПЭВ-1-0,74	КГ	0,050	0,065	0,080	0,350	1,05
10. Провод ПЭВ-1-1,25	КГ	0,050	0,070	0,090	0,300	1,05
11. Шнур к/б 1,5	КГ	0,540	0,600	0,250	0,450	1,05
12. Бумага конд. ИП-63, ИП-50	КГ	0,020	0,020	0,030	0,395	1,05
13. Стеклолента изоляционная	КГ	0,100	0,100	0,600	0,900	1,05
14. Стеклоткань	M^2	0,030	0,030	0,040	0,850	1,05
15. Бакелитовый лак	КГ	0,010	0,010	0,060	0,400	1,05
16. Припой ГОСТ 1499-54	КГ	0,006	0,006	0,008	1,600	1,05
17. Прочие (принять 35% от общ. суммы)	_			_	- TU	_

Таблица 3.22 Технологический процесс изготовления изделий, оборудование и перечень инструмента

Наименование	Разряд	Обору-	Инотрумонт	Нормы времени по операциям, мин			
операции	работы	дование	Инструмент	<u>11</u> Ж	рансформато 113	ор 11И	
1. Протереть магнитопровод	3	Конвейер	Тампон	0,65	0,75	0,85	
2. Вставить магнитопровод в катушку	3	Конвейер	Вручную	0,65	0,75	2,55	
3. Ленту из жести протянуть через ка-	4	Конвейер	Торцовый	0,65	0,74	2,51	
тушку и закрепить			ключ				
4. Сделать виток вокруг сердечника,	4	Конвейер	Вручную	0,66	0,75	1,70	
продеть через скобу			-				
5. Замотать конец ленты в приспособле-	3	Конвейер	Вручную	0,67	0,76	2,5	
ние и затянуть							

6. Запаять место соединения ленты со	3	Конвейер	Эл. паяльник	0,65	0,75	1,68
скобой			10			
7. Вставить клин между сердечником	2	Конвейер	Вручную	0,63	0,74	1,65
8. Надеть скобу на прокладку	3	Конвейер	Вручную	0,64	0,75	1,70
9. Повторить переход № 8	3	Конвейер	Вручную	0,64	0,75	1,70
10. Наложить рамы на магнитопровод,	5	Конвейер	Отвёртка	0,67	0,76	0,85
подложить прокладки, наложить колод-		< T \ / \		\sim $\mid V \mid$		
ки, закрепить шпильки						
11. Подвести выводы к контакту, срезать	4	Конвейер	Эл. нож,	1,30	1,51	2,51
изоляцию и залудить провод	10°		эл. паяльник			
12. Закрепить выводы на контакты	4	Конвейер	Эл. паяльник	0,65	0,75	1,70
13. Уложить и запаять выводы	4	Конвейер	Вручную	0,65	0,74	1,67
14. Замаркировать трансформаторы	3	Конвейер	Эл. паяльник	0,65	0,74	0,85
15. Визуальный осмотр трансформатора	4	Конвейер	_	0,64	0,74	0,84
Итого				10,40	11,98	25,32

Комплект изделий № 12

Перечень деталей, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, оптовая цена единицы продукции, коэффициент транспортно-заготовительных расходов приведены в табл. 3.23. Технологический процесс изготовления изделий, вид (модель) используемого оборудования и инструмента, нормы времени на выполнение операций представлены в табл. 3.24.

Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия

Наименование Ед. изм.		Количество на одно изделие			Оптовая цена	Коэффициент
		Tp	ансформат	гор	единицы	транспортно-
	MOM.	12К	12Л	12M	продукции, у.е.	загот. расходов
1. Шпилька M3×3,5-0,01	ШТ.	2,000	2,000	2,000	0,025	1,05

. 1,000 . 1,000 0,150 . 2,000	2,000 0,450	3,000 2,000 0,500	1,200 0,035 0,050	1,05 1,05
0,150	0,450			· ·
		0,500	0.050	1.05
. 2.000	• • • •		0,030	1,05
	2,000	2,000	0,040	1,05
. 1,000	2,000	2,000	1,000	1,05
. 2,000	2,000	2,000	0,035	1,05
. 1,000	3,000	3,000	0,025	1,05
0,060	0,070	0,090	0,350	1,05
0,060	0,090	0,090	0,300	1,05
0,800	0,250	0,250	0,450	1,05
0,020	0,030	0,030	0,395	1,05
0,100	0,600	0,600	0,900	1,05
0,030	0,040	0,040	0,850	1,05
0,010	0,060	0,060	0,400	1,05
0,006	0,008	0,008	1,600	1,05
$\sqrt{2}$	_		_	_
,	1,000 2,000 1,000 0,060 0,060 0,800 0,020 0,100 0,030 0,010	2,000 2,000 1,000 3,000 0,060 0,070 0,060 0,090 0,800 0,250 0,020 0,030 0,100 0,600 0,030 0,040 0,010 0,060	1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 3,000 3,000 0,060 0,070 0,090 0,060 0,090 0,090 0,800 0,250 0,250 0,020 0,030 0,030 0,030 0,600 0,600 0,030 0,040 0,040 0,010 0,060 0,060 0,010 0,060 0,060	1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 0,035 1,000 3,000 3,000 0,025 0,060 0,070 0,090 0,350 0,060 0,090 0,090 0,300 0,800 0,250 0,250 0,450 0,020 0,030 0,030 0,395 0,100 0,600 0,600 0,900 0,030 0,040 0,040 0,850 0,010 0,060 0,060 0,400

Таблица 3.24 Технологический процесс изготовления изделий, оборудование и перечень инструмента

Науманаранна	Розрад	Ofony		Нормы времени по операциям, мин			
Наименование	Разряд работы	Обору- дование	Инструмент	Трансформатор			
операции	раооты	дование		12К	12Л	12M	
1. Протереть магнитопровод	3	Конвейер	Тампон	0,70	0,80	0,90	
2. Вставить магнитопровод в катушку	3	Конвейер	Вручную	0,70	2,40	2,70	
3. Ленту из жести протянуть через ка-	4	Конвейер	Торцовый	0,70	2,37	2,68	
тушку и закрепить			ключ				
4. Сделать виток вокруг сердечника,	4	Конвейер	Вручную	0,71	1,60	1,81	
продеть через скобу							

5. Замотать конец ленты в приспособле-	3	Конвейер	Вручную	0,71	2,41	2,71
ние и затянуть	<u>4a)</u>					
6. Запаять место соединения ленты со	3	Конвейер	Эл. паяльник	0,70	1,60	1,75
скобой						
7. Вставить клин между сердечником	2	Конвейер	Вручную	0,69	1,57	1,76
8. Надеть скобу на прокладку	3	Конвейер	Вручную	0,69	1,60	1,80
9. Повторить переход № 8	3	Конвейер	Вручную	0,69	1,60	1,80
10. Наложить рамы на магнитопровод,	5	Конвейер	Отвёртка	0,71	0,80	0,90
подложить прокладки, наложить колод-						
ки, закрепить шпильки	102					
11. Подвести выводы к контакту, срезать	4	Конвейер	Эл. нож,	1,40	2,41	2,71
изоляцию и залудить провод			эл. паяльник			
12. Закрепить выводы на контакты	4	Конвейер	Эл. паяльник	0,70	1,60	1,80
13. Уложить и запаять выводы	4	Конвейер	Вручную	0,70	1,58	1,79
14. Замаркировать трансформаторы	3	Конвейер	Эл. паяльник	0,70	0,80	0,90
15. Визуальный осмотр трансформатора	4	Конвейер	- /	0,68	0,78	0,88
Итого	40)		10	11,18	23,92	26,89

Комплект изделий № 13

В комплект изделий № 13 входит изготовление блоков СВ различных типоразмеров.

Перечень изделий, материалов, оптовая цена материалов и реализуемых отходов представлены в табл. 3.25. Полуфабрикаты и комплектующие изделия, оптовая цена за единицу продукции, коэффициент транспортно-заготовительных расходов приведены в табл. 3.26. Технологический процесс изготовления изделий, вид (модель) используемого оборудования и инструмента, нормы времени на выполнение операций представлены в табл. 3.27.

Используемые материалы

	Ед.		Блок СВ-1		Блок СВ-2		CB-3	Оптовая це-	Оптовая це-
Наименование	изм.	Норма	Чистый	Норма	Чистый	Норма	Чистый	на 1 кг ма-	на 1 кг от-
	MSWI.	расхода	вес	расхода	вес	расхода	вес	териала, у.е.	ходов, у.е.
1. Гетинакс	КГ	0,100	0,08	0,150	0,12	0,170	0,13	0,45	0,10
2. Латунь	КГ	0,065	0,05	0,070	0,06	0,090	0,07	1,20	0,40

Примечание. Транспортно-заготовительные расходы принять 5-7% от стоимости.

Таблица 3.26

Полуфабрикаты и комплектующие изделия

~ 1 V \ L	Ед.	Количест	гво на одно	изделие	Оптовая цена	Коэффициент
Наименование		Блок	Блок	Блок	единицы	транспортно-
		CB-1	CB-2	CB-3	продукции, у.е.	загот. расходов
1. Двигатель	шт.	1,0	1,0	1,0	4,00; 4,50; 5,00	1,05
2. КПК	шт.	1,0	1,0	1,0	5,00; 6,00; 6,50	1,05
3. Антенна СВ	шт.	1,0	1,0	1,0	4,00; 5,00; 5,50	1,05
4. Монтажный провод	M	1,0	1,3	1,5	0,13	1,05
5. Намоточный провод	M	100,0	120,0	130,5	0,08	1,05

Таблица 3.27

Технологический процесс изготовления изделий, оборудование и перечень инструмента

Наименование	Разряд	Обору-	Инстру-	Нормы времени по операциям, ми		
операции	работы	дование	мент	Блок СВ-1	Блок СВ-2	Блок СВ-3
1	2	3	4	5	6	7

1. Укрепить двигатель на планке	4	Конвейер	Отвёртка	0,45	0,50	0,55
2. Установить и закрепить КПК и антенну	4	Конвейер	Отвёртка	0,45	0,50	0,55
на держателе						
3. Установить КПК на плату и антенну СВ	5	Конвейер	Отвёртка	0,44	0,48	0,54
4. Протянуть провода через отверстия в	3	Конвейер	Пинцет	0,45	0,50	0,55
держатель						
5. Свить нач. L_1 , L_2 и заправить на КПК	4	Конвейер	Пинцет	0,46	0,48	0,54
6. Заправить провод № 10 на лепестке и	4	Конвейер	Пинцет	0,44	0,50	0,55
запаять вместе с L_1 и L_2	\nearrow	1				
7. Свить концы L_1 , L_2 и заправить на КПК	3	Конвейер	Пинцет	0,45	0,51	0,56
8. Заправить провод № 9 на лепестке и	4	Конвейер	Паяльник	0,45	0,50	0,55
запаять вместе с L_1 и L_2						
9. Заправить вывод L_3 на лепестке КПК	3	Конвейер	Паяльник	0,44	0,49	0,54
10. Заправить провод № 7 на лепестке	4	Конвейер	Вручную	0,45	0,50	0,55
КПК и запаять вместе с L ₃	4	$\langle (V) \rangle$				
11. Заправить вывод L_4 на лепестке КПК	3	Конвейер	Вручную	0,44	0,48	0,55
12. Заправить вывод № 8 на лепестке КПК	4	Конвейер	Вручную,	0,45	0,50	0,54
и запаять вместе с L ₄			паяльник			
13. Заправить вывод конца L ₃ на держате-	4	Конвейер	Вручную,	0,45	0,50	0,55
ле и запаять			паяльник			
14. Заправить вывод начала L ₄ на держате-	4	Конвейер	Вручную,	0,45	0,51	0,56
ле и запаять		_ 1\/\	паяльник	< \		

	Окончан	ие таол. 3.27				
1	2	3	4	5	6	7
15. Запаять концы проводов на лепестках	4	Конвейер	Вручную,	0,90	1,00	1,11
			паяльник			

16. Контроль качества изготовителя	5	Конвейер	Вольтметр,	0,45	0,50	0,55
			ваттметр,			
			миллиампер			
Итого				7,62	8,45	9,34

Комплект изделий № 14

В комплект изделий № 14 входит изготовление блоков СВ различных типоразмеров.

Перечень изделий, материалов, оптовая цена материалов и реализуемых отходов представлены в табл. 3.28. Полуфабрикаты и комплектующие изделия, оптовая цена за единицу продукции, коэффициент транспортно-заготовительных расходов приведены в табл. 3.29. Технологический процесс изготовления изделий, вид (модель) используемого оборудования и инструмента, нормы времени на выполнение операций представлены в табл. 3.30.

Используемые материалы

Tr - ~	1	\sim
Таблица	1	- 7.
тистици	\sim	-

	Блон		CB-4	СВ-4 Блок СВ-5		Блок	CB-6	Оптовая це-	Оптовая це-
Наименование	Ед. изм.	Норма	Чистый	Норма	Чистый	Норма	Чистый	на 1 кг ма-	на 1 кг от-
	H3M1.	расхода	вес	расхода	вес	расхода	вес	териала, у.е.	ходов, у.е.
1. Гетинакс	КГ	0,100	0,08	0,170	0,13	0,200	0,15	0,45	0,10
2. Латунь	КГ	0,065	0,05	0,090	0,07	0,100	0,08	1,20	0,40

Примечание. Транспортно-заготовительные расходы принять 5-7% от стоимости.

Таблица 3.29 Полуфабрикаты и комплектующие изделия

0,08

1,05

	Ед.	Количест	гво на одн	о изделие	Оптовая цена	Коэффициент
Наименование	изм.	Блок	Блок	Блок	единицы	транспортно-
		CB-4	CB-5	CB-6	продукции, у.е.	загот. расходов
1. Двигатель	шт.	1,0	1,0	1,0	4,50; 5,00; 5,50	1,05
2. КПК	шт.	1,0	1,0	1,0	4,50; 5,00; 5,50	1,05
3. Антенна СВ	ШТ.	1,0	1,0	1,0	4,00; 5,00; 5,50	1,05
4. Монтажный провод	M	1,0	1,5	1,7	0,13	1,05

100,0

M

Таблица 3.30 Технологический процесс изготовления изделий, оборудование и перечень инструмента

130,5

140,0

Наименование	Разряд	Обору-	Инстру-	Нормы врег	мени по опер	ациям, мин
операции	работы	дование	мент	Блок СВ-4	Блок СВ-5	Блок СВ-6
1	2	3	4	5	6	7
1. Укрепить двигатель на планке	4	Конвейер	Отвёртка	0,45	0,55	0,60
2. Установить и закрепить КПК и антенну	4	Конвейер	Отвёртка	0,45	0,55	0,61
на держателе		< T W				
3. Установить КПК на плату и антенну СВ	5	Конвейер	Отвёртка	0,44	0,54	0,60
4. Протянуть провода через отверстия в	3	Конвейер	Пинцет	0,45	0,55	0,60
держатель						
5. Свить нач. L_1 , L_2 и заправить на КПК	4	Конвейер	Пинцет	0,46	0,54	0,59
6. Заправить провод № 10 на лепестке и	4	Конвейер	Пинцет	0,44	0,55	0,60
запаять вместе с L ₁ и L ₂						

5. Намоточный провод

7. Свить концы L_1 , L_2 и заправить на КПК	3	Конвейер	Пинцет	0,45	0,56	0,61
	2		107		Окончан	ие табл. 3.30
1	2	3	4	5	6	7
8. Заправить провод № 9 на лепестке и	4	Конвейер	Паяльник	0,45	0,55	0,60
запаять вместе с L_1 и L_2						
9. Заправить вывод L ₃ на лепестке КПК	3	Конвейер	Паяльник	0,44	0,54	0,59
10. Заправить провод № 7 на лепестке	4	Конвейер	Вручную	0,45	0,55	0,60
КПК и запаять вместе с L ₃				7		
11. Заправить вывод L ₄ на лепестке КПК	3	Конвейер	Вручную	0,44	0,55	0,60
12. Заправить вывод № 8 на лепестке КПК	4	Конвейер	Вручную,	0,45	0,54	0,58
и запаять вместе с L ₄			паяльник			
13. Заправить вывод конца L ₃ на держате-	4	Конвейер	Вручную,	0,45	0,55	0,60
ле и запаять			паяльник			
14. Заправить вывод начала L ₄ на держате-	4	Конвейер	Вручную,	0,45	0,56	0,61
ле и запаять			паяльник			
15. Запаять концы проводов на лепестках	4	Конвейер	Вручную,	0,90	1,11	1,21
	$\langle a \rangle$		паяльник			
16. Контроль качества изготовителя	5	Конвейер	Вольтметр,	0,45	0,55	0,60
			ваттметр,			
			миллиампер			
Итого		7		7,62	9,34	10,20

Комплект изделий № 15

В комплект изделий № 15 входит изготовление блоков СВ различных типоразмеров.

Перечень изделий, материалов, оптовая цена материалов и реализуемых отходов представлены в табл. 3.31. Полуфабрикаты и комплектующие изделия, оптовая цена за единицу продукции, коэффициент транспортно-

заготовительных расходов приведены в табл. 3.32. Технологический процесс изготовления изделий, вид (модель) используемого оборудования и инструмента, нормы времени на выполнение операций представлены в табл. 3.33.

Таблица 3.31

Используемые материалы

E-		Блок СВ-7		Блок СВ-8		Блок СВ-9		Оптовая це-	Оптовая це-
Наименование	Ед. изм.	Норма	Чистый	Норма	Чистый	Норма	Чистый	на 1 кг ма-	на 1 кг от-
	MSWI.	расхода	вес	расхода	вес	расхода	вес	териала, у.е.	ходов, у.е.
1. Гетинакс	КГ	0,150	0,12	0,170	0,13	0,200	0,15	0,45	0,10
2. Латунь	КГ	0,070	0,06	0,090	0,07	0,100	0,08	1,20	0,40

Примечание. Транспортно-заготовительные расходы принять 5-7% от стоимости.

Таблица 3.32 Полуфабрикаты и комплектующие изделия

	Ед.	Количест	гво на одно	о изделие	Оптовая цена	Коэффициент
Наименование		Блок	Блок	Блок	единицы про-	транспортно-
	изм.	CB-7	CB-8	CB-9	дукции, у.е.	загот. расходов
1. Двигатель	шт.	1,0	1,0	1,0	5,00; 5,50; 6,00	1,05
2. КПК	ШТ.	1,0	1,0	1,0	5,50; 6,00; 6,50	1,05
3. Антенна СВ	шт.	1,0	1,0	1,0	4,00; 5,00; 5,50	1,05
4. Монтажный провод	M	1,3	1,5	1,7	0,13	1,05
5. Намоточный провод	M	120,0	130,5	140,0	0,08	1,05

Таблица 3.33 Технологический процесс изготовления изделий, оборудование и перечень инструмента

Наименование	Разряд	Обору-	Инстру-	Нормы вре	мени по опер	ациям, мин
операции	работы	дование	мент	Блок СВ-7	Блок СВ-8	Блок СВ-9
1	2	3	4	5	6	7
1. Укрепить двигатель на планке	4	Конвейер	Отвёртка	0,50	0,55	0,60
V.		1		7 -	Окончан	ие табл. 3.33
1	2	3	4	5	6	7
2. Устан. и закр. КПК и антенну на держ.	4	Конвейер	Отвёртка	0,50	0,55	0,61
3. Установить КПК на плату и антенну СВ	5	Конвейер	Отвёртка	0,48	0,54	0,60
4. Протянуть провода через отверстия в	3	Конвейер	Пинцет	0,50	0,55	0,60
держатель					X L	
5. Свить нач. L_1 , L_2 и заправить на КПК	4	Конвейер	Пинцет	0,48	0,54	0,59
6. Заправить провод № 10 на лепестке и	4	Конвейер	Пинцет	0,50	0,55	0,60
запаять вместе с L_1 и L_2	\sim	2				
7. Свить концы L_1 , L_2 и заправить на КПК	3	Конвейер	Пинцет	0,51	0,56	0,61
8. Заправить провод № 9 на лепестке и за-	4	Конвейер	Паяльник	0,50	0,55	0,60
паять вместе с L_1 и L_2						
9. Заправить вывод L ₃ на лепестке КПК	3	Конвейер	Паяльник	0,49	0,54	0,59
10. Заправить провод № 7 на лепестке	4	Конвейер	Вручную	0,50	0,55	0,60
КПК и запаять вместе с L ₃		< 1 V				
11. Заправить вывод L ₄ на лепестке КПК	3	Конвейер	Вручную	0,48	0,55	0,60
12. Заправить вывод № 8 на лепестке КПК	4	Конвейер	Вручную,	0,50	0,54	0,58
и запаять вместе с L ₄			паяльник			
13. Заправить вывод конца L ₃ на держате-	4	Конвейер	Вручную,	0,50	0,55	0,60
ле и запаять			паяльник			

14. Заправить вывод начала L ₄ на держате-	4	Конвейер	Вручную,	0,51	0,56	0,61
ле и запаять			паяльник			
15. Запаять концы проводов на лепестках	4	Конвейер	Вручную,	1,00	1,11	1,21
			паяльник			
16. Контроль качества изготовителя	5	Конвейер	Вольтметр,	0,50	0,55	0,60
			ваттметр,		NP I	
			миллиампер	\prec $\mid V$		
Итого		ATT		8,45	9,34	10,20

4. Объекты производства, исходные данные и технологические процессы производства продукции на МППЛ

Для всех вариантов выполнения курсовой работы по данной теме необходимо принять: 1) режим работы линии двухсменный; 2) продолжительность рабочей смены 8 ч; 3) число рабочих дней в месяце 20, 21, 22; 4) потери времени на плановые ремонты оборудования 8-10%; 5) допустимый процент потерь времени на простои оборудования при смене партий предметов труда на линии $a_n = 2-8\%$; 6) коэффициент выполнения норм времени 1-1,05.

Наименование оборудования, используемого для обработки деталей, модель, габаритные размеры, установленная мощность, оптовая цена, нормы амортизации и категории ремонтной сложности — см. прил. 3 (Организация производства и управление предприятием: Метод. пособие для выполнения курс. работы. В 2 ч. Ч. 1: Комплексная автоматизация производства. — Мн.: БГУИР, 2003).

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 4.1. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций и переналадку оборудования представлены в табл. 4.2.

Исходные данные

Таблица 4.1

Таблица 4.2

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Деталь А111-340	Прокат	Ст. 45	3,3	2,7	0,100	0,025
2. Деталь Б111-341	Прокат	Ст. 45	6,8	5,0	0,100	0,025
3. Деталь В111-342	Прокат	Ст. 45	8,0	6,1	0,100	0,025

Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Наименование операции	Разряд	Модель	Hops Ho	Норма време- ни на перена-		
	работы	оборудования –	A111-340	менклатура дета Б111-341	B111-342	ладку $(t_{\scriptscriptstyle H})$, мин
Токарная 1-я	3	1А616П	3,10	3,20	6,25	20
Токарная 2-я	4	16Д20П	3,00	3,10	5,70	20
Фрезерная	4	6605	3,20	3,10	4,75	20
Сверлильная	4	2A135	3,00	2,90	6,15	20
Шлифовальная	5	3У10А	_	_	3,50	20
Итого		_	12,30	12,30	26,35	_
Месячная программа	_	_	1800	2400	3600	_
(N_i) , шт.					TAP	

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 4.3. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций и переналадку оборудования представлены в табл. 4.4.

Исходные данные

Таблица 4.3

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Деталь Г111-350	Прокат	Ст. 45	4,7	3,1	0,100	0,025
2. Деталь Д111-351	Поковка	Ст. 45х	5,9	3,6	0,125	0,027
3. Деталь Е111-352	Поковка	Ст. 45х	6,1	3,9	0,125	0,027

Таблица 4.4 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Наименование	Розран	Модель	Норг	ма времени (<i>t_{um}</i>),	, мин	Норма време-
	Разряд работы	оборудования -	Ho	ни на перена-		
операции	раооты	ооорудования	Γ111-350	Д111-351	E111-352	ладку (t_{H}) , мин
Токарная 1-я	3	1M63M	2,50	2,30	2,00	20
Токарная 2-я	3	16Б16Т	3,30	3,10	2,35	20
Фрезерная	4	6606	2,10	2,20	2,00	20
Сверлильная	5	2A85T	2,40	3,20	2,20	20
Шлифовальная	5	3A110B	3,20	2,70	2,70	20
Итого	_	_	13,50	13,50	11,25	_
Месячная программа	_	_	2000	2500	5500	_
(N_i) , шт.					A	

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 4.5. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций и переналадку оборудования представлены в табл. 4.6.

Исходные данные

Таблица 4.5

Таблица 4.6

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Деталь Ж111-360	Литьё	Ст. 45	5,7	3,5	0,100	0,025
2. Деталь 3111-361	Литьё	Ст. 45	4,3	2,7	0,100	0,025
3. Деталь И111-362	Литьё	Ст. 45	7,0	4,5	0,100	0,025

Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Наименование операции	Разряд Модель работы оборудования		Hop. Hos	Норма време- ни на перена-		
	раооты	оборудования -	Ж111-360	3111-361	И111-362	ладку (t_{H}) , мин
Токарная 1-я	4	1К62Д	2,00	0,45	1,34	15
Токарная 2-я	4	16Б16Т	2,40	0,24	0,76	15
Фрезерная	5	6605	2,20	0,50	1,24	15
Сверлильная	5	2A125	2,20	0,40	1,20	15
Шлифовальная	5	3У10В	3,10	0,30	0,40	15
Итого	_	_	11,90	1,89	4,94	_
Месячная программа	_	_	2000	4000	2400	_
(N_j) , iiit.			-1		A	

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 4.7. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций и переналадку оборудования представлены в табл. 4.8.

Исходные данные

Таблица 4.7

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Деталь К111-370	Поковка	Ст. 45х	4,5	2,9	0,125	0,027
2. Деталь Л111-371	Поковка	Ст. 45х	6,2	4,0	0,125	0,027
3. Деталь М111-372	Поковка	Ст. 45х	3,9	2,6	0,125	0,027

Таблица 4.8 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Цанманаранна	Розран Монон		Норм	мин	Норма време-	
Наименование	Разряд работы	Модель оборудования	Hon	менклатура дета	лей	ни на перена-
операции	раооты	ооорудования	К111-370	Л111-371	M111-372	ладку $(t_{\scriptscriptstyle H})$, мин
Токарная 1-я	4	1K62	3,20	2,70	6,90	15
Токарная 2-я	4	16K20	5,17	3,00	6,70	15
Фрезерная	5	6Γ608	2,90	3,00	3,40	15
Сверлильная	4	2H125	3,10	2,50	3,40	15
Шлифовальная	5	3У10А	3,00	2,70	3,30	15
Итого	_	_	17,37	13,90	23,70	_
Месячная программа	_	_	1000	2000	2400	_
(N_j) , шт.					AND	

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 4.9. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций и переналадку оборудования представлены в табл. 4.10.

Исходные данные

Таблица 4.9

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Деталь Н111-380	Прокат	Ст. 20-В	2,8	2,1	0,135	0,028
2. Деталь О111-381	Прокат	Ст. 20-В	5,2	3,4	0,135	0,028
3. Деталь П111-382	Прокат	Ст. 20-В	4,4	2,8	0,135	0,028

Таблица 4.10 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Наименование	Разряд Модель		Hope Hor	Норма време- ни на перена-		
операции	работы	оборудования -	H111-380	O111-381	П111-382	ладку $(t_{\scriptscriptstyle H})$, мин
Токарная 1-я	4	1А616П	4,30	4,25	6,90	20
Токарная 2-я	4	16K20	3,00	3,15	5,20	20
Фрезерная	4	6306	3,25	4,00	5,85	20
Сверлильная	4	2A125	2,30	2,00	4,00	20
Шлифовальная	4	3M151E	3,50	3,70	5,90	20
Итого	ı	_	16,35	17,10	27,85	_
Месячная программа	_	_	2000	2000	2000	_
(N_j) , шт.					ANP	

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 4.11. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций и переналадку оборудования представлены в табл. 4.12.

Исходные данные

Таблица 4.11

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Деталь Р111-390	Прокат	Ст. 10	7,2	4,5	0,130	0,025
2. Деталь С111-391	Прокат	Ст. 10	3,4	2,2	0,130	0,025
3. Деталь Т111-392	Прокат	Ст. А12-В	5,9	3,8	0,150	0,030

Таблица 4.12 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Наименование	Розран	Модель	Норм	ма времени (<i>t_{um}</i>),	, мин	Норма време-		
	Разряд работы	оборудования	Ho	Номенклатура деталей				
операции	раооты	ооорудования	P111-390	C111-391	T111-392	ладку (t_{H}) , мин		
Токарная 1-я	3	1K62	3,86	2,05	1,32	20		
Токарная 2-я	4	16Д20П	4,75	3,10	3,11	20		
Фрезерная	5	6606	3,65	3,33	2,00	20		
Сверлильная	4	2A135	5,00	3,25	2,13	20		
Шлифовальная	5	3У10В	5,00	4,75	2,94	20		
Итого	_	_	22,26	16,48	11,50	_		
Месячная программа	_	_	1800	2400	3600	_		
(N_i) , шт.					ANP			

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 4.13. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций и переналадку оборудования представлены в табл. 4.14.

Исходные данные

Таблица 4.13

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Деталь У111-400	Штамповка	Ст. 45	6,6	4,2	0,100	0,025
2. Деталь Ф111-401	Штамповка	Ст. 45	5,0	3,2	0,100	0,025
3. Деталь Х111-402	Штамповка	Ст. 45х	5,9	4,0	0,125	0,027

Таблица 4.14 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Цанионоронно	Реград Модолу		Норм	, мин	Норма време-	
Наименование	Разряд работы	Модель оборудования	Hon	менклатура дета	лей	ни на перена-
операции	раооты		У111-400	Ф111-401	X111-402	ладку $(t_{\scriptscriptstyle H})$, мин
Токарная 1-я	3	1К62Д	2,50	2,20	2,10	20
Токарная 2-я	4	16K20	2,70	2,30	2,50	20
Фрезерная	4	6Γ610	2,20	2,90	2,15	20
Сверлильная	4	2A85T	2,30	2,40	2,10	20
Шлифовальная	4	3A110B	2,30	4,20	6,13	20
Итого	_	_	12,00	14,00	14,98	_
Месячная программа	_	_	1000	2000	4000	_
(N_j) , шт.					ANP	

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 4.15. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций и переналадку оборудования представлены в табл. 4.16.

Исходные данные

Таблица 4.15

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Деталь Ц111-410	Прокат	Ст. 20-Т-В	2,9	2,0	0,140	0,028
2. Деталь Ч111-411	Прокат	Ст. А12	5,4	3,5	0,120	0,027
3. Деталь Ш111-412	Прокат	Ст. А12	7,1	4,6	0,120	0,027

Таблица 4.16 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Цанионоронно	Розрад	Монону	Норм	ма времени (<i>t_{шm}</i>),	мин	Норма време-
Наименование	Разряд работы	Модель	Hon	менклатура дета	лей	ни на перена-
операции	раооты	оборудования	Ц111-410	Ч111-411	Ш111-412	ладку $(t_{\scriptscriptstyle H})$, мин
Токарная 1-я	4	1M63M	5,00	1,24	3,18	15
Токарная 2-я	3	16Д20П	5,26	1,40	2,82	15
Фрезерная	4	6306	2,54	1,48	2,63	15
Сверлильная	4	2Г175Б	4,50	1,30	1,00	15
Шлифовальная	4	3M151E	1,72	0,52	0,66	15
Итого	_	_	19,02	5,94	10,29	_
Месячная программа	_	_	2000	4000	2400	_
(N_i) , шт.					AND	

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 4.17. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций и переналадку оборудования представлены в табл. 4.18.

Исходные данные

Таблица 4.17

Таблица 4.18

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
 Деталь Q111-420 	Прокат	Ст. 45х	5,5	3,8	0,125	0,027
2. Деталь W111-421	Прокат	Ст. 45х	6,0	4,1	0,125	0,027
3. Деталь R111-422	Прокат	Ст. 45х	8,1	5,2	0,125	0,027

Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Наименование	Разряд Модель		Hopi Ho	Норма времени на перена-		
операции	работы	оборудования -	Q111-420	W111-421	R111-422	ладку (t_{H}) , мин
Токарная 1-я	3	1M65	1,59	1,24	2,71	15
Токарная 2-я	3	16Б16Т	2,90	2,31	2,82	15
Фрезерная	4	6606	1,11	3,78	3,67	15
Сверлильная	4	2H125	1,29	2,75	4,14	15
Шлифовальная	5	3У10В	2,11	2,72	1,66	15
Итого	_	_	9,00	12,80	15,00	_
Месячная программа	_	_	4000	1800	4800	_
(N_i) , шт.			- 1		ANP	

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 4.19. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций и переналадку оборудования представлены в табл. 4.20.

Исходные данные

Таблица 4.19

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Деталь Ү111-430	Прокат	Ст. 10	2,7	1,8	0,130	0,025
2. Деталь U111-431	Прокат	Ст. 20-Т-В	3,8	2,5	0,140	0,028
3. Деталь I111-432	Прокат	Ст. А12-В	5,0	3,2	0,150	0,030

Таблица 4.20 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Наименование	Разряд Модель		Норм	, мин	Норма време-	
	Разряд работы	' '	Hon	ни на перена-		
операции	раооты	оборудования	Y111-430	U111-431	I111-432	ладку $(t_{\scriptscriptstyle H})$, мин
Токарная 1-я	4	1А616П	1,87	2,71	2,34	20
Токарная 2-я	3	16Б16Т	0,13	1,80	2,82	20
Фрезерная	4	6605	0,72	1,68	1,92	20
Сверлильная	3	2A125	0,73	1,13	1,32	20
Шлифовальная	5	3У10А	1,73	1,67	1,97	20
Итого	_	_	5,18	8,99	10,37	_
Месячная программа	_	_	2500	1500	2000	_
(N_i) , шт.					$-4\lambda P$	

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 4.21. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций и переналадку оборудования представлены в табл. 4.22.

Исходные данные

Таблица 4.21

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Деталь S111-440	Поковка	Ст. 10	7,3	4,7	0,130	0,025
2. Деталь D111-441	Поковка	Ст. А12	4,7	3,0	0,120	0,027
3. Деталь F111-442	Поковка	Ст. А12	6,0	4,1	0,120	0,027

Таблица 4.22 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Наименование	Разряд Модель — работы оборудования —		Hop Ho	Норма времени на перена-		
операции	раооты	оборудования –	S111-440	D111-441	F111-442	ладку $(t_{\scriptscriptstyle H})$, мин
Токарная 1-я	3	1M63M	1,57	3,71	1,85	20
Токарная 2-я	3	16К20	2,24	3,95	0,82	20
Фрезерная	4	6Γ610	0,25	2,68	1,01	20
Сверлильная	4	2A85T	1,92	2,93	0,32	20
Шлифовальная	4	3M151E	1,81	4,61	1,45	20
Итого	_	_	7,79	17,88	5,45	_
Месячная программа (N_i) , шт.	_	_	2800	2000	4000	-

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 4.23. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций и переналадку оборудования представлены в табл. 4.24.

Исходные данные

Таблица 4.23

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Деталь G111-450	Литьё	Ст. 20-В	5,8	3,6	0,135	0,028
2. Деталь L111-451	Литьё	Ст. 20-В	4,2	2,7	0,135	0,028
3. Деталь Z111-452	Литьё	Ст. 20-Т-В	3,3	2,1	0,140	0,028

Таблица 4.24 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Цанионоронно	Воррян Монон		Норм	, мин	Норма време-			
Наименование	Разряд работы	Модель	Hon	Номенклатура деталей				
операции	раооты	оборудования	G111-450	L111-451	Z111-452	ладку (t_{H}) , мин		
Токарная 1-я	4	1K62	3,48	3,71	1,96	20		
Токарная 2-я	4	16Б16Т	3,14	1,73	1,68	20		
Фрезерная	4	6Γ608	2,21	1,48	1,11	20		
Сверлильная	3	2H125	2,74	1,93	1,15	20		
Шлифовальная	5	3У10В	3,53	1,72	1,65	20		
Итого	_	_	15,10	10,57	7,55	_		
Месячная программа	_	_	1600	2400	8000	_		
(N_j) , шт.					-41			

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 4.25. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций и переналадку оборудования представлены в табл. 4.26

Исходные данные

Таблица 4.25

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Деталь Э111-460	Поковка	Ст. 45	4,9	3,1	0,100	0,025
2. Деталь Ю111-461	Поковка	Ст. 45	3,1	2,0	0,100	0,025
3. Деталь Я111-462	Поковка	Ст. 45	6,2	3,9	0,100	0,025

Таблица 4.26 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Наименование	Разряд	Модель	Норг	ма времени (t_{um}) ,	мин	Норма време-	
операции	т азряд работы	оборудования	Ho	лей	ни на перена-		
операции	раооты	ооорудования	Э111-460	Ю111-461	Я111-462	ладку (t_{H}) , мин	
Токарная 1-я	3	1К62Д	2,92	3,84	2,57	20	
Токарная 2-я	4	16Д20П	1,32	1,91	2,81	20	
Фрезерная	4	6605	2,56	2,12	1,32	20	
Сверлильная	3	2A135	2,70	2,39	2,57	20	
Шлифовальная	4	3M151E	2,70	2,43	2,93	20	
Итого	ı	_	12,20	12,69	12,20	_	
Месячная программа	_	_	2800	2000	2400	_	
(N_j) , шт.					XXP		

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 4.27. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций и переналадку оборудования представлены в табл. 4.28.

Исходные данные

Таблица 4.27

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
 Деталь Ё111-470 	Прокат	Ст. А12	5,3	3,4	0,120	0,027
2. Деталь Й111-471	Прокат	Ст. А12-В	7,9	5,0	0,150	0,030
3. Деталь V111-472	Прокат	Ст. А12-В	6,6	4,2	0,150	0,030

Таблица 4.28 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Помионования	Розред	Мододу	Hop	, мин	Норма време-	
Наименование	Разряд работы	Модель	Ho	ни на перена-		
операции	раооты	оборудования	Ë111-470	Й111-471	V111-472	ладку (t_{H}) , мин
Токарная 1-я	3	1M65	3,67	2,45	2,46	15
Токарная 2-я	4	16К20	2,14	1,91	3,40	15
Фрезерная	5	6606	2,87	1,31	3,42	15
Сверлильная	5	2A125	2,58	1,19	2,98	15
Шлифовальная	5	3A110B	3,97	0,97	2,97	15
Итого	_	_	15,23	7,83	15,23	_
Месячная программа	_	_	2800	5600	1600	_
(N_i) , шт.					ANP	

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 4.29. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций и переналадку оборудования представлены в табл. 4.30.

Исходные данные

Таблица 4.29

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Деталь N111-480	Прокат	Ст. 10	3,7	2,5	0,130	0,025
2. Деталь Ы111-481	Прокат	Ст. 10	4,2	2,9	0,130	0,025
3. Деталь @111-482	Прокат	Ст. 45	6,3	4,1	0,100	0,025

Таблица 4.30 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Цанионоронно	Розред	Монону	Норм	, мин	Норма време-	
Наименование	Разряд работы	Модель оборудования	Hon	ни на перена-		
операции	раооты	ооорудования	N111-480	Ы111-481	@111-482	ладку (t_{H}) , мин
Токарная 1-я	3	1M63M	1,12	0,23	1,69	20
Токарная 2-я	5	1А616П	1,26	1,41	1,52	20
Фрезерная	4	6Γ610	1,67	0,40	1,46	20
Сверлильная	4	2Г175Б	0,58	0,91	0,88	20
Шлифовальная	5	3У10В	0,97	1,03	1,92	20
Итого	_	_	5,60	3,98	7,47	_
Месячная программа	_	_	4000	1800	1500	_
(N_i) , шт.					$-4\lambda P$	

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 4.31. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования и нормы времени на выполнение операций и переналадку оборудования представлены в табл. 4.32.

Исходные данные

Таблица 4.31

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1. Деталь \$111-490	Литьё	Ст. 20-В	3,4	2,2	0,135	0,028
2. Деталь %111-491	Литьё	Ст. 20-В	6,1	3,9	0,135	0,028
3. Деталь &111-492	Литьё	Ст. 20-В	7,2	4,9	0,135	0,028

Таблица 4.32 Технологические процессы изготовления деталей и модели оборудования

Помионования	Розред	Мододу	Норм	, мин	Норма време-		
Наименование	Разряд работы	Модель оборудования	Hon	Номенклатура деталей			
операции	раооты	ооорудования	\$111-490	%111-491	&111-492	ладку (t_{H}) , мин	
Токарная 1-я	4	1M65	3,57	1,26	1,26	20	
Токарная 2-я	4	16Д20П	3,96	0,32	1,56	20	
Фрезерная	5	6Γ608	4,99	1,71	1,38	20	
Сверлильная	5	2A85T	4,09	0,82	0,64	20	
Шлифовальная	4	3У10А	3,45	1,03	1,43	20	
Итого	_	_	20,06	5,14	6,27	_	
Месячная программа	_	_	2000	8000	1600	_	
(N_i) , шт.					-41P		

5. Объекты производства, исходные данные и технологические процессы производства продукции на УСС

Для всех вариантов выполнения курсовой работы по данной теме необходимо принять: 1) режим работы участка двухсменный; 2) продолжительность рабочей смены 8 ч; 3) число рабочих дней в месяце 20, 21, 22; 4) потери времени на плановые ремонты рабочих мест 2-6%; 5) коэффициент выполнения норм времени 1-1,2.

В качестве рабочих мест использовать верстаки, монтажные столы, затраты на инструмент и приспособления принять в размере 25% от стоимости рабочих мест.

5.1. Шасси АТК

Веерная схема сборки шасси АТК представлена на рис. 5.1. Перечень материалов, используемых при изготовлении изделия, приведен в табл. 5.1, перечень комплектующих изделий и полуфабрикатов — в табл. 5.2. Технологический процесс сборки шасси АТК представлен в табл. 5.3. Дополнительные нормативные данные приведены в табл. 5.4. Нормы времени по вариантам представлены в табл. 5.5.




Рис. 5.1. Веерная схема сборки изделия № 5.1

Цена и норма расхода материалов для технологического процесса сборки изделия № 5.1

Наименова- ние и марка	Единица измере- ния	Норма расхода на 1 изделие	Оптовая цена за еди- ницу, у.е.	Примечание
1. Клей 88-11 2. Лак ЭП-730	КГ КГ	0,003 0,001	3,200 4,300	Нормы расхода – для первого варианта; для каждого после-
				дующего варианта расходы возрастают на 0,0005

Таблица 5.2 Цена и норма расхода комплектующих изделий и полуфабрикатов для технологического процесса сборки изделия № 5.1

Наименование	Кол-во на единицу изделия, шт.	Оптовая цена за единицу, у.е.
1. Корпус	1	0,320
2. Контакты	4	0,050
3. Пружина		0,136
4. Затыкатель	1	0,064
5. Тормозная колодка	2	0,050
6. Шайба	12	0,010
7. Заклёпка	4	0,014
8. Втулка	4	0,021
9. Кронштейн	1	0,017
10. Клавиша	4	0,014
11. Ось	4	0,110
12. Скоба	1	0,018
13. Гнездо	4	0,013
14. Угольник	2	0,015
15. Подшкальник	1	0,017
16. Панель	1	0,116
17. Ролик	2	0,110
18. Резистор МЛТ	1	0,136

Технологический процесс сборки изделия № 5.1

Содержание операции	Разряд работ	Подготови- тельно- заключи- тельное время, мин	Приспособ- ление, ин- струмент
1. Сборка переключателя: в стальной корпус вставляются контакты 1, 2, 3, 4, пружина и замыкатель, насаженный на ось. Затем контакты крепятся к корпусу и корпус закрывается	3	6	Плоскогуб- цы
2. Установка фиксатора: на краях шкалы закрепляются тормозные колодки с помощью шайб	3	6	Плоскогуб- цы
3. Установка клавиш (клавиши вставляются в углубление панели и приклеиваются)	2	6	Плоскогуб- цы, кисть
4. Сборка осей с подшкальниками: к подшкальникам на стойках крепятся оси	4	8	Пинцет, мо- лоток
5. Установка роликов: разметка оси и прикрепление роликов	3	6	Пинцет, кисть, плос- когубцы
6. Установка втулок с кронштейнами: крепление втулок к кронштейнам, закрепление кронштейнов на подшкальнике с помощью заклёпок	4	8	Плоскогуб- цы
7. Установка скобы на подшкальник	2	6	Отвёртка
8. Установка резистора на подшкальник	3	6	Отвёртка
9. Установка переключателя на подшкальник	4	8	Плоскогуб- цы
10. Сборка задней панели: в отверстия 1, 4, 6, 8 вклеиваются гнёзда	2	6	Пинцет, пневмопресс
11. Сборка панели с угольником	3	6	Плоскогуб- цы
12. Сборка шасси: подшкальник и задняя панель соединяются с угольниками	4	6	Плоскогуб- цы

Таблица 5.4 Дополнительные нормативные данные к технологическому процессу сборки изделия N = 5.1

Условные обозначения	Номера операций сборки	Сроки подачи сборочных элементов
АД	1, 2, 3	К 12-й операции
AC	4, 5, 6	К 10-й операции
АБ	7, 8, 9	К 10-й операции
AA	10, 11	К 12-й операции
A	12	

Таблица 5.5 Нормы времени на технологический процесс сборки изделия № 5.1 по вариантам, мин

			4					
№		Варианты						
опер.	1	2	3	4	5	6	7	8
1	4,7	5,0	5,3	5,7	6,0	4,4	4,1	4,0
2	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	4,0	3,7	3,6
3	4,4	4,7	5,0	5,3	5,6	4,1	3,8	3,7
4	4,1	4,4	4,7	5,0	5,3	3,8	3,5	3,4
5	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2	3,7	3,4	3,3
6	4,6	4,9	5,2	5,5	5,8	4,3	4,0	4,0
7	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	3,6	3,6	3,3
8	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	4,0	3,7	3,6
9	4,1	4,4	4,7	5,0	5,3	3,8	3,5	3,4
10	4,4	4,7	5,0	5,3	5,6	4,1	3,8	3,7
11	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	3,6	3,3	3,2
12	3,8	4,1	4,4	4,7	5,0	3,5	3,2	3,1

№	Варианты							
опер.	9	10	11	12	13	14	15	16
1	6,3	6,6	6,5	6,4	6,9	6,8	6,7	7,0
2	5,8	6,1	6,0	5,9	6,4	6,3	6,2	6,5
3	5,9	6,2	6,1	6,0	6,5	6,4	6,3	6,6
4	5,6	5,9	5,8	5,7	6,2	6,1	6,0	6,3
5	5,5	5,8	5,7	5,6	6,1	6,0	5,9	6,2
6	6,1	6,4	6,4	6,3	6,7	6,6	6,5	6,8
7	3,2	5,4	5,7	5,6	6,0	5,9	5,8	6,1
8	5,8	6,1	6,0	5,9	6,4	6,3	6,2	6,5
9	5,6	5,9	5,8	5,7	6,2	6,1	6,0	6,3
10	5,9	6,2	6,1	6,0	6,5	6,4	6,3	6,6
11	5,4	5,7	5,6	5,5	6,0	5,9	5,8	6,1
12	5,3	5,6	5,5	5,4	5,9	5,8	5,7	6,0

5.2. Шасси радиоприёмника

Веерная схема сборки шасси радиоприёмника представлена на рис. 5.2. Перечень комплектующих изделий и полуфабрикатов приведен в табл. 5.6, перечень материалов, используемых при изготовлении изделия, — в табл. 5.7. Технологический процесс сборки шасси радиоприёмника представлен в табл. 5.8. Дополнительные нормативные данные приведены в табл. 5.9. Нормы времени по вариантам представлены в табл. 5.10.




Рис. 5.2. Веерная схема сборки изделия № 5.2

Таблица 5.6 Цена и норма расхода комплектующих изделий и полуфабрикатов для технологического процесса сборки изделия № 5.2

Наименование	Кол-во на единицу изделия, шт.	Оптовая цена за единицу, у.е.	
1. Блок питания	1	7,270	
2. Блок УКВ	1	10,900	
3. Стойка блока УКВ	1	0,545	
4. Поворотный узел вер-	3	1,090	
ньерного устройства		0 -	
5. Ведущий узел вернь-	1	2,725	
ерного устройства			
6. Основание шасси		1,800	
7. КПЕ-3	1	3,630	
8. Скоба переноски	2	0,013	
9. Блок УНЧ	1	4,540	
10. Плата ВЧПЧ	1	5,450	
11. Блок КСДВ	1	13,630	
12. Индикатор настрой-	1	5,450	
ки			
13. Система подсвета	1	0,725	
шкалы		21VA	

Таблица 5.7 Цена и норма расхода материалов для технологического процесса сборки изделия № 5.2

Наименование	Единица измерения	Норма расхода на 1 изделие	Оптовая цена за единицу, у.е.
1	2	3	4
1. Шарнир	ШТ.	4	0,027
2. Винт	ШТ.	3	0,010
3. Стойка	шт.	1	0,036
4. Винт	шт.	2	0,014
5. Винт	шт.	3	0,009
6. Скоба	ШТ.	2	0,010
7. Винт	ШТ.	4	0,009
8. Винт	шт.	3	0,014
9. Крышка	шт.	1	0,010
10. Винт	шт.	3	0,013

Окончание табл. 5.7

		O	Roll latine 14031. 3.7
1	2	3	4
11. Лампочка	ШТ.	1	0,045
12. Винт	ШТ.	1	0,014
13. Шайба	ШТ.	2	0,045
14. Провод	M	2	0,045
15. Провод	M	29	0,045
16. Винт	ШТ.	3	0,010
17. Провод	M	17	0,036
18. Нить	M	1	0,010
19. Стрелка	ШТ.	1	0,014
20. Краска	Γ	80	0,136
21. Винт	ШТ.	8	0,014
22. Винт	ШТ.	1	0,010
23. Шайба	ШТ.	1	0,009
24. Припой	ΚΓ	0,05	1,362
25. Канифоль	КГ	0,02	0,726
26. Спирт	ΚΓ	0,04	9,085

Таблица 5.8 Технологический процесс сборки изделия № 5.2

Содержание операции	Разряд работ	Подготови- тельно- заключи- тельное время, мин	Приспособ- ление, ин- струмент, оборудова- ние
1	2	3	4
1. Набить номер на основание шасси	2	6	Пн/штамп
2. Установить шарниры верньерного устройства на основание и запрессовать их	2	6	Пн/пресс
3. Установить КРЕ с креплением тремя винтами	2	3	Пн/отвёртка
4. Закрепить стойку блока УКВ вин- тами	2	5	Пн/отвёртка
5. Установить блок УКВ и закрепить винтами	2	5	Пн/отвёртка
6. Укрепить скобы переноски винтами	2	5	Пн/отвёртка
7. Установить блок УНЧ и закрепить	2	4	Пн/отвёртка

его винтами			KYY
		Око	нчание табл. 5.8
1	2	3	4
8. Собрать и установить отсек питания с креплением винтами	3	4	Пн/отвёртка
9. Установить лампочку подсветки шкалы	3	4	Пинцет
10. Установить блок ВЧПЧ с креплением его винтом	2	4	Пн/отвёртка
11. Разнести провода отсека и блока УНЧ	2	4	Пинцет
12. Крепить провода на лепестках блока УКВ обжатием	2	4	Пинцет
13. Припаять провод к лепестку (оба конца)	4	4	Электропа- яльник
14. Установить блок КСДВ с закреплением его винтами	3	4	Электроот- вёртка
15. Припаять провод к лепестку (оба конца)	4	4	Электропа- яльник
16. Собрать верньерное устройство	4	4	Пинцет, ку- сачки
17. Настроить верньерное устройство и установить стрелку-указатель	3	4	Пинцет
18. Зафиксировать отдельные узлы с нанесением краски	2	4	Кисть
19. Окончательно закрепить блоки	2	4	Пн/отвёртка
20. Осмотреть качество сборки и установить мелкие дефекты сборки	5	4	Пинцет, ку- сачки, от- вёртка, паяльник

Таблица 5.9 Дополнительные нормативные данные к технологическому процессу сборки изделия № 5.2

Условные обозначения	Номера операций сборки	Сроки подачи сборочных элементов
Д	1, 2, 3	К 12-й операции
Γ	4, 5, 6, 7	К 14-й операции
В	8, 9, 10, 11	К 15-й операции
Б	12, 13, 14, 15	К 16-й операции

A	16, 17, 18, 19, 20	- XX

Таблица 5.10 Нормы времени на технологический процесс сборки изделия № 5.2 по вариантам, мин

N₂		Варианты													
опер.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
4	0,2	0,1	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
5	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
6	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
8	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
9	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
10	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
11	0,2	0,1	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
12	3,0	2,0	1,0	4,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3
13	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
14	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	4,8	4,9	5,0	4,3	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,2
15	0,7	0,6	0,5	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,0	1,5	1,3	0,9	1,0
16	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1
17	0,2	0,1	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
18	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1
19	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
20	3,0	3,1	3,2	3,3	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5

5.3. Печатная плата П4

Веерная схема сборки печатной платы П4 представлена на рис. 5.3. Перечень комплектующих изделий и полуфабрикатов приведен в табл. 5.11, перечень материалов, используемых при изготовлении изделия, — в табл. 5.12. Технологический процесс сборки печатной платы П4 представлен в табл. 5.13. Дополнительные нормативные данные приведены в табл. 5.14. Нормы времени по вариантам представлены в табл. 5.15.




Рис. 5.3. Веерная схема сборки изделия № 5.3

Таблица 5.11 Цена и норма расхода комплектующих изделий и полуфабрикатов для технологического процесса сборки изделия \mathfrak{N} 5.3

Узлы и ,	детали	Кол-во на единицу	Оптовая цена за
Наименование	Обозначение	изделия, шт.	единицу, у.е.
1. Прокладка	1	6	0,009
2. Винт	M3×10	6	0,010
3. Резистор	МЛТ-0,25	8	0,436
4. Диод	Д18	2	1,327
5. Диод	Д104	3	1,018
6. Лампа	6Ж1П	2	2,400
7. Лампа	6Ф5П	1-	2,454
8. Конденсатор	КМ-6	16	1,045
9. Ламповая па-	_	3	1,450
нель		<i>Y</i>	
10. ФПЧ	_	3	0,540

Таблица 5.12 Цена и норма расхода материалов для технологического процесса сборки изделия № 5.3

Наименование	Обозначение	Единица измерения	Норма рас- хода на 1 изделие	Оптовая цена за еди- ницу, у.е.
Припой	ПОС-40	КГ	0,012	1,090
Флюс	КЭСТУ054-063	КГ	0,004	0,545
Лак	УР-231	КГ	0,010	1,181
Бензоспиртовой	-	КГ	0,010	0,472
раствор				

Стеклотекстолит –	КГ	0,030	0,336
-------------------	----	-------	-------

Таблица 5.13

Технологический процесс сборки изделия № 5.3

Содержание операции	Разряд работ	Подготови- тельно- заключи- тельное время, мин	Приспособ- ление, ин- струмент, оборудова- ние
1. Распаковать три ламповые панели	2	4	_
2. Установить в плату три ламповые панели и закрепить, разжав зажим	4	4	Отвёртка
3. Сформовать и обрезать выводы восьми резисторов и пяти диодов	5	4	Приспособл. для гибки
4. Установить в плату ФПЧ-1 в сборе	5	4	Ключ торц.
5. Установить в плату ФПЧ-2 в сборе	5	4	Ключ торц.
6. Установить в плату ФПЧ-3 в сборе	3	4	Ключ торц.
7. Установить три шаблона в ламповые панели	4	4	_
8. Сформовать и обрезать выводы 16 конденсаторов	3	4	Приспособл. для гибки
9. Установить плату ПЧ в кассету	3	4	41U
10. Вставить в соответствующее отверстие диоды Д1 – Д5	4	4	Пинцет
11. Вставить в соответствующее отверстие конденсаторы C1 – C16	3	3	Пинцет
12. Вставить в соответствующее отверстие резисторы P1 – P8	4	3	Пинцет
13. Нанести кистью флюс на плату со стороны печатных проводников	4	3	Кисть 10, флюс КТС
14. Провести пайку платы на установке	5	3	Уст. "Волна"
15. Освободить плату, развернув зажимы кассеты	4	3	_
16. Вынуть три шаблона из ламповых панелей	4	3	-
17. Проверить качество паек и при необходимости допаять вручную	5	4	Паяльник
18. Промыть плату бензоспиртовым раствором	3	4	Кисть 10
19. Резьбовые соединения закрепить нейтрально	3	4	Кисть 3

Таблица 5.14 Дополнительные нормативные данные к технологическому процессу сборки изделия № 5.3

Условные обозначения	Номера операций сборки	Сроки подачи сборочных элементов
Е	1, 2, 3	К 7-й операции
Д	4, 5, 6	К 8-й операции
Γ	7, 8, 9	К 16-й операции
В	10, 11, 12	К 17-й операции
Б	13, 14, 15	К 18-й операции
A	16, 17, 18, 19	

Таблица 5.15 Нормы времени на технологический процесс сборки изделия № 5.3 по вариантам, мин

NC.		Варианты													
№			1		1					1		ı	ı	1	1
опер.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2,2	2,1	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
2	2,5	2,6	2,7	2,8	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1	2,2
3	2.2	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1
4	2,1	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
5	2,1	1,6	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,0
6	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	1,8	1,9	2,0	2,1	1,6	1,5	1,4	1,8
7	1,6	1,7	1,8	2,0	1,9	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,8	1,3	1,7
8	2,6	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	2,1	2,2	2,3	2,6	2,4	2,5
9	1,6	1,5	1,4	1,3	1,1	1,2	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
10	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,1	2,0	1,8	1,9
11	2,5	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7
12	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
13	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,8	2,9	3,0	1,6	1,7	1,8
14	2,7	2,5	2,4	2,3	2,1	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
15	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	1,1	1,2	1,3	1,4
16	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	1,8	1,7	1,6	1,5	2,0	2,1	2,2	2,3
17	2,6	2,3	2,4	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	3,0	3,1	3,2	3,3	2,9
18	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
19	1,6	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6

5.4. Электродвигатель

Веерная схема сборки электродвигателя представлена на рис. 5.4. Перечень комплектующих изделий и полуфабрикатов приведен в табл. 5.16, перечень материалов, используемых при изготовлении изделия, — в табл. 5.17. Технологический процесс сборки электродвигателя представлен в табл. 5.18. Дополнительные нормативные данные приведены в табл. 5.19. Нормы времени по вариантам представлены в табл. 5.20.




Рис. 5.4. Структурная схема сборки изделия № 5.4

Таблица 5.16 Цена и норма расхода комплектующих изделий и полуфабрикатов для технологического процесса сборки изделия № 5.4

Наименование	Кол-во на единицу изделия, шт.	Оптовая цена за единицу, у.е.
1. Катушка	1	7,000
2. Корпус	1	5,000
3. Шток	1	1,200
4. Втулка направляющая	1	0,500
5. Якорь	1	2,400
6. Кольцо-оправка	1	0,300
7. Крышка	1	0,100
8. Плата	1	1,200

Таблица 5.17 Цена и норма расхода материалов для технологического процесса сборки изделия № 5.4

Наименова- ние и марка	Единица измере- ния	Норма расхода на 1 изделие	Оптовая цена за еди- ницу, у.е.	Примечание
1. Канифоль	КГ	0,005	0,320	Нормы расхода – для
2. Припой	КГ	0,003	1,362	первого варианта;
3. Спирт	Л	0,005	1,200	для каждого после-

4. Вата	КГ	0,005	1,230	дующего варианта
V X				расходы возрастают
2				на 0,0005

Таблица 5.18

Технологический процесс сборки изделия № 5.4

Содержание операции	Разряд работ	Подготови- тельно- заключи- тельное время, мин	Приспособ- ление, ин- струмент, оборудова- ние
1. Подготовительная	2	5	Просечка, молоток
2. Сборка катушки и штока	2	5	_
3. Сборка якоря	2	5	Ручной пресс, штан- генциркуль
4. Регулировка зазора, установка крышки	2	6	Отвёртка
5. Проверка хода якоря, усилия трогания ЭМ	3	5	Приспособ- ление ПЦ-2
6. Установка платы	4	5	Отвёртка
7. Распайка колодки	4	5	Пинцет, паяльник
8. Контрольная	3	6	Клеймо ОТК

Таблица 5.19 Дополнительные нормативные данные к технологическому процессу сборки изделия N = 5.4

Условные обозначения	Номера операций сборки	Сроки подачи сборочнь элементов		
В	1, 2	К 6-й операции		
Б	3, 4, 5	К 7-й операции		
A	6, 7, 8			

No	Варианты							
опер.	1	2	3	4	5	6	7	8
1	13,0	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	14,0	15,0
2	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
3	10,0	11,5	12,0	14,0	13,0	11,0	12,0	15,0
4	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
6	3,0	2,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
7	3,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
8	7,0	6,0	8,0	9,0	10,0	11,0	6,0	8,0

Окончание табл. 5.20

No	Варианты							
опер.	9	10	11	<u> 12</u>	13	14	15	
1	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	
2	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	
3	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	
4	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	
5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	
6	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	
7	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	
8	9,0	11,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	

5.5. Инженерный пульт управления К ЕС-1035

Веерная схема сборки инженерного пульта управления К ЕС-1035 представлена на рис. 5.5. Перечень материалов, используемых при изготовлении изделия, приведен в табл. 5.21, перечень комплектующих изделий и полуфабрикатов — в табл. 5.22. Технологический процесс сборки инженерного пульта управления К ЕС-1035 представлен в табл. 5.23. Дополнительные нормативные данные приведены в табл. 5.24. Нормы времени по вариантам представлены в табл. 5.25.




Рис. 5.5. Структурная схема сборки изделия № 5.5

Таблица 5.21 Цена и норма расхода материалов для технологического процесса сборки изделия \mathbb{N}_2 5.5

Наименова- ние и марка	Единица измере- ния	Норма расхода на 1 изделие	Оптовая цена за еди- ницу, у.е.	Примечание
1. Канифоль	КГ	0,005	0,320	Нормы расхода – для
2. Припой	КГ	0,003	1,362	первого варианта;
3. Спирт	Л	0,005	1,200	для каждого после-
4. Вата	КГ	0,005	1,230	дующего варианта
TIF		_17/	P	расходы возрастают на 0,0005

Таблица 5.22 Цена и норма расхода комплектующих изделий и полуфабрикатов для технологического процесса сборки изделия № 5.5

Наименование	Кол-во на единицу изделия, шт.	Оптовая цена за единицу, у.е.		
1. Тумблер	6	0,736		
2. Клавиша	6	0,057		
3. Фальшпанель	1	0,049		
4. Громкоговоритель 1ГД-36	1	1,272		
5. Фонарь индикации	10	0,190		
6. Жгут	4	0,218		
7. Шина	1	0,436		
8. Барабан Б1	1	1,181		
9. Барабан Б2	1	1,090		

Технологический процесс сборки изделия № 5.5

C	Разряд	Ној врем	рма иени	Приспособ- ление, ин-
Содержание операции	работ	Т _{шт} , мин	Т _{п.3} ,	струмент, оборудова- ние
1. Установка тумблеров на панель	3	12	2	Ключ
				гаечный
2. Установка клавиш на панель	3	18	2	Оправка
3. Установка фальшпанели	3	22	2	Отвёртка
4. Установка громкоговорителя	3	8	3	Отвёртка
5. Маркировка конструкт. адреса	3	12	2	Отвёртка
6. Установка фонарей индикации	3	20	10	Оправка
7. Установка жгутов 1, 2 на шину	3	20	4	Отвёртка
8. Установка жгутов 3, 4 на шину	3	8	4	Отвёртка
9. Установка шины на панель	3	58	18	Отвёртка
10. Сборка барабана Б1	3	10	6	Отвёртка
11. Регулировка барабана Б1	3	10	6	Отвёртка
12. Сборка барабана Б2	3	18	8	Отвёртка
13. Регулировка барабана Б2	3	16	6	Отвёртка
14. Установка барабана на панель	3	36	6	Ключ
пульта				гаечный
15. Контроль рабочего	3	24	8	

Таблица 5.24 Дополнительные нормативные данные к технологическому процессу сборки изделия N = 5.5

Условные	Номера операций	Сроки подачи сборочных
обозначения	сборки	элементов
Д	1, 2, 3	К 12-й операции
Γ	4, 5, 6	К 11-й операции
В	7, 8, 9	К 10-й операции
Б	10, 11, 12	К 15-й операции
Α	13, 14, 15	

Таблица 5.25 Нормы времени на технологический процесс сборки изделия № 5.5 по вариантам, мин

No							Ba	риан	ТЫ						
опер.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	12	13	14	12	11	10	12	13	14	15	16	11	12	13	14
2	18	16	15	14	12	17	18	19	20	21	22	23	24	25	20
3	22	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	18	19	20	21
4	8	9	10	11	12	13	14	6	5	7	8	9	10	11	12
5	12	8	9	10	11	12	13	14	15	11	12	10	12	11	8
6	20	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	21	19	18	19
7	22	18	19	20	21	22	23	18	19	16	17	18	19	20	21
8	8	6	7	8	9	10	11	12	5	6	7	8	9	10	11
9	58	53	54	55	56	57	58	60	61	51	52	53	54	55	56
10	10	8	9	10	11	12	13	14	15	9	10	11	12	13	14
11	10	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11
12	18	15	16	17	18	19	20	21	22	14	15	16	17	18	19
13	16	17	18	19	20	21	22	23	15	14	13	12	11	10	5
14	36	35	34	33	32	31	30	31	32	33	34	35	36	37	38
15	24	21	22	23	24	25	26	27	28	29	21	22	23	24	25

6. Объекты производства, исходные данные и технологические процессы производства продукции на ПЗУ

Для всех вариантов выполнения курсовой работы по данной теме необходимо принять: 1) режим работы ПЗУ двухсменный; 2) продолжительность рабочей смены 8 ч; 3) число рабочих дней в плановом периоде 20, 21, 22; 4) допустимый процент потерь времени на текущий ремонт и переналадку оборудования $a_{ob} = 2-5\%$.

Наименование оборудования, используемого для изготовления продукции, модель, габаритные размеры, установленная мощность, оптовая цена, нормы амортизации и категории ремонтной сложности — см. прил. 3 (Организация производства и управление предприятием: Метод. пособие для выполнения курс. работы. В 2 ч. Ч. 1: Комплексная автоматизация производства. — Мн.: БГУИР, 2003).

Комплект деталей № 1

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 6.1. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования, нормы времени на выполнение операций, подготовительно-заключительное время и время на переналадку оборудования (рабочего места) представлены в табл. 6.2.

Исходные данные

Габлица	6.	1
---------	----	---

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1.Шестерня № 88 КШ	Поковка	Ст. 45	2,00	1,25	0,100	0,025
2.Шестерня № 89 КШ	Поковка	Ст. 45	2,50	1,65	0,100	0,025
3.Шестерня № 90 КШ	Поковка	Ст. 45	3,50	2,00	0,100	0,025

Таблица 6.2 Технологический процесс изготовления деталей и модели оборудования

Номенклатура деталей Шестерня № 88 Шестерня № 90 Модель Шестерня № 89 Наименование Разряд оборудо-КШ КШ КШ работы операции вания Норма времени на операцию, мин $t_{n,3}$ t_{um} $t_{n,3}$ $t_{\mu,o}$ t_{um} $t_{\mu,o}$ t_{um} $t_{n,3}$ $t_{\mu,o}$ 2Г175Б 3 20,0 10,0 0.91 20,0 10,0 20,0 10,0 1.Зенкеровать 0,71 1,10 3 2. Протянуть шлицевое отвер-7Б569 0,76 20,0 10.0 0,95 20,0 10.0 1,20 20,0 10,0 стие 3. Обточить предварительно 4 1A120 2.00 20.0 10.0 2,50 20.0 10.0 3.00 20.0 10.0 диаметр, подрезать торцы венца и ступицы 5 1A120 1.90 20.0 10.0 2,00 20.0 10.0 2,20 20,0 10.0 4.Обточить окончательно диаметр, подрезать торцы венца и ступицы 20,0 5. Фрезеровать зубья 53A30 4,50 20,0 10,0 5,00 10.0 5,50 20,0 10.0 4 5B830 2.50 20.0 10.0 2.80 20.0 10.0 3.00 20.0 10.0 6.Шлифовать

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 6.3. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования, нормы времени на выполнение операций, подготовительно-заключительное время и время на переналадку оборудования (рабочего места) представлены в табл. 6.4.

Исходные данные

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	` '	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1.Валик 138А	Прокат	Ст. 45	6,0	5,0	0,100	0,025
2.Валик 139А	Прокат	Ст. 45	8,0	6,5	0,100	0,025
3.Валик 140А	Прокат	Ст. 45	12,0	10,0	0,100	0,025

Таблица 6.4 Технологический процесс изготовления деталей и модели оборудования

		Модель оборудо- вания	Номенклатура деталей								
Наименование	Разряд		Валик 138А			Валик 139А			Валик 140А		0A
операции	работы		Нопма впемени на операцию, мин								
			t_{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu.o}$	t_{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu.o}$	t _{um}	$t_{n.3}$	$t_{H.O}$
1.Обточить начисто	3	1K62	3,2	15,0	15,0	4,2	15,0	15,0	5,4	15,0	15,0
2. Фрезеровать шлицы	4	6M10	7,2	15,0	35,0	9,3	15,0	35,0	11,0	15,0	35,0
3. Фрезеровать плоскости	3	6Р81Ш	6,3	15,0	30,0	8,1	15,0	30,0	9,3	15,0	30,0
4.Сверлить отверстия	3	2A135	1,5	15,0	10,0	2,0	15,0	10,0	2,3	15,0	10,0
5.Шлифовать поверхности	4	3У10А	4,4	15,0	25,0	5,0	15,0	25,0	5,3	15,0	25,0

Комплект деталей № 3

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 6.5. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования, нормы времени на выполнение операций, подготовительно-заключительное время и время на переналадку оборудования (рабочего места) представлены в табл. 6.6.

Таблица 6.5

Исходные данные

Наименование детали	Вид заготовки	Материал (марка)	Норма расхода, кг	Чистый вес детали, кг	Оптовая цена 1 кг материала, у.е.	Оптовая цена 1 кг отходов, у.е.
1.Корпус 13АК	Литьё	Ст. 45л	35,0	30,0	0,125	0,028
2.Корпус 15АК	Литьё	Ст. 45л	42,0	35,0	0,125	0,028
3.Корпус 18АК	Литьё	Ст. 45л	55,0	45,0	0,125	0,028

Таблица 6.6 Технологический процесс изготовления деталей и модели оборудования

		Модель оборудо- вания	Номенклатура деталей								
Наименование	Разряд		Ко	рпус 13	AK	Кој	опус 15	AK	Кој	опус 18	АК
операции	работы		Норма времени на операцию, мин								
			t _{um}	$t_{n.3}$	$t_{H.0}$	t _{um}	$t_{n.3}$	$t_{\scriptscriptstyle H.O}$	t_{um}	$t_{n.3}$	$t_{\scriptscriptstyle H.O}$
1. Фрезеровать нижнюю плос-	3	6306	5,1	15,0	36,0	6,3	15,0	36,0	11,3	15,0	36,0
кость											
2.Предварительно расточить	3	16Б16Т	9,1	15,0	14,0	10,1	15,0	14,0	7,5	15,0	14,0
отверстия, подрезать передний											
и задний торец								r > 1			
3. Расточить отверстия оконча-	3	2620Γ	9,7	15,0	21,0	11,4	15,0	21,0	12,0	15,0	21,0
тельно											
4.Сверлить и нарезать резьбу	4	2A53	8,6	15,0	21,0	9,3	15,0	21,0	9,8	15,0	21,0
трёх отверстий		107									
5.Протянуть шпоночный паз	3	7545	4,2	15,0	30,0	4,8	15,0	30,0	5,2	15,0	30,0

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 6.7. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования, нормы времени на выполнение операций, подготовительно-заключительное время и время на переналадку оборудования (рабочего места) представлены в табл. 6.8.

Исходные данные

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1.Валик 131Б	Прокат	Ст. 45	3,5	3,0	0,100	0,025
2.Валик 132Б	Прокат	Ст. 45	4,2	3,5	0,100	0,025
3.Валик 133Б	Прокат	Ст. 45	4,9	4,0	0,100	0,025

Таблица 6.8 Технологический процесс изготовления деталей и модели оборудования

Таблица 6.7

		M	Номенклатура деталей								
Наименование	Разряд	Модель	Ba	лик 13	1Б	Ba	Валик 132Б		Валик 133Б		
операции	работы	оборудо-			Норма	време	ни на о	пераци	ю, мин	I	
	\square	вания	t _{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu.o}$	t _{um}	$t_{n.3}$	t _{H.O}	t _{um}	<i>t</i> _{n.3}	$t_{\mu.o}$
1. Точить начисто три диаметра,	3	16Д20П	3,9	15,0	15,0	4,1	15,0	15,0	4,5	15,0	15,0
прорезать три канавки			7 -			$\wedge \wedge$					
2. Фрезеровать шлицы	3	6M13K	6,0	15,0	35,0	6,5	15,0	35,0	7,0	15,0	35,0
3.Сверлить отверстия и зенке-	4	2A135	1,2	15,0	10,0	1,5	15,0	10,0	1,7	15,0	10,0
ровать под углом 45°											
4. Нарезать резьбу	3	16Д20П	3,0	15,0	15,0	3,2	15,0	15,0	3,5	15,0	15,0
5.Шлифовать поверхн. валика	4	3У10А	4,0	15,0	25,0	4,4	15,0	25,0	5,0	15,0	25,0

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 6.9. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования, нормы времени на выполнение операций, подготовительно-заключительное время и время на переналадку оборудования (рабочего места) представлены в табл. 6.10.

Исходные данные

Таблица 6.9

Таблица 6.10

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1.Винт 6АВ	Прокат	Ст. легир.	0,4	0,3	0,110	0,026
2.Винт 8АВ	Прокат	Ст. легир.	0,5	0,4	0,110	0,026
3.Винт 10АВ	Прокат	Ст. легир.	0,6	0,5	0,110	0,026

Технологический процесс изготовления деталей и модели оборудования

Номенклатура деталей Модель Наименование Разряд Винт 6АВ Винт 8АВ Винт 10АВ оборудоработы операции Норма времени на операцию, мин вания $t_{n.3}$ $t_{H.o}$ $t_{n.3}$ $t_{n.3}$ t_{um} t_{um} t_{H.O} t_{um} $t_{H.o}$ 1К62Д 1. Точить под резьбу, нарезать 3 1,25 10,0 15,0 1.60 10,0 15.0 1.95 10.0 15.0 канавки 6Р81Ш 2. Фрезеровать шпоночный паз 3 0,75 10,0 30,0 0,85 10,0 30,0 0,90 10,0 30.0 2,75 10,0 15,0 10,0 2,95 15,0 3. Нарезать резьбу 4 1К62Ш 2,55 15,0 10,0 0,55 10,0 0.65 3 1К62Ш 0.45 10.0 15,0 15,0 10.0 15,0 4.Подрезать торец 5. Шлифовать шейки 25.0 4,15 3У10В 3,45 10.0 10.0 25,0 4,55 10.0 25,0

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 6.11. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования, нормы времени на выполнение операций, подготовительно-заключительное время и время на переналадку оборудования (рабочего места) представлены в табл. 6.12.

Исходные данные

Таблица 6.11

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1.Вал вторичный 2А	Штамповка	Ст.	0,52	0,30	0,125	0,027
		12XH3A		メレ		
2.Вал вторичный 2Б	Штамповка	Ст.	0,61	0,41	0,125	0,027
	XI	12XH3A				
3.Вал вторичный 2В	Штамповка	Ст.	0,69	0,45	0,125	0,027
(0)		12XH3A				

Таблица 6.12 Технологический процесс изготовления деталей и модели оборудования

					Н	Іоменклатура деталей							
Наименование	Разряд работы	Модель оборудо-						Вал вторичный Вал 2Б					
операции	раооты	вания	11/		Норма	времен	ни на о	пераци	ю, мин	Вал вторичны 2В о, мин t _{шт} t _{п.3} t _{п.3} 3,0 10,0 20 0,4 10,0 10 1,1 10,0 15 0,5 10,0 10 1,5 10,0 15			
			t _{um}	$t_{n.3}$	<i>t</i> _{<i>H.0</i>}	t_{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu,o}$	t_{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu.o}$		
1.Точить начисто	3	1A124M	2,1	10,0	20,0	2,5	10,0	20,0	3,0	10,0	20,0		
2.Сверлить отверстия	3	2H125	0,3	10,0	10,0	0,3	10,0	10,0	0,4	10,0	10,0		
3. Фрезеровать паз	4	6М82Ш	0,7	10,0	15,0	0,9	10,0	15,0	1,1	10,0	15,0		
4.Слесарная	3	Верстак	0,5	10,0	10,0	0,5	10,0	10,0	0,5	10,0	10,0		
5.Шлифовать поверхность	3	3M151E	0,9	10,0	15,0	1,2	10,0	15,0	1,5	10,0	15,0		
6.Нарезать резьбу	4	6М82Ш	1,9	10,0	15,0	2,3	10,0	15,0	2,6	10,0	15,0		
7. Фрезеровать зубья	4	5304П	2,0	10,0	15,0	2,5	10,0	15,0	3,0	10,0	15,0		
8. Фрезеровать шлицы	3	692A	1,3	10,0	10,0	1,5	10,0	10,0	1,8	10,0	10,0		
9.Шевинговать зубья	4	5701	0,6	10,0	10,0	0,7	10,0	10,0	0,8	10,0	10,0		

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 6.13. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования, нормы времени на выполнение операций, подготовительно-заключительное время и время на переналадку оборудования (рабочего места) представлены в табл. 6.14.

Исходные данные

Наименование детали	Вид заготовки	Материал (марка)	Норма расхода, кг	Чистый вес детали, кг	Оптовая цена 1 кг материала, у.е.	Оптовая цена 1 кг отходов, у.е.
1.Вал шлицевый 12А	Прокат	Ст. 40х	2,1	1,3	0,124	0,027
2.Вал шлицевый 12Б	Прокат	Ст. 40х	2,3	1,5	0,124	0,027
3.Вал шлицевый 12В	Прокат	Ст. 40х	2,4	1,7	0,124	0,027

Таблица 6.14 Технологический процесс изготовления деталей и модели оборудования

					Н	Іоменк.	латура	детале	ей			
Наименование	Разряд работы	Модель оборудо-	Вали							шлице 12В	илицевый 12В	
операции	раооты	вания	7		Норма	времен	ни на о	пераци	ю, мин	Į.		
			t _{um}	$t_{n.3}$	$t_{H.O}$	t_{um}	$t_{n.3}$	<i>t</i> _{<i>H</i>.0}	t_{um}	$t_{n.3}$	$t_{H.0}$	
1.Нарезать заготовки	2	8Б66	0,6	10,0	5,0	0,6	10,0	5,0	0,7	10,0	5,0	
2. Фрезеровать паз	3	6М83Ш	0,8	10,0	10,0	0,9	10,0	10,0	0,9	10,0	10,0	
3.Точить начисто	4	C193H	5,1	10,0	25,0	7,0	10,0	25,0	9,1	10,0	25,0	
4. Фрезеровать шпонку	4	692A	1,5	10,0	15,0	1,5	10,0	15,0	1,6	10,0	15,0	
5. Фрезеровать шлиц	4	6М82Ш	6,4	10,0	20,0	7,8	10,0	20,0	9,6	10,0	20,0	
6.Шлифовать поверхность вала	4	3A110B	3,1	10,0	10,0	3,8	10,0	10,0	4,1	10,0	10,0	
7.Шлифовать шлиц	3	3453A	0,7	10,0	10,0	0,8	10,0	10,0	0,9	10,0	10,0	

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 6.15. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования, нормы времени на выполнение операций, подготовительно-заключительное время и время на переналадку оборудования (рабочего места) представлены в табл. 6.16.

Исходные данные

Таблица 6.15

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1.Шлицевый конец 20A	Поковка	Ст. 45х	4,0	3,1	0,125	0,027
2.Шлицевый конец 20Б	Поковка	Ст. 45х	4,3	3,5	0,125	0,027
3.Шлицевый конец 20В	Поковка	Ст. 45х	4,5	3,7	0,125	0,027

Технологический процесс изготовления деталей и модели оборудования

					Н	Іоменк	латура	детале	ей			
Наименование операции	Разряд работы	Модель оборудо-	Шлицевый конец					11	ц Шлицевый конец 20В			
от фидан	pwoorzi	вания	1 \/		Норма	време	ни на о	пераци	ю, мин			
			t _{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu.o}$	t_{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu,o}$	t _{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu,o}$	
1. Фрезеровать шлицы	4	FNK-25	1,1	10,0	5,0	1,3	10,0	5,0	1,4	10,0	5,0	
2.Центровать	4	FNK-25	0,5	10,0	5,0	0,7	10,0	5,0	0,8	10,0	5,0	
3. Точить начисто	5	1A136M1	4,1	10,0	5,0	6,4	10,0	5,0	7,5	10,0	5,0	
4. Фрезеровать паз	4	6M13K	0,9	10,0	5,0	1,5	10,0	5,0	1,9	10,0	5,0	
5.Слесарная	3	Верстак	0,3	10,0	5,0	0,3	10,0	5,0	0,4	10,0	5,0	
6.Шлифовать поверхность кон-	4	3A110B	3,9	10,0	5,0	5,0	10,0	5,0	6,6	10,0	5,0	
ца			\cup									
7.Шлифовать шлицы	4	345A-01	5,7	10,0	5,0	5,9	10,0	5,0	6,2	10,0	5,0	

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 6.17. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования, нормы времени на выполнение операций, подготовительно-заключительное время и время на переналадку оборудования (рабочего места) представлены в табл. 6.18.

Таблица 6.17

Исходные данные

Наименование	Вид	Материал	Норма Чистый вес		'	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1.Каретка 18А	Отливка	СЧ21-40	52,5	41,0	0,110	0,026
2.Каретка 18Б	Отливка	СЧ21-40	53,4	42,3	0,110	0,026
3.Каретка 18В	Отливка	СЧ21-40	54,7	43,7	0,110	0,026

Таблица 6.18 Технологический процесс изготовления деталей и модели оборудования

		Мототу			Н	Іоменк.	латура	детале	пей			
Наименование	Разряд	Модель оборудо-	Ка	ретка 1	8A	Ка	ретка 1	18Б	Каретка		18B	
операции	работы	вания	Норма времени					а операцию, мин				
		Бапия	t_{um}	$t_{n.3}$	$t_{H.O}$	t_{um}	$t_{n.3}$	$t_{\scriptscriptstyle H.O}$	t_{um}	$t_{n,3}$	$t_{H.O}$	
1. Фрезерная 1-я	3	6306	10,4	15,0	20,0	12,3	15,0	20,0	13,7	15,0	20,0	
2. Фрезерная 2-я	3	6306	8,8	15,0	20,0	9,7	15,0	20,0	10,4	15,0	20,0	
3. Фрезерная 3-я	3	6306	12,5	15,0	20,0	14,0	15,0	20,0	16,0	15,0	20,0	
4. Фрезерная 4-я	3	6306	13,1	15,0	20,0	15,5	15,0	20,0	18,1	15,0	20,0	
5.Сверлильная 1-я	4	2H55	19,8	15,0	15,0	21,7	15,0	15,0	24,0	15,0	15,0	
6.Сверлильная 2-я	4	2H55	17,1	15,0	15,0	18,4	15,0	15,0	21,0	15,0	15,0	
7.Шлифовальная 1-я	3	3Γ71	9,7	15,0	25,0	11,2	15,0	25,0	12,0	15,0	25,0	
8.Шлифовальная 2-я	4	3Γ71	10,0	15,0	25,0	12,5	15,0	25,0	13,4	15,0	25,0	
9.Шлифовальная 3-я	4	3Γ71	12,2	15,0	25,0	13,4	15,0	25,0	16,1	15,0	25,0	
10. Упрочнения	4	6306	5,3	15,0	20,0	6,4	15,0	20,0	7,1	15,0	20,0	

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 6.19. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования, нормы времени на выполнение операций, подготовительно-заключительное время и время на переналадку оборудования (рабочего места) представлены в табл. 6.20.

Исходные данные

Таблица 6.19

Таблица 6.20

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1.Пиноль ∅-65	Прокат	Ст. 45	10,0	6,0	0,100	0,025
2.Пиноль ∅-68	Прокат	Ст. 45	11,0	6,5	0,100	0,025
3.Пиноль ∅-70	Прокат	Ст. 45	12,5	7,0	0,100	0,025

Технологический процесс изготовления деталей и модели оборудования

Номенклатура деталей Пиноль Ø-68 Наименование Модель Пиноль Ø-65 Пиноль Ø-70 Разряд оборудования операции работы Норма времени на операцию, мин t_{um} $t_{n,3}$ $t_{H.o}$ t_{um} $t_{n,3}$ t_{H.O} t_{um} $t_{n.3}$ $t_{H.o}$ 2 8Б72К 10,0 5,0 2,3 10,0 5.0 10,0 5,0 1. Нарезать заготовки 2,0 3 25,0 115,0 16Б16Ф3-31 100,0 20,0 20,0 25,0 125,0 25,0 2. Точить начисто 20,0 4 6720ВФ2 16,5 15,0 20,0 18,7 15,0 20,0 24,2 15,0 20,0 3. Фрезеровать шлиц 3М152МФ2-15,0 20,0 4. Шлифовать поверхность 4 30,0 20.0 35,0 15,0 20.0 40.0 15.0 01 5. Шлифовать шлиц 5 345A-01 5,0 10,0 10,0 6,0 10,0 10,0 7,0 10,0 10,0

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 6.21. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования, нормы времени на выполнение операций, подготовительно-заключительное время и время на переналадку оборудования (рабочего места) представлены в табл. 6.22.

Исходные данные

Таблица 6.21

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1.Ось 111-341-1713	Прокат	Ст. 20-Т-В	0,072	0,032	0,140	0,028
2.Ось 111-341-1714	Прокат	Ст. 20-Т-В	0,043	0,023	0,140	0,028
3.Ось 111-341-1737	Прокат	Ст. А12-В	0,024	0,014	0,150	0,030
4.Ось 111-341-1739	Прокат	Ст. А12-В	0,025	0,015	0,150	0,030

Таблица 6.22 Технологический процесс изготовления деталей и модели оборудования

						-	Номе	нклат	ура де	талей				
Наименование	яд 181	Модель Модель оборудо-		Ось			Ось			Ось			Ось	
	13p 60		111	-341-1	713	111	-341-1	714	111	-341-1	737	111	-341-1	739
операции	Pa pa	вания	Норма времени на операцию, мин											
			t_{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu,o}$	t_{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu,o}$	t_{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu.o}$	t_{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu,o}$
1. Автоматно-токарная	4	1Γ140Π	0,68	10,0	10,0	0,66	10,0	10,0	1,10	10,0	10,0	1,04	10,0	10,0
2.Обдирочно-шлифовальная	2	3У10В	0,08	10,0	15,0	0,08	10,0	15,0	0,17	10,0	15,0	1,17	10,0	15,0
3.Вертикально-сверлильная	3	2A125	0,84	10,0	10,0	0,84	10,0	10,0	1,08	10,0	10,0	0,95	10,0	10,0
4. Бесцентрово-шлифовальная	4	3M182	0,70	10,0	15,0	0,65	10,0	15,0	0,35	10,0	15,0	0,70	10,0	15,0
5.Резьбонарезная	4	1К62Д	0,60	10,0	10,0	0,55	10,0	10,0	0,50	10,0	10,0	0,65	10,0	10,0

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 6.23. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования, нормы времени на выполнение операций, подготовительно-заключительное время и время на переналадку оборудования (рабочего места) представлены в табл. 6.24.

Исходные данные

Таблица 6.23

Наименование	Вид	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	заготовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1.Винт продольной подачи – 473	Прокат	Ст. 45	3,0	2,6	0,100	0,025
2.Винт поперечной подачи – 675	Прокат	Ст. 45	3,8	3,0	0,100	0,025

Таблица 6.24 Технологический процесс изготовления деталей и модели оборудования

		Модель обо- рудования	Номенклатура деталей								
Наименование операции	Разряд работы			Винт продольной Винт поперечной подачи — 473 подачи — 675							
операции	раооты			Норма времени на операцию, мин							
			t _{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu,o}$	t _{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu.o}$			
1.Нарезать заготовки	2	8Г662Ф	1,6	15,0	10,0	3,0	15,0	10,0			
2.Обточить начисто	4	1М63МФ101	40,0	15,0	25,0	50,0	15,0	25,0			
3. Фрезеровать паз	3	6720ПФ	7,0	15,0	30,0	5,0	15,0	30,0			
4.Шлифовать поверхность винта	4	3У12АФ-11	27,0	15,0	25,0	37,0	15,0	25,0			

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 6.25. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования, нормы времени на выполнение операций, подготовительно-заключительное время и время на переналадку оборудования (рабочего места) представлены в табл. 6.26.

Исходные данные

Таблица 6.25

Наименование детали	Вид заготовки	Материал (марка)	Норма расхода, кг	Чистый вес детали, кг	Оптовая цена 1 кг материала, у.е.	Оптовая цена 1 кг отходов, у.е.
1.Гайка 3.115-14128	Прокат ГОСТ 2524-70	Ст. 10	0,135	0,067	0,130	0,025
2.Гайка 3.115-12025	Прокат ГОСТ 8733-87	Ст. 20-В	0,277	0,110	0,135	0,028
3.Гайка 3.115-14532	Прокат ГОСТ 8733-87	Ст. 20-В	0,234	0,098	0,135	0,028
4.Гайка 111-342-1753	Прокат ГОСТ 1051-73	Ст. 20-Т-В	0,070	0,030	0,140	0,028
5.Гайка 111-341-1701	Прокат ГОСТ 1414-75	Ст. А12-В	0.080	0,035	0,150	0,030

Технологический процесс изготовления деталей и модели оборудования

		Мололи				Номенк.	латура	деталеі	й		
Наименование	Разряд	Модель	Гайка 3.115-1412			Гайка 3.115-12025			Гайка 3.115-145		14532
операции	работы	оборудо- вания	Норма времени на операцию, мин								
	AA	Бания	HИЯ t_{um} $t_{n.3}$			t _{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu,o}$	t _{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu.o}$
1. Нарезать заготовки	2	НА3222Ф	0,0035	1		0,0025			0,0025		
2.Обточить начисто	4	1К62Д	0,6500			0,8000			0,7500		
3.Просверлить отверстие	4	2A135	0,1700			0,1680			0,1360		
4. Нарезать резьбу	3	2A135	0,4000			0,4350			0,4650		

Окончание табл. 6.26

~ 7 7 1-		Монони	Номенклатура деталей							
Наименование	Разряд	Модель оборудо-	Гайка 111-342-1753 Гайк Норма времени на опер			Гайка	ка 111-341-1701			
операции	работы	вания				на опера	цию, м	ин		
		вания	t _{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu.o}$	t _{um}	$t_{n.3}$	$t_{H.o}$		
1. Нарезать заготовки	2	НА3222Ф	0,0015			0,0015				
2.Обточить начисто	4	1К62Д	0,7500			0,7500				
3.Просверлить отверстие	4	2A135	0,1310			0,1310				
4. Нарезать резьбу	3	2A135	0,4650	7		0,4100	ΛV			

Комплект деталей № 14

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 6.27. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования, нормы времени на выполнение операций, подготовительно-заключительное время и время на переналадку оборудования (рабочего места) представлены в табл. 6.28.

Таблица 6.27

Исходные данные

Наименование детали	Вид за- готовки	Материал (марка)	Норма расхода, кг	Чистый вес детали, кг	Оптовая цена 1 кг материала, у.е.	Оптовая цена 1 кг отходов, у.е.
1.Кронштейн К-111-01	Прокат	Ст. А12-В	0,25	0,20	0,150	0,030
2.Кронштейн К-111-02	Прокат	Ст. А12-В	0,25	0,19	0,150	0,030
3.Кронштейн К-111-03	Прокат	Ст. А12-В	0,26	0,21	0,150	0,030

Таблица 6.28 Технологический процесс изготовления деталей и модели оборудования

			Номенклатура деталей								
Наименование	Разряд работы	Модель оборудо-	_	онште К-111-0		Кронштейн К-111-02			_	йн 3	
операции	раооты	вания Норма времени на операцию, мин									
			t_{um} $t_{n.3}$ $t_{H.0}$ t_{um} $t_{n.3}$ $t_{H.0}$					t_{um}	$t_{n.3}$	$t_{H.O}$	
1. Нарезать заготовки	1	8Б66	1,5	10,0	10,0	1,5	10,0	10,0	1,5	10,0	10,0
2.Штамповать кронштейн	2	К2110Б	5,0	15,0	15,0	5,1	15,0	15,0	5,3	15,0	15,0
3.Обточить начерно	3	16Б16Т	7,0	15,0	15,0	7,2	15,0	15,0	7,5	15,0	15,0
4.Обточить начисто	4	16Б16Т	4,0	15,0	15,0	4,0	15,0	15,0	4,2	15,0	15,0
5.Сварить конструкцию	4	Сварочн.	8,4	20,0	20,0	8,4	20,0	20,0	8,6	20,0	20,0
		аппарат									
6. Фрезеровать	2	6М83Ш	8,0	15,0	20,0	8,0	15,0	20,0	8,2	15,0	20,0
7.Шлифовать	4	3Γ71	7,0	15,0	20,0	7,1	15,0	20,0	7,2	15,0	20,0
8.Выполнить контроль	5	Верстак	6,0	15,0	10,0	6,0	15,0	10,0	6,0	15,0	10,0

Перечень деталей, вид заготовки, марка, норма расхода, оптовая цена материала и реализуемых отходов приведены в табл. 6.29. Технологический процесс изготовления деталей, вид (модель) используемого оборудования, нормы времени на выполнение операций, подготовительно-заключительное время и время на переналадку оборудования (рабочего места) представлены в табл. 6.30.

Исходные данные

Таблица 6.29

Наименование	Вид за-	Материал	Норма	Чистый вес	Оптовая цена	Оптовая цена
детали	готовки	(марка)	расхода, кг	детали, кг	1 кг материала, у.е.	1 кг отходов, у.е.
1.Кронштейн К-111-04	Прокат	Ст. А12-В	0,270	0,210	0,150	0,030
2.Кронштейн К-111-05	Прокат	Ст. А12-В	0,280	0,215	0,150	0,030
3.Кронштейн К-111-06	Прокат	Ст. А12-В	0,290	0,220	0,150	0,030

Таблица 6.30 Технологический процесс изготовления деталей и модели оборудования

			Номенклатура деталей									
Наименование операции	Разряд работы	Модель оборудо-	оборудо- К-111-0			Кронштейн К-111-05			Кронштейн К-111-06			
_ 1 /		вания	T.V		<u> Норма</u>	време	ни на о	пераци	ю, мин	[T .	
			t_{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu,o}$	t_{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu,o}$	t_{um}	$t_{n.3}$	$t_{\mu.o}$	
1. Нарезать заготовки	1	8Б66	1,50	10,0	10,0	1,50	10,0	10,0	1,50	10,0	10,0	
2.Штамповать кронштейн	2	К2110Б	5,35	15,0	15,0	5,35	15,0	15,0	5,40	15,0	15,0	
3.Обточить начерно	3	16Б16Т	7,55	15,0	15,0	7,55	15,0	15,0	7,60	15,0	15,0	
4.Обточить начисто	4	16Б16Т	4,25	15,0	15,0	4,25	15,0	15,0	4,30	15,0	15,0	
5.Сварить конструкцию	4	Сварочн.	8,65	20,0	20,0	8,65	20,0	20,0	8,70	20,0	20,0	
		аппарат		ΛV			_ 17	M				
6. Фрезеровать	2	6М83Ш	8,25	15,0	20,0	8,25	15,0	20,0	8,30	15,0	20,0	
7.Шлифовать	4	3Γ71	7,25	15,0	20,0	7,25	15,0	20,0	7,30	15,0	20,0	
8.Выполнить контроль	5	Верстак	6,50	15,0	10,0	6,50	15,0	10,0	6,50	15,0	10,0	

Комплект изделий № 16

Наименование изделий, затраты на материалы и комплектующие изделия, транспортно-заготовительные расходы приведены в табл. 6.31. Технологический процесс сборки изделий, вид используемого оборудования, нормы времени на выполнение операций, подготовительно-заключительное время и время на переналадку рабочих мест представлены в табл. 6.32.

Таблица 6.31 Исходные данные

	Затраты на одн	ю изделие, у.е.
Наименование затрат	Статив РСЛ-ДШ- АТС	Плата РСЛИ-Д
1.Затраты на основные материалы	55,62	5,88
2.Затраты на вспомогательные ма-	39,50	3,96
териалы		T. T.
3.Затраты на комплектующие изде-	97,50	50,10
лия	102	
4.Транспортно-заготовительные	9,73	5,00
расходы, % к сумме заданных		
Итого	202,35	64,94

Таблица 6.32 Технологический процесс сборки изделий и данные о рабочих местах

	Розпал			Нормы времени, нормо-ч			
Наименование операции	Разряд рабо- ты	Оборудова- ние	Инструмент	Статив РСЛ- ДШ- АТС	Плата РСЛИ-Д		
1.Сборочная 1-я	3	Верстак	Отвёртка	16,0	9,0		
2.Сборочная 2-я	4	Верстак	Отвёртка	16,0	_		
3.Сборочная 3-я	5	Верстак	Отвёртка	16,0	_		
4.Монтажная 1-я	4	Монтажный стол	Пинцет	50,0	26,0		
5.Монтажная 2-я	5	Монтажный стол	Эл. паяльник	53,0	X		
6.Намоточная	3	ПР-159М	Эл. паяльник	3,0	0,9		
7. Регулировочная	4	Стенд для	Эл. паяльник	10,0	_		
1-я	40	испытаний					
8.Регулировочная 2-я	5	Стенд для испытаний	Эл. паяльник	11,0	15,0		
9.Упаковочная	3	Верстак	Эл. паяльник	13,0	2,0		

<u>Примечание</u>. На каждой операции принять $t_{n,3} = 10$ мин, $t_{н,o} = 15$ мин. **Комплект изделий № 17**

Наименование изделий, затраты на материалы и комплектующие изделия, транспортно-заготовительные расходы приведены в табл. 6.33. Технологиче-

ский процесс сборки изделий, вид используемого оборудования, нормы времени на выполнение операций, подготовительно-заключительное время и время на переналадку рабочих мест представлены в табл. 6.34.

Таблица 6.33 Исходные данные

-1D -1	Затраты на одно изделие, у.е.		
Наименование затрат	Статив РСЛ-ДШ- АТС	Плата РСЛУТ-Д	
1.Затраты на основные материалы	55,62	5,88	
2.Затраты на вспомогательные ма-	39,50	4,00	
териалы			
3.Затраты на комплектующие изде-	97,50	44,00	
лия	-100	ANP	
4. Транспортно-заготовительные	9,73	3,12	
расходы, % к сумме заданных			
Итого	202,35	57,00	

Таблица 6.34 Технологический процесс сборки изделий и данные о рабочих местах

	Dannar			Нормы времени, нормо-ч	
Наименование операции	Разряд рабо- ты	Оборудова- ние	Инструмент	Статив РСЛ- ДШ- АТС	Плата РСЛУТ- Д
1.Сборочная 1-я	3	Верстак	Отвёртка	16,0	_
2.Сборочная 2-я	4	Верстак	Отвёртка	16,0	11,0
3.Сборочная 3-я	5	Верстак	Отвёртка	16,0	_
4.Монтажная 1-я	4	Монтажный стол	Пинцет	50,0	28,0
5.Монтажная 2-я	5	Монтажный стол	Эл. паяльник	53,0	ΔĽ
6.Намоточная	3	ПР-159М	Эл. паяльник	3,0	1,5
7. Регулировочная	4	Стенд для	Эл. паяльник	10,0	_
1-я		испытаний			
8.Регулировочная 2-я	5	Стенд для испытаний	Эл. паяльник	11,0	16,0
9. Упаковочная	3	Верстак	Эл. паяльник	13,0	2,0

<u>Примечание</u>. На каждой операции принять $t_{n,3} = 10$ мин, $t_{\mu,o} = 15$ мин.

Комплект изделий № 18

Наименование изделий, затраты на материалы и комплектующие изделия, транспортно-заготовительные расходы представлены в табл. 6.35. Технологический процесс сборки изделий, вид используемого оборудования, нормы времени на выполнение операций, подготовительно-заключительное время и время на переналадку рабочих мест представлены в табл. 6.36.

Таблица 6.35 Исходные данные

102	Затраты на одно изделие, у.е.		
Наименование затрат	Статив РСЛ-ДШ- АТС	Плата ТИН-2	
1.Затраты на основные материалы	55,62	4,08	
2.Затраты на вспомогательные ма-	39,50	3,10	
териалы		V V	
3.Затраты на комплектующие изде-	97,50	23,10	
лия	10>		
4. Транспортно-заготовительные	9,73	1,72	
расходы, % к сумме заданных			
Итого	202,35	32,00	

Таблица 6.36 Технологический процесс сборки изделий и данные о рабочих местах

	Разряд рабо- ты	Оборудова- ние	Инструмент	Нормы времени, нормо-ч	
Наименование операции				Статив РСЛ- ДШ- АТС	Плата ТИН-2
1.Сборочная 1-я	3	Верстак	Отвёртка	16,0	6,5
2.Сборочная 2-я	4	Верстак	Отвёртка	16,0	_
3.Сборочная 3-я	5	Верстак	Отвёртка	16,0	_
4.Монтажная 1-я	4	Монтажный стол	Пинцет	50,0	14,0
5.Монтажная 2-я	5	Монтажный стол	Эл. паяльник	53,0	1 -
6.Намоточная	3	ПР-159М	Эл. паяльник	3,0	1,5
7. Регулировочная	4	Стенд для	Эл. паяльник	10,0	_
1-я	44	испытаний			
8.Регулировочная 2-я	5	Стенд для испытаний	Эл. паяльник	11,0	2,0
9.Упаковочная	3	Верстак	Эл. паяльник	13,0	2,8

<u>Примечание</u>. На каждой операции принять $t_{n.3} = 10$ мин, $t_{н.o} = 15$ мин.

Литература

- 1. Афитов Э.А., Муравьёва З.А., Новицкий Н.И. и др. Методическое пособие для выполнения курсовой работы по курсу "Организация и планирование производства. Управление предприятием" / Под ред. Н.И.Новицкого. Ч. 1. Мн.: БГУИР, 1994. 96 с.
- 2. Афитов Э.А., Наливайко Л.Ч., Новицкий Н.И., Чигрин В.П. Лабораторный практикум по курсу "Основы менеджмента" / Под ред. Н.И.Новицкого. Мн.: БГУИР, 1996. 60 с.
- 3. *Ермакова Е.В.*, *Муравьёва З.А.*, *Новицкий Н.И. и др.* Методическое пособие для выполнения курсовой работы по курсу "Организация и планирование производства. Управление предприятием" / Под ред. Н.И.Новицкого. Ч. 2. Мн.: БГУИР, 1994. 102 с.
- 4. Лабораторный практикум по курсу "Организация производства" для студентов специальности "Экономика и управление предприятием" / Под ред. Н.И.Новицкого. Мн.: БГУИР, 1998. 66 с.
- 5. *Новицкий Н.И*. Организация производства на предприятиях: Учеб.-метод. пособие. М.: Финансы и статистика, 2001. 392 с.
- 6. *Новицкий Н.И*. Основы менеджмента: организация и планирование производства: Задачи и лаб. работы. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 208 с.
- 7. *Новицкий Н.И.*, *Чигрин В.П*. Методическое пособие к проведению практических занятий по курсу "Организация и планирование производства. Управление предприятием" для студентов всех специальностей университета / Под ред. Н.И.Новицкого. Мн.: БГУИР, 1996. 74 с.
- 8. *Новицкий Н.И.*, *Муравьёва З.А*. Методическое пособие для выполнения курсовой работы по курсу "Организация, планирование и управление радиотехническим предприятием" / Под ред. Н.И.Новицкого. Ч. 1, 2. Мн.: МРТИ, 1983.
- 9. Организация и планирование машиностроительного производства / Под ред. М.И.Ипатова, В.И.Постникова, М.К.Захаровой. М.: Высш. шк., 1988. 368 с.
- 10.Организация и планирование радиотехнического производства. Управление предприятием радиотехнической промышленности / Под ред. А.И.Кноля, Г.М.Лапшина. М.: Высш. шк., 1987. 352 с.
- 11.Организация, планирование и управление машиностроительным производством / Под ред. Н.С.Сачко, И.М.Бабука. Мн.: Высш. шк., 1988.
- 12. *Сачко Н.С., Бабук И.М.* Организация и планирование производства: курсовое проектирование. Изд. 2-е, перераб. и доп. Мн.: Высш. шк., 1985.

Учебное издание

Новицкий Николай Илларионович, Горюшкин Александр Алексеевич, Игнатова Елена Анатольевна, Наливайко Людмила Чеславовна, Наумчик Елена Альбертовна, Фещенко Светлана Леонидовна

Технологические процессы и исходные данные для выполнения курсовой работы

Приложение к методическому пособию "Организация производства и управление предприятием", часть 2

для студентов всех специальностей и форм обучения БГУИР

Редактор Т.А.Лейко Корректор Е.Н.Батурчик

Подписано в печати			Формат
60x84 1/16.			
Бумага офсетная.	Печать ризографическая.	Гарнитура Таймс.	
Усл.печ.л. 7,0.			
Учизд.л.	Тираж 200 экз.		Заказ

Издание и полиграфическое исполнение:

Учреждение образования

"Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектрони-

Лицензия ЛП № 156 от 30.12.2002. Лицензия ЛВ № 509 от 03.08.2001. 220013, Минск, П. Бровки, 6