	Утверждаю: Галкин В.А.	""	2017 г.
Курсовая работа «Сетевые техноло «Локальная безад (вариант	огии в АСОИ (аптерная се	IУ»	
<u>Программа и мето</u> (вид доку		<u>ний</u>	
<u>писчая б</u> (вид нос			
<u>9</u> (количество	о листов)		
	ИСПОЛНИТЕЛ	.М.	
	студенты группи Лузин Д.С. Ореликов М.Г. Бодунов А.Г.		

# Содержание

1. Наименование	3
2. Назначение разработки	
3. Последовательность испытаний	
4. Методика испытаний	3

#### 1. Наименование.

Программа передачи текста диалога абонентов ComSend.

### 2. Назначение разработки.

Программа должна реализовывать функцию передачи текста диалога абонентов между любыми 2-мя парами абонентов, соединенными через интерфейс RS-232C нуль-модемным кабелем в направленное маркерное кольцо и находящимися в сети.

#### 3. Последовательность испытаний.

1) Пункты 1-13 необходимо выполнять последовательно (согласно с их нумерацией).

#### 4. Методика испытаний.

А — источник; В — приемник; С-администратор; D-пользователь.

No	Проверяемая функция	Действия пользователя	Результат
1	Запуск программы	<u>Для С:</u> Запустить программу	Всплывет окно под- ключения СОМ портов Результат представлен на Рисунке 0.
2	Ввод номеров СОМ портов	Для С: Ввести номер СОМ порта и(или) диапазон номеров через "-"	Всплывет окно управления соединением Результат представлен на Рисунке 1.
3	Неправильная установка СОМ портов	Для С: выбрать одинаковые номера СОМ1 и СОМ2, нажать кнопку "подключиться к СОМ"	Выводится сообщение об ошибке. После этого программа продолжает работу. Результат представлен на Рисунке 2
4	Правильная установка СОМ-порта	Для С: выбрать разные номера COM1 и COM2, нажать кнопку "подключиться к COM"	Открывается окно меню пользователя. Результат представлен на Рисунке 3(a,b).
5	Целостность физическо- го соединения обеспе- чена	Для С :Выполнить пункт 3 N раз(если он еще не выполнен), нажать в окне кнопку «Проверка соединения»	Физическое соединение есть, в текстовом поле окна выводится надпись. (Рисунок 4)
6	Целостность физического соединения не обеспечена	<u>Для С</u> : нажать в окне кнопку «Проверка соединения»	Физического соединения нет, в текстовом поле окна выводится надпись. (Рисунок 5)
7	Логическое отсоедине- ние/присоединение	<u>Для А:</u> в окне меню пользователя нажать кнопку «enter/exit»	Выводится сообщение об успешном соединении/разъединения пользователя. После этого программа продолжает свою работу. (Рисунок 7)

8	Создание окна диалога	Для D: Выбрать пользователя из предложенного списка, нажать кнопку «create dialog»	Создается окно диалога с пользователем (Рисунок 6)
9	Успешная отправка со- общения	Для А: В окне диалога набрать текст сообщения в текстовом поле, Нажать кнопку "Send"	Сообщение появится в истории.Сообщение появится в истории(Рисунок 7)
10	Неуспешная отправка сообщения	Для А: В окне диалога набрать текст сообщения в текстовом поле, Нажать кнопку "Send"	Всплывет окно о не- успешной отпраке сообще- ния. После этого програм- ма продолжает работу. (Ри- сунок 8)
11	Успешное получение сообщения	<u>Для В:</u> Открыть окно диалога с пользователем	Сообщение появится в истории(Рисунок 9)
12	Успешное разъединения кольца	Для С: Нажать кнопку "Disconnect"	Всплывет окно об успешном разъединении. После этого программа перестает работать, администратор может выполнить пункты 2 и 3 (Рисунок 10)
13	Не успешное разъеди- нения кольца	. Для С: Нажать кнопку "Disconnect"	Всплывет окно об ошибке разъединения. Администратору следует попросить пользователей закрыть программу т.к. не изветно, какая из них отсоединились, а какие нет. (Рисунок 11)

# Приложение:

Pucyhok 0.

MainWindow

Homep COM COM21e www24uu добавить

21
22
23
24

### Рисунок 1.




Рисунок 2.




Рисунок 3.




Рисунок 4.

■ MainWindow				X
	№ порта1	COM7 ▼	COM7 ▼	№ порта2
	скорость	9600 ▼	имя	
Подключиться к СОМ	биты данных	8 ▼	NI-DA	
riogidilo imbesit doll'	стоп биты	N •	проверка соединения	
	четность	1 ▼		
по умолчанию				
Link:)				
				iii

Рисунок 5.

MainWindow				
	№ порта1 скорость	COM21 ▼ 9600 ▼	COM21 ▼	№ порта2
Подключиться к СОМ	биты данных стоп биты четность	8 ▼ N ▼ 1 ▼	проверка соединения	
по умолчанию  No link:(				
				иf

Рисунок 6.




Рисунок 7.




Рисунок 8.




Рисунок 9.




Рисунок 10.




Рисунок 11.