

НВЦТ.EVP150-2-1.2000.150 СБ





Рисунок 1
(масштаб 2:1)

- Соединения проводов выполнять согласно таблице 1.
- Нумерация контактов на соединителях со стороны соединения показана на рисунке 1.
- Заделку проводов в контакты поз.2 соединителей X1 и X2 выполнять методом холодного обжатия по методике производителя.

Таблица 1

Обозн. провода	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
1	X1:1	X2:1	Провод ММП (АМП)-H50-0.35	
2	X1:2	X2:2		
3	X1:3	X2:3	Провод ММП (АМП)-H50-0.35	
4	X1:4	X2:4		
5	X1:5	X2:5	Провод ММП (АМП)-H50-0.35	
6	X1:6	X2:6		
7	X1:7	X2:7	Провод ММП (АМП)-H50-0.35	
8	X1:8	X2:8		
9	X1:9	X2:9	Провод ММП (АМП)-H50-0.35	
10	X1:10	X2:10		
11	X1:11	X2:11	Провод ММП (АМП)-H50-0.35	
12	X1:12	X2:12		

					НВЦТ.EVP150-2-1.2000.150 СБ									
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Жзуп МФ-ПУ Сборочный чертеж				Лит.		Масса	Масштаб		
Разраб.	Филатов А.С.											43 г		—
Пров.	Сизякин А.В.													
Т.контр.									Лист 1		Листов 1			
Н.контр.	Зубков Д.Н.								000 "электротранспортные технологии"					
Утв.	Коваленко В.А.													