

НВЦТ.EVP150-2-1.2000.300 СБ





Рисунок 1
(масштаб 2:1)

- Соединения проводов выполнять согласно таблице 1.
- Нумерация контактов на соединителях со стороны соединения показана на рисунке 1.
- Заделку проводов в контакты поз.2 соединителей X1 и X2 выполнять методом холодного обжатия по методике производителя.

Таблица 1

Обозн. провода	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
1	X1:1	X2:1	Провод ММП (АМП)-H50-0.35	
2	X1:2	X2:2		
3	X1:3	X2:3	Провод ММП (АМП)-H50-0.35	
4	X1:4	X2:4		
5	X1:5	X2:5	Провод ММП (АМП)-H50-0.35	
6	X1:6	X2:6		
7	X1:7	X2:7	Провод ММП (АМП)-H50-0.35	
8	X1:8	X2:8		
9	X1:9	X2:9	Провод ММП (АМП)-H50-0.35	
10	X1:10	X2:10		
11	X1:11	X2:11	Провод ММП (АМП)-H50-0.35	
12	X1:12	X2:12		

					НВЦТ.EVP150-2-1.2000.300 СБ								
					Жзун ОВ-ПУ Сборочный чертеж				Лит.		Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								43 г	—
Разраб.		Филатов А.С.											
Пров.		Сизякин А.В.											
Т.контр.									Лист 1		Листов 1		
									ООО "электротранспортные технологии"				
Н.контр.		Зубков Д.Н.											
Утв.		Коваленко В.А.											