

Инв. № подл.

Погр. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Погр. и дата

Справ. №

Перв. примен.
НВЦТ.EVP150-2-1.0000.150

НВЦТ.EVP150-2-1.0000.150 СБ

1

2

3

1

2

X1

X2

220⁺¹⁰

Контакт 1

Контакт 12

Рисунок 1
(масштаб 2:1)

1

2

3

Соединения проводов выполнять согласно таблице 1.

Нумерация контактов на соединителях со стороны соединения показана на рисунке 1.

Заделку проводов в контакты поз.2 соединителей X1 и X2 выполнять методом холодного обжатия по методике производителя.

Таблица 1

Обозн. провода	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
1	X1:1	X2:1	Провод ММП (АМП)-H50-0.35	
2	X1:2	X2:2		
3	X1:3	X2:3	Провод ММП (АМП)-H50-0.35	
4	X1:4	X2:4		
5	X1:5	X2:5	Провод ММП (АМП)-H50-0.35	
6	X1:6	X2:6		
7	X1:7	X2:7	Провод ММП (АМП)-H50-0.35	
8	X1:8	X2:8		
9	X1:9	X2:9	Провод ММП (АМП)-H50-0.35	
10	X1:10	X2:10		
11	X1:11	X2:11	Провод ММП (АМП)-H50-0.35	
12	X1:12	X2:12		

Изм

Лист

№ докум.

Погр.

Дата

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

Филатов А.С.

Сизякин А.В.

Зубков Д.Н.

Коваленко В.А.

НВЦТ.EVP150-2-1.0000.150 СБ

Жгут МФ-ПУ

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

43 г

—

Лист 1

Листов 1

000 "Электротранспортные технологии"

Копировал

Формат А3