Задача:

Почему для получения высокотемпературного пламени, необходимого для сварки и резки металлов, применяется ацетилен, а не этан, хотя теплоты сгорания этих двух газов, вычисленные при нормальных условиях, равны соответственно 1300 и 1561 кДж/моль? Дайте мотивированный ответ с уравнениями химических реакций.

Решение:

 $2C_2H_2 + 3O_2 = 4CO_2 + 2H_2O$ (1300кДж/моль)

 $2C_2H_6 + 7O_2 = 4CO_2 + 6H_2O$ (1561кДж/моль)

Суть в том, что, помимо чистого тепловыделения при реакции, необходимо учитывать затраты тепла на испарение образующейся воды (в этане – больше, и это компенсирует большее тепловыделение в самой реакции)