Présentation Cahier des charges


Risc-V @ Zynq

Synthétiser un processeur RISC-V sur une carte FPGA Zybo Z7-20

Sommaire



Introduction



Introduction - Carte

- 667 MHz dual-core Cortex-A9 processor
- 1 GB DDR3L with 32-bit bus @ 533 MHz (1066 MT/s)
- 53,200 LUTs
- 106,400 Flip-Flops
- 630 KB de BRAM
- Alimentation 5V
- 6 boutons-poussoirs
- 4 Interrupteurs
- 5 LEDs
- 2 RGB LEDs



Analyse de l'existant et des risques

Contraintes organisationnelles

Temps – Communication – Matériel – Objectifs

Contraintes techniques et risques

Complexité – Fiabilité – Compilation croisée – Qualité du code - Interfaçage

Contraintes humaines

Motivation – Compétences

Contraintes financières

Matériel

Analyse des besoins

Besoins fonctionnels

Mémoire DDR3

Entrées sorties


Codes C / C++

Processeur principal

Besoins non fonctionnels
Performances

Compréhension

Facilité



Description de la solution

Cas d'utilisation

Exécuter du code C/C++ sur le cœur RISC-V. Pouvoir accéder aux E/S et à la mémoire DDR3

Maquette

Implémentation et codes C permettant de tester l'accès à la mémoire, l'accès aux E/S, l'exécution de code C classique cross-compilé

Risques

Risque	Probabilité	Solution
Problème de carte	>3%	Utiliser une autre carte
Problème de prise en main Vivado	40%	Poser des questions à M.Crozet ou aux enseignants, effectuer des recherches internet
Problème implémentation Pico-RV32	>3%	Faire une issue ou contacter quelqu'un qui a réussi à l'implémenter
Problème de connexion avec des éléments de la cartes et le coeur implémenté	20%	Étudier des projets similaires, demander de l'aide
Problèmes de connaissances	60%	Apprendre en travaillant, en faisant des recherches, en demandant au corps enseignant
Problème de temps	15%	Plannifier ce que l'on doit faire, tenir et respecter un diagramme de GANTT
Problème de communication	10%	Réaliser des réunions souvent, présenter ce que l'on a fait aux autres et s'assurer de leur compréhension
Problème d'objectifs et de re- définition du projet	20%	Il est probable que l'on nous demande de faire quelque chose en plus, il sera important de bien définir ce que l'on nous demande et de bien évaluer le temps que ça nous prendra
Problème de compilation croisée	10%	Effectuer des recherches sur ce qui a été fait auparavent pour compiler du C vers une implémentation de PicoRV32
Problème d'interfaçage du coeur et des ressources de la carte	20%	Demander de l'aide, faire des recherches
Manque de documentation	40%	Garder un tracé qui explique ce qui a été fait, mettre des commentaires dans le code, faire de la documentation

Modalités d'organisation

• Définition des rôles

Personne	Rôle
MORAL Alexandre	Chef de projet
GUICHETEAU Axel	Employé
ASSIER Axel	Employé
THIEBOLT François	Client et Superviseur
CASSE Hugues	Client et Professeur référent

Tâches



Analyse du projet



Réalisation de la plaque de protection



Implémentation du picoRV32



Interfaçage des Entrées/Sorties avec le cœur



Tests et validation

Diagramme de GANTT

Month Octobre Novembre Décembre Février Janvier Analyse du projet Etude de la carte Etat de l'art Cahier des charges Plaque de protection Vacances de fin d'année Implémentation PicoRV32Entrees/Sorties Validation

Figure 1: Diagramme de GANTT