# CURS 18

# **MAŞINI ELECTRICE**

Maşina sincrona

## **CONTINUT**

- □ Elementele constructive ale maşinii sincrone (MS)
- Mărimi nominale
- Principiul de funcţionare a MS in regim de generator
- Caracteristicile generatorului sincron
- Puterile, cuplurile si randamentul generatorului sincron

## Maşina sincrona

Maşina sincrona (MS) este o maşina de curent alternativ a carei turaţie este constanta, indiferent de regimul de funcţionare si de valoarea sarcinii.

Cea mai larga raspandire o are **MS** in regim de **generator sincron trifazat** – folosit la toate centralele de producere a energiei electrice.


**MS** poate funcţiona si in **regim de motor** – folosit in actionarile de mare putere, care nu necesita reglajul turaţiei si porniri prea dese.

#### □ Elementele constructive ale MS

Ca orice maşină electrică rotativă, MS este formată din cele două părţi principale:

- partea fixă statorul (indus)
- partea mobilă rotorul (inductor)

**Statorul** este compus din carcasă, miezul magnetic statoric, confecţionat din tole de oţel electrotehnic de formă cilindrică cu crestături interioare în care se situează înfăşurările statorului.




Intre stator si rotor ramane un spaţiu de aer numit intrefier.

#### □ Elementele constructive ale MS

Rotorul poate fi: cu poli aparenţi
cu poli înecaţi


Rotorul cu poli aparenţi este construit dintr-un cilindru de otel 5 (jugul rotoric) pe care sunt fixaţi polii inductori (6 miezul polar si 7 talpa polara). Infasurarile polilor rotorici 8 (infasurari de excitaţie) sunt alimentate in serie cu curent continuu, a. i. sa apară succesiv la periferia rotorului poli de polaritate diferita.



- se foloseşte ptr. **turaţii < 1000 rot/min**, la turaţii mai mari nu se poate asigura o rezistenta mecanica suficienta a rotorului.

#### □ Elementele constructive ale MA

Rotorul cu poli înecaţi este construit dintrun cilindru de otel 5, prevăzut cu crestaturi longitudinale 6 in care se aseaza infasurarea de excitaţie 8. Rotorul nu prezintă crestaturi pe toata periferia, ci este prevăzut cu un dinte mai lat 7, in axa fiecărui pol.



La ambele tipuri de rotoare, curentul continuu necesar alimentarii înfasurarii de excitaţie, se aduce prin doua inele de contact **9**. Pe inele freacă doua perii (grafit) care fac legătura cu excitatoarea.

Excitatoarea poate fi: 

un generator de c.c. cu excitaţie derivaţie;

un generator sincron a carei tensiune este redresata.

- se foloseşte ptr. **turaţii > 1000 rot/min** (1500 si 3000 rot/min) deoarece prezintă o rezistenta mecanica mai ridicata si un intrefier constant.

#### Mărimi nominale

Regimul nominal de funcţionare este caracterizat prin următoarele mărimi nominale, înscrise de regulă pe plăcuţa indicatoare a maşinii:

- puterea nominală (P<sub>n</sub>) [kW];
- tensiunea nominala de linie (U<sub>n</sub>) [kV];
- curentul nominal de linie (I<sub>n</sub>) [A];
- schema de conexiuni a înfăşurărilor statorice (Y sau D);
- randamentul nominal (η<sub>n</sub>) [%];
- frecventa nominala (f<sub>n</sub>) [Hz];
- turaţia nominala (n<sub>n</sub>) [rot/min];
- tensiunea si curentul de excitaţie la sarcina nominala;
- clasa de izolaţie şi gradul de protecţie.

## Principiul de funcţionare a MS in regim de generator

Prin alimentarea înfasurarii de excitaţie a rotorului cu c.c., la periferia sa apare un câmp magnetic fix fata de rotor, căruia ii corespunde un flux magnetic  $(\Phi_m)$ .

Prin rotirea rotorului generatorului de către o maşina primara, apare un câmp magnetic învârtitor produs pe cale mecanica, având turaţia **n**, fata de stator.

In fazele statorului se va induce tensiuni electromotoare de frecventa:

numărul de perechi de poli ai rotorului.  $f = \frac{p \cdot n}{60}$ 

$$U_{e0} = 4.44 \cdot k_1 \cdot N_1 \cdot f \cdot \Phi_m \longrightarrow \text{t.e.m. indusa intr-o faza statorica}$$

# Principiul de funcţionare a MS in regim de generator

Daca infasurarea statorica este o înfasurare de c.a. trifazata si simetrica, in ea se vor induce t.e.m. trifazate simetrice, prin conectarea lor la o sarcina echilibrata, infasurarea va fi parcursa de un sistem trifazat simetric de curenţi, care vor da naştere la un câmp magnetic învârtitor statoric, care se roteşte cu aceeaşi turaţie ca si rotorul maşinii.

$$n_1 = \frac{60 \cdot f}{p_s} = \frac{60}{p_s} \cdot \frac{p \cdot n}{60} = n \quad \text{[rot/min]}.$$

Nr. de perechi de poli ai înfasurarii statorice

## □ Comparaţie intre MA si MS

➤ La ambele maşini, câmpul magnetic învârtitor statoric are aceeasi turaţie (turaţia de sincronism):

$$n_1 = \frac{60 \cdot f}{p}$$

➤ La MA, câmpul magnetic învârtitor rotoric este produs prin inducţie electromagnetica de către câmpul magnetic invartiror statoric, si se roteşte fata de rotor cu turaţia:


$$n_2 = n_1 - n.$$

➤ La MS, câmpul magnetic învârtitor rotoric este produs de o înfasurare de c.c.

## □ Caracteristicile generatorului sincron

#### Caracteristica de funcționare in gol $\rightarrow U_{e0}=f(I_e)$

Dependenta tensiunii electromotoare  $(U_{e0})$  in funcţie de curentul de excitaţie  $(I_e)$ , la n=const. si curent de sarcina nul (I=0).




- **1** ramura ascendenta, obţinuta prin creşterea  $I_e$  (0 ÷ 1.2 $U_n$ ).
- ${\bf 2}$  ramura descendenta, obţinuta prin micşorarea  ${\bf I}_{\rm e}.$

Ptr.  $I_e = 0$  se obţine tensiunea remanenta  $U_{e0r} = (4...8 \%)U_n$ .

## □ Caracteristicile generatorului sincron

#### Caracteristica externa → U=f(I)

Dependenta tensiunii la borne (U) in funcţie de curentul de sarcina (I), la n=const.,  $I_e=const.$  si  $cos\phi=const.$ 




- la funcţionarea in gol a generatorului se impune ca U<sub>e0</sub>=U;
  - la funcţionarea in sarcina, tensiunea se va modifica in funcţie de caracterul sarcinii.
- 2. Generatorul debitează curentul nominal la tensiunea de borne nominala.

#### ☐ Caracteristicile generatorului sincron

#### Caracteristica de reglaj → I<sub>e</sub>=f(I)

Dependenta curentului de excitaţie ( $I_e$ ) in funcţie de curentul de sarcina (I), la n=const., U=const. si cos $\phi$ =const.



- Pentru menţinerea U=const. in cazul sarcinilor rezistive si inductive este necesara o creştere a curentului de excitaţie odată cu creşterea curentului de sarcina.
- 2. La **sarcina capacitiva** este necesara scăderea curentului de excitaţie la creşterea curentului de sarcina.

# □ Puterile, cuplurile si randamentul generatorului sincron

Puterea electromagnetica **P** transmisa de rotor statorului:

$$P = P_1 - p_m - P_{ex}$$

 $P_1$  – puterea mecanica de la arbore pe care generatorul o primeşte de la motorul primar de antrenare;

**p**<sub>m</sub> – pierderi mecanice (frecarea in lagăre, antrenarea ventilatorului);

**P**<sub>ex</sub> – puterea excitatoarei.

$$P_2 = P - p_{Cu} - p_{Fe} = P_1 - (p_m + P_{ex} + p_{Cu} + p_{Fe})$$

Puterea activa utila debitata de generator.

# □ Puterile, cuplurile si randamentul generatorului sincron

Cuplurile care apar in funcţionarea generatorului sincron sunt:

#### 1. Cuplul motor $(M_1)$ :

$$M_1 = \frac{P_1}{\Omega}$$
 — putere mecanica — viteza unghiulara sincrona

#### 2. Cuplul electromagnetic (M):

$$M_1 = \frac{P}{\Omega}$$

#### 3. Cuplul de funcţionare in gol $(M_0)$ :

$$M_0 = \frac{P_0}{\Omega}$$
 puterea necesara acoperirii pierderilor la funcţionarea in gol.

# ☐ Puterile, cuplurile si randamentul generatorului sincron

Randamentul generatorului sincron:

$$\eta_G = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + p_m + P_{ex} + p_{Cu} + p_{Fe}}$$

10 ÷100 kVA - η=90÷95 % crescând pana la valoarea de 98.5 % pentru puteri nominale de 250 MVA.

# Subjecte examen

- 1. Maşina sincrona generalitati, funcţionalitate.
- 2. Elementele constructive ale maşinii sincrone detaliat.
- 3. Determinați valoarea turației rotorice pentru nr. de perechi de poli, p=2, si specificați tipul de rotor care se poate utiliza la mașinile sincrone.
- 4. Determinaţi valoarea turaţiei rotorice pentru nr. de perechi de poli, p=4, si specificaţi tipul de rotor care se poate utiliza la maşinile sincrone.
- 5. Mărimile nominale care caracterizează regimul nominal de funcționare al mașinii sincrone.
- 6. Funcţionarea maşinii sincrone ca generator producerea câmpului magnetic învârtitor.
- 7. Comparaţie intre maşina asincrona si amina sincrona privind producerea câmpul magnetic învârtitor rotoric .
- 8. Caracteristica de funcţionare in gol a generatorului sincron reprezentare grafica +explicaţii.
- 9. Caracteristica externa a generatorului sincron in funcţie de caracterul sarcinii reprezentare grafica + explicaţii.
- 10. Caracteristica de reglaj a generatorului sincron in funcţie de caracterul sarcinii reprezentare grafica + explicaţii.
- 11. Puterea electromagnetica transmisa de rotor statorului formula, semnificaţie mărimi.
- 12. Puterea activa utila debitata de generator formula, semnificație mărimi.
- 13. Cuplul motor la funcționarea generatorului sincron formula, semnificație mărimi.
- 14. Cuplul electromagnetic la funcționarea generatorului sincron formula, semnificație mărimi.
- 15. Cuplul de funcționare in gol la funcționarea generatorului sincron formula, semnificație mărimi.
- 16.Randamentul generatorului sincron definiție, formula, semnificație mărimi, valoare in funcție de ordinul de putere.