
# Diseño Expandido - Modelo: DA/DB/DC.10

Cables y conectores no indicados en la imagen: considerar ítems de la lista de repuestos.

*Imagen meramente ilustrativa. El aspecto del equipo varía según el modelo.



# Repuestos - Modelo: DA/DB/DC.10

| Posición | Código | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | GAB164 | Gabinete | 01 |
| 2 | PTC044 | Protección Tope Laberinto | 01 |
| 3 | CAB011 | Cabezal Colector | 01 |
| 4 | PTA013 | Puerta del Cabezal DA.10 | 01 |
| 4.1 | FCH011 | Cerrojo Acero Inoxidable | 01 |
| 5 | POS140 | Tuerca Hexagonal Autofrenante | 02 |
| 6 | ARL008 | Arandela Lisa | 08 |
| 7 | PRS332 | Tornillo Hexagonal | 02 |
| 8 | PRR017 | Tornillo Máquina Redonda | 05 |
| 9 | POC005 | Tuerca Ciega | 05 |
| 10 | BAS060 | Base | 01 |
| 11 | PEP004 | Pie de PVC | 03 |
| 12 | TCE023 | Terminal Equipotencial | 01 |
| 13 | CJT1029 | Fondo Montado | 01 |
| 13.1 | ETR095 | Fondo en Chapa Soldado | 01 |
| 13.2 | ROL005 | Rodamiento | 02 |
| 13.3 | RET003 | Retén | 01 |
| 13.4 | EIX276 | Eje del Cojinete | 01 |
| 13.5 | PNL007 | Perno Elástico | 01 |
| 14 | POL037 | Polea de la Máquina | 01 |
| 15 | GAP002 | Chapa Guía del Producto | 01 |
| 16 | CJT1030 | Conjunto Motor 127 V 60 Hz y Soporte | 01 |
| | CJT1031 | Conjunto Motor 220 V 60 Hz y Soporte | 01 |
| | CJT1032 | Conjunto Motor 220 V 50 Hz y Soporte | 01 |
| 16.1 | ARL002 | Arandela Lisa | 02 |
| 16.2 | MTE202 | Motor Eléctrico 1/2 cv 60 Hz Tensión 110 V | 01 |
| | MTE203 | Motor Eléctrico 1/2 cv 60 Hz Tensión 220 V | 01 |
| | MTE038 | Motor Eléctrico 1/2 cv 50 Hz Tensión 220 V | 01 |
| 16.3 | PMT018 | Polea del Motor | 01 |
| 16.4 | PRN003 | Tornillo Allen S/C | 01 |
| 16.5 | PRS027 | Tornillo Hexagonal | 04 |
| 16.6 | SBT203 | Soporte de la Base del Motor | 01 |
| 17 | DIS064 | Disco n° 1 Pelador de Papas – DB.10 | 01 |
| | DIS065 | Disco n° 2 Pelador de Cebollas – DC.10 | |
| | CJT170 | Disco n° 3 Pelador de Ajos – DA.10 | |
| 18 | COR049 | Correa | 03 |
| 19 | PVC061 | Curva 90° | 01 |
| 20 | PVC049 | Adaptador Corto con Bolsa y Rosca | 01 |
| 21 | PCT094 | Tubo PVC | 02 |
| 22 | CHE064 | Botón Encendido/Apagado | 01 |
| 23 | BCH058 | Moldura del Botón Encendido/Apagado | 01 |
| 24 | PRR015 | Tornillo Máquina Redonda | 03 |
| 25 | TCE021 | Prensa Cable | 01 |
| 26 | CBE023 | Cable Eléctrico – Plug Tipo 1 | 01 |
| | CBE029 | Cable Eléctrico – Plug Tipo 2 | |
| | CBE282 | Cable Eléctrico – Plug Tipo 3 | |
| | CBE001 | Cable Eléctrico – Plug Tipo 4 – 110 V | |
| | CBE272 | Cable Eléctrico – Plug Tipo 4 – 220 V | |
| 27 | POS020 | Tuerca Hexagonal | 01 |
| 28 | PRR022 | Tornillo Máq. Redonda | 01 |
| 29 | TCE007 | Terminal Descarga a Tierra – Plug Tipo 2 y 4 | 01 |
| 30 | NIP001 | Niple PVC 1/2" | 01 |
| 31 | PRA005 | Tornillo Autorroscante | 05 |
| 32 | PRN001 | Tornillo Allen S/C | 02 |
| 33 | ARL002 | Arandela Lisa | 02 |
| 34 | ARE002 | Arandela Lisa | 01 |
| 35 | PRR005 | Tornillo Máq. Redonda | 03 |
| 36 | BCH046 | Tapón | 01 |
| 37 | POS003 | Tuerca Hexagonal | 02 |
| 38 | PRS045 | Tornillo Hexagonal | 02 |
| 39 | TCE004 | Terminal Fit | 02 |
| 40 | TCE013 | Terminal Hembra | 03 |
| 41 | TCE033 | Conector Roscado | 01 |
| 42 | CBE082 | Cable Eléctrico Enmienda 430 mm Tierra | 01 |