## Introduction à la gestion des incertitudes

Régis LEBRUN

Airbus Central Research & Technology regis.lebrun@airbus.com

20 janvier 2020

## Plan de l'exposé

Prendre en compte les incertitudes

Cadre industriel

## Qu'entend-on par incertitudes?

incertitude = incapacité à donner une valeur unique à un paramètre à un instant donné.

#### Deux catégories d'incertitudes :

- Les incertitudes à caractère épistémique, qui traduisent essentiellement un manque de connaissance (ex. Combien de réacteurs pour le futur avion?).
- Les incertitudes à caratère stochastique, qui traduisent essentiellement une variabilité intrinsèque de la grandeur concernée (ex. Quelle est la charge aérodynamique subie en vol?).

La différence essentielle porte sur la capacité à *réduire* l'incertitude attachée à la grandeur :


- On peut espérer réduire les incertitudes épistémiques par une meilleure connaissance du paramètre.
- On ne peut qu'espérer mieux décrire l'incertitude stochastique d'un paramètre en ayant plus de mesures de ce paramètre.

#### Contexte industriel

#### Passer du calcul «sûr» au calcul «incertain»

- Les chaînes de calcul industrielles sont paramétrées par un ensemble de données associées à des valeurs numériques bien déterminées.
- Les valeurs effectives des données d'entrée sont souvent mal connues.
- Pour prendre en compte cette incertitude, la démarche standard est l'approche pire cas, qui est souvent très pessimiste, et offre une fausse certitude.
- ⇒ Une autre modélisation des grandeurs incertaines est nécessaire.


## Le cycle de vie du produit avion : un zoom sur la conception



### Les avant-projets

#### Objectifs

- Fournir des caractéristiques générales d'un avion capable de répondre à un cahier des charges;
- Donner un point de départ commun aux départements spécialisés ;
- Assurer un rôle d'intégrateur au niveau global avion.



## La conception détaillée

### L'analyse de structure : objectifs

- Valider la tenue aux efforts statiques et dynamiques;
- Valider la tenue en fatigue;
- Valider les principes constructifs;
- Préparer la certification.



### Le tolérancement

#### Objectifs

- Spécifier les pièces à produire;
- Déterminer les séquences d'assemblage;
- Gérer la complexité du produit ;
- Définir les moyens de contrôle de qualité.








#### Le contrôle non destructif

### Objectif

- Définir les procédures de contrôle;
- Établir le cahier de maintenance de l'avion ;
- Valider les procédures de contrôle.





## Pourquoi choisir un modèle probabiliste? I

### Propriétés attendues d'une représentation des incertitudes :

- Interprétation facile (ou au moins facile à acquérir);
- Théorie mathématique mature, à même de traiter la variété des situations de propagation d'incertitude;
- Algorithmes établis et performants de propagation d'incertitude;
- Possibilité de condenser ou de détailler la description selon le contexte.

#### Les méthodes déterministes fréquemment utilisées sont :

- Modélisation de l'incertitude par un intervalle pour chaque paramètre incertain;
- Propagation de l'incertitude par traitement de cas extrêmes;
- Utilisation d'une arithmétique d'intervalle;
- Utilisation d'une minimisation globale sous contraintes (moins fréquent).

#### Principales difficultés :

- L'intervalle de variation est souvent obtenu par analyse statistique, les bornes sont en fait des quantiles et non des majorants/minorants absolus.
- Comment définir un cas extrême pour un modèle f non monotone?



## Pourquoi choisir un modèle probabiliste? II

- L'arithmétique d'intervalle est (très) majorante, et nécessite de gros travaux logiciel.
  Le résultat final ne permet bien souvent pas de conclure.
- L'optimisation sous contrainte est coûteuse et ne donne qu'une information limitée sur Y, le plus souvent très loin de l'information souhaitée (répartition entre les bornes).
- Pas de prise en compte de la dépendance entre paramètres.

. . .

### Choix d'une modélisation probabiliste :

- Les paramètres incertains forment un vecteur aléatoire;
- Les incertitudes épistémiques = interprétation bayésienne ;
- Les incertitudes stochastiques = interprétation fréquentiste;
- Théorie mathématique très développée;
- Méthodes numériques nombreuses, éprouvées et efficaces;
- Vocabulaire incertitude homogène sur tout le cycle de vie du produit.



## Le projet OpenTURNS I

- Librairie C++/module Python pour la modélisation et la propagation d'incertitudes
- Extensible via des modules
- Développé depuis 2005 par EDF R&D, Airbus (ex-Airbus Group, ex-EADS),
  Phimeca, IMACS (depuis 2014) et ONERA (depuis 2018)
- Site web: www.openturns.org
- Upstream documentation : openturns.github.io
- > 350000 téléchargements

# Le projet OpenTURNS II



Site principal



Définition des objets



Documentation



Exemples