## RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICOMANUTENÇÃO





CLIENTE:	CAIXA ECONOMICA - PA RIO DO PEIXE - VIDEIRA/SC				OS / CHAMADO:	11439857/1040812
Nome da unidade:						
	Rodovia SC-355, 1806 - Dois Pinheiros					
Endereço: Cidade:	Videira		CEP:			UF: SC
Nome Completo do Contato:	Robson da Silva Matos			89562210		E-mail:
Nome Completo do Contato:	Robson da Silva Matos			: 49999117429		E-mail:
INICIANDO O ATENDIMENTO						
Data do atendimento:	07-04-2021					
Hora da chegada:	15:32:56		Hora de início:		15:32:56	
DADOS DA IMPRESSORA						
Marca:	LEXMARK		Modelo:	MX711DE		Nº Série: 74638D6601210
IP:	10.114.119.141		Máscara de rede:	255.255.255.0		Gateway: 10.114.119.1
Nome da fila de impressão:	LEXMARK MX711DE	Contador de pág PB	4687	200,200,200,0	Contador de pág CL	0
Contador de pág .ADF (Quando for problema		0	468 /	Contador de Manutenção:		U .
						0
CAUSAS, OBSERVAÇÕES E PROCEDIMENTOS EXECUTADOS FEITO A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA						
Código de Validação: PS0057						
CHECKLIST						
Constatado mau uso / má utilização do equip	amento por parte do usuário?					NÃO
Constatado problema de impressão relacionado a suprimento (papel, toner e afins)?						NAO
Constatado problema com algum driver de impressão ou software do local?						NÃO
Realizado análise e manutenção preventiva em todo o equipamento?						NAO
Instalado estabilizador / transformador:						SIM
Constatado problema com a infraestrutura lógica de dados no local?						NAO
Constatado problema com a infraestrutura de rede elétrica no local?						NAO
ensão Elétrica FN 220v FT 0 NT						0
Versão do Firmware: NH74.TU.N037						
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS						
DESCRIÇ	ÃO DA PEÇA	PART	T NUMBER	QTD.	CÓD. ERRO	MOTIVO DA SOLICITAÇÃO
	· ·					
						1
PEÇAS TROCADAS						
DESCRIC	ÃO DA PEÇA	PART	T NUMBER	QTD.	CÓD, ERRO	MOTIVO DA SOLICITAÇÃO
				4.5.		
		<b> </b>		1		<del> </del>
				•		†
			FINALIZAÇÃO DO ATEN	DIMENTO		
·						
Equipamento ficou Operacional?	NAO			Hora da conclusão:	15:39:53	
Nome do Cliente:	Robson da Silva Matos		MATRICUL A CA 4007	Nome completo do técnico: Lucas Teles de Oliveira		
Cargo:	GERENTE	Matricula	MATRÍCULA C140671		ļ.	
Assinatura/Carimbo Cliente				Assinatura Técnico		
Assinatura da mibo Ciiente						
*** ATENÇÃO AO TÉCNICO ***						
É obrigatório o preenchimento de todos os campos e envio da RAT juntamente com a página de teste e configuração da impressora.						

## Collegate and dispositive and

## Ethernet 10/100/1000

## Placa de rede padrão Configurações de opção de rede integradas IPv6 TCP/IP AppleTalk\* Allower Name Types AirPrint Endereço do servidor DNS de backup 2 endereço do servidor DNS-backup 3 endereço do servidor DNS-backup Anvar DDNS Attent DHCP Attent ROOTP Attent RARP Attent IP Automatica Origem do endereco Endereco IP Tipo de mipresson Informações de compilação da rede-Tempo de espera de fino do trabalho UAA (MAC) Data e horário iduasversão de firmware relocidade, duplex nergy Efficient Ethernot Mascara de rede Nome de dominio totalmente quatificado Sucha acous Status WINS Organ do endereco IPv6 Nome da Zero Configuration inderequi do sensidor de DNS. Servidor WINS: DIRCLAR come de dominio N174 TL N657 21-N68-19 21:07, mfs-bld Destroada 2021-04-07 15-35 100 Ntps. Full Duplex (Automittica) Lexmurk MX711 Normal 10.114.119.141 285.285.285.0 Desativar Desativar Pendente 10.123-36.221 10.123-8-39 10.123-8-37 10.222.161-38 ET0021B70F0A Allower ET0021B70H0A19 corp carea pov br 1680 221.67ff febb.a19 F10021870F0A19 Lexitate MX711

