Nama : Alfin Hidayatullah

Nim : 191011400711

Kelas: 06TPLM005

#### **UAS KECERDASAN BUATAN**

# PERHITUNGAN MANUAL MENENTUKAN KECEPATAN PUTARAN MESIN CUCI DENGAN MENGGUNAKAN METODE FUZZY TSUKAMOTO

Terdapat 3 variabel, yaitu: 2 variabel input, variabel pakaian, dan variabel kekotoran, sedangkan untuk output terdapat 1 variabel, yaitu: putaran.

- ♣ Variabel Pakaian memiliki 3 nilai linguistik, yaitu: sedikit, sedang dan banyak
- ♣ Variabel Kekotoran memiliki 4 nilai linguistik, yaitu: rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi Sedangkan variabel produksi barang memiliki 2 nilai linguistik, yaitu: lambat dan cepat

Pakaian terendah = 40

Pakaian sedang = 60

Pakaian tertinggi = 80

Kekotoran terendah = 40

Kekotoran sedang = 50

Kekotoran tinggi = 60

Kekotoran terttinggi = 70


#### Contoh Soal:

Hitunglah kecepatan putaran mesin cuci dengan metode tsukamoto, Jika banyaknya pakaian adalah 65 dan tingkat kekotoran adalah 56.

#### Jawab:

#### 1. Fuzifikasi

## 1. Variabel Pakaian



a. 
$$sedikit(x) = \{ \frac{60-x}{60-40} ; x \ge 60 \\ 1; x \le 40$$

$$sedikit(65) = 0$$


b. 
$$sedang(x) = \{ \begin{array}{l} 0 \; ; \; x \leq 40 \; or \; x \geq 80 \\ \frac{x-40}{60-40} \; ; \; 40 \leq x \leq 60 \\ \frac{80-x}{80-60} \; ; \; 60 \leq x \leq 80 \end{array}$$

$$sedang(65) = \frac{80 - 65}{80 - 60} = 0,75$$

c. 
$$banyak(x) = \begin{cases} 0 \ ; \ x \le 60 \\ \frac{x-60}{80-60} \ ; \ 60 \le x \le 80 \end{cases}$$
  
1 ;  $x \ge 80$ 

$$banyak(65) = \frac{65 - 60}{80 - 60} = 0,25$$

#### 2. Variabel Kekotoran



a. 
$$rendah(x) = \begin{cases} 0 ; x \ge 50 \\ \frac{50-x}{50-40} ; 40 \le x \le 50 \\ 1; x \le 40 \end{cases}$$

$$rendah(56) = 0$$

b. 
$$sedang(x) = \begin{cases} 0 \ ; \ x \le 40 \ or \ x \ge 60 \\ \frac{x-40}{50-40} \ ; \ 40 \le x \le 50 \\ \frac{60-x}{60-50} \ ; \ 50 \le x \le 60 \end{cases}$$

$$sedang(56) = \frac{60 - 56}{60 - 50} = 0.4$$


c. 
$$tinggi(x) = \begin{cases} 0 ; x \le 50 \text{ or } x \ge 70 \\ \frac{x-50}{60-50} ; 50 \le x \le 60 \\ \frac{70-x}{70-60} ; 60 \le x \le 70 \end{cases}$$

$$tinggi(56) = \frac{56 - 50}{60 - 50} = 0.6$$

d. 
$$sangat\_tinggi(x) = \begin{cases} 0 ; x \le 60 \\ \frac{x-60}{70-60} ; 60 \le x \le 70 \end{cases}$$
  
1;  $x \ge 70$ 

$$sangat\_tinggi(56) = 0$$

#### 3. Variabel Putaran



a. 
$$lambat(z) = \{ \frac{0}{1200 - x} ; z \ge 1200 \\ 1 ; z \le 500 \}$$

b. 
$$cepat(x) = \{ \frac{0}{1200-500} \; ; \; z \le 500 \\ 1 \; ; \; x \le 500 \}$$

## 2. Inferensi

z1 = 1200

Rumus z jika kecepatan putaran lambat = z = zmax - a \* (zmax - zmin)Rumus z jika kecepatan putaran cepat z = a(zmax - zmin) + zmin

1. If Pakaian sedikit and Kekotoran rendah then Kecepatan putaran lambat

```
a1 = \mu sedikit[X] \cap \mu rendah[Y]

a1 = min(\mu sedikit[65]; \mu rendah[56])

a1 = min(0; 0)

a1 = 0

a1 = min(0; 0)

a1 = 0

a1 = min(0; 0)

a1 = 0
```

2. If Pakaian sedikit and Kekotoran setengah then Kecepatan putaran lambat

```
a2 = \mu sedikit[X] \cap \mu setengah [Y]
a2 = min (\mu sedikit[65] ; \mu setengah [56])
a2 = min(0; 0,4)
a2 = 0
z2 = zmax - a2 * (zmax - zmin)
z2 = 1200 - 0
z2 = 1200
```

3. If Pakaian sedikit and Kekotoran tinggi then Kecepatan putaran lambat

```
a3 = \mu sedikit[X] \cap \mu tinggi [Y]
a3 = min (\mu sedikit[65] ; \mu tinggi [56])
a3 = min(0; 0,6)
a3 = 0
z3 = zmax - a3 * (zmax - zmin)
z3 = 1200 - 0
z3 = 1200
```

4. If Pakaian sedikit and Kekotoran sangat tinggi then Kecepatan putaran cepat

```
a4 = \mu sedikit[X] \cap \mu sangat\_tinggi[Y]

a4 = min (\mu sedikit[65] ; \mu sangat\_tinggi[56])

a4 = min(0; 0)

a4 = 0
```

```
z4 = a4(zmax - zmin) + zmin
   z4 = 0(1200 - 500) + 500
   z4 = 500
5. If Pakaian sedang and Kekotoran rendah then Kecepatan putaran lambat
   a5 = \mu sedang[X] \cap \mu rendah[Y]
   a5 = min (\mu sedang[65]; \mu rendah[56])
   a5 = min(0.75; 0)
   a5 = 0
   z5 = zmax - a5 * (zmax - zmin)
   z5 = 1200 - 0
   z5 = 1200
6. If Pakaian sedang and Kekotoran setengah then Kecepatan putaran lambat
   a6 = \mu sedang[X] \cap \mu sedang[Y]
   a6 = min (\mu sedang[65]; \mu sedang[56])
   a6 = min(0.75; 0.4)
   a6 = 0.4
   z6 = zmax - a6 * (zmax - zmin)
   z6 = 1200 - 0.4(1200 - 500)
   z6 = 920
7. If Pakaian sedang and Kekotoran tinggi then Kecepatan putaran cepat
   a7 = \mu sedang[X] \cap \mu tinggi[Y]
   a7 = min (\mu sedang[65]; \mu tinggi [56])
   a7 = min(0.75; 0.6)
   a7 = 0.6
   z7 = a7(zmax - zmin) + zmin
   z7 = 0.6(1200 - 500) + 500
   z7 = 920
8. If Pakaian sedang and Kekotoran sangat tinggi then Kecepatan putaran cepat
   a8 = \mu sedang[X] \cap \mu sangat\_tinggi[Y]
   a8 = min (\mu sedang[65]; \mu sangat_tinggi[56])
   a8 = min(0.75; 0)
   a8 = 0
   z8 = a8(zmax - zmin) + zmin
   z8 = 0(1200 - 500) + 500
```

z8 = 500

```
9. If Pakaian banyak and Kekotoran rendah then Kecepatan putaran lambat
```

$$a9 = \mu banyak[X] \cap \mu rendah[Y]$$
  
 $a9 = min(\mu banyak[65]; \mu rendah[56])$   
 $a9 = min(0.25; 0)$   
 $a9 = 0$   
 $a9 = max - a9 * (zmax - zmin)$   
 $a9 = 1200 - 0(1200 - 500)$   
 $a9 = 1200$ 

10. If Pakaian banyak and Kekotoran setengah then Kecepatan putaran cepat

$$a10 = \mu banyak[X] \cap \mu setengah[Y]$$
  
 $a10 = min (\mu banyak[65] ; \mu setengah[56])$   
 $a10 = min(0.25; 0.4)$   
 $a10 = 0.25$   
 $z10 = a10(zmax - zmin) + zmin$   
 $z10 = 0.25(1200 - 500) + 500$   
 $z10 = 675$ 

11. If Pakaian banyak and Kekotoran tinggi then Kecepatan putaran cepat

```
a11 = \mu banyak[X] \cap \mu tinggi[Y]
a11 = min (\mu banyak[65] ; \mu tinggi[56])
a11 = min(0.25; 0.6)
a11 = 0.25
z11 = a11(zmax - zmin) + zmin
z11 = 0.25(1200 - 500) + 500
z11 = 675
```

12. If Pakaian banyak and Kekotoran sangat tinggi then Kecepatan putaran cepat

```
a12 = \mu banyak[X] \cap \mu sangat\_tinggi[Y]
a12 = min (\mu banyak[65] ; \mu sangat\_tinggi[56])
a12 = min(0.25; 0.0)
a12 = 0
z12 = a12(zmax - zmin) + zmin
z12 = 0(1200 - 500) + 500
z12 = 500
```

#### 3. Defuzzifikasi

$$Z = \frac{\begin{array}{r} a \ 1 * z \ 1 + a \ 2 * z \ 2 + a \ 3 * z \ 3 + a \ 4 * z \ 4 + a \ 5 * z \ 5 + a \ 6 * z \ 6 + a \ 7 * z \ 7 + a \ 8 * z \ 8 \\ & + a \ 9 * z \ 9 + a \ 10 * z \ 10 + a \ 11 * z \ 11 + a \ 12 * z \ 12 \\ \hline a \ 1 + a \ 2 + a \ 3 + a \ 4 + a \ 5 + a \ 6 + a \ 7 + a \ 8 + a \ 9 + a \ 10 + a \ 11 + a \ 12 \\ \hline \\ (0 * 1200) + (0 * 1200) + (0 * 1200) + (0 * 500) + (0 * 1200) \\ & + (0.4 * 920.0) + (0.6 * 920.0) + (0 * 500) + (0 * 1200) \\ & + (0.25 * 675.0) + (0.25 * 675.0) + (0 * 500) \\ \hline \\ Z = \frac{ + (0.25 * 675.0) + (0.25 * 675.0) + (0 * 500) + (0 *$$

 $Z = \frac{1257.5}{1.5} = 838.334$ 

## Kesimpulan

Jika banyaknya pakaian adalah **65** dan tingkat kekotoran adalah **56** maka kecepatan putaran mesin cuci adalah **838**. **334**