

Mod. du BIOS pour les Clevo P870, P775 et P751

Permettre aux GPU NVIDIA mis à niveau d'utiliser les pilotes officiels NVIDIA sans modification des fichiers INF

Auteur : srs2236

Publié sur : Forum NotebookTalk

Source : https://notebooktalk.net/topic/622-bought-rtx-3080-laptop-gpu-for-my-p775tm1-g/page/9/?utm_source=chatgpt.com

J'utilise le BIOS générique fourni directement par Clevo (la dernière version). Il n'a pas besoin d'être davantage modifié pour que la carte graphique fonctionne immédiatement. En revanche, il DOIT être modifié si vous souhaitez que les pilotes s'installent automatiquement et sans aucun problème (par exemple sans devoir désactiver la signature des pilotes).

À ma connaissance, ni le BIOS Prema ni le BIOS dsanke ne permettent cela. Mon BIOS corrige ce point (uniquement pour les P775TM1 et P751TM1). En revanche, ne me demandez pas ici ou par message privé de partager mon BIOS : je ne le ferai pas. J'y ai consacré beaucoup de temps et de nombreuses modifications pour qu'il fonctionne avec bien plus que la seule RTX 3080.

J'aimerais réaliser un petit tutoriel, mais je n'ai pas encore eu le temps. En réalité, ce n'est pas difficile : il suffit d'extraire un module spécifique du BIOS et de modifier certaines valeurs afin de changer le Device ID. Pour ceux qui connaissent un peu le modding de BIOS, ce module s'appelle **BoardIDpei**.

Ce module est absent des BIOS des P870xx. C'est la raison pour laquelle la même méthode permettant d'installer les pilotes sans modifier les fichiers INF sur les P870xx ne fonctionne pas sur les cartes mères P775/P751TM.

Dans ce module, vous trouverez plusieurs références à **7708** ou **0877**. Elles correspondent au Device ID par défaut. Il faut les remplacer par **7715** ou **1577**, correspondant au **X170KM-G**, puis réinjecter le module dans le BIOS. Après le flashage, les pilotes s'installeront directement depuis le site GeForce ou GeForce Experience, les mises à jour automatiques fonctionneront également. (À l'exception de Dynamic Boost et G-Sync.)

Si je me souviens bien, j'ai modifié l'identifiant à plusieurs endroits. Une seule modification est probablement suffisante, mais comme tout fonctionnait correctement, je n'ai jamais vérifié quel emplacement était réellement utilisé.

J'espère que cela pourra aider ceux qui sont déjà un peu familiers avec le modding de BIOS. Les outils que j'ai utilisés sont **AMI MMTTool** ainsi que **UBU Tools**. *UEFI Tool* peut probablement faire la même chose.

Concernant le dissipateur thermique, je ne peux pas répondre, car j'en ai simplement acheté un modèle personnalisé sur AliExpress.

Bonne chance !

Bonne chance !