WELDING POINT & MEMORY

Robot 1 → Independent
Robot 2 → Independent
Informasi

welding point ≈ 268 × 2*

3 variable (x, y, z) = 8 byte × 3
6 variable = 8 byte × 6

12864 bytes
25768 bytes

MOTION TRAJECTORY

*Start point → End point linear translation

a. speed
b. welding power
c. end effector angle
d. end effector distance
e. pattern


Home
Start point
(z safe)
Angle positioning
Start point
(z start)
End point
Angle positioning
z safe

WIRING

Stepper wire ⟷ Control panel

Aviation Plug

Pendant ⟷ control panel

Multi wire → Cable sleeve braided

PENDANT

+ Emergency stop
+ Update dimension
? LCD 128 x 64

ARM DESIGN

6 dof
- dof 1 : rotasional 360°
- dof 2 : ± 270° joint
- dof 3 : ± 270° joint
- dof 4 : rotasional 360°
- dof 5 : ± 270° joint
- dof 6 : rotasional 360°

Homing → 6 limit switch

JIG



1. Base robot
2. Joint
3. Wiring
4. End effector