
على آراسته - ٩٤١٠١١۶۵


سیستمهای مخابراتی – تمرین کامپیوتری سری اول


۱ موج دیجیتال تصادفی

الف) برای تولید سیگنال مورد نظر تابعی با نام RandomDigitalWave را پیادهسازی میکنیم. این تابع چهار پارامتر به نامهای Sigma ،Frequency ،Length و T دارد. سپس با استفاده از مقادیر داده شده، چند تحقق مختلف این سیگنال را بدست می آوریم.

برای محاسبه مقدار D از تابع c استفاده می کنیم. از ضرب خروجی تابع c از تابع c استفاده می کنیم.









ب) برای محاسبه تابع خودهمبستگی تابعی با نام AutocorrelationOfRandomDigitalWave را پیادهسازی Sigma ،Frequency ،Length ،Maxlag ،Number و T دارد. پارامتر این تابع شش پارامتر به نامهای RandomDigitalWave و پارامتر Maxlag بیشترین مقدار شیفت دادن سیگنال در جهت مثبت و منفی برای محاسبه مقادیر تابع خودهمبستگی را مشخص می کند.

برای محاسبه تابع خودهمبستگی از تقسیم خروجی تابع xcorr بر Frequency (فرکانس نمونهبرداری) و برای محاسبه تابع خودهمبستگی میانگین از تابع mean استفاده میکنیم.

برای Maxlag = 1000، Number = 5000 تابع خودهمبستگی به صورت زیر بدست می آید.




T=0.5 , T=0.25 , T=0.1 با تغییر مقدار T برای سه مقدار Number = 5000 با تغییر مقدار T=0.5 , T=0.5 , T=0.25 , T=0.25



با توجه به نمودارهای بدست آمده، با افزایش مقدار T، مقدار ماکزیمم تابع خودهمبستگی کاهش مییابد. در حالی که بازهای که در آن مقدار دارد، متناسب با افزایش T، افزایش مییابد.


m Sigma = 2.5~Sigma = 1برای m Sigma = 2.5~Sigma = 1000~Number = 5000~برای m Sigma = 2.5~Sigma = 1000~ برای سه مقدار m Sigma = 5 تابع خود همبستگی به صورت زیر بدست می آید.



با توجه به نمودارهای بدست آمده، با افزایش مقدار T، مقدار ماکزیمم تابع خودهمبستگی متناسب با افزایش Sigma، افزایش می یابد. در حالی که بازهای که در آن مقدار دارد، ثابت می ماند.

ت) برای محاسبه تابع چگالی طیف از تقسیم خروجی تابع fftshift(fft) بر Frequency (فرکانس نمونهبرداری) استفاده میکنیم.


تابع چگالی طیف به صورت زیر بدست می آید.




ث) برای بررسی صحت قضیه، تابع چگالی طیف را از دو روش مختلف محاسبه می کنیم.


برای محاسبه تبدیل فوریه RandomDigitalWave از تقسیم خروجی تابع fftshift(fft) بر Frequency (فرکانس نمونهبرداری) و برای محاسبه خطای MSE از دستور immse استفاده می کنیم.

تابع چگالی طیف از دو روش مختلف به صورت زیر بدست میآید.



مقدار خطای MSE در حدود  $10^{-7}$  بدست می آید که مقدار بسیار کوچکی است.  $\phi$  تابعهای خودهمبستگی و چگالی طیف به صورت زیر بدست می آیند.







چ) در اثر ضرب کردن سیگنال در sin، باند فرکانسی سیگنال عوض میشود. به این کار در اصطلاح مدوله کردن سیگنال می گویند. فایده این کار این است که می توان سیگنالهای مختلف را در باندهای فرکانسی مختلف در محیط یکسان ارسال کرد و با وجود اینکه این سیگنالها در حوزه زمان با یکدیگر ترکیب می شوند، در حوزه فرکانس کاملا جدا خواهند بود و می توان با فیلتر کردن باند فرکانسی مورد نظر سیگنالها مورد نظر را از بقیه سیگنالها جدا کرد.

۲ شبیهسازی کانال مخابراتی


الف) برای لود کردن سیگنال از تابع audioread استفاده می کنیم.




تابع چگالی طیف به صورت زیر بدست میآید.




ب) برای تحقیق LTI بودن کانال، ابتدا سیگنال ضربه واحد را به عنوان ورودی به کانال اعمال می کنیم و خروجی آن را بدست می آوریم. سپس برای بررسی شروط LTI بودن، مضربها وشیفتیافتههای ضربه واحد را به عنوان ورودی به کانال اعمال می کنیم و خروجی آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.




سیگنال پاسخ مضرب ضربه واحد برای Alpha =10 به صورت زیر بدست می آید.




سیگنال پاسخ شیفتیافته ضربه واحد برای  $0.02*{\rm Shift} = 22050*0.02$  به صورت زیر بدست می آید.




پ) برای نمودار phase delay از تابع phasedelay و برای نمودار group delay از تابع grpdelay استفاده می کنیم. نمودار phase delay و group delay به صورت زیر بدست می آیند.






Phase delay میزان تاخیر فاز ایجاد شده به ازای هر فرکانس در خروجی توسط سیستم و Group delay تفاوت فاز دو فرکانس نزدیک به هم در خروجی در اثر عبور از سیستم را مشخص میکند.


ت) با استفاده از تابع داده شده، خروجی را بدست می آوریم.





تابع چگالی طیف به صورت زیر بدست میآید.



ث) میتوان در خروجی کانال یک فیلتر جبرانساز متناسب با پاسخ فرکانسی کانال قرار داد تا اثرات کانال را از بین ببرد. همچنین میتوان با مدوله کردن سیگنال ورودی و انتقال آن به باندهای فرکانسی با اعوجاج کمتر، اثرات کانال را کاهش داد. ج) فیلتری برای جبرانسازی طراحی می کنیم.








برای طراحی فیلتر ابتدا باند فرکانسی عبوری کانال را بدست میآوریم و سپس فیلتری میسازیم که دارای پاسخ فرکانسی عکس پاسخ فرکانسی کانال در باند فرکانسی عبوری کانال و صفر در خارج از آن است.

ساخت این فیلتر عملی نیست؛ زیرا در حوزه فرکانس ناپیوسته است و در نتیجه در حوزه زمان پایدار نیست. خروجی پس از جبرانسازی به صورت زیر بدست میآید.




جبرانسازی کاملا مطلوب و سیگنال خروجی تقریبا با سیگنال ورودی برابر است.

٣ تقريب قابل ساخت فيلتر هيلبرت


الف) با استفاده از تعریف عکس تبدیل فوریه، پاسخ ضربه تبدیل هیلبرت را بدست می آوریم.

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \left( \int_{-\infty}^{0} e^{j\frac{\pi}{2}} e^{j\omega t} d\omega + \int_{0}^{\infty} e^{-j\frac{\pi}{2}} e^{j\omega t} d\omega \right) \frac{1}{2\pi} \left( \frac{1}{t} + \frac{1}{t} \right) = \frac{1}{\pi t}$$


ب) با فرکانس  $f_{
m s} = 22050$  و در بازه T < 0.1 و در بازه T < 0.1 و در بازه و در بازه از بانخ ضربه تبدیل هیلبرت نمونهبرداری می کنیم.




پ) یک پنجره مستطیلی به طول ۳۰۰ در سیگنال نمونهبرداری شده ضرب می کنیم.




علت خطی بودن فاز تبدیل بدست آمده، شیفت در حوزه زمان است.



ت) با تغییر مقدار M برای سه مقدار M=100 به M=500 با تغییر مقدار M=100 به صورت زیر بدست می آید.




علت خطی بودن فاز تبدیل بدست آمده، شیفت در حوزه زمان است.




با توجه به نمودارهای بدست آمده، با افزایش مقدار M، فاز پاسخ فرکانسی فیلتر تغییر چندانی نمی کند. در حالی که اندازه آن به اندازه پاسخ فرکانسی فیلتر هیلبرت نزدیک تر می شود.


ث) یک پنجره Hamming به طول ۳۰۰ در سیگنال نمونهبرداری شده ضرب می کنیم.




علت خطی بودن فاز تبدیل بدست آمده، شیفت در حوزه زمان است.




ت) با تغییر مقدار M برای سه مقدار M=100 به M=500 با تغییر مقدار M=100 به صورت زیر بدست می آید.




علت خطی بودن فاز تبدیل بدست آمده، شیفت در حوزه زمان است.




با توجه به نمودارهای بدست آمده، با افزایش مقدار M، فاز پاسخ فرکانسی فیلتر تغییر چندانی نمی کند. در حالی که اندازه آن به اندازه پاسخ فرکانسی فیلتر هیلبرت نزدیک تر می شود.




ج) با توجه به نمودارهای بدست آمده، برای تقریب زدن فاز پاسخ فرکانسی فیلتر هیلبرت هر دو پنجره مناسب هستند؛ اما برای تقریب زدن اندازه پاسخ فرکانسی فیلتر هیلبرت پنجره Hamming بهتر از پنجره مستطیلی است. زیرا اولا رفتار نوسانی شدید ندارد و ثانیا به ازای M یکسان در فرکانسهای پایین تری به مقدار نهایی همگرا میشود.




علت خطی بودن فاز تبدیل بدست آمده، شیفت در حوزه زمان است.



ت) با تغییر مقدار M برای سه مقدار M=100 ، M=500 ، M=100 تابع پاسخ فرکانسی فیلتر به صورت زیر بدست می آید.



علت خطی بودن فاز تبدیل بدست آمده، شیفت در حوزه زمان است.



با توجه به نمودارهای بدست آمده، با افزایش مقدار M، فاز پاسخ فرکانسی، به فاز خطی و اندازه آن به اندازه پاسخ فرکانسی فیلتر هیلبرت نزدیک تر می شود.