İsim :	2016/1 Mikroişlemci Sistemleri	Soru 1	Soru 2	Soru 3	Toplam
No :	Vize 2 - 13 Aralık 2016	(20)	(20)	(60)	(100p)
İmza :	Süre: 90 dk		N. Salamana and A.		

Sor	ru 1) Aşağıdaki sorularda boşlukları uygun şekilde doldurun. (20p)
a)	Kesme vektör tablosu hafıza uzayının <u>ØØØØØØ</u> fiziki adresinden başlar. (4p)
b)	arayüzü uygun saat girişi ile zamanlayıcı veya sayıcı olarak kullanılabilir. (4p)
c)	$V_{REF} = 5V$ olan 8 bitlik ADC'nin gerilim çözünürlüğü (ölçebileceği en küçük gerilim farkı) $\frac{5/255}{}$ volt
	değerindedir. (4p)
d)	DAC0830 arayüzü hafıza uzayında byte yer kaplar. (4p)
e)	VMI ucuna gelen kesme istekleri IF = 0 yapılarak maskelenemez. (4p)

Soru 2) Aşağıdaki şıklarda istenen işlemleri gerçekleyen assembly komutlarını yazın. (20p)

- a) 80H adresine yerleştirilmiş, referans değeri 5V olan bir DAC0830 kullanılarak frekansı 200Hz olan ve 0-5V (yaklaşık) arası dalgalanan bir üçgen dalga üretilmek istenmektedir. DELAY10US isimli, çağırılmasından geri dönüşüne kadar geçen süresi tam olarak 10 mikro saniye (μs) olan bir alt yordamın hazır olduğunu varsayarak isteneni yapan assembly kodunu yazın. (10p)
- b) 999H adresinden itibaren ardışık tek adreslere yerleştirilmiş bir 8254'ün CLKO ucuna 528kHZ frekansında bir saat işareti bağlanmıştır. OUTO ucu uygun bir hoparlöre bağlıdır. CNTRO ile La (440 Hz) notasına en yakın frekansta kare dalga üretecek assembly kodunu yazın. (10p)
- 2 a) XOR AL, AL
  MON CX, 250
  TEKRAPI:
  OUT 80H, AL
  CALL DELAYIOUS
  INC AL
  LOOP TEKRAPI
  MON CX, 250
  TEKRAP2:
  OUT 80H, AL
  CALL DELAYIOUS
  DEC AL
  LOOP TEKRAP2
- CALL DELAY LOUS
  DEC AL
  LOOP TEXPAR2


  Gerlin

  SU

  Sms

  Zonen

- 2b) 528kHz = 1200 : sayma dagasi
- MOV DX, 99FH; Kontrol yazma a a dresi MOV AL, 00110110B; CUTRO mod 3 OUT DX, AL MOV DX, 999H; CUTRO a dresi MOV AX, 1200; sayma degori OUT DX, AL MOV AL, AH OUT DX, AL




Soru 3) 8086  $\mu$ P'li bir sistemle portakal paketleme sistemi kurmanız istenmektedir. İşletmeye kasalar ile getirilen portakallar bir yürüyen banda aktarılır. Portakallar tek sıra halinde, aralarında boşluk olacak şekilde yürüyen bant ile paketleme ünitesine aktarılır. Paketleme ünitesindeki bir lazer sensörü ile portakal geçişi anlaşılabilmektedir. Pakette biriken portakalları tartan bir de analog sensör bulunmaktadır. Paketlerin 3kg civarında veya 10 adet portakaldan oluşması istenmektedir. Portakal sayma işini lazer sensör ve 8254 ile, tartma işini ise analog tartı ve ADC0804 ile, donanımsal kesmeler yardımıyla yapabilmek üzere aşağıda istenenleri gerçekleyin: (60p)

96H adresine bir adet ADC0804, 98H adresinden itibaren ardışık çift adreslere bir adet 8254, 90H adresinden itibaren ardışık çift adreslere bir adet 8259 yerleştirebilmek için gerekli adres çözümleme devresini bir adet 3×8 dekoder ve

gerekli lojik kapılar kullanarak tasarlayın. (10p)

Şekilde bağlantı yapısı verilen çevre birimlerine μP ve adres çözümleme devresinden yapılması gereken tüm bağlantıları
 şekil üzerinde cizerek gösterin. (5p)




c) Lazer sensörün önünden bir portakal geçtiğinde elde edilen örnek çıkış işareti yandaki şekildeki gibidir. Lazer sensör çıkışı 8254 CNTR2 CLK girişine, CNTR2 OUT çıkışı ise uyumlulaştırılarak 8259 IRO ucuna bağlanmıştır. Yürüyen bantta 10. portakalın lazer sensörün önünden geçmesiyle 8259 IRO ucuna kesme isteği gönderilmek istenmektedir. Buna göre 8254'ü uygun şekilde ayarlayan asssembly kod parçasını, yapmak istediğiniz ayarlamayı kısaca anlatan yorum satırları ile, yazın. Yaptığınız ayara göre GATE2 ucuna ne bağlanması gerektiğini belirtin. (8p)

Gerilim Portakal Portakal sensörür sensörün sensörür görüş görüş görüş açısından açısında açısına çıktı daha girmedi ov

d) 8254 CNTR2 OUT çıkışı ile tetiklenen kesmeye ilişkin kesme alt programını tam olarak yazın. Bu kesme alt programının, hazır olarak verilen PAKETLE alt programını çağırması yeterlidir. (c şıkkında yaptığınız 8254 ayarı tek seferlik modlardan biriyse kesme alt programının aynı zamanda 8254'ü yeniden ayarlaması da gerekir.) (10p)

e) Portakal lazer sensörün görüş açısından çıkar çıkmaz tartı paketine düşmektedir. Lazer sensör çıkışı 8259 IR1 ucuna da bağlıdır. ADC0804'ün INTR ucu 8259 IR2 ucuna bağlıdır. Portakalın lazer sensör görüş açısından çıkmasıyla tetiklenen kesme alt programında ADC dönüşümü başlatılmak istenmektedir. ADC dönüşümü bittiğinde tetiklenen kesme alt programında ise ADC dönüşüm değerinin okunarak, bu değerin paketleme kritik değerinden (3kg) büyük bir değeri gösterdiği durumda, hazır olarak verilen PAKETLE alt programını çağrılması istenmektedir. Analog tartının farklı ağırlıklar için ürettiği çıkış yandaki grafik ile verilmiştir. Bahsedilen her iki kesme alt programını tam olarak yazın. (10p)



f) d şıkkında istenenlerin tam olarak gerçeklendiği bir tasarımda, ağırlık dolayısıyla yapılan paketlemelerden sonraki bazı paketlerin ne ağırlık koşulunu ne de sayı koşulunu sağla**MA**dığı görülmektedir. Bunun sebebini açıklayın ve bir çözüm önerin. (5p)

g) Kesme vektör tablosuna, verilen bir kesme alt programına ilişkin bilgileri yerleştiren bir alt program yazılmak istenmektedir. Kesme tipini AH yazmacında, ilgili kesmenin tetiklenmesi ile çağırılacak kesme alt programını barındıran segment değerini ES yazmacında ve ilgili kesme alt programının ofset değerini DX yazmacında girdi olarak kabul eden ve kesme vektör tablosunu bu değerlere göre değiştiren alt programı yazın. (5p)

h) c ve d şıklarında bahsedilen 8259 bağlantıları ile uyumlu olacak şekilde, 8254 CNTR2'nin tetiklediği kesme tipinin A0H, portakalın lazer sensör görüş açısından çıkmasının tetiklediği kesme tipinin A1H, ADC dönüşümünün bitmesinin tetiklediği kesme tipinin A2H yapılabilmesi ve 8259'un uygun şekilde çalışabilmesi için gerekli assembly kod parçasını yazın. (7p)

NOT1 : Tüm sorular için izole hafıza haritalama (isolated mapping) kullanın. NOT2 : Tüm  $\mu$ P uçlarının uygun şekilde ayrıştırılmış ve tutulmuş olduğunu varsayın.

30 H : 1001 B KH 40 3a) 8259: 1 ades adres ucu var I/O uzoyında 2 byte yer kapler 92H : 1001 0010 I adres ucu yok I 10 uzayında 1 byte yer kaplar 0110 96H: 1001 ADCOSOU: 98H : 1001 1000 8256: 9AH : 1001 1010 2 adet adres uru va . I 10 uzayında 4 byte yor kaplar. 9CH 1 1001 1100 1110 9£H: 1001


- Isolated I/O hyllonilacagi iam M/TO = O olarahtir.

- ür faklı I/O aihazı olduğu iam ve himların en kiraik alan kaplayanı l byte
genişliğinde olduğu kim dekoder aihişları l'er byte scaeceli selilde ayarlanaca 4.

4 byte'lik birim iam adres förümleme 4 acet dehoder aihişini bir lestime
gere lithreeli. Birlestirme islemi AND mantigi ile yapılaca 4.

- Ao, Au, As, A6, A2, MITO veilen tim adres degerleri Iam sabit degerde > enable
ualarına

- AI, Az, A3 => dehoder seam ualarına



3c) 8254 mod 0'da, sayma degori 10 olarak sekilde ayarlanara htir.

Mod 0'da Out aikişi, sayma işlemi bitince, 0'dan 1'e aikor, bu deger
kesme tetikleme kin uygundur. Mod 0 aynı zomanda tek seferlik bir moddir.

Mod 0 jain Gate 0 ucunun 1'de tutulması gerekir.

CNTRZ 'nin CLKZ ucu lazer sensore bağlı olduğundan, CNTRZ sayıcı
olarak aalişacahtır. Lazer sensor aihtisinin her düsen kenarında sayıcı
bir azalacah, Sayıcı 0 olunca outz: 1'e aikacalıtır.

MON AL, 10010000B; CNTRZ, sodece LSB bekliger, mod 0, binary OUT 9EH, AL; bentrol yazmaq adresine deger yozılır.

NOV AL, 10

OUT 9CH, AL; sayma degeri "10" CNTRZ 'ye yazılır.

3d) CNTR2-INT PROC FAR

PUSH AX

CALL PAKETLE

MOU AL, 10

OUT 9CH, AL


POP AX

CNTR2-INT EMPP

CATER 2 ile tetiloron lesmede
PAKETLE yordomi augirilir ve
tele sefertile modda (mod 0)
ayarlanmış CUTRZ yeniden
W soyma doğeri ile set edilir.

3e) LASER-INT PROC FAR
OUT 96H, AL
IRET
LASER-INT ENDP

ADCOBOLIE bir yarma işlemi yopmah yetorlidir.



ADC-INT PROC FAR

PUSH AX
IN AL, 96H

CMP AL, 153

JB DEVAM

CALL PAKETLE MOV AL, 10

DEVAM:
POPAX
IPET ENDP

ADC'NIN INTR ucu NOT hapvindan gearribeck IR2 ucuna bağlanmıştır. Dolayısıyla ADC dönüşümü bittiginde kesme tetikleye bilir. Danüşüm bittince ADC adresinden olunma yapılara 4 bu değer 3kg'ye don'k gelen 153 sayısı ile karsılaştırılıyar.

3f) Belirli bir anda pahette 3 portahal olsun, gelen 4. portahalla agirlik.

3kg'yi geasin. Bu durunda sayıcı resetlenmeder (10 yazılmadan) faketleme
yapılır. Yeni gelen portakalla sayıcı kaldığı yorden geri saymaya davam
yapılır. Yeni gelen portakalla sayıcı kaldığı yorden geri saymaya davam
eder ve bir sonrahi pahet 6 portahallı olabilir. Bunu önlenek icim
eskilinda Mov AL, 10 ehlenebilir.

[3h) <u>icu 1</u>

VECTOR\_TABLE PROC PUSH DS PUSH BX PUSH BX MOV ALILY; veltor tablosunum her gozú 4 byte MUL AH; AX = 4 x veltor typi MOV BX. AX; dolaylı adreslemede AX kullanılmoz (XOR AX, AX)

Ades Data

O 0001 0011 >> 13H

edgetriger

Smale
ICW2

Adves

1 1010 0000 >> AOH

ICWY

Adves

O 0000 0011 >> 03H

XOR AX, AX
MOV DS, AX
MOV DS:[BX], DX
MOV DS:[BX+2], ES

POP BX
POP AX

POP OS PET VECTOR\_TABLE ENDP MOV ALIBH OUT 90H, AL MOV AL, AOH OUT 92H, AL MOV ALIBH OUT 92H, AL