در این قسمت جهت بررسی هم زمان پارامترها از نرم افزار Design Expert استفاده کردیم که روش انجام کار به شکل زیر است:


ابتدا مقادیر دبی، شعاع چاه، تخلخل و تراوایی که برای هر کدام مقدار مشخصی از اثر پوسته را قبلا در دو حالت دارسی و غیر دارسی حساب کردیم را نرمال سازی می کنیم.

این نرمال سازی توسط پایتون و بین 0-1 انجام شده است که خروجی به شکل زیر است:


Rate	Rw	Porosity	Permeability	Skin D (bu)	Skin ND (bu)	Skin Darcy (dd)	Skin ND (dd)
0	0.375	0.5	0.3	0.333333333	0	0	0
0.1	0.375	0.5	0.3	0.333333333	0.393053016	0	0.691389599
0.2	0.375	0.5	0.3	0	0.374771481	0	0.349531117
0.3	0.375	0.5	0.3	0.333333333	0.310786106	0	0.711849957
0.4	0.375	0.5	0.3	0.333333333	0.967093236	0	0.688832055
0.5	0.375	0.5	0.3	0.333333333	0.97714808	0	0.662404092
0.6	0.375	0.5	0.3	0.333333333	0.972577697	0	0.624893436
0.7	0.375	0.5	0.3	0.333333333	0.97166362	0	1
0.8	0.375	0.5	0.3	0.333333333	0.962522852	0	0.99488491
0.9	0.375	0.5	0.3	1	1	0	0.989769821
1	0.375	0.5	0.3	0.333333333	0.936014625	0	0.982949702
0.5	0	0.5	0.3	0	1	0	1
0.5	0.375	0.5	0.3	0.5625	0.524017467	0.5625	0.521410579
0.5	1	0.5	0.3	1	0	1	0
0.5	0.375	0	0.3	0	0.11751663	0	0.712468193
0.5	0.375	0.166667	0.3	0.4	0.492239468	0.75	0.226463104
0.5	0.375	0.333333	0.3	0.6	0.780487805	0.5	0.312977099
0.5	0.375	0.5	0.3	1	1	0.75	0
0.5	0.375	0.666667	0.3	0.8	0.292682927	0.75	0.188295165
0.5	0.375	0.833333	0.3	1	0.541019956	1	0.27735369
0.5	0.375	1	0.3	1	0	1	1
0.5	0.375	0.5	0	1	1	1	1
0.5	0.375	0.5	0.3	0.5	0.900757576	0.5	0.43419062
0.5	0.375	0.5	1	0	0	0	0

در این مرحله وارد برنامه DOEمی شویم :


ازقسمت response surface و قسمت miscellaneous گزینه response surface را انتخاب می کنیم.




تعداد فاکتورها را روی 4 میگذاریم و برای آن ها عناوین دبی، شعاع،تخلخل و تراوایی را انتخاب میکنیم. و مقادیر حداقل و حداکثر را 0 و 1 میگذاریم.




در صفحه بعدی مانند شکل زیر عناوین پاسخ را مشخص میکنیم که در اینجا اثر پوسته در دو حالت دارسی و غیر دارسی و در دو آزمایش ساخت و افت فشار است.




وارد صفحه بعد شده و مقادیر نرمال شده را مطابق تصویر زیر وارد می کنیم. در این صفحه ستونی به اسم std وجود دارد که مقدار آن متغیر است و فقط میدانم مقادیر استاندارد است اما چطور باید اوردر بندی کنم را نمیدانم؟؟؟؟



در این قسمت از منوی سمت چپ در قسمت summary مطابق شکل زیر میتوان مقادیر وارد شده را مشاهده کد.




از قسمت آنالیز می توان تک تک مقادیر پاسخ را مشاهده کرد که وقتی روی آن میزنیم تصویز زیر مشاهده می شود .




در این قسمت در سربرگ transformation همان گزینه none را میزنیم.

وقتی وارد سربرگ Anova طبق شکل زیر می شویم ، مدل ما آنالیز شده و عبارتanalyzed کنار پاسخ مربوطه در سمت چپ نمایان می شود.


همین کارها را برای دیگر پاسخ ها تکرار میکنیم تا analyzed کنار اسم آن ها نمایان شود.




در تصویر فوق در قسمت Anova و قسمت سمت راست پایین می توان Anova و قسمت سمت راست پایین می توان equation و actual و pcoded equation را مشاهده کرد که تفاوت آن ها گویا این است که equation برای پیش بینی مقادیر دیگر قابل استفاده است.




## سپی وارد بخش optimization از قسمت چپ می شویم و گزینه numerical را میزنیم.



از قسمت وسط صفحه بالا می توان پاسخ های مختلف را انتخاب کرد و به کمک گزینه های نمایش مختلف نمودار های بدست آمده را مشاهده کرد.





همین کارها رو برای ضریب جریان غیر دارسی و ضریب آشفتگی تکرار میکنیم