THE IDEA OF THIS SYSTEM

Design of electrical Boards

- فكرة هذا النظام تدور حول تصميم اللوحات الكهربائية بالاعتماد على بعض المعلومات
 التى تخص اللوحات الكهربائية التى يتم طلبها من قبل المستخدم (الزبون).
 - بحيث سوف تتمثل المدخلات بالمعلومات التالية :
 - عدد الاحصنة التي تمثل قدرة اللوحة المراد تصميمها من اجل العمل على الآلة
 الخاصة بالزبون .
- المحرك الذي نوصل عليه اللوحة الكهربائية, هل هو من نوع ذو اقلاعين أم ذو اقلاع
 وحيد مباشر.
 - ٥ قيمة الVolts الواصلة الى اللوحة الكهربائية .

وممكن ان تكون المعلومات المدخلة موسعة بشكل أكبر من هذه المعلومات .


اما بالنسبة للخرج الموافق لهذا النظام , فسوف يتمثل بمواصفات اللوحة الكهربائية الموافقة للمعلومات الذي تم إدخالها , بحيث سوف يظهر الخرج على شكل مخطط للوحة المصممة وفق المعلومات المعطاة من قبل الزبون , وعلى هذا المخطط يتم اظهار المعلومات التالية الخاصة بهذه اللوحة الكهربائية .


- هذه المعلومات هي :
- تيار المحرك : وهو تيار الحمل الكامل للمحرك الموصول باللوحة اثناء دورانه .
- contactor : يجب تحديد طرز الcontactor , وهو الذي يقوم بعملية التحكم
 بحماية اللوحة الكهربائية, أي اذا لم نضع connector للوحة فلا يوجد حماية لها .
- Thermal Relay : قيمة ال Thermal Relay الواجب توافرها, بحيث تستخدم من اجل حماية المحركات من زيادة التيار الكهربائي الناتج عن زيادة التحميل, أي اذا زاد التيار عن الحد المطلوب فإن ال Thermal Relay تفصل وتوقف المحرك الموصول باللوحة عن العمل.
 - fuse : fuse ولكنة fuse الواجب توافرها, يعتبر نفس مبدأ ال fuse ولكنة ولكنة ولاحدة المطلوب فان ال fuse يضرب المدرك عن الحد المطلوب فان ال fuse يضرب ويتوقف على اثرهِ المحرك عن العمل.
 - القاطع الرئيسى : قاطع (ON/Off) مزود بوظيفتين :
 - حراریة : یفصل القاطع عندما یتم تجاوز تیاره .
 - 2. مغناطيسي : يفصل القاطع عند حدوث ما يسمى القصر .
- مقطع السلك: سماكة الاسلاك الواجب توافرها بحيث سماكتها تتناسب طرداً مع
 شدة التيار الذى يستهلك المحرك.
 - مقطع خطوط التحكم: سماكة الاسلاك الواجب توافرها لخطوط التحكم وهي تتناسب طرداً مع شدة التيار اللازمة لملف الontactorul (البوبين), وهي اقل سماكة من الاسلاك الأخرى.

شكل تقريبي لمخطط اللوحة الكهربائية الذي سوف ينتج عن هذا النظام , تبعآ للمدخلات المناسبة :

(A)

(B)





FACT CLASSES

- سوف نقوم الان بعرض صفوف الحقيقة المُستخدمة في بناء هذا النظام الخبير,
 بحيث سوف يتم ذكر كل صف مع وظيفته .
- لكل عنصر من مواصفات اللوحة الكهربائية مجال معين من القيم , وبالتالي نحن
 بحاجة الى مجموعة من صفوف الحقيقة من اجل تمثيل جميع المواصفات الخاصة
 باللوحة الكهربائية , وعلى أساس القيمة المعينة لكل صفة من المواصفات يتم
 الدخول الى القاعدة الممثلة لصف هذه الصفة مع القيمة الموافقة لها .
 - وعلى أثرهِ نقوم بتعريف صفوف الحقيقة التالية :
- 1) Horse_Power_B_200_220: وهو الصف المعبر عن قدرة المحرك, أي عدد الاحصنة التي تمثل قدرة اللوحة المراد تصميمها من اجل العمل على الآلة الخاصة بالزبون, وذلك من اجل مجال الvolts (20 V) volts، و اقلاع المحرك من نمط (B).
- 2) Horse_Power_B_380: وهو الصف المعبر عن قدرة المحرك, أي عدد الاحصنة التي تمثل قدرة اللوحة المراد تصميمها من اجل العمل على الآلة الخاصة بالزبون, وذلك من اجل قيمة ال380 (V) volts), و اقلاع المحرك من نمط (B).
- 3) Horse_Power_B_415: وهو الصف المعبر عن قدرة المحرك, أي عدد الاحصنة التي تمثل قدرة اللوحة المراد تصميمها من اجل العمل على الآلة الخاصة بالزبون, وذلك من اجل قيمة ال415 (V) volts), و اقلاع المحرك من نمط (B).
- 4) Horse_Power_A_200_220: وهو الصف المعبر عن قدرة المحرك, أي عدد الاحصنة التي تمثل قدرة اللوحة المراد تصميمها من اجل العمل على الآلة الخاصة بالزبون, وذلك من اجل مجال الvolts المحرك من نمط (A).

- 5) Horse_Power_A_380 : وهو الصف المعبر عن قدرة المحرك , أي عدد الاحصنة التي تمثل قدرة اللوحة المراد تصميمها من اجل العمل على الآلة الخاصة بالزبون , وذلك من اجل قيمة ال380 V) volts) , و اقلاع المحرك من نمط (A) .
- 6) Horse_Power_A_415 : وهو الصف المعبر عن قدرة المحرك , أي عدد الاحصنة التي تمثل قدرة اللوحة المراد تصميمها من اجل العمل على الآلة الخاصة بالزبون , وذلك من اجل قيمة ال415 V) volts) , و اقلاع المحرك من نمط (A) .
- 7) **Horse_Power :** وهو الصف المعبر عن قدرة المحرك ,أي عدد الاحصنة التي تمثل قدرة اللوحة , وذلك من اجل جميع قيم Volts و لنمطي الإقلاع (A,B) .
- 8) **Volt : وه**و الصف المعبر عن قيمة الفولطات الخاصة باللوحة المصممة , بحيث يوجد ثلاثة قيمة أساسية للفولطات وهمى :
 - (200 220 V) o
 - (380 V) o
 - (415 V) o
- 9) Boot_type : وهو الصف المعبر عن نمط اقلاع المحرك المراد وصلهُ على اللوحة المصممة , فهل هو من نمط ذو اقلاع وحيد مباشر (A) , أم من نمط ذو اقلاعين (B) .
 - 10) **motor_full_load_current** وهو الصف المعبر عن قيمة تيار الحمل الكامل الواجب توافرهُ اثناء عمل المحرك الموصول باللوحة الكهربائية .
 - heater_designation (11) وهو الصف المعبر عن قيمة الهوارية , والتي والتي أدولية الثولية للمحرك الموصول على اللوحة من قيم التيار الخارجة عن نطاقه .
 - 12) **motor_full_load_current** وهو الصف المعبر عن قيمة تيار الحمل الكامل الواجب توافرهُ اثناء عمل المحرك الموصول باللوحة الكهربائية .

- 13) Fuse_VDE0660_9T_Time_delay : وهو الصف المعبر عن قيمة الفيوز الذي عملهُ يكمن في الحماية عالية المستوى للمحرك من قيم التيار الكهربائى الخارج عن نطاق تيار المحرك .
- 14) Type_designation_of_Contactor_MCM_and_MCD : وهو الصف المعبر عن طراز الcontactor المسؤول عن تأمين حماية اللوحة والمحرك وذلك من اجل المحرك ذو الإقلاع (B) .
- 15) Type_designation_of_Contactor_MCS : وهو الصف المعبر عن طراز المعبر عن طراز contactor المسؤول عن تأمين حماية اللوحة والمحرك وذلك من اجل المحرك ذو الإقلاع (B) .
 - 16) Type_designation_of_Magnetic_Startar : وهو الصف المعبر عن طراز الcontactor المسؤول عن تأمين حماية اللوحة والمحرك وذلك من اجل المحرك ذو الإقلاع (A) .
 - بعد بناء صفوف الحقيقة نقوم بتعريف القواعد الخاصة , والتي تمثل ال Data
 بشكل كامل , بحيث كل صف من هذه الصفوف يمثل عنصر من مواصفات اللوحة المراد تصميمها , وعلى اثره يوجد مجال من الأرقام والقيم لكل صف من الصفوف يجب بناء القواعد الخاصة من اجل كل هذه القيم من اجل شمل كل الData
 الخاصة بهذا النظام الخبير .
 - بعد ذلك يأتي دور قواعد الاستنتاج , وهي القواعد المسؤولة عن استنتاج جميع القيم اللازمة لتصميم لوحة كهربائية في حال تم ادخال قيم ناقصة من قبل الزبون الذى يريد الحصول على المواصفات التصميمية الخاصة بلوحته .

PART OF THE KNOWLEDGE BASES OF THIS PROJECT

Motor rating	0.06 KW			
	1/12 HP			
	500->550A	380V	415 V	
Voltage and frequency	3~	3~	3~	
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ	
motor full load current	0.5 A	0.3 A	0.3 A	
type designation of	MS-K 10	MS-K 10 KPPMCG	MS-K 10 KPPMCG	
Magnetic Starter	KPPMCG	III3 K IO KFFIII00		
associated thermal	TH-K 12AB	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP	
overload relau	KP	וח-ו ובחס גר	THE ICHO KI	
heater designation	0.5 A	0.24 A	0.24 A	
fuse (VDE0660 gT time-	2 A	*2 A	*2 A	
delay)				
мссв	N f 30-SS	-	-	
operating current rating	3 A	-	-	
wire size standerd	1.5 mm^2	1.5 mm^2	1.5 mm^2	

Motos sotios	0.09 KW		
Motor rating	1/8 HP		
	500->550A	380V	415 V
Voltage and frequency	3~	3~	3~
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ
motor full load current	0.7 A	0.4 A	0.4 A
type designation of	MS-K 10	MS-K 10 KPPMCG	MS-K 10 KPPMCG
Magnetic Starter	KPPMCG	IIIS-K IU KPPIIIUG	IIIO K IO KEFIIIOO
associated thermal	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP
overload relau			
heater designation	0.7 A	0.35 A	0.35 A
fuse (VDE0660 gT time-	2 A	*2 A	*2 A
delay)	211	211	211
тссв	Nf 30-SS	-	-
operating current rating	3 A	-	-
wire size standerd	1.5 mm^2	1.5 mm^2	1.5 mm^2

Motos setios	0.12 KW		
Motor rating	1/6 HP		
	500->550V	380V	415 V
Voltage and frequency	3~	3~	3~
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ
motor full load current	0.8 A	0.5 A	0.4 A
type designation of	MS-K 10	MS-K 10 KPPMCG	MS-K 10 KPPMCG
Magnetic Starter	KPPMCG	III5-K IU KPPIIIUG	IIIO K IO KEFIIIOO
associated thermal	TH-K 12AB	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP
overload relau	KP	THE ILIBERT	TITIK ILIIDIKI
heater designation	0.9 A	0.5 A	0.5 A
fuse (VDE0660 gT time-	4 A	*2 A	*2 A
delay)		211	2 11
тссв	N f 30-SS	N f 30-SS	-
operating current rating	3 A	3 A	-
wire size standerd	1.5 mm^2	1.5 mm^2	1.5 mm^2

Motos sation	0.18 KW				
Motor rating		0.25 HP			
	200->220V	380V	415 V		
Voltage and frequency	3~	3~	3~		
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ		
motor full load current	1.2 A	0.7 A	0.65 A		
type designation of	MS-K 10	MS-K 10 KPPMCG	MS-K 10 KPPMCG		
Magnetic Starter	KPPMCG	III5-K IU KPPIIIUU	IIIS-K IO KPFIIICO		
associated thermal	TH-K 12AB	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP		
overload relau	KP	THE IEID KI	TITIK IENDIKI		
heater designation	1.3 A	0.7 A	0.7 A		
fuse (VDE0660 gT time-	4 A	2 A	2 A		
delay)	711	LII	LII		
тссв	N f 30-SS	N£ 30-SS	N£ 30-SS		
operating current rating	3 A	3 A	3 A		
wire size standerd	1.5 mm^2	1.5 mm^2	1.5 mm^2		

Maka ankia a	0.25 KW			
Motor rating	1/3 HP			
	200->550V	380V	415 V	
Voltage and frequency	3~	3~	3~	
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ	
motor full load current	1.5 A	0.85 A	0.8 A	
type designation of	MS-K 10	MS-K 10 KPPMCG	MS-K 10 KPPMCG	
Magnetic Starter	KPPMCG	III5-K IO RPPIIICO		
associated thermal	TH-K 12AB	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP	
overload relau	KP	TIT K ILIID KI	TITIK ILIIDIKI	
heater designation	1.7 A	0.9 A	0.9 A	
fuse (VDE0660 gT time-	6 A	4 A	4 A	
delay)	011	7.11	7.11	
тссв	Nf 30-SS	N£ 30-SS	N f 30-SS	
operating current rating	5 A	3 A	3 A	
wire size standerd	1.5 mm^2	1.5 mm^2	1.5 mm^2	

Motos seties	0.37 KW			
Motor rating	0.5 HP			
	500->550A	380V	415 V	
Voltage and frequency	3~	3~	3~	
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ	
motor full load current	2.1 A	1.2 A	1.1 A	
type designation of	MS-K 10	MS-K 10 KPPMCG	MS-K 10 KPPMCG	
Magnetic Starter	KPPMCG		THO K TO KET THOO	
associated thermal	TH-K 12AB	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP	
overload relau	KP	ו ח-ע וכאס גר	TIT IX ILIID IXI	
heater designation	2.1 A	1.3 A	1.3 A	
fuse (VDE0660 gT time-	6 A	4 A	4 A	
delay)	011	711	711	
тссв	Nf 30-SS	N£ 30-SS	N f 30-SS	
operating current rating	5 A	3 A	3 A	
wire size standerd	1.5 mm^2	1.5 mm^2	1.5 mm^2	

Motor rotice	0.55 KW		
Motor rating	0.75 HP		
	500->550V	380V	415 V
Voltage and frequency	3~	3~	3~
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ
motor full load current	2.7 A	1.6 A	1.5 A
type designation of	MS-K 10	MS-K 10 KPPMCG	MS-K 10 KPPMCG
Magnetic Starter	KPPMCG	III5-K IU KPPIIICG	THO K TO KET THOO
associated thermal	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP
overload relau			TTT IC ICIIO IXI
heater designation	2.5 A	1.7 A	1.7 A
fuse (VDE0660 gT time-	10 A	6 A	6 A
delay)	10 11	011	011
тссв	N£ 30-SS	N f 30-SS	N£ 30-SS
operating current rating	5 A	3 A	3 A
wire size standerd	1.5 mm^2	1.5 mm^2	1.5 mm^2

Matas satis	0.75 KW			
Motor rating	1 HP			
	200->220V	380V	415 V	
Voltage and frequency	3~	3~	3~	
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ	
motor full load current	3.5 A	2.0 A	1.9 A	
type designation of	MS-K 10	MS-K 10 KPPMCG	MS-K 10 KPPMCG	
Magnetic Starter	KPPMCG	1115-K 10 KPPIIICG	III3 K IO KFFIIIGO	
associated thermal	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP	
overload relau	711 IX IZIIS IXI			
heater designation	3.6 A	2.1 A	1.7 A	
fuse (VDE0660 gT time-	16 A	6 A	6 A	
delay)	10 11	011	011	
тссв	N£ 30-SS	N f 30-SS	N f 30-SS	
operating current rating	10 A	5 A	5 A	
wire size standerd	1.5 mm^2	1.5 mm^2	1.5 mm^2	

Motos sotios	1.1 KW		
Motor rating	1.5 HP		
	500->550A	380V	415 V
Voltage and frequency	3~	3~	3~
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ
motor full load current	4.5 A	2.7 A	2.6 A
type designation of	MS-K 10	MS-K 10 KPPMCG	MS-K 10 KPPMCG
Magnetic Starter	KPPMCG	1115-K 10 KPPIIICG	IIIO K IO KEFIIIOO
associated thermal	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP
overload relau	TIT IX IZIIO IXI	THE LENGTH	TTT IC ICIIO IXI
heater designation	5 A	2.5 A	2.5 A
fuse (VDE0660 gT time-	16 A	10 A	10 A
delay)	10 11	10 11	10 11
тссв	Nf 30-SS	N f 30-SS	N f 30-SS
operating current rating	10 A	5 A	5 A
wire size standerd	1.5 mm^2	1.5 mm^2	1.5 mm^2

Motos seties	1.5 KW			
Motor rating	2 HP			
	200->220V	380V	415 V	
Voltage and frequency	3~	3~	3~	
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ	
motor full load current	6.1 A	3.6 A	3.5 A	
type designation of	MS-K 10	MS-K 10 KPPMCG	MS-K 10 KPPMCG	
Magnetic Starter	KPPMCG	III5-K IU KPPIIICU	1110 10 10 10 11 111100	
associated thermal	TH-K 12AB	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP	
overload relau	KP			
heater designation	6.6 A	3.6 A	3.6 A	
fuse (VDE0660 gT time-	20 A	16 A	16 A	
delay)	2011	10 11	10 11	
тссв	Nf 30-SS	N f 30-SS	N f 30-SS	
operating current rating	15 A	10 A	10 A	
wire size standerd	1.5 mm^2	1.5 mm^2	1.5 mm^2	

Motor rotice	2.2 KW		
Motor rating	3 HP		
	500->550V	380V	415 V
Voltage and frequency	3~	3~	3~
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ
motor full load current	8.7 A	5.1 A	5.0 A
type designation of	MS-K 10	MS-K 10 KPPMCG	MS-K 10 KPPMCG
Magnetic Starter	KPPMCG	III5-K IU KPPIIICU	THO IC TO KET THICO
associated thermal	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP
overload relau			TTT IC ICIIO IXI
heater designation	9 A	5 A	5 A
fuse (VDE0660 gT time-	25 A	16 A	16 A
delay)	2011	10 11	10 11
тссв	N£ 30-SS	N£ 30-SS	N f 30-SS
operating current rating	20 A	10 A	10 A
wire size standerd	1.5 mm^2	1.5 mm^2	1.5 mm^2

Motos satiss	3 KM			
Motor rating	4 HP			
	200->220V	380V	415 V	
Voltage and frequency	3~	3~	3~	
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ	
motor full load current	11.5 A	6.8 A	6.3 A	
type designation of	MS-K 11	MS-K 10 KPPMCG	MS-K 10 KPPMCG	
Magnetic Starter	KPPMCG	III5-K IO RPPIIICO	1110 10 10 10 11 11100	
associated thermal	TH-K 12AB	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP	
overload relau	KP			
heater designation	11 A	6.6 A	6.6 A	
fuse (VDE0660 gT time-	35 A	20 A	20 A	
delay)	0011	20 H	2011	
тссв	Nf 30-SS	N£ 30-SS	N£ 30-SS	
operating current rating	20 A	15 A	15 A	
wire size standerd	2.5 mm^2	1.5 mm^2	1.5 mm^2	

Motos seties	3.7 KW			
Motor rating		5 HP		
	500->550A	380V	415 V	
Voltage and frequency	3~	3~	3~	
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ	
motor full load current	14.2 A	8.5 A	7.5 A	
type designation of	MS-K 18	MS-K 10 KPPMCG	MS-K 10 KPPMCG	
Magnetic Starter	KPPMCG			
associated thermal	TH-K 18 KP	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP	
overload relau				
heater designation	15 A	9 A	9 A	
fuse (VDE0660 gT time-	50 A	25 A	25 A	
delay)	3011	2011	2011	
тссв	Nf 30-SS	N£ 30-SS	N£ 30-SS	
operating current rating	30 A	20 A	20 A	
wire size standerd	4 mm^2	1.5 mm^2	1.5 mm^2	

Mata antino	4 KW		
Motor rating	5.5 HP		
	500->550V	380V	415 V
Voltage and frequency	3~	3~	3~
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ
motor full load current	15.2 A	8.7 A	8 A
type designation of	MS-K 18	MS-K 10 KPPMCG	MS-K 10 KPPMCG
Magnetic Starter	KPPMCG	IIIS-K IO KPPIIICO	
associated thermal	TH-K 18 KP	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP
overload relau			
heater designation	15 A	9 A	9 A
fuse (VDE0660 gT time-	50 A	25 A	25 A
delay)	0011	2011	2011
тссв	Nf 30-SS	N£ 30-SS	N£ 30-SS
operating current rating	30 A	20 A	20 A
wire size standerd	4 mm^2	1.5 mm^2	1.5 mm^2

Motor ration	5.5 KW		
Motor rating	7.5 HP		
	500->550V	380V	415 V
Voltage and frequency	3~	3~	3~
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ
motor full load current	20 A	11.8 A	11 A
type designation of	MS-K 20121	MS-K 11 KPPMCG	MS-K 11 KPPMCG
Magnetic Starter	KPPMCG		IIIO N TINFFIIIOO
associated thermal	TH-K 20 KP	TH-K 12AB KP	TH-K 12AB KP
overload relau	25		
heater designation	19 A	11 A	11 A
fuse (VDE0660 gT time-	50 A	35 A	35 A
delay)	0011	0011	0011
тссв	N£ 50-SH	N£ 30-SS	N f 30-SS
operating current rating	40 A	30 A	30 A
wire size standerd	6 mm^2	2.5 mm^2	2.5 mm^2

Motor rotice	7.5 KW		
Motor rating	10 HP		
	500->550V	380V	415 V
Voltage and frequency	3~	3~	3~
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ
motor full load current	26.5 A	16 A	15 A
type designation of	MS-K 25	MS-K 18 KPPMCG	MS-K 18 KPPMCG
Magnetic Starter	KPPMCG	IIIS-K IO KPPIIICO	THO K TO KET THOO
associated thermal	TH-K 20TAKP	ТН-К 18ТАКР	ТН-К 18ТАКР
overload relau	THE COUNTY		
heater designation	29 A	15 A	15 A
fuse (VDE0660 gT time-	80 A	50 A	50 A
delay)	0011	0011	0011
тссв	N£ 50-SH	N£ 50-SH	N£ 50-SH
operating current rating	60 A	30 A	30 A
wire size standerd	10 mm^2	4 mm^2	4 mm^2

Motos setios	11 KW			
Motor rating	15 HP			
	200->220V	380V	415 V	
Voltage and frequency	3~	3~	3~	
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ	
motor full load current	39 A	55 H	21 A	
type designation of	MS-K 35	MS-K 20121 KPPMCG	MS-K 20121 KPPMCG	
Magnetic Starter	KPPMCG			
associated thermal	TH-K 20TA	TH-K 20 TA KP	TH-K 20 TA KP	
overload relau	KP	IH-K 20 IH KP		
heater designation	35 A	19 A	19 A	
fuse (VDE0660 gT time-	80 A	50 A	50 A	
delay)	0011	3011	0011	
мссв	N£ 100-SH	N f 50-SH	N f 50-SH	
operating current rating	75 A	50 A	50 A	
wire size standerd	16 mm^2	6 mm^2	6 mm^2	

Motos seties	15 KW				
Motor rating		20 HP			
	200->220V	380V	415 V		
Voltage and frequency	3~	3~	3~		
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ		
motor full load current	50 A	30 A	28 A		
type designation of	MS-K 50	MS-K 25 KPPMCG	MS-K 25 KPPMCG		
Magnetic Starter	KPPMCG		III3 K EURFFIII00		
associated thermal	TH-K 60 KP	TH-K 20TA KP	TH-K 20TA KP		
overload relau			20		
heater designation	54 A	29 A	29 A		
fuse (VDE0660 gT time-	160 A	80 A	80 A		
delay)	10011	3311	3311		
тссв	Nf 100-SS	N£ 60-SH	Nf 60-SH		
operating current rating	100 A	60 A	60 A		
wire size standerd	25 mm^2	10 mm^2	10 mm^2		

Motos sotios	18.5 KW			
Motor rating		25 HP		
	200->220V	380V	415 V	
Voltage and frequency	3~	3~	3~	
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ	
motor full load current	62 A	37 A	35 A	
type designation of	MS-K 65	MS-K 35 KPPMCG	MS-K 35 KPPMCG	
Magnetic Starter	KPPMCG	1115-N 35 NPPINICE	III3 K 30 KFFIII00	
associated thermal	TH-K 60 KP	TH-K 20TA KP	TH-K 20TA KP	
overload relau			20	
heater designation	54 A	35 A	35 A	
fuse (VDE0660 gT time-	160 A	80 A	80 A	
delay)	10011	5511	5511	
тссв	Nf 100-SS	N£ 60-SH	N£ 60-SH	
operating current rating	100 A	60 A	60 A	
wire size standerd	25 mm^2	10 mm^2	10 mm^2	

Motor rotice	55 KM			
Motor rating		30 HP		
	500->550A	380V	415 V	
Voltage and frequency	3~	3~	3~	
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ	
motor full load current	75 A	43 A	40 A	
type designation of	MS-K 80	MS-K 50 KPPMCG	MS-K 50 KPPMCG	
Magnetic Starter	KPPMCG		III3 K 30 KFFIII00	
associated thermal	TH-K 60TA KP	TH-K 60 KP	TH-K 60 KP	
overload relau	THE COUNTY	THE COLL	THIN SO KI	
heater designation	82 A	42 A	42 A	
fuse (VDE0660 gT time-	200 A	125 A	125 A	
delay)	20011	12011	12011	
тссв	N£ 160-SS	N£ 100-SS	N£ 100-SS	
operating current rating	150 A	75 A	75 A	
wire size standerd	35 mm^2	16 mm^2	16 mm^2	

Motos sotios	30 KW			
Motor rating	40 HP			
	500->550V	380V	415 V	
Voltage and frequency	3~	3~	3~	
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ	
motor full load current	100 A	57 A	54 A	
type designation of	MS-K 105	MS-K 65 KPPMCG	MS-K 65 KPPMCG	
Magnetic Starter	KPPMCG		mo K oo Ki i moo	
associated thermal	TH-K 60TA	TH-K 60 KP	TH-K 60 KP	
overload relau	KP			
heater designation	95 A	54 A	54 A	
fuse (VDE0660 gT time-	200 A	160 A	160 A	
delay)	20011	10011	100 11	
тссв	N£ 250-SS	N£ 100-SS	N£ 100-SS	
operating current rating	175 A	100 A	100 A	
wire size standerd	50 mm^2	25 mm^2	25 mm^2	

Motos seties	37 KW			
Motor rating	50 HP			
	200->550A	380V	415 V	
Voltage and frequency	3~	3~	3~	
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ	
motor full load current	124 A	72 A	67 A	
type designation of	MS-K 125	MS-K 80 KPPMCG	MS-K 80 KPPMCG	
Magnetic Starter	KPPMCG		III3 K OOKFFIIIOO	
associated thermal	TH-K 120TA	ТН-К 60ТАКР	TH-K 60TA KP	
overload relau	KP	THE COTTEN		
heater designation	105 A	67 A	67 A	
fuse (VDE0660 gT time-	315 A	160 A	160 A	
delay)	01011	н иог	100 11	
тссв	N£ 250-SS	N£ 100-SS	N£ 100-SS	
operating current rating	225 A	100 A	100 A	
wire size standerd	50 mm^2	25 mm^2	25 mm^2	

Motos setios	45 KW			
Motor rating	60 HP			
	500->550A	380V	415 V	
Voltage and frequency	3~	3~	3~	
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ	
motor full load current	148 A	86 A	79 A	
type designation of	MS-K 150	MS-K 80 KPPMCG	MS-K 80 KPPMCG	
Magnetic Starter	KPPMCG			
associated thermal	TH-K 120TA	TH-K 60TA KP	TH-K 60TA KP	
overload relau	KP	IN-K OUTHKP	THE GOTTING	
heater designation	125 A	82 A	82 A	
fuse (VDE0660 gT time-	315 A	200 A	200 A	
delay)	01011	20011	20011	
тссв	N F 250-SS	N£ 160-SS	N£ 160-SS	
operating current rating	250 A	125 A	125 A	
wire size standerd	70 mm^2	35 mm^2	35 mm^2	

Matas satis	55 KW			
Motor rating	75 HP			
	500->550A	380V	415 V	
Voltage and frequency	3~	3~	3~	
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ	
motor full load current	180 A	105 A	98 A	
type designation of	MS-K 180	MS-K 105 KPPMCG	MS-K 105 KPPMCG	
Magnetic Starter	KPPMCG		1110 K 100 KI I 11100	
associated thermal	TH-K 220RH	ТН-К 60ТАКР	TH-K 60TA KP	
overload relau	KP			
heater designation	150 A	95 A	95 A	
fuse (VDE0660 gT time-	400 A	200 A	200 A	
delay)	40011	200 H	20011	
тссв	NF 400-SS	N£ 250-SS	N£ 250-SS	
operating current rating	300 A	175 A	175 A	
wire size standerd	95 mm^2	50 mm^2	50 mm^2	

Matas satis s	75 KW			
Motor rating	100 HP			
Voltage and frequency	200->220V	380V	415 V	
	3~	3~	3~	
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ	
motor full load current	245 A	140 A	130 A	
type designation of	MS-K 220	MS-K 150	MS-K 150	
Magnetic Starter	KPPMCG	KPPMCG	KPPMCG	
associated thermal	TH-K 220RH KP	TH-K 120TA KP	TH-K 120TA KP	
overload relau				
heater designation	210 A	125 A	125 A	
fuse (VDE0660 gT time-	500 A	315 A	315 A	
delay)	00011	01011		
тссв	N£ 400-SS	N£ 250-SS	N£ 250-SS	
operating current rating	400 A	225 A	225 A	
wire size standerd	150 mm^2	50 mm^2	50 mm^2	

Motor seties	90 KW			
Motor rating	125 HP			
Voltage and frequency	200->220V	380V	415 V	
	3~	3~	3~	
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ	
motor full load current	-	168 A	160 A	
type designation of	_	MS-K 180 KPPMCG	MS-K 180 KPPMCG	
Magnetic Starter				
associated thermal	_	TH-K 220RH KP	TH-K 220RH KP	
overload relau				
heater designation	-	150 A	150 A	
fuse (VDE0660 gT time-	-	_ 315 A	315 A	
delay)				
тссв	-	N f 250-SS	N£ 250-SS	
operating current rating	-	250 A	250 A	
wire size standerd	_	70 mm^2	70 mm^2	

Make a setting	110 KW			
Motor rating	150 HP			
	200->220V	380V	415 V	
Voltage and frequency	3~	3~	3~	
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ	
motor full load current	_	205 A	190 A	
type designation of		MS-K 220	MS-K 220	
Magnetic Starter	_	KPPMCG	KPPMCG	
associated thermal		TH-K 220RH KP	TH-K 220RH KP	
overload relau	_			
heater designation	_	180 A	180 A	
fuse (VDE0660 gT time-		500 A	500 A	
delay)	_	00011	00011	
тссв	_	N£ 400-SS	N£ 400-SS	
operating current rating	_	300 A	300 A	
wire size standerd	_	95 mm^2	95 mm^2	

Motor seties	132 KW			
Motor rating	180 HP			
Voltage and frequency	200->220V	380V	415 V	
	3~	3~	3~	
	50 60 HZ	50 60 HZ	50 HZ	
motor full load current	-	245 A	230 A	
type designation of	_	MS-K 220 KPPMCG	MS-K 220 KPPMCG	
Magnetic Starter				
associated thermal	_	TH-K 220RH KP	TH-K 220RH KP	
overload relau				
heater designation	_	210 A	210 A	
fuse (VDE0660 gT time-	_	500 A	500 A	
delay)				
мссв	-	N£ 400-SS	N£ 400-SS	
operating current rating	-	400 A	400 A	
wire size standerd	_	150 mm^2	150 mm^2	

PART OF CONCLUSION RULES

- تمثیل بعض القواعد الخاصة بالمعرفة لهذا النظام و التي تكون من النمط
 (If <condition> THEN <action>)
 - القواعد:
- 1) If motor full Load Current = 0.5A **THEN** heater designation = 0.5A.
- 2) **IF** (200->220 V , ~3 , 50->60 HZ) **AND** motor full Load Current = 0.5A **THEN** (A) 1/12 HP مواصفات اللوحة .
- 3) If (200->220 V , ~3 , 50->60 HZ) AND heater designation = 0.5A

 THEN (A) 1/12 HP مواصفات اللوحة .
- 4) If (380 V , ~3 , 50->60 HZ) AND motor full Load Current = 0.5A

 THEN (A) 1/6 HP مواصفات اللوحة .
- 5) **If** (380 V , ~3 , 50->60 HZ) **AND** heater designation = 0.5A **THEN** (A) 1/6 HP مواصفات اللوحة .

- 6) IF 1/12 HP AND motor full Load Current = 0.5A

 THEN (A) 1/12 HP (200->220 V , ~3 , 50->60 HZ) مواصفات اللوحة .
- 7) IF 1/12 HP AND heater designation = 0.5A

 THEN (A) 1/12 HP (200->220 V , ~3 , 50->60 HZ) مواصفات اللوحة .
- 8) IF 1/6 HP AND motor full Load Current = 0.5A

 THEN (A) 1/6 HP (380 V , ~3 , 50->60 HZ) مواصفات اللوحة .
- 9) If 1/6 HP AND heater designation = 0.5A

 THEN (A) 1/6 HP (380 V , ~3 , 50->60 HZ) مواصفات اللوحة .
- 10) If motor full Load Current = 0.7A THEN heater designation = 0.7A.
- 11) **If** (200->220 V , ~3 , 50->60 HZ) **AND** motor full Load Current = 0.7A **THEN** (200->220 V , ~3 , 50->60 HZ) (A) 1/8 HP مواصفات اللوحة .
- 12) If (200->220 V , ~3 , 50->60 HZ) AND heater designation = 0.7A

 THEN (200->220 V , ~3 , 50->60 HZ) (A) 1/8 HP مواصفات اللوحة .

- 13) If (380 V , ~3 , 50->60 HZ) AND motor full Load Current = 0.7A

 THEN (380 V , ~3 , 50->60 HZ) (A) 1/4 HP مواصفات اللوحة .
- 14) **If** (380 V , ~3 , 50->60 HZ) **AND** heater designation = 0.7A **THEN** (380 V , ~3 , 50->60 HZ) (A) 1/4 HP مواصفات اللوحة .
- 15) If 1/8 HP AND motor full Load Current = 0.7A
 THEN (A) 1/8 HP (200->220 V , ~3 , 50->60 HZ) مواصفات اللوحة .
- 16) If 1/8 HP AND heater designation = 0.7A
 THEN (A) 1/8 HP (200->220 V , ~3 , 50->60 HZ) مواصفات اللوحة .
- 17) If 1/4 HP AND motor full Load Current = 0.7A
 THEN (A) 1/4 HP (380 V , ~3 , 50->60 HZ) مواصفات اللوحة .
- 18) If 1/4 HP AND heater designation = 0.7A
 THEN (A) 1/4 HP (380 V , ~3 , 50->60 HZ) مواصفات اللوحة .
- 19) If motor full Load Current = 0.5A THEN fuse (VDE0660 9T Time delay) = 2A
- 20) If heater designation =(2) 0.5A THEN fuse (VDE0660 9T Time delay) = 2A
- 21) If motor full Load Current = 0.7A THEN fuse (VDE0660 9T Time delay) = 2A

- 22) If heater designation =0.7A THEN fuse (VDE0660 9T Time delay) = 2A
- 23) If motor full Load Current = 0.8A OR 0.85A THEN heater designation = 0.9A
- 24) **If** (200->220 V , ~3 , 50->60 HZ) **AND** motor full Load Current = 0.8A **THEN** (200->220 V, ~3 , 50->60 HZ) (A) 1/6 HP مواصفات اللوحة .
- 25) **If** (380 V , ~3 , 50->60 HZ) **AND** motor full Load Current = 0.85A **THEN** (380 V, ~3 , 50->60 HZ) (A) 1/3 HP مواصفات اللوحة .
- 26) **If** (415 V , ~3 , 50 HZ) **AND** motor full Load Current = 0.8A **THEN** (415 V, ~3 , 50 HZ) (A) 1/3 HP مواصفات اللوحة .
- 27) If (200->220 V , ~3 , 50->60 HZ) AND heater designation =0.9A

 THEN (200->220 V, ~3 , 50->60 HZ) (A) 1/6 HP مواصفات اللوحة .
- 28) **If** (380 V , ~3 , 50->60 HZ) **AND** heater designation =0.9A **THEN** (380 V , ~3 , 50->60 HZ) (A) 1/3 HP مواصفات اللوحة .
- 29) IF (415 V , ~3 , 50->60 HZ) AND heater designation =0.9A

 THEN (415 V , ~3 , 50 HZ) (A) 1/3 HP مواصفات اللوحة .

- 30) IF 1/6 HP AND motor full Load Current = 0.8A

 THEN (200->220 V , ~3 , 50->60 HZ) (A) 1/6 HP مواصفات اللوحة .
- 31) IF 1/3 HP AND motor full Load Current = 0.85A

 THEN (380 V, ~3 , 50->60 HZ) (A) 1/3 HP مواصفات اللوحة .
- 32) If 1/3 HP AND motor full Load Current = 0.9A

 THEN (415 V , ~3 , 50HZ) (A) 1/3 HP مواصفات اللوحة .
- 33) If 1/6 HP AND heater designation =0.9A

 THEN (200->220 V , ~3 , 50->60 HZ) (A) 1/6 HP مواصفات اللوحة .
- 34) IF 1/3 HP AND heater designation =0.9A

 THEN (380 V OR 415 V) (A) 1/3 HP مواصفات اللوحة .
- 35) If motor full Load Current = 0.8A **OR** 0.85

 THEN fuse (VDE0660 9T Time delay) = 5A.
- 36) If heater designation = 0.9A THEN fuse (VDE0660 9T Time delay) = 2A.
- 37) If motor full Load Current = 1.2A OR 1.1A

 THEN heater designation = 1.3A.

- 38) **If** (200->220 V , ~3 , 50->60 HZ) **AND** motor full Load Current = 1.2A **THEN** (200->220 V, ~3 , 50->60 HZ) (A) 1/4 HP مواصفات اللوحة .
- 39) **If** (380 V, ~3 , 50->60 HZ) **AND** motor full Load Current = 1.2A **THEN** (380 V, ~3 , 50->60 HZ) (A) 1/2 HP مواصفات اللوحة .
- 40) If (415 V, ~3 , 50 HZ) AND motor full Load Current = 1.1A

 THEN (415 V, ~3 , 50 HZ) (A) 1/2 HP مواصفات اللوحة .
- 41) If (200->220 V , ~3 , 50->60 HZ) AND heater designation =1.3A

 THEN (200->220 V, ~3 , 50->60 HZ) (A) 1/4 HP مواصفات اللوحة .
- 42) If (380 V, ~3 , 50->60 HZ) AND heater designation =1.3A

 THEN (380 V, ~3 , 50->60 HZ) (A) 1/2 HP مواصفات اللوحة .
- 43) If (415 V, ~3 , 50 HZ) AND heater designation =1.3A

 THEN (415 V, ~3 , 50 HZ) (A) 1/2 HP مواصفات اللوحة .
- 44) If motor full Load Current = 1.2A OR 1.1A

 THEN fuse (VDE0660 9T Time delay) = 4A.
- 45) If heater designation = 1.3A THEN fuse (VDE0660 9T Time delay) = 4A.

- 46) If motor full Load Current = 1.5A **OR** 1.6A

 THEN heater designation = 1.7A.
- 47) **If** (200->220 V , ~3 , 50->60 HZ) **AND** motor full Load Current =1.5A **THEN** (200->220 V, ~3 , 50->60 HZ) (A) 1/3 HP مواصفات اللوحة .
- 48) If (380 V, ~3 , 50->60 HZ) AND motor full Load Current =1.6A

 THEN (380 V, ~3 , 50->60 HZ) (A) 3/4 HP مواصفات اللوحة .
- 49) IF (415 V, ~3 , 50 HZ) AND motor full Load Current =1.5A

 THEN (415 V, ~3 , 50 HZ) (A) 3/4 HP مواصفات اللوحة .
- 50) If (200->220 V, ~3 , 50->60 HZ) AND heater designation =1.7A

 THEN (200->220 V, ~3 , 50->60 HZ) (A) 1/3 HP مواصفات اللوحة .
- 51) If (380 V, ~3 , 50->60 HZ) AND heater designation =1.7A

 THEN (380 V, ~3 , 50->60 HZ) (A) 3/4 HP مواصفات اللوحة .
- 52) If (415 V, ~3 , 50 HZ) AND heater designation =1.7A

 THEN (415 V, ~3 , 50 HZ) (A) 3/4 HP مواصفات اللوحة .
- 53) If motor full Load Current = 1.5A **OR** 1.6A

 THEN fuse (VDE0660 9T Time delay) = 6A.

- 54) If heater designation = 1.7A

 THEN fuse (VDE0660 9T Time delay) = 6A.
- 55) If motor full Load Current = 2.1A **OR** 2.0A

 THEN heater designation = 2.1A.
- 56) **If** (200->220 V , ~3 , 50->60 HZ) **AND** motor full Load Current = 2.1A **THEN** (200->220 V, ~3 , 50->60 HZ) (A) 1/2 HP مواصفات اللوحة .
- 57) **If** (380 V , ~3 , 50->60 HZ) **AND** motor full Load Current = 2.0A **THEN** (380 V , ~3 , 50->60 HZ) (A) 1 HP مواصفات اللوحة .
- 58) **If** (200->220 V , ~3 , 50->60 HZ) **AND** heater designation = 2.1A **THEN** (200->220 V, ~3 , 50->60 HZ) (A) 1/2 HP مواصفات اللوحة .
- 59) If (380 V , ~3 , 50->60 HZ) AND heater designation = 2.1A

 THEN (380 V, ~3 , 50->60 HZ) (A) 1 HP مواصفات اللوحة .

THE END -.-