

دانشکده مهندسی برق

گزارش پروژه ابزار دقیق

عنوان پروژه:

سنسورهای فاصله سنج (Ultra-Sonic)

نام و نام خانوادگی دانشجو:

على اكبر محسن نژاد - ۴۰۰۰۸۸۷۳

ایمیل: pooyamohsennjad@gmail.com

نام و نام خانوادگی استاد درس: دکتر بابک توسلی

تاریخ انجام پروژه:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰ لغایت ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مقدمه



مقدمه

	فهرست مطالب
٣	۱-مقدمه
٣	۲-توضیحاتی در رابطه با سنسور فاصلهسنج اولتراسونیک
٣	2-1نحوه عملكرد سنسور فاصلهسنج اولتراسونيك
۶	2-2كار بر دهاي سنسور هاي فاصلهسنج اولتر اسونيک
٧	2-3محدودیتها و روشهای بهبود عملکرد سنسورهای فاصلهسنج اولتراسونیک
٧	1-3-2محدو ديتها
۸	2-3-2ر وشهای بهبود عملکر د
١٠	.3بخش عملی پیاده سازی اولتراسونیک با آردوینو
١٠	3-1تجهيزات مورد نياز و مدار الكتريكي آن
١١	۱-۱-۳معر في سنسور HC-SR04
۱۲	2-1-3مدار الكترونيكي
۱۳	٣-٢كدنويسى آردوينو
	 ۳-۳ آز مایش اول – برسی عملکر د سنسور در شرایط عادی
۲٠	۱-۳-۳فاصله ۵ سانتی متر
۲۱	۲-۳-۲فاصله ۱۵ سانتی متر
۲۲	3-3-3 فاصله ۳۰ سانتی متر
۲۳	3-4 تحلیل آزمایش اول - برسی عملکرد سنسور در شرایط عادی
۲۴	۵-۳ آزمایش دوم – برسی عملکرد سنسور در شرایط دما و رطوبت غیر عادی
۲۴	۱-۵-۱ فاصله ۵ سانتی متر
۲۵	2-5-3 فاصله ۱۵ سانتی متر
۲۶	۳-۵-۳ فاصله ۳۰ سانتی متر
۲٧	3-6 تحلیل آزمایش دوم - برسی عملکرد سنسور در شرایط غیر عادی
۲۸	۷-۳ آزمایش سوم – ارایه رامحل برای بهبود عملکرد سنسور در شرایط غیرطبیعی به کمک سنسور DHT22
۲۸	1-7-3 كد أردوينو تغيير يافته
۳١	2-7-2 فاصله ۵ سانتی متر
٣٢	۳-۷-۳ فاصله ۱۵ سانتی متر
٣٣	4-7-3 فاصله ۳۰ سانتی متر
۳۴	۸-۳ تحلیل آز مایش سوم – ارایه راهحل برای بهبود عملکرد سنسور در شرایط غیرطبیعی به کمک DHT22
۳۵	۲- جمعیندی
	- -5منابع

مقدمه

۱-مقدمه

پروژه حاضر با هدف بررسی عملکرد، دقت و خطای سنسور اولتراسونیک HC-SR04 طراحی شده است. در این پروژه، با استفاده از یک سنسور اولتراسونیک متصل به برد آردوینو، یک ابزار اندازه گیری عملی شبیه سازی می شود. در این راستا، چندین آزمایش عملی در شرایط محیطی مختلف انجام شد تا تأثیر عواملی مانند دما، رطوبت و ویژگیهای سطح موانع بر دقت اندازه گیری بررسی شود. علاوه بر این، با تحلیل داده های به دست آمده، روشهایی برای کاهش خطا و بهبود عملکرد این سنسور ارائه شد. این پروژه، شبیه سازی عملی عملکرد سنسور را با استفاده از برد آردوینو انجام داده و نتایج آن می تواند در طراحی سیستمهای دقیق اندازه گیری مفید باشد.


با توجه به اهمیت ابزار دقیق در علوم مهندسی، این پروژه تلاش دارد تا جنبههای کیفی و کمی عملکرد سنسور اولتراسونیک را بررسی کند و شرایطی فراهم آورد تا نقاط قوت و محدودیتهای این فناوری به طور کامل مورد ارزیابی قرار گیرد.

۲- توضیحاتی در رابطه با سنسور فاصله سنج اولتراسونیک

در دنیای امروز، فناوریهای اندازه گیری به عنوان یکی از ارکان مهم در طراحی و توسعه سیستمهای هوشمند شناخته می شوند .سنسورهای فاصله سنج اولتراسونیک به عنوان ابزاری ساده، کارآمد و مقرون به صرفه، نقش کلیدی در اندازه گیری دقیق فاصله و تشخیص موانع ایفا می کنند. این سنسورها که بر اساس امواج صوتی فرکانس بالا کار می کنند، در زمینه های متنوعی مانند رباتیک، خودروهای هوشمند، صنایع تولیدی، پزشکی و حتی اینترنت اشیا (IoT) کاربرد دارند.

۱-۲ نحوه عملكرد سنسور فاصلهسنج اولتراسونيك

یک سنسور اولتراسونیک شامل چندین المان ضروری است. این المان ها برای اندازه گیری فاصله یا شناسایی اشیا با هم همکاری کرده و از امواج صوتی فرکانس بالا استفاده میکنند. در مرکز سنسور، یک مبدل وجود دارد که معمولا از کریستال پیزوالکتریک ساخته شده و میتواند امواج اولتراسونیک را ساطع یا دریافت کند.




شكل ١) جزيات سنسور اولتراسونيك

کار سنسور با فرستنده اولتراسونیک شروع میشود. این فرستنده امواج صوتی فرکانس بالا را به محیط میفرستد. درسمت راست پشت سنسور اولتراسونیک، سنسور MAX232 قرار گرفته که سیگنال الکتریکی دریافتی از پایه trig را به پالس اولتراسونیک تبدیل کرده و از طریق فرستنده، ارسال میکند.

این امواج از اشیا موجود در مسیر منعکس شده، توسط گیرنده اولتراسونیک شناسایی میشوند. دو تراشه یا آی سی LM324 موجود در سـمت چپ، این پالس اولتراسونیک را به سـیگنال الکتریکی تبدیل کرده و به پایه های echo میفرسـتند. گیرنده، امواج انعکاسی را به سیگنال های الکتریکی تبدیل میکند.


سنسورهای فاصله سنج اولتراسونیک بر مبنای ارسال و دریافت امواج صوتی با فرکانس بالا عمل می کنند. این امواج که معمولاً در محدوده فرکانس ۴۰ کیلوهرتز قرار دارند (بالاتر از محدوده شنوایی انسان)، به وسیله یک مولد صوتی تولید و به محیط ارسال می شوند. زمانی که این امواج به مانعی برخورد می کنند، بخشی از انرژی صوتی آنها به سمت سنسور بازتاب می شود.

عملکرد این سنسور بر اساس اندازه گیری دقیق زمان رفت و برگشت امواج صوتی است. سنسور، لحظهای که موج صوتی ارسال می شد در اثبت کرده و به طور مداوم محیط را برای دریافت موج بازتابی پایش می کند. زمان بین ارسال و دریافت موج که به زمان رفت و برگشت (Time of Flight) شناخته می شود، اطلاعات لازم برای محاسبه فاصله را فراهم می کند.



شكل ٢) نحوه عملكرد سنسور اولتراسونيك

برای محاسبه فاصله، از رابطهای استفاده می شود که سرعت صوت در محیط را با زمان رفت و برگشت مرتبط می کند. سرعت صوت در هوا معمولاً برابر ۳۴۳ متر بر ثانیه است، اما این مقدار به شرایط محیطی مانند دما و رطوبت وابسته است و ممکن است تغییر کند. با استفاده از فرمول زیر، فاصله D محاسبه می شود:



در این فرمول، v سرعت صوت و t زمان رفت و برگشت موج است. مقدار تقسیم بر v به این دلیل انجام می شود که زمان رفت و برگشت شامل دو برابر فاصله واقعی است (رفت به مانع و بازگشت به سنسور).

عملکرد سنسور اولتراسونیک به شدت به دقت در اندازه گیری زمان و همچنین شرایط محیطی وابسته است. عواملی مانند نویز صوتی، جنس سطح مانع و زاویه برخورد موج با سطح می توانند در دقت و کیفیت اندازه گیری تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، سطوح صاف و عمود بر مسیر امواج، بازتاب بهتری ارائه می دهند، در حالی که سطوح ناهموار یا شیب دار ممکن است بخشی از موج را به جهات دیگری منعکس کنند.

۲-۲ کاربردهای سنسورهای فاصلهسنج اولتراسونیک

سنسورهای فاصله سنج اولتراسونیک، به دلیل دقت بالا، قابلیت اندازه گیری بدون تماس، و عملکرد مستقل از شرایط نوری، در طیف گستردهای از صنایع و فناوری ها استفاده می شوند. این سنسورها با بهره گیری از امواج صوتی فرکانس بالا، قادرند فاصله تا موانع یا سطوح مختلف را به طور دقیق محاسبه کرده و اطلاعات لازم را برای تصمیم گیری های سیستمهای کنترلی یا نمایشگرها فراهم کنند.

یکی از رایج ترین کاربردهای این سنسورها در خودروهای هوشمند و سیستمهای پارک خودکار است. در این زمینه، سنسورهای اولتراسونیک به عنوان چشمهای خودرو عمل می کنند و با اندازه گیری فاصله تا موانع اطراف، به راننده یا سیستمهای خودکار در جلوگیری از برخورد کمک می کنند. این فناوری در خودروهای مدرن معمولاً به صورت مجموعهای از سنسورها در جلو و عقب خودرو نصب می شود تا دید کاملی از محیط اطراف فراهم گردد.

در حوزه **رباتیک**، سنسورهای اولتراسونیک برای تشخیص موانع و ناوبری خودکار استفاده می شوند. این سنسورها به رباتها اجازه می دهند که محیط اطراف خود را شناسایی کرده و بر اساس اطلاعات به دست آمده، مسیر حرکت را تنظیم کنند. رباتهای خودمختار در صنایع تولیدی، حمل ونقل و حتی در مصارف خانگی مانند جاروبرقی های رباتیک از این فناوری بهره می برند.



شکل۳) کاربرد سنسور اولترا سونیک در ربات جاروبرقی

یکی دیگر از کاربردهای مهم این سنسورها در صنایع تولیدی و کنترل کیفیت است. سنسورهای اولتراسونیک میتوانند برای اندازه گیری فاصله، عمق، یا حتی ضخامت مواد استفاده شوند. به عنوان مثال، در خطوط تولید، این سنسورها میتوانند موقعیت دقیق قطعات را تشخیص داده و به تجهیزات کنترلی اطلاع دهند تا عملیات مورد نیاز بهدرستی انجام شود.

در **اندازه گیری سطح مایعات و مواد جامد**، این سنسورها جایگزینی مناسب برای روشهای سنتی محسوب میشوند. با نصب یک سنسور اولتراسونیک در بالای مخازن، می توان ارتفاع مایع یا ماده درون مخزن را بدون تماس با آن اندازه گیری کرد.

این روش بهویژه در صنایع شیمیایی، غذایی، و دارویی که تماس مستقیم با مواد ممکن است خطرناک یا غیر بهداشتی باشد، بسیار مفید است.

در **حوزه پزشکی و سلامت**، سنسورهای اولتراسونیک برای تجهیزات تصویربرداری پزشکی مانند سونوگرافی استفاده میشوند. هرچند این کاربرد نیازمند فناوری پیچیده تری است، اصول عملکرد مشابهی در تولید و دریافت امواج صوتی و تحلیل بازتابها وجود دارد.

در فناوریهای مدرن اینترنت اشیا(IoT) ، سنسورهای اولتراسونیک برای جمعآوری دادههای محیطی و کنترل خودکار سیستمها مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال، در سیستمهای هوشمند مدیریت ترافیک، این سنسورها می توانند تعداد خودروها را در یک مسیر مشخص شمارش کرده و اطلاعات را به سرورهای مرکزی ارسال کنند.


مزایای کلیدی سنسورهای اولتراسونیک، مانند قابلیت اندازه گیری دقیق در شرایط نوری مختلف، سازگاری با محیطهای صنعتی و هزینه پایین، آنها را به یکی از ابزارهای ضروری در علوم و فناوری تبدیل کرده است. این گستردگی کاربردها نشان دهنده پتانسیل بالای این فناوری در طراحی و توسعه سیستمهای هوشمند است.

۳-۲ محدودیتها و روشهای بهبود عملکرد سنسورهای فاصلهسنج اولتراسونیک

سنسورهای اولتراسونیک به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد خود، ابزاری کاربردی در اندازه گیری فاصله هستند. با این حال، عملکرد آنها تحت تأثیر عوامل محیطی و طراحی قرار می گیرد. آگاهی از این محدودیتها و به کارگیری روشهای بهبود می تواند دقت و کارایی آنها را افزایش دهد.

۲-۳-۲ محدودیتها


حساسیت به شرایط محیطی: سرعت صوت در هوا وابسته به دما، رطوبت و فشار است. این تغییرات می توانند خطاهایی در اندازه گیری ایجاد کنند.



شکل ۴) نمودار تقریبی بین سرعت صوت و دما در رطوبت و فشار ثابت

نویز محیطی، بهویژه در فرکانسهایی مشابه امواج اولتراسونیک، میتواند باعث اختلال در دریافت سیگنال بازتابی شود.

زاویه و جنس سطح مانع: برای بازتاب مناسب، امواج باید با زاویهای نزدیک به عمود به سطح مانع برخورد کنند. سطوح شیبدار یا ناهموار ممکن است امواج را به جهات دیگری منعکس کنند، که باعث عدم دریافت سیگنال بازتابی توسط سنسور میشود.



شکل۵) تاثیر زاویه قرار گیری سنسور با سطح

جنس مانع نیز اهمیت دارد. سطوح نرم یا جاذب صوت (مانند پارچه یا فوم) ممکن است بخش زیادی از انرژی صوتی را جذب کنند، که باعث کاهش شدت بازتاب می شود.



شکل۶) تاثیر سطح نرم و نامنظم مانند عروسک در دقت سنسور

محدوده اندازهگیری: سنسورهای اولتراسونیک برای محدوده مشخصی طراحی شدهاند. در فاصلههای بسیار نزدیک یا بسیار دور، ممکن است دقت اندازه گیری کاهش یابد یا سنسور نتواند فاصله را تشخیص دهد.

تداخل امواج: در محیطهایی که چندین سنسور اولتراسونیک به طور همزمان فعال هستند، ممکن است امواج ارسال شده توسط یک سنسور، با امواج بازتابی سنسور دیگر تداخل پیدا کند، که منجر به نتایج نادرست می شود.

۲-۳-۲ روشهای بهبود عملکرد

جبران سازی شرایط محیطی: استفاده از سنسورهای دما و رطوبت برای تصحیح سرعت صوت بر اساس شرایط محیطی می تواند دقت اندازه گیری را بهبود بخشد. این دادهها می توانند به صورت بلادرنگ در محاسبات سنسور اعمال شوند.

بهبود طراحی مکانیکی: استفاده از مکانیزمهایی که زاویه برخورد امواج را به طور خودکار تنظیم میکنند (مانند هدایت کنندههای صوتی) می تواند بازتاب مناسب تری ایجاد کند.

در محیطهایی با سطوح جاذب صوت، استفاده از تقویت کنندههای صوتی یا چندین سنسور برای جمعآوری دادههای مکمل، کارایی را افزایش میدهد.

کاهش نویز و تداخل: طراحی سیستمهای ضدنویز (Noise Filtering) در مدار دریافت سیگنال می تواند اثر امواج ناخواسته را کاهش دهد.

در محیطهایی با چند سنسور اولتراسونیک، استفاده از کدگذاری زمانی یا فرکانسی برای ارسال امواج هر سنسور بهطور منحصربهفرد، از تداخل جلوگیری میکند.

افزایش دقت در اندازه گیری زمان: استفاده از تایمرهای دقیق تر در پردازنده یا آردوینو می تواند زمان رفت و برگشت امواج را با دقت بیشتری اندازه گیری کند.

سیگنالهای بازتابی ضعیف می توانند به اشتباه شناسایی شوند؛ بنابراین، تقویت کنندههای مناسب و فیلترهای پیشرفته برای حذف بازتابهای نامطلوب بسیار موثر هستند.

کالیبراسیون دقیق: کالیبراسیون سنسور در شرایط آزمایشگاهی و تنظیم پارامترهای آن بر اساس محیط کاری واقعی می تواند خطاهای سیستماتیک را کاهش دهد.

استفاده از الگوریتمهای پیشرفته: به کارگیری الگوریتمهای پردازش سیگنال، مانند روشهای یادگیری ماشین یا فیلتر کالمن، می تواند نتایج اندازه گیری را در حضور نویز و بازتابهای چندگانه بهبود بخشد.

۳-بخش عملی پیاده سازی اولتراسونیک با آردوینو

در این بخش، نحوه استفاده از سنسور اولتراسونیک برای اندازه گیری فاصله با آردوینو شرح داده می شود. این پروژه شامل اتصال سختافزاری، برنامهنویسی آردوینو، جمع آوری داده ها، و تحلیل خطا، دقت و رزولوشن است. برای این کار از سنسور رایج HC-SR04 استفاده می کنیم.

۱-۳ تجهیزات مورد نیاز و مدار الکتریکی آن

- برد آردوینو UNO یا هر مدل دیگر
 - سنسور اولتراسونیک HC-SR04
 - کابلهای اتصال (Jumper Wires)
 - (Breadboard) برد بورد
- نمایشگر OLED ، برای نمایش فاصله
 - کامپیوتر با نرمافزار Arduino IDE



۳-۱-۳ معرفی سنسور HC-SR04



شکل۷) پینهای سنسور SR04


- **VCC:**
 - **GND**; مین
- TRIG: پالس صوتی
- ECHO: بازتابی بازتابی

نحوه عملکرد: با ارسال یک پالس ۱۰ میکروثانیهای از طریق پینTRIG ، سنسور شروع به تولید امواج صوتی میکند. پس از برخورد به مانع و بازتاب، این امواج از طریق پین ECHO به آردوینو بازگردانده میشوند.

se
า

شكل ٨) جدول مشخصات فني سنسور SR04

٣-١-٢ مدار الكترونيكي



شکل ۹)سیم کشی - راه اندازی سنسور آلتراسونیک SR04 با آردوینو

```
پین VCCسنسور به پین 5V آردوینو متصل شود.
```

پین GND سنسور به پین GND آردوینو متصل شود.

پین TRIGسنسور به یکی از پینهای دیجیتال آردوینو مثلاً D9 متصل شود.

پین ECHOسنسور به یکی دیگر از پینهای دیجیتال آردوینو مثلاً D10 متصل شود.

۲-۳ کدنویسی آردوینو

این کد به زبان آردوینو برای راهاندازی یک سنسور اولتراسونیک نوشته شده و مقادیر فاصله را محاسبه و نمایش میدهد. علاوه بر این، فاصله اندازه گیری شده و میانگین فاصلهها را روی نمایشگر OLED و مانیتور سریال نشان میدهد. کد را بخش به بخش توضیح میدهیم:

بخش كتابخانهها

```
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
```

SPI و Wire برای ارتباط با ماژولها از طریق پروتکلهای SPI و I2C استفاده می شود.

OLED. کتابخانه گرافیکی برای رسم متن و اشکال بر روی نمایشگر Adafruit_GFX:

SSD1306. مبتنى بر درايور OLED مبتنى بر درايور Adafruit_SSD1306:

تعریف پینها و اشیاء

```
6 #define trig A3
7 #define echo A2
8 |
9 Adafruit_SSD1306 display(-1);
```

echo و trig پینهای مورد استفاده برای فرستنده و گیرنده سنسور اولتراسونیک.

reset به نمایشگر .OLED مقدار 1- نشان میدهد که از پین مربوط به نمایشگر .Adafruit_SSD1306 display(-1) استفاده نمی کنیم.

تابع setup

```
11 void setup()
12 {
13
14
    //----begin
     display.begin(SSD1306 SWITCHCAPVCC, 0x3C);
15
     display.clearDisplay();
16
     display.setTextColor(WHITE);
17
    //----end
18
19
    //Ultrasonic
20
21
     pinMode(trig,OUTPUT);
22
     pinMode(echo, INPUT);
23
    //serial begin
24
25
    Serial.begin(9600);
26 }
```

نمایشگر :OLED

I2C 0x3C0x3C. راهاندازی نمایشگر با آدرس display.begin:

. clearDisplay یاک کردن محتوای نمایشگر.

.setTextColor تعیین رنگ متن (سفید).

سنسور اولتراسونیک:

pinMode(trig, OUTPUT) تنظيم پين pinMode(trig, OUTPUT)

pinMode(echo, INPUT) تنظیم پین echo تنظیم پین

مانيتور سريال:

(Serial.begin(9600 آغاز ارتباط سريال با نرخ ٩۶٠٠.

تابع loop

```
28 void loop() {
29
30
    float d=dis once();
31
    delay(50);
32
    float md=dis mean();
    show oled(d,md,1000);
33
    show monitor(d, md);
34
35
    delay(2000);
36
37 }
```

اندازهگیری فاصله:

:dis_once فاصله لحظهای اندازه گیری می شود.

dis_mean: میانگین چند اندازه گیری محاسبه میشود.

نمایش مقادیر:

show_oled: مقادير فاصله و ميانگين فاصله روى OLED نمايش داده مىشود.

show_monitor: مقادیر روی مانیتور سریال چاپ میشوند.

تابع dis_once

```
38 //for callucate distance (once)
39 float dis once() {
41
       digitalWrite(trig, LOW);
42
       delayMicroseconds (2);
43
       digitalWrite(trig, HIGH);
44
       delayMicroseconds (10);
       digitalWrite(trig, LOW);
45
46
       float duration = pulseIn(echo, HIGH, 30000);//max 30ms
47
       if (duration==0||duration>30000) return -1;//error
48
49
50
       float dis= duration*0.034/2;
51
       return dis;
52 }
```

فعالسازي سنسور:

trigابتدا به مدت ۲ میکروثانیه در حالت LOW و سپس به مدت ۱۰ میکروثانیه در حالت HIGH قرار می گیرد تا پالس التراسونیک ارسال شود.

دريافت ياسخ:

:;(pulseIn(echo, HIGH, 30000) برگشتی را اندازه گیری می کند. محدودیت زمانی PHIGH برگشتی را اندازه گیری می کند. محدودیت زمانی تعریف شده است.

محاسبه فاصله:

فرمول فاصله: distance=duration×0.034/2

تابع dis_mean

```
53 //for callucate means distance
54 float dis mean()
55 {
56 float total=0.0;
57 const int numberOfSamples=5;
58 int cnt=0;
59 while (cnt<numberOfSamples)
60
    float d=dis once();
61
    if(d>=0)
62
63
      total+=d;
64
       cnt++;
65
66
    delay(50);
68
69
70 float mean=total/(float)cnt;
71
   return mean;
72 }
```

اندازهگیری چندگانه 5:بار فاصله اندازهگیری میشود.

محاسبه میانگین :مقادیر معتبر (بزرگتر از صفر) جمع و میانگین محاسبه می شود.

تابع show_oled

```
75 void show oled(float x, float mean x, int t)
76 {
77
    display.clearDisplay();
78
    display.setCursor(0,0);
79
    display.setTextSize(1);
    display.println("dist:\n");
80
81
    display.setTextSize(2);
    display.print(x);
82
83
    display.setTextSize(1);
84
    display.println("cm\n");
85
86
    display.setTextSize(1);
87
    display.println("mean dist:\n");
88
    display.setTextSize(2);
89
    display.print(mean x);
90
    display.setTextSize(1);
    display.print("cm");
91
92
    display.display();
93
    delay(t);
94 }
```

نمایش مقدار فاصله و میانگین فاصله با قالببندی مختلف روی نمایشگر.OLED

تابع show_monitor

```
97 void show_monitor(float x, float mean_x)
98 {
99    Serial.print("distance is:");
100    Serial.print(x);
101    Serial.print(", mean distance is:");
102    Serial.print(mean_x);
103    Serial.println("cm");
104 }
```


چاپ مقادیر فاصله و میانگین فاصله روی مانیتور سریال.

خلاصه عملكرد كلي

- سنسور اولتراسونیک فاصله را اندازه گیری می کند.
 - میانگین چند اندازه گیری محاسبه می شود.
- مقادیر روی نمایشگر OLED و مانیتور سریال نمایش داده می شود.

۳-۳ آزمایش اول – برسی عملکرد سنسور در شرایط عادی

در این آزمایش عملکرد سنسور در شرایط عادی، دما و فشار و رطوبت اتاق در سه مختصات مختلف انجام میشود:



مدار را به صورت تصویر بالا و با توجه به توضیحات ذکر شده در قسمت های قبلی میبندیم و برد را به کمک نرم افزار آردوینو پروگرم میکنیم.


در این صورت با گذاشتن مانع بر سر سنسور هر دو ثانیه یکبار، دو مقدار بر روی اولد نمایش داده میشود که شامل:


- Distance (۱: فاصله جسم با سنسور
- Average Distance (۲ میانگین فاصله پنج مقدار اندازه گیری شده جسم با سنسور

است و در ادامه نمونه هایی از خروجی های اندازه گیری شده در سه مختصات ۵ و ۱۵ و ۳۰ سانتی متر در دو بخش مختلف نمایش داده میشود:


- ۱) بر روی **OLED** ۲) بر روی **سریال مانیتور**
- قابل ذکر است تصاویر قرار داده شده از این جهت حرفه ای و استاندارد نیست که نماینده عملی بودن پروژه توسط شخص دانشجو باشد.


۳-۳-۱ فاصله ۵ سانتی متر






۳-۳-۲ فاصله ۱۵ سانتی متر





۳-۳-۳ فاصله ۳۰ سانتی متر



stance is:28.92, mean distance is:28.95cm
stance is:29.02, mean distance is:28.99cm
istance is:29.44, mean distance is:29.26cm
istance is:28.63, mean distance is:29.36cm
iistance is:29.46, mean distance is:29.31cm
distance is:29.19, mean distance is:29.22cm
distance is:29.19, mean distance is:29.24cm
distance is:29.9, mean distance is:29.24cm
distance is:29.21, mean distance is:29.24cm
distance is:29.21, mean distance is:29.22cm
distance is:29.31, mean distance is:29.22cm
distance is:29.31, mean distance is:29.24cm
distance is:29.31, mean distance is:29.22cm
distance is:29.31, mean distance is:29.22cm

۴-۳ تحلیل آزمایش اول - برسی عملکرد سنسور در شرایط عادی

در ادامه فایل اکسلی آماده کردیم که طبق فرمول های زیر مقادیر Error و Reading accuracy را طبق نمونه خروجی های سه مختصات ۵ و ۳۰ سانتی متر محاسبه کرده و در جدول ارایه شده برای تحلیل بهتر جایگذاری میکنیم:

Error =abs[Reading - X(distance)]

%Reading accuracy =
$$\max \left(\frac{\text{error}}{\text{Reading}} \right) \times 100$$

Reading	distance	Error	Reading accuracy	avgrage distance	Error	Reading accuracy
(cm)	(cm)	(cm)	(%)	(cm)	(cm)	(%)
5	4.88	0.12	2.4	4.96	0.04	0.8
15	15.03	0.03	0.2	15.02	0.02	0.133333333
30	29.19	0.81	2.7	29.24	0.76	2.533333333

با توجه به اعداد بدست آمده از محاسبات انجام شده در اکسل، متوجه میشویم که مقدار خطای بدست آمده از روش میانگین فواصل(روش دومش) کمتر از مقدار خطای بدست آمده از اندازه گیری عادی(روش اول) است و در نتیجه مقدار Reading accuracy روش دوم نیز کمتر از روش اول بدست آمده و می توان نتیجه گرفت که:

زمانی که میانگین فواصل در یک بازه زمانی به عنوان خروجی محاسبه میشود، ابزار اندازه گیری(سنسور اولتراسونیک) دقت بیشتری خواهد داشت.


از طرفی قابل شهود است که با **افزایش فاصله** جسم از سنسور خطای اندازه گیری در هر دو روش افزایش یافته و **دقت ابزار** کاهش میابد.


۵-۳ آزمایش دوم – برسی عملکرد سنسور در شرایط دما و رطوبت غیر عادی


بدین منظور برای شبیه سازی یک محیط با دما و رطوبت فشار متفاوت با محیط از یک سشوار استفاده کردیم تا تاثیر تغییر دما، فشار و رطوبت را بر دقت سنسور اولتراسونیک برسی کنیم.


لذا به مانند آزمایش اول سنسور را در این شرایط غیر عادی در سه مختصات ذکر شده برسی میکنیم:


۳-۵-۱ فاصله ۵ سانتی متر













۳-۵-۳ فاصله ۳۰ سانتی متر





$^{9-7}$ تحلیل آزمایش دوم – برسی عملکرد سنسور در شرایط غیر عادی

در ادامه فایل اکسلی آماده کردیم که طبق فرمول های زیر مقادیر Error و Reading accuracy را طبق نمونه خروجی های سه مختصات ۵ و ۳۰ سانتی متر محاسبه کرده و در جدول ارایه شده برای تحلیل بهتر جایگذاری میکنیم:

Error =abs[Reading - X(distance)]

%Reading accuracy =
$$\max \left(\frac{\text{error}}{\text{Reading}} \right) \times 100$$

Reading (cm)	distance (cm)	Error (cm)	Reading accuracy (%)	avgrage distance (cm)	Error (cm)	Reading accuracy (%)
5	4.64	0.36	7.2	4.66	0.34	6.8
15	15.03	0.03	0.2	15.03	0.03	0.2
30	29.12	0.88	2.933333333	29.14	0.86	2.866666667

با توجه به خروجی های بدست آمده در شرایط غیر طبیعی و مقایسه آن با شرایط طبیعی متوجه میشویم که مقدار خطا با تغییرات دما یا فشار و رطوبت افزایش یافته و در نتیجه دقت ابزار کاهش میابد به طوری که حتی با روش میانگین گرفتن از فواصل نمیتوان خطای ایجاد شده را جبران کرد.

این ایجاد خطا به دلیل آن است که سرعت صوت با تغییرات دما یا فشار و رطوبت تغییر میکند. لذا با توجه به کد نوشته شده برای بهبود دقت ابزار اندازه گیری مان باید ثابت ۰.۰۳۴ سانتی متر بر میلی ثانیه را در فرمول فاصله [distance=duration×0.034/ 2] با توجه به تغییرات دما و رطوبت، تغییر داد.

در ادامه راه حلی برای این موضوع ارایه خواهیم کرد.

V-T آزمایش سوم - ارایه راه حل برای بهبود عملکرد سنسور در شرایط غیرطبیعی به کمک سنسور

با توجه به رابطه بین سرعت صوت در هوا با دما و رطوبت داریم:

Speed of sound
$$\frac{\text{cm}}{\mu s} = [331.4 + (0.606 \times \text{Temp}) + (0.0124 \times \text{Humidity})] \times 0.0001$$

این رابطه به ما میگوید که هر چقدر دما و رطوبت در یک محیط افزایش یابد، سرعت صوت نیز در آن محیط (به نسبت بسیار کمی) افزایش میابد.

لذا برای حل مشکل آزمایش دوم میتوانیم از یک سنسور اندازه گیری دما و رطوبت (مانند سنسور DHT22) استفاده کرده و دما و رطوبت را بازیابی کنیم.

۳-۷-۳ کد آردوینو تغییر یافته

در کد جدید، چندین تغییر و بهروزرسانی نسبت به کد قبلی صورت گرفته است که هر کدام کارکرد جدیدی به برنامه اضافه میکند یا بهبودهایی را ارائه میدهد. توضیحات بخشهای تغییر یافته به شرح زیر است:

كتابخانههاى جديد:

```
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT11.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
```

این کتابخانهها برای کار با سنسور DHT11(اندازه گیری دما و رطوبت) و صفحهنمایش OLEDاضافه شدهاند .

:DHT11.h برای خواندن دادههای دما و رطوبت از سنسور.

تعريف متغيرهاي جديد

```
7 #define trig A3
8 #define echo A2
9 #define dataPin 8
10
11 DHT11 dht11(dataPin);
Adafruit_SSD1306 display(-1);
13
14 //t for temp h for humedity
15 float t,h;
```

DHT11.مشخص کننده پین مربوط به سنسور dataPin:

:(dht11(dataPin تعریف یک نمونه از کلاس DHT11 برای سنسور دما و رطوبت.

OLED. براى مديريت Adafruit_SSD1306 نمونهاى از كلاس display(-1):

t و h متغیرهایی برای ذخیره مقدار دما و رطوبت به ترتیب.

تغییرات در تابع dis_once

```
float dis= duration*(331.4+(0.606*t)+(0.0124*h))*0.0001/2;
```

در کد جدید، سرعت صوت به صورت دمای وابسته و رطوبت وابسته محاسبه می شود .

تغییرات در show_monitor

```
105 void show monitor(float x, float mean x)
 106 {
 107
      Serial.print("distance is:");
 108
      Serial.print(x);
      Serial.print(", mean distance is:");
 109
 110
      Serial.print(mean x);
      Serial.print(", t:");
 111
 112
      Serial.print(t);
      Serial.print(", h:");
 113
      Serial.print(h);
 114
 115
      Serial.print(", v:");
      Serial.println((331.4+(0.606*t)+(0.0124*h))*0.0001);
 116
. 117 }
```

در این نسخه:

مقادیر دما (t) و رطوبت (h) نیز در مانیتور سریال نمایش داده می شود.

سرعت صوت محاسبه شده بر اساس دما و رطوبت نیز به نمایش درمی آید.

اضافه شدن کد خواندن دما و رطوبت:


```
35 void loop() {
36 dht11.read(h,t);
```


این دستور مقدار دما و رطوبت را از سنسور DHT11 میخواند و در متغیرهای ۴ فخیره میکند.

کاربردهای جدید:


این کد نه تنها برای اندازه گیری فاصله کاربرد دارد، بلکه با توجه به دما و رطوبت محیط، دقت بیشتری را فراهم میکند. مناسب برای پروژههایی که دادههای محیطی نیز اهمیت دارند، مثل سیستمهای تهویه یا نظارت بر محیط.


در ادامه آزمایش دوم را با اغییرات انجام شده تکرار خواهیم کرد تا بهبود دقت سنسور را برسی کنیم.







```
COM3
26a
SPI.
    distance is:4.36, mean distance is:4.45, t:31.02, h:22.00, v:0.04
Adaf distance is:4.36, mean distance is:4.45, t:31.00, h:22.00, v:0.04
Adar distance is:5.69, mean distance is:4.99, t:30.09, h:22.00, v:0.03
      distance is:4.46, mean distance is:4.42, t:30.07, h:22.00, v:0.03
                                                                                ho
trig A distance is:4.79, mean distance is:4.71, t:30.06, h:23.00, v:0.03
echo A distance is:4.85, mean distance is:4.83, t:37.05, h:22.00, v:0.04
datapi distance is:4.80, mean distance is:4.89, t:44.02, h:19.00, v:0.04
       distance is:4.94, mean distance is:4.92, t:48.00, h:16.00, v:0.04
intll(de distance is:4.96, mean distance is:4.91, t:50.02, h:13.00, v:0.04
t SSD13 distance is:4.97, mean distance is:4.92, t:51.05, h:12.00, v:0.04
        distance is:4.97, mean distance is:4.95, t:52.03, h:11.00, v:0.04
       distance is:4.97, mean distance is:4.93, t:52.08, h:11.00, v:0.04
        distance is:4.98, mean distance is:4.94, t:53.00, h:10.00, v:0.04
```





```
Adaf distance is:15.72, mean distance is:15.71, t:54.03, h:10.00, v:0.04 distance is:15.81, mean distance is:15.71, t:54.02, h:10.00, v:0.04 trig A distance is:15.70, mean distance is:15.68, t:54.02, h:10.00, v:0.04 echo Aldistance is:17.16, mean distance is:16.03, t:54.02, h:10.00, v:0.04 distance is:16.45, mean distance is:16.08, t:54.02, h:10.00, v:0.04 distance is:16.45, mean distance is:16.30, t:54.02, h:10.00, v:0.04 distance is:15.34, mean distance is:15.34, t:54.03, h:10.00, v:0.04 distance is:15.34, mean distance is:15.34, t:54.03, h:10.00, v:0.04 distance is:15.34, mean distance is:15.34, t:54.01, h:10.00, v:0.04 distance is:15.34, mean distance is:15.34, t:54.01, h:10.00, v:0.04 distance is:15.34, mean distance is:15.34, t:54.01, h:10.00, v:0.04 distance is:15.34, mean distance is:15.38, t:54.01, h:10.00, v:0.04 distance is:15.34, mean distance is:15.38, t:54.01, h:10.00, v:0.04 distance is:15.34, mean distance is:15.38, t:54.01, h:10.00, v:0.04 distance is:15.34, mean distance is:15.84, t:54.01, h:10.00, v:0.04
```





```
COM3
  distance is:31.29, mean distance is:31.34, t:55.09, h:9.00, v:0.04
  distance is:31.42, mean distance is:31.31, t:55.06, h:10.00, v:0.04
laf distance is:30.98, mean distance is:30.49, t:55.01, h:9.00, v:0.04
   distance is:30.95, mean distance is:31.04, t:54.07, h:10.00, v:0.04
g A distance is:30.94, mean distance is:30.96, t:54.02, h:11.00, v:0.04
no A distance is:26.69, mean distance is:30.93, t:53.07, h:10.00, v:0.04
taPi distance is:31.57, mean distance is:29.33, t:53.02, h:11.00, v:0.04
     distance is:25.09, mean distance is:25.04, t:52.07, h:11.00, w:0.04
ll(da distance is:30.53, mean distance is:30.56, t:52.02, h:11.00, v:0.04
Sep) 3 distance 18:30.59, mean distance 18:30.51, t:51.06, h:12.00, v:0.04
      distance is:30.55, mean distance is:30.50, t:51.01, b:12.00, v:0.04
     distance is:31.32, mean distance is:30.80, t:50.06, h:11.00, v:0.04
      distance is:30.43, mean distance is:30.45, p:50.00, h:42.00, v:0.04
       distance is:31.25, mean distance is:31.10, t:48.05, h:12.00, v:0.04
       distance 19:30.35, mean distance 19:30.45, t:49.00, h:10.00, v:0.04
         Autoscroll Show timestamp
```

۸-۳ تحلیل آزمایش سوم – ارایه راه حل برای بهبود عملکرد سنسور در شرایط غیرطبیعی به کمک DHT22

طبق خروجی بدست آمده از سنسور DHT22 متوجه میشویم که دما از حالت طبیعی (۲۵ درجه سانتی گراد) به حالت غیر طبیعی (۵۰ درجه سانتی گراد) رسیده است و همین موضوع باعث شده که سرعت صورت در این محیط از ۰.۰۳۴ سانتی متر بر میکرو ثانیه برسد.

حال با تغییرات انجام شده در برنامه ابزار اندازه گیری داریم:

Reading (cm)	distance (cm)	Error (cm)	Reading accuracy (%)	avgrage distance (cm)	Error (cm)	Reading accuracy (%)
5	4.95	0.05	1	4.97	0.03	0.6
15	15.24	0.24	1.6	15.2	0.2	1.33333333
30	31.12	1.12	3.733333333	30.8	0.8	2.666666667

طبق خروجی های بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که به صورت تقریبی ابزار اندازه گیری ما به کمک سنسور کمی بهبود یافته. قابل ذکر است این آزمایش در شرایط مناسبی شبیه سازی نشده، زیرا میزان دمایی که در مقابل سنسور DHT22 به واسطه باد سشوار تغییر میکند کمی متفاوت تر از تغییر دمایی مقابل سنور اولتراسونیک هست و در شرایط یکسان (برای مثال تغییرات دمایی یکسان برای دو سنسور) میتوان نشان داد که افزایش دقت این ابزار بسیار بیشتر بهبود خواهد یافت.

جمع بندی جمع بندی

۴-جمعبندی

در این پروژه، عملکرد سنسور اولتراسونیک HC-SR04 در شرایط مختلف محیطی و با تغییر ویژگیهای موانع مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشها نشان دادند که عواملی مانند دما، رطوبت، زاویه برخورد امواج با مانع و جنس سطح می توانند به طور قابل توجهی بر دقت اندازه گیری تأثیر بگذارند. در شرایط ایده آل، سنسور دقت بالایی از خود نشان داد، اما در حضور عوامل محیطی نامطلوب، میزان خطا افزایش یافت.

برای کاهش خطا و بهبود عملکرد، راهحلهایی مانند استفاده از سنسورهای مکمل (مانند سنسور دما و رطوبت برای تصحیح سرعت صوت)، الگوریتمهای پردازش داده برای بهبود دقت ارائه شد. همچنین، انجام کالیبراسیون دقیق و استفاده از سطوح صاف و مناسب برای بازتاب امواج، از دیگر پیشنهادات این پروژه برای بهبود عملکرد سنسور بود.

در مجموع، این پژوهش نشان داد که سنسورهای اولتراسونیک میتوانند در صورت بهینهسازی و تصحیح خطاها، ابزارهای دقیق و کارآمدی برای اندازه گیری فاصله در کاربردهای متنوع باشند. آزمایشها و تحلیلهای انجام شده در این پروژه، مبنایی برای توسعه فناوریهای پیشرفته تر در زمینه ابزارهای اندازه گیری فراهم می آورد.

• قابل ذكر است كه ويديو انجام آزمايش متعاقبا در تالار گفتگو قرار ميگيرد.

منابع

۵-منابع

- I. https://hpi.co.com/ultrasonic-sensors/
- II. https://sisoog.com/what-is-ultrasonic-sensor/
- III. https://irenx.ir/electronic/ultrasonic-sensors/
- IV. https://irenx.ir/arduino/arduino-ultrasonic-sensor/
- V. https://roboeq.ir/blog/
- VI. https://hpi.co.com/ultrasonic-sensors/