Zarys napawać 32-38 HRC

