Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Lampung: 10/09/20...

Telah terjadi kejadian kerusakan/kehilangan berupa:
Barang/Laka/Alat Inventaris/Sparepart (Lingkari Jenis Kejadian)

SKARSINDO SEJAHTERA NUSANTARA SAMS LOGISTICS SMAS

Tanggal Kejadian/Bongkar *

HH BB TTTT

08 / 09 / 2025

Nama Supir *

TRIONO

Plat Nomor Polisi *

BE 8042 AUA

Tipe Mobil * Dropdown

SB.8

Muatan *

Apabila bermuatan, tolis Isi Muatan di bawah

- (●) Tidak
- ( ) Yang lain:

Keberangkatan * Dropdown

Lampung

Asal *

-

Tujuan *

-

Lokasi Kejadian *

-

Kasus * Dropdown

Inventaris Mobil Hilang/Rusak

Kondisi *

Muatan/Mobil/Supir

BAN DEPAN KENA RANJAU, KONDISI 8 MM MERK BS 1000 - 20 EMEA (KLAIM RP 862.500)

M

Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Kronologi Kejadian *

BAN DEPAN KEMA RANJAU, KONDISI 8 MM MERK BS 1000 - 20 EMEA (KLAIM RP 862.500)

Kronologi Kejadian

Diisi oleh Supir

Dengan ini saya menerangkan sehubungan dengan mualtan 66 Bkr Padang. Cara Lantas di tol PKB. akibat ban depan kanan meledak. Merk. BS-1000 (tebal MM) mobil tabrak pembatas jalan tol. akibat kejadian. Harga Ban BS-1000 Rp. 862.500. Pot Suy 30% bertahap

Saya bertanggung **jawab atas terjadinya kasus ini,** demikian berita acara saya buat **dengan sebenar-benarnya.**

B. Pkb. 10-09-2025.

Penyelesaian Kasus

Estimasi Klaim *

- (●) <Rp. 1.000.000
- ( ) Rp. 1.000.000 - Rp. 9.999.999
- ( ) Rp. 10.000.000 - Rp. 50.000.000
- ( ) >Rp. 50.000.000

Realisasi Klaim

Sebutkan Jumlah Nominal (Rp)

Rp. 862.500

Cash

Sebutkan Jumlah Nominal (Rp)

Transfer

No Rekening dan Nominal Transfer

Potong Tagihan

Sebutkan Jumlah Nominal (Rp)

Posisi Barang

- [ ] Supir
- [ ] Yos
- [ ] Tempat Bongkar

Catatan

Petugas BAP	Supir	Finance
Yuliarto	TRIONO H	

Mengetahui

Nico Ardian

Manager Operasional