BAP/0004/IX/2025

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

SKARSINDO SEJAHTERA HARAPAN

Bandar Lampung, 23 / 09 / 2025

Informasi Muatan Keberangkatan: Lampung

NIS	002.01004	**Jenis Muatan**	Ggic
Nama Supir	Deni Kusuma	**Lokasi Muat**	Panjang
Mobil	BE 9168 CO / BE 8670 YM / BE 8619 AUD - SB8	**Lokasi Bongkar**	Ggic

Identitas Kejadian

Tanggal Kejadian	2025-09-05	**Jenis Kasus**	Lakalantas
Lokasi Kejadian	Ggic	**Estimasi Klaim**	Rp.1.000.000 - Rp.9.999.999

Kronologi Singkat / Kondisi Barang : Laka Di Wates, Kaca Spion Kanan Pecah, Tangga + Ujung Bak Rusak

Penyelesaian Kasus

Kronologi Detail Kejadian :

Dengan ini saya menerangkan sehubungan dengan, muatan obslah sapi Pel. Panjang - Hutama Laka Lantas didaerah wates (TKP kejadian 05/09/2025) sekitar jam : 02:00wib Malam. akibat mengantuk ambil jalur mobil yg dari arah berlawanan akibat kejadian ujung bak+bak.tangga + kaca spion kanan Pecah, Power Power & wiper kiri, Harga Power Panel Rp. 675.000 + Harga Spion kanan Rp 108.000 + Harga wiper kiri Rp 100.000 + jasa Service Bak (Boreo) Rp. 600.000. TOTAL Biaya Perbaikan Rp. 1.483.000 Pot Suy 30% bertahap

Saya bertanggung jawab atas terjadinya kasus ini. Demikian berita acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Realisasi Klaim :

Potong Tagihan	Rp. 1.483.000 Pot Suy 30% bertahap	
Cash	Rp.	
Transfer	Rp.	Nomor Rekening :.....A.n :.....

Posisi Barang : ☐ Supir ☐ Pool YOS ☐ Tempat Bongkar

Catatan : .....

Petugas BAP	Supir	Finance
Nama: Yulianto	Nama: Deni Kusuma	Nama:.....

Mengetahui,

Nama:.....