BAP/0386/I/2026

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

SKARSINDO SEJAHTERA HARAPAN

Bandar Lampung, 14 / 01 / 2026

Informasi Muatan

Keberangkatan: Jakarta

NIS	002.00799	**Jenis Muatan**	-
Nama Supir	Buntariyanto	**Lokasi Muat**	-
Mobil	BE 9120 BU - L8	**Lokasi Bongkar**	-

Identitas Kejadian

Tanggal Kejadian	13-01-2026	**Jenis Kasus**	Lakalantas
Lokasi Kejadian	Pati	**Estimasi Klaim**	Rp.0 - Rp.1.000.000

Detail Lakalantas

Daftar Kerusakan	Lampu Besar Depan Kiri Pecah
Lokasi Perbaikan	Bengkel Way Lunik
Biaya Perbaikan	Rp 587.000
Biaya Lain-Lain	-

Kronologi Singkat / Kondisi Barang : Lampu Besar Depan Kiri Pecah Info Supir Waktu Numbur Motor Di Pati nilai * claim 587.000

Penyelesaian Kasus

Kronologi Detail Kejadian :

Dengan ini saya menerangkan sehubungan dengan, Muatan Polyiton Ber PCB. Laka Lantas didaerah pati (Tgl 10/01/2026) nabrak motor yg berhenti mendadak sehingga sepeda motor mengalami Kerusakan body blakang rsk dan pengendara lecet2 luka. Mobil BE 9120 BU Mengalami Kerusakan Lampu ~~Kaca~~ besar depan kiri pecah. utk motor sm bantu biaya perbaikan motor + Pengobatan Rp 150.000 utk Harga Lampu besar depan kiri Rp. 587.000 sy dibeli kemudian

Saya bertanggung jawab atas terjadinya kasus ini. Demikian berita acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

di claim Rp. 300.000. (ACC. utk sm P. Hendri)

Realisasi Klaim :

Potong Tagihan	Rp. 300.000. Pot Suy Bertahap
Cash	Rp.
Transfer	Rp. Nomor Rekening :.....A.n :.....

Posisi Barang : ☐ Supir ☐ Pool YOS ☐ Tempat Bongkar

Catatan : .....

Petugas BAP	Supir	Finance
Nama: Yusianto	Nama: Buntar	Nama:.....