BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BAP/0357/I/2026

SKARSINDO SEJAHTERA HARAPAN

Bandar Lampung, 05 / 01 / 2026

Informasi Muatan Keberangkatan: Lampung

NIS	002.00829	**Jenis Muatan**	Sagu Cv Ssh Ibu Susi
Nama Supir	Dwi Sugiarto	**Lokasi Muat**	Lampung Tengah
Mobil	BE 9153 CN / BE 8863 BO / BE 8890 AUC - LB8	**Lokasi Bongkar**	Semarang

Identitas Kejadian

Tanggal Kejadian	22-12-2025	**Jenis Kasus**	Lakalantas
Lokasi Kejadian	Palimanan	**Estimasi Klaim**	Rp.1.000.000 - Rp.9.999.999

Detail Lakalantas

Daftar Kerusakan	Perbaikan Pedal Rem Pecah Rp 2.256.375
Lokasi Perbaikan	- Palimanan
Biaya Perbaikan	- Rp. 2.256. 375
Biaya Lain-Lain	-

Kronologi Singkat / Kondisi Barang : Laka, Mobil Jalan Sendiri Saat Macet Menabrak Mbl Depan. Klaim Rp 2.256.375 (Perbaikan Pedal Rem Pecah)

Penyelesaian Kasus

Kronologi Detail Kejadian :

Dengan ini saya menerangkan sehubungan dengan, muatan sagu bur semarang.
Laka lantas didaerah Palimanan tabrak belakang mobil (didepannya dikarenakan mobil jalan sendiri setelah berhenti supir turun daerah Mau liat jalan (Posisi pada saat itu sedang macet) akibat kejadian rumahan pedal rem rsk/pecah Harga alat dan jasa mekanik Rp. 2.256. 375 Pot Suy 30% bertahap

Saya bertanggung jawab atas terjadinya kasus ini. Demikian berita acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Realisasi Klaim :

Potong Tagihan	Rp. 2. 256. 375	Pot Suy 30% bertahap
Cash	Rp.	
Transfer	Rp.	Nomor Rekening :.....A.n :.....

Posisi Barang : ☐ Supir ☐ Pool YOS ☐ Tempat Bongkar

Catatan : .....

Petugas BAP	Supir	Finance