BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BAP/0384/I/2026

SKARSINDO SEJAHTERA HARAPAN

Bandar Lampung, 13 / 01 / 2026

Informasi Muatan

Keberangkatan: Lampung

NIS	002.01112	**Jenis Muatan**	Sagu Mentari
Nama Supir	Gusti Komang Endra Subawa	**Lokasi Muat**	Tulang Bawang
Mobil	BE 8099 AU / BE 9756 CL - L8	**Lokasi Bongkar**	Tangerang

Identitas Kejadian

Tanggal Kejadian	19-12-2025	**Jenis Kasus**	Inventaris Mobil Hilang/Rusak
Lokasi Kejadian	Tangerang	**Estimasi Klaim**	Rp.0 - Rp.1.000.000

Kronologi Singkat / Kondisi Barang : Terpal Parasut Seblah Kiri Sobek Karena Ke Tiang Listrik Dikarenakan Kondisi Jalan Sempit Ketika Tiba Ditempat Bongkar Penyelesaian:Harga service jahit terpal Rp.300.000 pot suj bertahap

Penyelesaian Kasus

Kronologi Detail Kejadian :

Dengan ini saya menerangkan sehubungan dengan, muatan sagu bur tangerang. terpal parasut sobek. kena tiang arah jalan mundur belokan dikarenakan kondisi jalan sempit.
sjt dikenakan claim biaya jahit Rp. 300.000. pot suj bertahap

Saya bertanggung jawab atas terjadinya kasus ini. Demikian berita acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Realisasi Klaim :

Potong Tagihan	Rp. 300.000 pot suj bertahap
Cash	Rp.
Transfer	Rp. Nomor Rekening :.....A.n :.....

Posisi Barang : ☐ Supir ☐ Pool YOS ☐ Tempat Bongkar

Catatan : .....

Petugas BAP	Supir	Finance
Nama: Yuliarti	Nama: Gusti Komang	Nama: Iwan

Mengetahui,