Print BAP

BAP/0363/I/2026

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

SKARSINDO
BEJAHTERA HARAPAN

Bandar Lampung, 04/01/2026

Informasi Muatan

NIS	002.00147	Keberangkatan: Utara	
Nama Supir	Jauhari	**Jenis Muatan**	Kosongan
Mobil	BE 9786 CN / BE 8411 YM / BE 8416 AUD - T10	**Lokasi Muat**	-
		Lokasi Bongkar	-

Identitas Kejadian

Tanggal Kejadian	30-12-2025	**Jenis Kasus**	Inventaris Mobil Hilang/Rusak
Lokasi Kejadian	Sebbrida, Indragiri	**Estimasi Klaim**	Rp.0 - Rp.1.000.000

Kronologi Singkat / Kondisi Barang : Claim 50% Dpembelian Filter Solar Atas Bawah

Penyelesaian Kasus

Kronologi Detail Kejadian :

Dengan ini saya menerangkan sehubungan dengan, Pada hari setelah bongkar Sharp di Pekan baru Pada saat di daerah Sebrida, Indragiri Supir merasa Mobil brebet dan Supir diarahkan untuk Mengganti: Filter Solar atas dan bawah oleh Pihak bengkel (Pak Moldy) biaya Total Nilai Storing dari Supir Rp 200.000. Supir dikenakan klaim 50% dari Total Nilai Storing Sebesar Rp 100.000

Saya bertanggung jawab atas terjadinya kasus ini. Demikian berita acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Realisasi Klaim : Rp 100.000

Potong Tagihan	Rp. -
Cash	Rp. -
Transfer	Rp. - Nomor Rekening :.....A.n :.....

Posisi Barang : ☐ Supir ☐ Pool YOS ☐ Tempat Bongkar

Catatan : Pot Sul langsung

Petugas BAP	Supir	Finance
Nama: Jauhari	Nama: Jauhari	Nama:.....

Mengetahui,

Nama:.....
Manager Operasional

Terima kasih atas perhatian Anda. Form ini disusun untuk keperluan BAP.