SKARSINDO
BEJANTERA HARAPAN

BAP/0377/I/2026

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Bandar Lampung, 08/01/2026

Keberangkatan: Jakarta

Informasi Muatan

NIS	002.00754	Jenis Muatan	-
Nama Supir	Marhawi	Lokasi Muat	-
Mobil	BE 8758 AUG / BE 8108 BI - N10	Lokasi Bongkar	-

Identitas Kejadian

Tanggal Kejadian	08-01-2026	Jenis Kasus	Lakalantas
Lokasi Kejadian	Bakauheni	Estimasi Klaim	Rp.0 - Rp.1.000.000

Detail Lakalantas

Daftar Kerusakan	Panel Depan Penyok
Lokasi Perbaikan	Bengkel Yudi
Biaya Perbaikan	-
Biaya Lain-Lain	-

Kronologi Singkat / Kondisi Barang : Panel Depan Penyok Menumbur Mobil Di Depan Nya Pada Saat Di Pelabuhan

Penyelesaian Kasus

Kronologi Detail Kejadian :

Dengan ini saya menerangkan sehubungan dengan, Panel depan Mobil Nissan BE 8108 BI Penyok Menumbur bak belakang Mobil di Pelabuhan Info Pak Hendri Supir dikenakan klaim biaya Perbaikan Sebesar Rp 1000.000

Saya bertanggung jawab atas terjadinya kasus ini. Demikian berita acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Realisasi Klaim : Rp 1000.000

Potong Tagihan	Rp. -	
Cash	Rp. -	
Transfer	Rp. -	Nomor Rekening : ..... A.n : .....

Posisi Barang : ☐ Supir ☐ Pool YOS ☐ Tempat Bongkar

Catatan : POT Sdy bertahap

Petugas BAP

Nama: Samuel S

Supir

Nama: Marhawi

Finance

Nama:.....

Mengetahui,

Nama:.....

Manager Operasional