BAP/0469/II/2026

Bandar Lampung, 10 / 02 / 2026

Informasi Muatan

Keberangkatan: Lampung

NIS	002.01035	**Jenis Muatan**	Gula Gmp
Nama Supir	Sahat Rikgi P	**Lokasi Muat**	Menggala
Mobil	BE 8278 AUB / BE 9838 CK - L8	**Lokasi Bongkar**	Jnp Jaksel Via Bekasi

Identitas Kejadian

Tanggal Kejadian	23-01-2026	**Jenis Kasus**	Lakalantas
Lokasi Kejadian	Bekasi	**Estimasi Klaim**	Rp.0 - Rp.1.000.000

Detail Lakalantas

Daftar Kerusakan	Jasa Sewa Forklift Rp 900.000/2 = Rp 450.000
Lokasi Perbaikan	-
Biaya Perbaikan	-
Biaya Lain-Lain	-

Kronologi Singkat / Kondisi Barang : Laka Kebebes Masuk Siring, Sewa Forklift Rp 900.000. Klaim 50% Rp 450.000 (Acc Pak Hendri)

Penyelesaian Kasus

Kronologi Detail Kejadian :

Dengan ini saya menerangkan sehubungan dengan, Muatan gula bao bekasi masuk nyiring kebebes didaerah arah masuk Songgaran Kejadian Tgl 23/01/2026 utk evakuasi kendaraan harus sewa Forklip Rp. 900.000 yadi claim spr. spr ditarik kebijaksanaan claim Rp. 450.000 pot. Sup bertahap

Saya bertanggung jawab atas terjadinya kasus ini. Demikian berita acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Realisasi Klaim :

Potong Tagihan	Rp. 450.000 Pot Sup bertahap
Cash	Rp.
Transfer	Rp. Nomor Rekening :.............................. A.n :..............................

Posisi Barang : ☐ Supir ☐ Pool YOS ☐ Tempat Bongkar

Catatan : ....

Petugas BAP	Supir	Finance
Nama: Yulianto	Nama: SAHAT	Nama:..........

Mengetahui,