BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BAP/0402/I/2026

Bandar Lampung, 20 / 01 / 2026

Informasi Muatan Keberangkatan: Lampung

NIS	002.00876	**Jenis Muatan**	Gulaku
Nama Supir	Yusup Bahtiar	**Lokasi Muat**	Menggala
Mobil	BE 8294 AMF / BE 9771 CV - WB8	**Lokasi Bongkar**	Glk Semarang

Identitas Kejadian

Tanggal Kejadian	06-01-2026	**Jenis Kasus**	Inventaris Mobil Hilang/Rusak
Lokasi Kejadian	Menggala (Tempat Muat)	**Estimasi Klaim**	Rp.0 - Rp.1.000.000

Kronologi Singkat / Kondisi Barang : Klaim Rp 151.000, Lampu Blkg Kiri Hilang (Jatuh) Saat Muat Di Sil

Penyelesaian Kasus

Kronologi Detail Kejadian :

Dengan ini saya menerangkan sehubungan dengan, muatan tuls sil ke jati.
Lampu belakang kiri hilang (jatuh).
Harga Lampu Rp. 151.000. pot suy bertahap

Saya bertanggung jawab atas terjadinya kasus ini. Demikian berita acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Realisasi Klaim :

Potong Tagihan	Rp. 151.000 Pot suy bertahap	
Cash	Rp.	
Transfer	Rp.	**Nomor Rekening :** ..... **A.n :** .....

Posisi Barang : ☐ Supir ☐ Pool YOS ☐ Tempat Bongkar

Catatan : .....

Petugas BAP	Supir	Finance
Nama: Yuliant	Nama: Jamaf Bahtiar	Nama:

Mengetahui,