HDO/0145/IX/2026

SERAH TERIMA KENDARAAN

POOL YOS, 24/09/2026

Data Serah Terima



Nomor Polisi	BE 9759 CL / BE 8205 AUA / BE 8556 YV
Tipe Mobil	L8
Supir Lama	Iwan
Supir Baru	No Driver
Kilometer	546321
Jumlah Solar	3 jari

Kondisi Kendaraan

Kabin Mobil	Baik	**Wiper**	Hidup
Kabel Body	Baik	**Spion Bulat R/L**	Baik/Lengkap
Lampu Besar Depan	Hidup	**Tangki Solar 1**	Ada/Baik
Lampu Rem R/L	Hidup	**Tangki Solar 2**	Ada/Baik
Lampu Sein Depan R/L	Hidup	**Kondisi Bak**	Baik
Lampu Sein Belakang R/L	Hidup	**Pintu Kupu-Kupu**	Baik

Kondisi Ban

Ban Depan Kiri	Baik (Cap SSH)	**Ban Belakang Kanan Dalam**	Baik (Ada Cap SSH)
Merk Ban Depan Kiri	Tiron 1000-20 Nylon	**Merk Ban Belakang Kanan Dalam**	Giti 1000-20-GAZ892 Kawat
Ban Depan Kanan	Baik (Cap SSH)	**Ban Tarik Kiri Luar**	
Merk Ban Depan Kanan	Tiron 1000-20 Nylon	**Merk Ban Tarik Kiri Luar**	
Ban Belakang Kiri Luar	Baik (Ada Cap SSH)	**Ban Tarik Kanan Luar**	
Merk Ban Belakang Kiri Luar	Giti 1000-20-GAZ892 Kawat	**Merk Ban Tarik Kanan Luar**	
Ban Belakang Kanan Luar	Baik (Ada Cap SSH)	**Ban Tarik Kiri Dalam**	
Merk Ban Belakang Kanan Luar	Giti 1000-20-GAZ892 Kawat	**Merk Ban Tarik Kiri Dalam**	
Ban Belakang Kiri Dalam	Baik (Ada Cap SSH)	**Ban Tarik Kanan Dalam**	
Merk Ban Belakang Kiri Dalam	Giti 1000-20-GAZ892 Kawat	**Merk Ban Tarik Kanan Dalam**	

Kondisi Velg

Velg Depan Kiri	Baik (Cap SSH)	**Velg Belakang Kanan Luar**	Baik (Ada Cap SSH)
Merk Velg Depan Kiri	VELG 162 L8 TOPY	**Merk Velg Belakang Kanan Luar**	VELG 165 L8 SERVICE PBI
Velg Depan Kanan	Baik (Cap SSH)	**Velg Belakang Kiri Dalam**	Baik (Ada Cap SSH)
Merk Velg Depan Kanan	VELG 162 L8 TOPY	**Merk Velg Belakang Kiri Dalam**	VELG 165 L8 SERVICE PBI
Velg Belakang Kiri Luar	Baik (Ada Cap SSH)	**Velg Belakang Kanan Dalam**	Baik (Ada Cap SSH)
Merk Velg Belakang Kiri Luar	VELG 165 L8 SERVICE PBI	**Merk Velg Belakang Kanan Dalam**	VELG 165 L8 SERVICE PBI

Catatan

UNIT dibawa SPR baru iwan

Supir Lama	Supir Baru	Petugas Serah Terima
		
(Iwan)	(No Driver)	(DEDE)