به نام خدا

گزارش شماره 4 آزمایشگاه کنترل صنعتی شبیه سازی


تهیه کننده: علیرضا امیری


شماره دانشجویی: 982151028

استاد درس: دكتر سيدطبايي

1. تعيين مدل سيستم:

برای تعیین مدل سیستم، نیاز به پاسخ پله ی سیستم حلقه باز داریم. برای این منظور ابتدا کلید 52 را مطابق شکل زیر در وضعیت قطع قرار می دهیم و سپس پاسخ پله را به دست می آوریم.





حال از روی این نمودار، باید مقادیر T و T را برای تقریب خطی درجه یک به صورت $T(s) = \frac{k}{1+Ts}$

از آنجا که دامنه ی ورودی بر ابر 0.35 و ماکسیموم مقدار خروجی بر ابر 0.175 می باشد، مقدار K به صورت زیر به دست می آید.

$$K = \frac{y_{\infty}}{a} = \frac{0.175}{0.35} = 0.5$$

برای به دست آوردن مقدار ثابت زمانی T، از روش نقطه ای 0.63 مقدار نهایی استفاده می کنیم.

$$y(T) = 0.63 * 0.175 = 0.110$$

این مقدار در زمان 5.010 ثانیه رخ می دهد و از آنجایی که سیگنال پالس در 4s = t به سیستم اعمال شده است، پس ثابت زمانی به صورت زیر به دست می آید.

$$T = 5.010 - 4 = 1.010 s$$

و از آنجا تابع تبدیل تقریبی سیستم به شکل زیر است.

$$T(s) = \frac{0.5}{1 + 1.01s}$$


2. كنترل فشار با كنترلر p

کلید s2 را در موقعیت حلقه بسته قرار می دهیم . و ضریب k_p را برابر ϵ قرار می دهیم . برنامه را اجرا می نماییم و رفتار حلقه بسته را از نظر سرعت و خطای ماندگار یادداشت می کنیم .


$$start\ value = 0$$
, $final\ value = 0.116$

$$T(rise) = 6s$$
 $set point = 0.35$

$$ess = \frac{0.35 - 0.116}{0.35} = 66\%$$
 , $overshoot = 35$



حال تلاش می کنیم با استفاده از تنها کنترلر p و با افزایش مقدار آن، رفتار سیستم را به حالت مطلوب نزدیک تر کنیم. با افزایش مقدار تناسبی تا عدد 2000 به بهترین پاسخ مطلوب می رسیم و از آن پس تغییرات ناچیز است.



 $start\ value = 0$, $final\ value = 0.348$

$$T(rise) = 0.92s$$

$$set\ point = 0.35$$

$$ess = rac{0.35 - 0.348}{0.35} = 0.05\%$$
 , $overshoot = 0.35$ ندار د

3. كنترل مستقيم

برای سیستم کنترل PID که ثابت زمانی برابر $au_{
m S}=2S$ خواهیم داشت :

Proportional (P): 200

Integral (I): 0.7


Derivative (D): 0.1

با تنظیم ضرایب pid به پاسخ بهینه به شکل زیر می رسیم.

 $start\ value = 0$, $final\ value = 0.35$

$$T(rise) = 2s$$
 $set point = 0.35$

$$ess = \frac{0.35 - 0.35}{0.35} = 0\%$$
 , $overshoot = 3$ ندار د



ممنون از توجه حضرتعالی