

تمرین درس رباتیک دوره کارشناسی ارشد

رشته مهندسي مكاترونيك

عنوان

تمرین رباتیک

نگارش

عليرضا اميرى

فصل ۱

پاسخ سوالات سری اول

- ۱.۱ توصیف جهت گیری
 - ۱.۱.۱ پاسخ سوال ۱
 - ۲.۱.۱ پاسخ سوال ۲
 - ٣.١.١ پاسخ سوال ٣

وجود نویز در اندازه گیری ماتریس دوران، منجر به ذخیره ی اشتباه مقدار عددی بعضی از درایه ها خواهد شد. بنابراین، برای اصلاح ماتریس دوران، باید بر اساس یژگی های اساسی این ماتریس، مقادیر اشتباه را پیدا و تصحیح کرد. از جمله ی این ویژگی ها می توان به این موارد اشاره کرد:

- ۱. ىكامتعامد
- ۲. دترمینان برابر ۱ باشد.
- ۳. مقدار وارون ماتریس با ترانهاده ی ماتریس برابر باشد.
 - ۴. یک مقدار ویژه برابر ۱ داشته باشد.

۴.۱.۱ پاسخ سوال ۴

۱. در این بخش ابتدا یکه بودن هر یک از بردار های ۷ u و w را بررسی کرده و مقدار مجهول را با استفاده از این رابطه مشخص می کنیم.

$$1 = \sqrt{x^{7} + \frac{9999}{100} + \frac{9999}{100} + \frac{9999}{100}} \Rightarrow x = \pm \frac{9999}{100} = \pm \frac{9999}{100} = \frac{1}{100} = \frac{$$

$$1 = \sqrt{\sqrt{\gamma} \Lambda S f^{\gamma} + \sqrt{\gamma} S \Lambda S^{\gamma} + z^{\gamma}} \Rightarrow z = \pm \sqrt{\Lambda f} \Delta f$$

$$1 = \sqrt{\circ / Y \lor \Delta Y^{\Upsilon} + y^{\Upsilon} + \circ / \Delta Y \Delta \circ^{\Upsilon}} \Rightarrow y = \pm \circ / V \circ F \circ V \circ F \circ$$

با به دست آوردن مقادیر ممکن برای درایه های مجهول، لازم است علامت آنها نیز به درستی مشخص شود. برای این کار، با محاسبه ی دترمینان ماتریس دوران حاصل از هر یک از این پارامترها، می توانیم علامت صحیح پارامتر ها را در حالتی که دترمینان برابر ۱ باشد به دست آوریم.

1.3.1: Defining unknown elements in 1 rotation matrix R

2

$$A = [0.7905, -0.3864, 0.4752;$$
 3

$$det_A = det(A);$$

7

disp('Determinant of matrix A:'); disp%(
 det_A)

در نتيجه:

$$x = + \circ / \mathsf{VA} \circ \Delta, \quad y = - \circ / \mathsf{V} \circ \mathsf{F} \circ, \quad z = + \circ / \mathsf{AF\DeltaF}$$

• محاسبه زوایای او یلر حول محور ثابت:

```
1
1.3.2: Inverse Rpry
                                                    2
                                                    3
                                                    4
\% Define the rotation matrix R with numerical
  values
disp(R)
                                                    6
% Calculate beta
                                                    7
beta = atan2(-R(3,1), sqrt(R(1,1)^2 + R(2,1)^2)); 8
                                                    9
% Calculate gamma
                                                    10
gamma = atan2(R(2,1) / cos(beta), R(1,1) / cos(beta)
  ));
                                                    12
% Calculate alpha
                                                    13
alpha = atan2(R(3,2) / cos(beta), R(3,3) / cos(beta4)
  ));
                                                    15
% Display the calculated angles in radians
fprintf('Calculated angles: alpha = %.2f rad, beta17
  = \%.2f rad, gamma = \%.2f radn, alpha, beta,
  gamma);
```

```
% Optionally, convert radians to degrees
19
alpha_deg = rad2deg(alpha);
beta_deg = rad2deg(beta);
gamma_deg = rad2deg(gamma);
22

% Display the angles in degrees
24
fprintf('Calculated angles: alpha = %.2f deg, beta25
= %.2f deg, gamma = %.2f deg\n', alpha_deg,
beta_deg, gamma_deg);
```

$$\alpha = \Delta \Lambda / 19^{\circ}, \quad \beta = -\Delta / 91^{\circ}, \quad \gamma = + TV / 11^{\circ}$$

• محاسبه زوایای اویلر حول محور متحرک: Ruvw

```
1
1.3.3: Inversw Ruvw
2
We calculate Euler angles (alpha, beta, 3
gamma) from a given rotation matrix R.

4
% Define the rotation matrix R with
numerical values
disp(R)
6
% Calculate beta
7
beta = atan2(R(1,3), sqrt(R(1,1)^2 + R(1,2))^2));
```

```
% Calculate alpha
                                           10
alpha = atan2(-R(2,3) / cos(beta), R(3,3) /1
   cos(beta));
                                           12
% Calculate gamma
                                           13
gamma = atan2(-R(1,2) / cos(beta), R(1,1) 1/4
   cos(beta));
                                           15
% Display the calculated angles in radians16
fprintf('Calculated angles: alpha = %.2f
  rad, beta = \%.2f rad, gamma = \%.2f rad\n
  ', alpha, beta, gamma);
                                           18
% Optionally, convert radians to degrees
                                           19
alpha_deg = rad2deg(alpha);
                                           20
beta deg = rad2deg(beta);
                                            21
gamma_deg = rad2deg(gamma);
                                            22
                                            23
% Display the angles in degrees
                                           24
fprintf('Calculated angles: alpha = %.2f
                                           25
  deg, beta = %.2f deg, gamma = %.2f deg
  ', alpha_deg, beta_deg, gamma_deg);
```

$$\alpha = \Delta \Upsilon / \Upsilon S^{\circ}, \quad \beta = \Upsilon \Lambda / \Upsilon V^{\circ}, \quad \gamma = \Upsilon S / \circ \Delta^{\circ}$$

• محاسبه زوایای اویلر حول محور متحرک: Rwvw

```
1
1.3.4: Inverse Rwvw
                                            2
In this section we calculate the Euler
                                            3
  angels given a Rotation Matrix in the
  system of wvw.
% Define the rotation matrix R with
  numerical values
disp(R)
                                            5
                                            6
% Calculate beta
beta = atan2(sqrt(R(3,1)^2 + R(3,2)^2),R
                                            8
   (3,3));
                                            9
% Calculate alpha
                                            10
alpha = atan2(R(2,3) / sin(beta), R(1,3) /11
  sin(beta));
                                            12
% Calculate gamma
                                            13
gamma = atan2(R(3,2) / sin(beta), -R(3,1) 14
   sin(beta));
                                            15
% Display the calculated angles in radians16
fprintf('Calculated angles: alpha = %.2f
  rad, beta = \%.2f rad, gamma = \%.2f rad\n
   ', alpha, beta, gamma);
```

```
18
% Optionally, convert radians to degrees
                                           19
alpha_deg = rad2deg(alpha);
                                           20
beta_deg = rad2deg(beta);
                                           21
gamma_deg = rad2deg(gamma);
                                           22
                                           23
% Display the angles in degrees
                                           24
fprintf('Calculated angles: alpha = %.2f
                                           25
  deg, beta = %.2f deg, gamma = %.2f deg
  ', alpha_deg, beta_deg, gamma_deg);
```

$$\alpha = -\Delta \mathcal{F}_{/} \circ \mathcal{F}^{\circ}, \quad \beta = \Delta \Lambda_{/} \mathbf{T} \mathbf{T}^{\circ}, \quad \gamma = \mathbf{4} \mathcal{F}_{/} \Delta \mathbf{4}^{\circ}$$

• محاسبه زوایای اویلر حول محور متحرک :Rwuw

```
1
1.3.5: Inverse Rwuw
In this section we calculate the Euler angels given
    a Rotation Matrix in the system of wuw.
% Define the rotation matrix R with numerical
                                                    4
  values
disp(R)
                                                    5
% Calculate beta
                                                    6
beta = atan2(sqrt(R(3,1)^2 + R(3,2)^2),R(3,3));
                                                    7
                                                    8
% Calculate alpha
                                                    9
```

```
alpha = atan2(R(1,3) / sin(beta), -R(2,3) / sin(
  beta));
                                                    11
% Calculate gamma
                                                    12
gamma = atan2(R(3,1) / sin(beta), R(3,2) / sin(beta)
  ));
                                                    14
% Display the calculated angles in radians
                                                    15
fprintf('Calculated angles: alpha = %.2f rad, beta16
  = \%.2f rad, gamma = \%.2f radn, alpha, beta,
  gamma);
                                                    17
% Optionally, convert radians to degrees
                                                    18
alpha_deg = rad2deg(alpha);
                                                    19
beta_deg = rad2deg(beta);
                                                    20
gamma_deg = rad2deg(gamma);
                                                    21
                                                    22
% Display the angles in degrees
                                                    23
fprintf('Calculated angles: alpha = %.2f deg, beta24
  = \%.2f deg, gamma = \%.2f deg\n', alpha_deg,
  beta_deg, gamma_deg);
```

$$\alpha = \mathrm{TT/qf^{\circ}}, \quad \beta = \mathrm{DL/TT^{\circ}}, \quad \gamma = \mathrm{F/dq^{\circ}}$$

۲. محاسبه ی زاویه و محور دوران معادل:

```
1
1.3.6: Inverse Screw
                                                        2
% Step 1: Define the rotation matrix R (example)
disp(R)
                                                        4
% Step 2: Calculate the rotation angle theta using the6
  trace of R
theta = acos((trace(R) - 1) / 2);
                                                        7
                                                        8
% Step 3: Check if sin(theta) is zero (to avoid
                                                        9
  division by zero)
if sin(theta) == 0
                                                        10
error('Singularity encountered: sin(theta) is zero.
                                                       11
  Unable to compute the axis.');
end
                                                        12
                                                        13
% Step 4: Calculate the components of the screw axis s14
  = [sx, sy, sz]
sx = (R(3,2) - R(2,3)) / (2 * sin(theta));
                                                        15
sy = (R(1,3) - R(3,1)) / (2 * sin(theta));
                                                        16
sz = (R(2,1) - R(1,2)) / (2 * sin(theta));
                                                        17
                                                        18
% Step 5: Display the calculated screw axis and
                                                        19
  rotation angle
fprintf('Calculated rotation angle (theta) in radians:20
```

```
%.4f\n', theta);
fprintf('Calculated rotation angle (theta) in degrees:21
  %.4f\n', rad2deg(theta));
fprintf('Screw axis vector s = [sx, sy, sz]: [%.4f, %.20
  f, %.4f]\n', sx, sy, sz);
                                                       23
% Optional: Normalize the screw axis (if you want the 24
  unit vector)
s_magnitude = sqrt(sx^2 + sy^2 + sz^2);
                                                       25
s_normalized = [sx, sy, sz] / s_magnitude;
                                                       26
fprintf('Normalized screw axis vector s: [%.4f, %.4f, 27
  %.4f]\n', s_normalized(1), s_normalized(2),
  s_normalized(3));
                                                       28
%% Step 6: Calculate the theta vector (theta_x, theta_1)
   , theta_z)
theta x = theta * sx;
                                                       30
theta_y = theta * sy;
                                                       31
theta_z = theta * sz;
                                                       32
% Step 7: Display the theta vector
                                                       34
fprintf('Theta vector = [theta_x, theta_y, theta_z]:
   [%.4f, %.4f, %.4f]\n', theta x, theta y, theta z);
```

$$\mathbf{S} = [s_x, s_y, s_z] : [\circ / \mathsf{AYDD}, \circ / \mathsf{Y} \circ \circ \mathsf{A}, \circ / \mathsf{DYYT}]$$

$$\vec{\theta} = [\theta_x, \theta_y, \theta_z] : [\mathsf{Y} \circ \mathsf{AD}, \circ / \mathsf{YYDF}, \circ / \mathsf{SYFY}]$$

۳. محاسبه نمایش چهارگان ماتریس دوران: R.

```
% Step 1: Define the rotation matrix R (example)
                                                       2
disp(R)
                                                       3
% Step 2: Calculate the scalar part of the quaternion 5(
   e4)
e4 = 0.5 * sqrt(1 + R(1,1) + R(2,2) + R(3,3));
                                                       6
% Step 3: Calculate the vector components of the
                                                       8
  quaternion
e1 = (R(3,2) - R(2,3)) / (4 * e4);  % e1
                                                       9
e2 = (R(1,3) - R(3,1)) / (4 * e4);  % e2
                                                       10
e3 = (R(2,1) - R(1,2)) / (4 * e4);  % e3
                                                       11
                                                       12
% Step 4: Display the quaternion as a vector [e1, e2, 13]
  e3, e4]
quaternion_from_R = [e1, e2, e3, e4];
                                                       14
disp('Quaternion vector [e1, e2, e3, e4]:');
                                                       15
disp(quaternion from R);
                                                       16
```

$$\vec{\epsilon} = [\epsilon_1, \epsilon_7, \epsilon_7, \epsilon_8] = [\circ / \text{FVTD}, \circ / \text{11DT}, \circ / \text{ToTF}, \circ / \text{A1GT}]$$

۵.۱.۱ پاسخ سوال ۵

۶.۱.۱ پاسخ سوال ۶ ۷.۱.۱ پاسخ سوال ۷