

Раздел	Важность (%)
1 Организация работы	20
 Специалист должен знать и понимать: принципы и способы безопасного выполнения работ в общем и в применении к огранке ювелирных вставок; назначение, использование, уход и техническое обслуживание всего оборудования и материалов, а также их влияние на безопасность; принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение в отношении содержания рабочей зоны в хорошем состоянии; принципы и методы организации работы, контроля и управления; принципы коммуникации и сотрудничества; 	
 объем и ограничения собственной роли и ролей других людей, а также индивидуальные и коллективные обязанности и ответственность; параметры, в рамках которых планируется деятельность; принципы и методы управления временем. 	
 Специалист должен уметь: подготавливать и поддерживать рабочее пространство в безопасном, аккуратном и продуктивном состоянии; подготавливать себя к поставленным задачам, уделяя должное внимание технике безопасности и нормам охраны труда; планировать работу для максимизации продуктивности и минимизации нарушений графика; выбирать и безопасно использовать все оборудование и материалы в соответствии с инструкциями изготовителя; применять требования (либо превышать их) стандартов техники безопасности и норм охраны здоровья в отношении окружающей среды, оборудования и материалов; восстанавливать зону проведения работ до надлежащего состояния; вносить свой вклад в работу команды и организации в 	
целом как в общем, так и в конкретных случаях; • предоставлять и принимать комментарии и поддержку. 2 Огранка ювелирных вставок	80



Специалист должен знать и понимать:

- порядок чтения чертежей;
- вид и технологическую последовательность огранки ювелирных вставок;
- подбор и настройку приспособлений для огранки ювелирных вставок;
- принцип работы робототехнического оборудования с различными компьютерными программами;
- оптимальные направления шлифования граней, в зависимости от физических, химических и оптических свойств минералов;
- Физические, химические и оптические свойства минералов.

Специалист должен уметь:

- определять вид и технологическую последовательность огранки ювелирных вставок
- подбирать и настраивать приспособления для огранки ювелирных вставок;
- производить измерения параметров огранки ювелирных вставок на специальном оборудовании и специальными приборами;
- работать на ограночных станках различных типов
- применять робототехническое оборудование с различными специализированными компьютерными программами;
- шлифовать и полировать поверхность драгоценных, полудрагоценных и синтетических минералов;
- проводить черновая огранку ювелирных вставок;
- проводить предварительную огранку ювелирных вставок;
- контролировать временные затраты га каждой операции обработки;
- контролировать качество поверхности при огранке ювелирных вставок;
- выбирать оптимальные направления шлифования граней, в зависимости от физических, химических и оптических свойств минералов;
- определять качество огранки ювелирных вставок;
- устранять недостатки, выявленные в процессе контроля;
- производить переогранку при реставрации ювелирных вставок.

Всего 100