Раздел		Важность (%)
1	Общие требования к квалификации	30
	Специалист должен знать и понимать:	
	– принципы выполнения, принципиальные и монтажные схемы	
	устройств релейной защиты и автоматики;	
	 порядок работы со специальной проверочной и испытательной 	
	аппаратурой;	
	– требования нормативных документов и положений, действующих	
	в электроэнергетике;	
	- требования специальных руководств по эксплуатации устройств	
	релейной защиты и автоматики;	
	– правила безопасного использования инструментов, обычно	
	используемых для технического обслуживания и ремонта	
	устройств релейной защиты и автоматики;	
	порядок оказания первой доврачебной помощи при электротравмах.	
	Специалист должен уметь:	
	 производить электромонтажные работы; 	
	– проводить техническое обслуживание и ремонт устройств	
	релейной защиты и автоматики, релейной аппаратуры;	
	- правильно заполнять специальную документацию (протоколы и	
	т.п.) по техническому обслуживанию и эксплуатации устройств	
	релейной защиты и автоматики;	
	 соблюдать точность и аккуратность при выполнении работ; 	
	- безопасно и правильно использовать оборудование, используемое	
	для технического обслуживания и ремонта устройств релейной	
	защиты и автоматики;	
	 уметь оказывать первую помощь при электротравмах. 	
2	Подготовка к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА	10
	Специалист должен знать и понимать:	
	 состав и содержание необходимой документации (исполнительные 	
	схемы, заводская документация на оборудование, инструкции,	
	бланки паспортов-протоколов);	

- техническое описание и руководства по эксплуатации испытательных устройств и измерительных приборов;
- типовые и специальные схемы устройств релейной защиты и автоматики и принципы их взаимодействия

Специалист должен уметь:

- составлять необходимую документацию (исполнительные схемы, инструкции, протоколы);
- работать с испытательными устройствами, измерительными приборами, соединительными проводами, инструментом;
- выполнять отсоединение (при необходимости) цепей связи на рядах зажимов проверяемого устройства релейной защиты и автоматики с другими устройствами.

3 Внешний осмотр устройств РЗА

3

Внешний осмотр устройств релейной защиты и автоматики

Специалист должен знать и понимать:

- требования Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации и других руководящих документов, относящихся к налаживаемому устройству;
- требования нормативно-технической документации к монтажу проводов и кабелей, соединений на рядах зажимов, ответвлениях от шинок управления, шпильках реле, испытательных блоках, резисторах, а также надежности паек на конденсаторах, резисторах, диодах и т.п.;
- требования к выполнению заземления устройств релейной защиты и автоматики.

Специалист должен уметь:

выполнять требования Правил устройства электроустановок,
 Правил технической эксплуатации и других руководящих документов, относящихся к налаживаемому устройству, а также соответствие устройства проекту и реальным условиям работы (значениям нагрузок, тока короткого замыкания, заданным уставкам) установленной аппаратуры и контрольных кабелей;

- проверять отсутствие механических повреждений аппаратуры,
 состояние изоляции выводов реле и другой аппаратуры;
- проверять состояние монтажа проводов и кабелей, соединений на рядах зажимов, ответвлениях от шинок управления, шпильках реле, испытательных блоках, резисторах, а также надежности паек на конденсаторах, резисторах, диодах и т.п.;
- оценивать правильность выполнения концевых разделок контрольных кабелей;
- проверять состояние уплотнений дверей шкафов, кожухов,
 вторичных выводов трансформаторов тока и напряжения и т.д.;
- оценивать состояние и правильность выполнения заземлений цепей вторичных соединений;
- проверять состояние электромагнитов управления и блокконтактов разъединителей, высоковольтных выключателей, автоматических выключателей и другой коммутационной аппаратуры;
- проверять наличие и правильность надписей на панелях и аппаратуре, наличие и правильность маркировки кабелей, жил кабелей, проводов.

4 Проверка соответствия проекту смонтированных устройств РЗА

Специалист должен знать и понимать:

- требования к маркировке проводов на панелях, жил и контрольных кабелей;
- требования к способам и методам проверки правильности маркировки проводов на панелях.

Специалист должен уметь:

- проверять фактическое исполнение соединений между элементами
 на панелях устройств релейной защиты и автоматики, управления
 и сигнализации (прозвонка цепей схемы). Одновременно
 проводить проверку правильности маркировки проводов на
 панелях;
- проверять фактическое исполнение всех цепей связи между
 проверяемым устройством и другими устройствами релейной

	защиты и автоматики, управления и сигнализации. Одновременно	
	проводить проверку правильности маркировки жил кабелей.	
5	Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры	3
	Специалист должен знать и понимать:	
	 устройство и механическую часть устройств релейной защиты и 	
	автоматики и отдельных реле;	
	– технические требования по регулировке механической части	
	устройств и реле.	
	Специалист должен уметь:	
	– проверять целость деталей реле и устройств, правильность их	
	установки и надежности крепления;	
	 проводить очистку от пыли и посторонних предметов; 	
	 проверять надежность контактных соединений; 	
	 проверять затяжку стяжных болтов, трансформаторов, дросселей; 	
	 производить механическую регулировку реле и вспомогательных 	
	устройств.	
6	Проверка сопротивления изоляции отдельных узлов устройств РЗА (трансформаторов тока и напряжения, приводов коммутационных аппаратов, контрольных кабелей, панелей защит и т.д.)	8
6	(трансформаторов тока и напряжения, приводов коммутационных	8
6	(трансформаторов тока и напряжения, приводов коммутационных аппаратов, контрольных кабелей, панелей защит и т.д.)	8
6	(трансформаторов тока и напряжения, приводов коммутационных аппаратов, контрольных кабелей, панелей защит и т.д.) Специалист должен знать и понимать:	8
6	 (трансформаторов тока и напряжения, приводов коммутационных аппаратов, контрольных кабелей, панелей защит и т.д.) Специалист должен знать и понимать: правила охраны труда при работе с мегаомметрами; 	8
6	 (трансформаторов тока и напряжения, приводов коммутационных аппаратов, контрольных кабелей, панелей защит и т.д.) Специалист должен знать и понимать: правила охраны труда при работе с мегаомметрами; нормы и порядок измерения сопротивления изоляции в 	8
6	 (трансформаторов тока и напряжения, приводов коммутационных аппаратов, контрольных кабелей, панелей защит и т.д.) Специалист должен знать и понимать: правила охраны труда при работе с мегаомметрами; нормы и порядок измерения сопротивления изоляции в устройствах релейной защиты и автоматики. 	8
6	 (трансформаторов тока и напряжения, приводов коммутационных аппаратов, контрольных кабелей, панелей защит и т.д.) Специалист должен знать и понимать: правила охраны труда при работе с мегаомметрами; нормы и порядок измерения сопротивления изоляции в устройствах релейной защиты и автоматики. Специалист должен уметь: 	8
6	 (трансформаторов тока и напряжения, приводов коммутационных аппаратов, контрольных кабелей, панелей защит и т.д.) Специалист должен знать и понимать: правила охраны труда при работе с мегаомметрами; нормы и порядок измерения сопротивления изоляции в устройствах релейной защиты и автоматики. Специалист должен уметь: Производить измерение мегаомметром сопротивления изоляции 	8
6	 (трансформаторов тока и напряжения, приводов коммутационных аппаратов, контрольных кабелей, панелей защит и т.д.) Специалист должен знать и понимать: правила охраны труда при работе с мегаомметрами; нормы и порядок измерения сопротивления изоляции в устройствах релейной защиты и автоматики. Специалист должен уметь: Производить измерение мегаомметром сопротивления изоляции цепей релейной защиты и автоматики: 	8
6	 (трансформаторов тока и напряжения, приводов коммутационных аппаратов, контрольных кабелей, панелей защит и т.д.) Специалист должен знать и понимать: правила охраны труда при работе с мегаомметрами; нормы и порядок измерения сопротивления изоляции в устройствах релейной защиты и автоматики. Специалист должен уметь: Производить измерение мегаомметром сопротивления изоляции цепей релейной защиты и автоматики: относительно земли, 	8
6	 (трансформаторов тока и напряжения, приводов коммутационных аппаратов, контрольных кабелей, панелей защит и т.д.) Специалист должен знать и понимать: правила охраны труда при работе с мегаомметрами; нормы и порядок измерения сопротивления изоляции в устройствах релейной защиты и автоматики. Специалист должен уметь: Производить измерение мегаомметром сопротивления изоляции цепей релейной защиты и автоматики: относительно земли, между отдельными группами электрически не связанных цепей 	8
6	 (трансформаторов тока и напряжения, приводов коммутационных аппаратов, контрольных кабелей, панелей защит и т.д.) Специалист должен знать и понимать: правила охраны труда при работе с мегаомметрами; нормы и порядок измерения сопротивления изоляции в устройствах релейной защиты и автоматики. Специалист должен уметь: Производить измерение мегаомметром сопротивления изоляции цепей релейной защиты и автоматики: относительно земли, между отдельными группами электрически не связанных цепей (тока, напряжения, оперативного тока, сигнализации); 	8
7	 (трансформаторов тока и напряжения, приводов коммутационных аппаратов, контрольных кабелей, панелей защит и т.д.) Специалист должен знать и понимать: правила охраны труда при работе с мегаомметрами; нормы и порядок измерения сопротивления изоляции в устройствах релейной защиты и автоматики. Специалист должен уметь: Производить измерение мегаомметром сопротивления изоляции цепей релейной защиты и автоматики: относительно земли, между отдельными группами электрически не связанных цепей (тока, напряжения, оперативного тока, сигнализации); между фазами в токовых цепях, где имеются реле или устройства с 	8

- правила охраны труда при работе с проверочными устройствами и комплексами устройств релейной защиты и автоматики;
- правила технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики;
- типовые программы по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики;
- указания завода-изготовителя, руководства по эксплуатации устройства релейной защиты и автоматики.

Специалист должен уметь:

- производить проверку электрических характеристик реле и вспомогательных устройств, уставок пусковых и измерительных органов защиты;
- производить загрузку файлов уставок и файлов конфигурации проверку пусковых и измерительных органов и логической части микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики.

8 Завершение выполнения работ по техническому обслуживанию устройств РЗА

8

Специалист должен знать:

- порядок проведения комплексной проверки устройств релейной защиты и автоматики и проверки действия устройств релейной защиты и автоматики на коммутационные аппараты и другие устройства;
- порядок проверки устройств релейной защиты и автоматики рабочим током и напряжением;
- порядок подготовки устройств релейной защиты и автоматики к включению.

Специалист должен уметь:

- выполнять сборку всех цепей, связывающих проверяемое устройство с другими цепями, подключением жил кабелей к рядам зажимов панелей, шкафов.
- производить проверку взаимодействия элементов устройств;
- производить комплексную проверку устройств при подаче на устройство параметров аварийного режима от постороннего источника и полностью собранных цепях устройства с имитацией

- всех возможных видов короткого замыкания в зоне и вне зоны действия устройств;
- проверять взаимодействие проверяемого устройства с другими включенными в работу устройствами защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации и действие устройства на коммутационную аппаратуру при номинальном напряжении оперативного тока;
- проверять устройство рабочим током и напряжением в следующей последовательности:
 - а) проверка исправности и правильности подключения цепей напряжения измерением на ряде выводов линейных и фазных напряжений и напряжения нулевой последовательности и проверкой фазировки цепей напряжения проверяемого присоединения;
 - б) проверка исправности токовых цепей измерением вторичных токов нагрузки в фазах и в нулевом проводе, а для направленных защит снятие векторной диаграммы;
 - в) проверка тока и напряжения небаланса фильтров тока и напряжения прямой, обратной и нулевой последовательности;
 - г) проверка правильности включения реле направления мощности и реле сопротивления;
 - д) проверка правильности сборки токовых цепей дифференциальных защит измерением токов (напряжений) небаланса.
- при подготовке устройств релейной защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации к включению производить:
 - а) повторный осмотр реле, режим работы которых изменялся при проверке рабочим током и напряжением;
 - б) проверку положения флажков указательных реле, испытательных блоков и других оперативных устройств, а также перемычек на рядах выводов;
 - в) проверку показаний контрольных устройств;