
2.以能量 E 为横坐标,画出 T=0 K 时和有限温度下的费米分布函数。

答案: 如下图所示



3. 常温下,为什么金属中的每个原子(或离子)都贡献热容量,而绝大部分电子却不贡献 热容量?

答案:简单地说,由于声子是玻色子,而电子是费米子。常温下,金属中大多数电子的能量远远低于费米能量,由于受到泡利不相容原理的限制不能参与热激发,而声子则不受到此限制。

 $6.1\,^3$ He 的自旋是 1/2,是费米子。液体 $_3$ He 在绝对零度附近的密度为 $0.081\,$ g/cm 3 。计算费米能 E_F 和费米温度 T_F 。

答案: 费米能量
$$E_{\scriptscriptstyle F} = rac{\hbar^2}{2m} (3n\pi^2)^{2/3}$$
 , 其中 $_{\scriptscriptstyle R}$ 为电子数密度。

对于
3
He, $n = \frac{^{3}He$ 密度 $}{$ 单个 ^{3}He 原子质量 $= \frac{\rho \times N_{A}}{He}$ $= 1.6 \times 10^{28} m^{-3}$

由此得 $E_F = 6.7 \times 10^{-23} J = 4.2 \times 10^{-4} eV$

则 $T_F = E_F/k_B = 4.88 \text{ K}$