


De: Alizée Girard alizeegirard3@gmail.com
Objet: Re: Sondes odyssey
Date: 26 novembre 2024 à 10:35
À: Mélina Guéné-Nanchen melina.guene-nanchen.1@ulaval.ca

Ici :



Le 26 nov. 2024 à 10:22, Mélina Guéné-Nanchen <melina.guene-nanchen.1@ulaval.ca> a écrit :

Non ça va. c'est lequel nuits ? Ils étaient où ?

De : Alizée Girard <alizeegirard3@gmail.com>
Envoyé : 26 novembre 2024 10:21
À : Mélina Guêné-Nanchen <melina.guene-nanchen.1@ulaval.ca>
Cc : Kathy Pouliot <kathy.pouliot@fsaa.ulaval.ca>
Objet : Re: Sondes odyssey

En effet, c'est ce que je me dis. Maryann dit qu'elles ont pris l'eau. Donc soit par en dessous (puits trop courts) ou par en haut (mal refermé, pas étanche).

Souhaites-tu que je lui demande les sondes pour en savoir plus ? Je pourrai les ouvrir et voir si on détecte le problème.

Alizée

Le 26 nov. 2024 à 10:19, Mélina Guêné-Nanchen <melina.guene-nanchen.1@ulaval.ca> a écrit :

Qu'est-ce qu'elle veut dire par sonde qui ont pris l'eau, est-ce que ça peut être simplement qu'après la calibration la sonde n'a pas bien été refermée ? Parce que le capteur est dans l'eau, mais la sonde (partie bleue) est déposée sur le top du puits, donc normalement, ils ne sont pas sensés être dans l'eau, mais c'est supposé être étanche quand même. Étrange...

<image001.jpg>

De : Alizée Girard <alizeegirard3@gmail.com>
Envoyé : 26 novembre 2024 08:53
À : Kathy Pouliot <kathy.pouliot@fsaa.ulaval.ca>; Mélina Guêné-Nanchen <melina.guene-nanchen.1@ulaval.ca>
Objet : Fwd: Sondes odyssey

Bonjour Kathy et Mélina !

J'ai été chercher les sondes Odyssey à St-Henri le 14 novembre.

Maryann m'a gentiment aidé à en extraire les données et m'a informé que deux sondes ont pris l'eau. Cela peut être dû à des puits trop courts. Il me semble toutefois que tous étaient surélevés. Sinon, peut-être que leur chapeau n'était plus étanche ? Je m'avance, je n'ai pas examiné leur constitution. Enfin, l'année prochaine je m'assurerai de ne pas reproduire cette erreur.

PVI

Amélie

Au plaisir,
Alizée

Début du message transféré :

De: Maryann Landry <maryann.landry.1@ulaval.ca>
Objet: Rép : Sondes odyssey
Date: 26 novembre 2024 à 08:46:06 HNE
À: Alizée Girard <alizeegirard3@gmail.com>

Salut,

Les sondes hobo et solinst doivent être complètement sous l'eau. Pour les sondes odyssey, le poids métallique doit être dans l'eau, mais le boîtier bleu ne doit jamais être dans l'eau, sinon il brise. Il peut aussi briser l'hiver si le couvert de neige n'est pas assez important pour le protéger des grands froids.

Ça fait plaisir et n'hésite pas s'il y a quoi que ce soit.

Bonne journée,

Maryann Landry

Étudiante à la maîtrise en sciences forestières
Département des sciences du bois et de la forêt
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Université Laval

maryann.Landry.1@ulaval.ca
[CentrEau](#) / [CEF](#)

De : Alizée Girard <alizeegirard3@gmail.com>
Envoyé : Tuesday, November 26, 2024 8:36:35 AM
À : Maryann Landry <maryann.landry.1@ulaval.ca>
Objet : Re: Sondes odyssey

Super efficace ! Merci énormément !

Je vais me plonger là-dedans prochainement.

Ok pour les données perdues, ainsi soit-il, j'ai encore du temps pour prendre des données. Elles ont été installées cet été avant mon début au PhD.

Concernant ceci: « Il faudrait voir si c'est possible que les sondes aient été submergées et si oui, il faudrait aller les récupérer à ce

aient été submergées et si oui, il faudrait allonger les puits à ces endroits pour ne pas que cela se reproduise. »

Ainsi, les sondes ne doivent pas être sous l'eau ? Je ne comprends plus heheh. J'avais compris que les sonde devaient être sous l'eau, mais que si elles ne le sont pas, les trop gros changements de température/pression pouvaient la casser. Peux-tu préciser ?

Je te suis très reconnaissante pour l'aide ! Je te revaudrai ça :)

Au plaisir,
Alizée

> Le 25 nov. 2024 à 13:40, Maryann Landry
<maryann.landry.1@ulaval.ca> a écrit :

>

> Rebonjour,

>

> Tu trouveras en pièce jointe les deux fichiers pour les sondes Odyssey dont je te parlais. Il y en a un qui parle de la calibration et l'autre de la mesure du niveau de nappe dans lequel il y a les formules qui te permettront d'obtenir le niveau. Il te restera plus qu'ensuite à soustraire la hauteur des puits pour avoir la profondeur. Tu trouveras aussi via WeTransfer des vidéos du téléchargement et de l'installation des sondes Odyssey. Pour la sonde 42566, il y a deux fichiers, le fichier brut comme toutes les autres sondes et le fichier modifierML. Le fichier modifierML présente la façon la plus simple que j'ai trouvé pour modifier le fichier original et ensuite l'entrée dans la base de données pour coder avec R.

>

> Il y a deux sondes qui ont pris l'eau (41 361 et 41 376), et donc il y a pertes de données pour ces deux puits. Il faudrait voir si c'est possible que les sondes aient été submergées et si oui, il faudrait allonger les puits à ces endroits pour ne pas que cela se reproduise. Je te recommande aussi d'aller visiter les puits à une certaine fréquence pour t'assurer que tout fonctionne et de ne pas avoir une trop grosse perte de données (peut-être mensuellement?).

> Pour ce qui est des deux sondes brisées, nous pourrons toujours t'en prêter d'autres au besoin, il nous en reste encore.

>

> N'hésite pas si tu as des questions,

>

> À bientôt,

>

> Maryann Landry

> Étudiante à la maîtrise en sciences forestières

> Département des sciences du bois et de la forêt

> Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

> Université Laval

>

> maryann.landry.1@ulaval.ca

> CentrEAU / CEF

>
>
> De : Maryann Landry
> Envoyé : 25 novembre 2024 12:58
> À : Alizée Girard <alizeegirard3@gmail.com>
> Objet : Sondes odyssey
> Salut
>
> J'ai bientôt terminé, je t'envoie les données, documents et vidéos bientôt.
>
> Mais j'ai une mauvaise nouvelle, il y a une de tes sondes qui a pris l'eau et les données sont perdues...
>
> Maryann Landry
> Étudiante à la maîtrise en sciences forestières
> Département des sciences du bois et de la forêt
> Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
> Université Laval
>
> maryann.Landry.1@ulaval.ca
> CentrEau / CEF<St-Henri_Alizée.zip><Odyssey Capacitive Water Level Logger copie.pdf><Calibration of the Odyssey water level logger copie.pdf>