```
P3_LED.asm
        LIST r=HEX p=18F4520
; DECLARACIONES INICIALES
        W EQU 0
        F EQU 1
        us_contador EQU 0 ms_contador EQU 1
        LED_R EQU 1
LED_off_time EQU 0xF1
        LED_on_time EQU 0xED
;INICIALIZACIÓN DE REGISTROS
        Port_B EQU 0xF81
        Tris_B EQU 0xF93
        ADCON1 EQU 0xFC1
        ORG 0x00
        GOTO Main
        ORG 0x20
        Wait_ms MOVWF ms_contador
        MOVLW 0xFE
        MOVWF us_contador
        w_bucle_ms MOVLW 0xF9 ; un bucle es X mseg
        ADDWF us_contador, F
        W_bucle_us NOP; un bucle son X us
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        DECFSZ us_contador, F
        GOTO W_bucle_us
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        DECFSZ ms_contador, F
        GOTO W_bucle_ms
        NOP
        RETLW 0
        NOP
        Main
        MOVLW 0x0F
        MOVWF ADCON1
        MOVLW 0x00
        MOVWF Tris_B
```

P3_LED.asm

Bucle1 BSF Port_B,LED_R

MOVLW LED_off_time
CALL Wait_ms
BCF Port_B,LED_R
MOVLW LED_on_time
CALL Wait_ms
GOTO Bucle1
END