

中文帮助 , 优化 , 序列模式优化

如何设计单透镜, 第三部分: 优化

2021年03月31日15:55

本系列共三篇文章,旨在介绍如何使用OpticStudio序列模式界面进行操作。本文以单透镜为例,介绍了设计透镜的基本过程,包括构建系统(第一部分)、分析其性能(第二部分),以及根据所需的指标和设计约束对其进行优化(第三部分)。

作者 Dan Hill

简介


这是由三篇文章组成的系列文章的第三部分。介绍了优化的基本概念,演示了如何将参数设置为变量,展示了如何使用评价函数向导来评估设计的质量,并解释了如何执行优化本身。最后,本文对最终的系统性能进行了评估。

在第一部分中,讨论了如何使用系统选项和镜头数据编辑器设置系统。在第二部分中,讨论了一些可用于评估系统性能的分析。

设置变量和搭建默认评价函数

单透镜的性能当然是受限的,但是OpticStudio仍然可以找到比目前更好的解。在此过程中,确定当前设计具有多少自由度是很重要的。也就是说,有多少参数可以自由调整?对于本例中的单透镜,其中一个参数(表面2的曲率半径)不能再被认为是自由变化的参数,因为它是由求解来控制以满足特定设计的约束。然而,透镜的中心厚度(表面1的厚度),前表面的曲率半径(表面1的曲率半径),和后面透镜与像面的距离(表面2的厚度)都可以作为变量来使单透镜的RMS半径最小化。


为了允许OpticStudio在优化过程中将参数视为自由度,必须在镜头编辑器中表示该参数的单元格上放置变量求解类型。您可以通过单击所需单元格右侧的框或高亮适当的单元格,并在键盘上按下<Ctrl+Z>来设置求解类型。在出现的求解对话框中,选择**变量(Variable)**作为**求解类型(Solve Type)。**参数旁边出现字母"V"表示变量经设置完成。在三个参数上都放置变量解,这三个参数在优化过程中就可以自由变化。



一旦设置好变量,现在就可以构造默认的**评价函数(**Merit Function)。评价函数是在一个完全独立于镜头数据编辑器的编辑器中构造的,称为**评价函数编辑器(**Merit Function Editor)。通过点击: **优化 (**Optimize) > **评价函数编辑器(**Merit Function Editor),打开评价函数编辑器。

评价函数(Merit Function)是光学系统与指定目标的接近程度的数值表示。在评价函数编辑器中,OpticStudio使用操作数列表,这些操作数分别代表系统的不同约束或目标。当评价函数构建完成后,OpticStudio中的优化算法会尝试使评价函数的值尽可能小。

虽然您可以自己构建评价函数,但是让OpticStudio为您构建评价函数更加容易。默认的评价函数可以通过从评价函数编辑器的菜单栏选择**优化向导与操作数** (Wizards and Operands)>**优化向导**(Optimization Wizard)来构建。




选择此选项后,将出现**优化向导(Optimization Wizard)**对话框,可以从中选择各种选项来定义默认的评价函数。本对话框的所有选项的细节信息都在OpticStudio的帮助系统:"**优化(Optimize**)选项卡(序列模式界面)**>自动优化(**Automatic Optimization)组**>评价函数编辑器(**Merit Function Editor)"中进行了讨论。

对于当前的练习,单透镜将针对相对于质心的RMS半径进行优化,所有这些选项都已经内置到OpticStudio的优化向导中。在**优化函数(Optimization Function)**下,选择**类型(Type):RMS、像质标准(Image Quality): 点列图(Spot)、参考(Reference):质心。**

为了防止单透镜变得太厚或太薄,对该透镜的厚度设置边界约束是很重要的。在**优化向导(Optimization Wizard)**中,可以在**厚度边界(Boundary Values)**部分设置玻璃和空气厚度的边界约束。通过"**玻璃(Glass)**"选项,可以将最小、最大和边缘厚度值手动输入到适当的条目中。如系统要求所述,单透镜中心厚度应不大于12 mm,不小于2 mm,边缘厚度应大于2 mm。在对话框中键入适当的值,以获取**最小(Min)、最大(Max)**和边缘(Edge)玻璃厚度条目。


由于是练习,所有其它参数都可以保留为默认值。



点击OK关闭此对话框。

执行优化


现在您将注意到,优化操作数已自动插入到**评价函数编辑器(Merit Function Editor)**中。每个操作数都有一个特定的**目标(Target)、权重(Weight)**和**当前值(Value)**,这些目标、权重和当前值构成了位于评价函数编辑器右上角的评价函数的值。



在优化过程中,OpticStudio试图降低这个评价函数值,这意味着使设计更接近评价函数编辑器中描述的目标。

要优化系统,请选择**优化**(optimize)>**执行优化**(optimize),这将打开优化对话框。注意,在优化对话框中,有许多不同的循环可供选择。选择**自动**(Automatic),将要求OpticStudio运行优化程序,直到它找到局部最小值,作为目前评价函数的解。


注意,OpticStudio同时报告**初始评价函数值(Initial MF)和当前评价函数值(Current MF values)。**按下**开始(Start)**按钮运行优化,注意评价函数值的变化:



点击 Exit 退出优化对话框。

评估最终的系统性能

现在优化过程已经完成,可以评估最终的设计性能,并确保满足所有初始设计约束。通过从每个图形窗口的菜单栏中选择**更新(**Update),可以更新之前打开的每个分析窗口。




最终,OpticStudio 在初始系统需求中给出的约束条件下,对单透镜进行了优化。与初始性能分析相比,RMS半径和GEO半径下降了近10倍!同样重要的是,OpticStudio 为镜头选择的厚度在预期范围内,边缘厚度大于2毫米,每一个都满足最初的系统需求。虽然单透镜的性能没有达到衍射极限,但设计的过程可以应用于更复杂的光学系统!

结论

本系列三篇文章概述了透镜设计的基本过程,分析了透镜的性能,并在一定的设计约束下进行了优化。

最佳练习方法是从在系统选项中输入适当的系统设置开始。之后,您可以开始在镜头数据编辑器中输入数据。确保对任何未知参数使用有根据的猜测和求解,这样 优化就有了一个强有力的起点。然后,设置变量并进行优化。操作数可以手动输入到评价函数编辑器中,也可以通过向导输入,这些操作数将定义优化目标。通过降 低评价函数值来逼近目标,可能需要多次优化。

KA-01823



目录

简介

设置变量和搭建默认评价函数

执行优化

评估最终的系统性能

结论

此组别内的文章

▶ 利用TrueFreeForm面進行網格自由曲面的優化

- ▶ 如何设计单透镜,第三部分:优化
- ▶ 如何使用光学制造全息图修正像差
- ▶ 如何使用快速调整工具和滑块
- ▶ 光学系统设计中如何使用玻璃替换方法来优化玻璃
- ▶ 如何對中間面進行優化
- ▶ 如何优化系统的公差灵敏度
- ▶ 如何使用库存镜头匹配工具

最近查看的文章

▶ 如何设计单透镜,第一部分:设置

▶ 如何设计单透镜,第二部分:分析

- ▶ 访问Ansys网络授权提示错误的解决方法
- ▶ 对OpticStudio安装进行故障排查



y in D

公司 关于Zemax 团队 征才信息 联系我们

产品 OpticStudio OpticsBuilder OpticsViewer

Zemax社区 管理邮件通知 私人信息的收件夹 我的订阅 发帖指南

需要更多帮助?

社区

OpticsAcademy

软件下载

咨询顾问

创建新案例

隐私政策 许可协议 服务条款 Cookie 政策 授权政策