



GUÍA DEFINITIVA RESTAURACIÓN DE FAROS PLÁSTICOS DE VEHÍCULOS

Proceso completo: desde focos opacos y amarillos
hasta un acabado profesional con protección UV duradera

Productos disponibles en Costa Rica • Edición 2026

Investigación, recopilación y verificación de fuentes realizadas por **Andrés Cervantes Torres**
(<https://www.linkedin.com/in/andres-cervantes-torres/>)

Este documento es el resultado de una investigación exhaustiva de mercado local, análisis técnico comparativo de productos y verificación directa de fichas técnicas oficiales de fabricantes.

Todos los derechos de autoría sobre la compilación, estructura y contenido de esta guía pertenecen al autor.

1. Introducción

Los faros de los vehículos modernos están fabricados en policarbonato, un plástico técnico resistente a los impactos pero vulnerable a la radiación ultravioleta. Con el tiempo, la capa protectora original se degrada, provocando opacidad, amarillamiento y micro-rayaduras que reducen significativamente la emisión luminosa.

En Costa Rica, la intensa radiación solar y las lluvias frecuentes aceleran este proceso. Un faro en mal estado puede reducir la proyección de luz hasta en un 80%, comprometiendo la seguridad nocturna del conductor y de otros usuarios de la vía.

Esta guía ha sido elaborada por un profesional con experiencia en restauración de superficies automotrices, y está diseñada para propietarios de vehículos que deseen realizar el proceso por su cuenta, utilizando productos disponibles en el mercado costarricense.

⚠ Antes de iniciar: evaluación del estado del faro

Esta guía contempla el proceso completo para faros con opacidad severa, amarillamiento pronunciado y rasguños visibles. Si sus faros solo presentan suciedad superficial o leve opacidad, puede iniciar directamente desde el Paso 3. Inspecte siempre ambos faros por separado, ya que pueden requerir diferente nivel de intervención.

2. Herramientas y materiales necesarios

Recomendamos reunir todos los materiales antes de iniciar. El proceso debe completarse en una sola sesión para obtener resultados uniformes.

Material / Herramienta	Función	Obligatorio
Cinta de enmascarar (painter's tape)	Protege la pintura alrededor del faro	✓ Sí
Cubeta con agua limpia	Lijado húmedo y enjuague	✓ Sí
Spray de agua o botella rociadora	Mantener superficie húmeda al lijar	✓ Sí
Paño de microfibra (mínimo 3)	Aplicación y remoción de productos	✓ Sí
Guantes desechables de nitrilo	Protección de manos	✓ Sí
Pulidora orbital o taladro + pad	Acelera el lijado y pulido	● Opcional
Luz de inspección (linterna)	Verificar resultado en cada paso	● Recomendado

3. Productos recomendados disponibles en Costa Rica

A continuación se detallan los productos identificados y verificados en el mercado costarricense. Se presentan organizados según su función dentro del proceso de restauración.

3.1 Opción A: Kit completo todo-en-uno

Los kits completos incluyen todos los elementos necesarios en un solo empaque. Recomendados para quienes realizan el proceso por primera vez.

Kit	Tienda / URL	Precio aprox.	Tecnología sellador	Duración UV
Nasiol Headlight Restorer Kit 10ml	autocr.net	₡14.500	Nano cerámica	3 años
Meguiar's Ultimate Headlight Restoration Kit	meguiars.cr	₡22.950	Ceramic coating	18 meses
Rain-X Headlight Restoration Kit	SPEEDCO CR / EPA	₡12.000 aprox.	Sellador estándar	6-12 meses



Kit recomendado por esta guía

El Nasiol Headlight Restorer Kit ofrece la mejor relación calidad-precio del mercado costarricense, con la mayor duración de protección UV (3 años). Disponible en autocr.net con stock confirmado.

3.2 Opción B: Productos individuales (máximo control)

Para quienes prefieren seleccionar cada producto por separado y tener mayor control sobre cada etapa del proceso. Esta combinación ofrece resultados profesionales superiores.

Pas o	Producto	Tienda	Precio aprox.	Función
2-3	Lijas agua grano 400, 800, 1500, 2000	Ferretería / EPA	₡3.000 aprox.	Lijado progresivo
4	Meguiar's PlastX Clear Plastic Cleaner 296ml	meguiars.cr	₡7.500	Pulidor para plástico transparente
5	Nasiol Headlight Restorer Kit (por el sellador)	autocr.net	₡14.500	Sellador nano cerámico UV 3 años

Costo total estimado: ₡25.000 • vs. servicio en taller: ₡25.000-60.000 por faro

3.3 Productos complementarios verificados en CR

Producto	Tienda	Precio aprox.	Uso recomendado
Rain-X X-Treme Clean 12oz	SPEEDCO CR / La Guaca / MiTienda.CR	₡4.500 aprox.	Limpieza previa y entre pasos

Producto	Tienda	Precio aprox.	Uso recomendado
Meguiar's Two Step Headlight Restoration Kit	meguiars.cr	₡18.000 aprox.	Alternativa kit 2 pasos
Raintec TEC Service 5080217T	Repuestos La Guaca	₡3.500 aprox.	Limpieza superficial de mantenimiento

3.4 Opción C: Detour 1-Step Headlight Restoration Spray — La mejor opción post-lijado

Detour 1-Step Headlight Restoration Spray

2-in-1 Cleaner & Restorer for Plastic Car Headlights • 3 oz

★ Fabricado en USA • Empresa familiar desde 2017 • Sin silicona ★

¿Qué tipo de producto es?

El Detour 1-Step es un sellador UV en aerosol de fórmula 2 en 1 — limpiador y protector en un solo paso — específicamente formulado para superficies plásticas transparentes de vehículos: faros delanteros, luces traseras y luces de niebla fabricadas en policarbonato. A diferencia de los barnices automotrices generales (formulados para carrocería metálica), este producto fue diseñado desde su origen para adherirse al policarbonato sin agrietarlo ni opacarlo.

Su fórmula está libre de silicona, lo que lo hace compatible con ambientes profesionales y con futuras reaplicaciones sin interferencias químicas. Aplica en formato aerosol y único proceso: se rocía y se deja secar sin frotar ni pasar paño.

¿Por qué es ideal para este proceso?

Característica	Detalle verificado en ficha oficial (detourauto.com)
Formulado para policarbonato	Declarado explícitamente: faros, stops y luces de niebla de plástico transparente
Uso post-lijado declarado	"Works great after removing oxidation for best results" — describe exactamente este proceso
Protección UV declarada	Sí. Duración: hasta 1 año según el fabricante (FAQ oficial)
Sin silicona	Confirmado: "Silicone-free for professional environments"
Aplicación sin frotar	Se aplica en spray y se deja secar. No requiere paño, herramientas ni lijado

Característica	Detalle verificado en ficha oficial (detourauto.com)
Secado al tacto	20 minutos. Curado total: 24 horas
Condiciones de aplicación	Humedad máx. 70%, temperatura mín. 10°C. Lugar cubierto, sin viento ni sol directo
Origen	Fabricado en Estados Unidos. Empresa familiar fundada en 2017

⚠ Condición crítica para Costa Rica

La humedad máxima de aplicación es 70%. En zonas altas del país (San José, Cartago, Heredia) y durante la temporada lluviosa (mayo-noviembre), la humedad puede superar este límite. Se recomienda aplicar en las primeras horas de la mañana (6:00-9:00 am) en un día seco, bajo techo y con el vehículo a temperatura ambiente.

Instrucciones de aplicación (fuente: detourauto.com/guide/dtr241)

1. Asegurarse de que el faro esté 100% limpio, frío y seco.
2. Enmascarar la pintura y el acabado alrededor del faro con cinta de enmascarar.
3. Agitar bien el aerosol antes de usar.
4. Sosté el aerosol a exactamente 8 pulgadas (20 cm) de distancia del faro.
5. Aplique en patrón de cuadrícula: primero pasadas horizontales (de lado a lado), luego verticales (de arriba a abajo), con leve solapamiento entre pasadas.
6. Espera 1-2 minutos y aplique una segunda capa con el mismo patrón.
7. Déjalo secar. NO limpiar ni frotar. Seco al tacto en 20 minutos. Curado total en 24 horas.
8. Espera mínimo 2 horas antes de exponer al agua.
9. Repita el proceso en el segundo faro.

¿Cómo conseguirlo en Costa Rica?

Canal	Plataforma	Precio	Detalles
Importación USA	Tiendamia CR (tiendamia.cr)	€13.595	Stock confirmado. Envío 5-10 días hábiles. Primer envío gratis con cupón: 1ER-ENVIO
Amazon USA directo	amazon.com (ASIN: B0DMTRJ7RF)	~\$12-14 USD	Disponible en Amazon USA. Se puede importar vía Tiendamia u otros couriers

💡 Sobre aerosoles en envíos internacionales

Los aerosoles presurizados están clasificados como material peligroso clase 2 (IATA) en transporte aéreo. Antes de ordenar, confirmá con Tiendamia si aceptan este tipo de producto en su servicio de importación. En caso de restricción, el producto también está disponible en eBay con vendedores que envían a Costa Rica.

Comparación: Detour vs. los otros selladores UV recomendados

Criterio	Detour 1-Step	Nasiol Nano Kit	Meguiar's G17804
Formulado para policarbonato	✓ Declarado	✓ Declarado	✓ Declarado
Uso post-lijado declarado	✓ Explícito	✓ Sí	✓ Sí
Protección UV declarada	✓ Hasta 1 año	✓ 3 años	✓ Hasta 1 año
Sin silicona	✓ Confirmado	? No especifica	? No especifica
Disponible en CR	✓ Tiendamia ₡13.595	✓ autocr.net ₡14.500	✗ No confirmado
Tiempo de entrega	5-10 días hábiles	Inmediato	N/A
Duración UV	1 año	3 años	1 año
Documentación técnica	Guía oficial + PDF técnico	Ficha del fabricante	Ficha del fabricante

🏆 Recomendación según necesidad

Si podés esperar 5-10 días hábiles → Detour 1-Step en Tiendamia (₡13.595): el único producto de todos los analizados que declara explícitamente su uso post-lijado, sin silicona y con documentación técnica oficial completa. Si necesitás el producto esta semana → Nasiol en autocr.net (₡14.500): la mayor duración UV (3 años) disponible de forma inmediata en Costa Rica.

4. Proceso completo de restauración paso a paso

Este proceso está diseñado para faros en condición de deterioro avanzado: opacidad severa, coloración amarilla-café y presencia de rasguños. Lea todo el proceso antes de iniciar y prepárese en un lugar con buena iluminación y temperatura ambiente.

**Tiempo estimado total**

De 1.5 a 3 horas por par de faros. Realice el proceso completo en un mismo día. No deje el faro lijado sin aplicar el sellador, ya que el policarbonato expuesto oxida rápidamente.

01 Preparación y enmascarado del área

Una preparación correcta es crítica para proteger la pintura del vehículo y lograr bordes limpios.

- **Lave el faro** con agua y jabón neutro. Retire toda la suciedad, insectos y residuos.
- **Seque completamente** con paño de microfibra.
- **Cubra con cinta de enmascarar** todo el borde de la carrocería que rodea el faro, al menos 3-4 cm a cada lado.
- **Cubra con papel periódico o plástico** las áreas adyacentes a mayor distancia.
- Verifique que no quede ninguna parte de la pintura expuesta antes de continuar.

**Consejo profesional**

Use cinta de enmascarar de buena calidad (3M o similar). La cinta barata puede despegar con el agua del lijado húmedo y contaminar la pintura. Si el faro está muy cerca de la pintura, aplique dos capas de cinta.

02 Lijado grueso: eliminación de capa oxidada (Grano 400-600)

Este paso elimina la capa de policarbonato degradado y los rasguños profundos. Es el más agresivo y determina el éxito del proceso.

- **Use lija grano 400** o 600 con abundante agua.
- Moje la lija y la superficie del faro constantemente durante todo el lijado.
- **Mueva la lija en dirección horizontal** con presión uniforme y movimientos paralelos.
- Continúe hasta que toda la superficie se vea uniformemente opaca y mate, sin zonas brillantes.
- **Enjuague y seque para inspeccionar.** No deben quedar zonas amarillas o brillantes.
- Si usa taladro con pad de lijado, aplique velocidad baja (600-800 RPM) y presión constante.

**Error común a evitar**

No lije en seco. El lijado en seco genera calor que puede dañar el policarbonato y crea rayaduras más profundas difíciles de corregir. El agua es lubricante y refrigerante esencial en este proceso.

03 Lijado intermedio: refinamiento de superficie (Grano 800-1000)

Este paso elimina las marcas dejadas por la lija gruesa y comienza a recuperar la uniformidad de la superficie.

- **Cambie a lija grano 800** y repita el proceso con agua abundante.
- **Cambie la dirección del movimiento a vertical** (perpendicular al paso anterior).
- Continúe hasta que las marcas del grano 400/600 hayan desaparecido completamente.
- **Enjuague, seque e inspeccione con luz lateral.** La superficie debe verse uniformemente opaca.
- Si encuentra zonas con marcas profundas, regrese al grano 400 y repita.

04 Lijado fino: preparación para el pulido (Grano 1500-2000)

Este paso es el puente entre el lijado y el pulido. Define la calidad del resultado final.

- **Use lija grano 1500** con agua, movimientos circulares suaves.
- Continúe hasta eliminar todas las marcas del grano 800.
- **Suba a grano 2000** repitiendo el proceso. La superficie debe verse casi translúcida con luz directa.
- Enjuague bien y seque completamente antes del siguiente paso.



Consejo profesional

Si dispone de grano 3000, úselo como paso intermedio entre el 2000 y el pulido. Reducirá significativamente el tiempo de pulido y mejorará el acabado final. El kit Meguiar's Ultimate incluye discos equivalentes a estos granos.

05 Pulido: restauración de la transparencia (Meguiar's PlastX)

El pulidor con micro-abrasivos específicos para plástico transparente elimina las últimas marcas de lija y devuelve la claridad óptica al faro.

- **Aplique una cantidad del tamaño de una moneda de PlastX** sobre un paño de microfibra limpio.
- **Trabaje en movimientos circulares** con presión moderada sobre toda la superficie del faro.

- Repita la aplicación 2-3 veces hasta que el faro se vea completamente transparente.
- **Retire el residuo con paño limpio.** Inspeccione con luz directa para detectar zonas opacas restantes.
- Si quedan zonas opacas, aplique más PlastX localizado y frote con mayor presión.

Sobre la pasta dental como alternativa al PlastX

Aunque es un truco popular en videos de YouTube, la pasta dental NO es equivalente al Meguiar's PlastX. Contiene partículas abrasivas irregulares (silicato, bicarbonato, flúor) que pueden generar micro-rayaduras adicionales en el policarbonato. Para faros ya lijados, siempre utilice un pulidor formulado específicamente para plástico transparente.

06 Limpieza final pre-sellado

Antes de aplicar el sellador, la superficie debe estar completamente limpia, libre de residuos de pulidor, polvo o grasa. Cualquier contaminación quedará sellada debajo del coating.

- **Aplique Rain-X X-Treme Clean** (disponible en SPEEDCO CR, La Guaca o MiTienda.CR) sobre paño húmedo.
- Frote suavemente en movimientos circulares para eliminar residuos del pulidor.
- **Enjuague con agua limpia y seque completamente** con paño de microfibra limpio.
- No toque la superficie con los dedos después de este paso. Use guantes.

07 Aplicación del sellador UV cerámico (Nasiol)

Este es el paso más importante para la durabilidad del resultado. El nano coating cerámico forma una capa protectora vítrea que bloquea la radiación UV y previene la re-oxidación del policarbonato.

10. Asegúrese de que el faro esté completamente seco y a temperatura ambiente.
11. Coloque los guantes desechables incluidos en el kit Nasiol.
12. Aplique el coating cerámico sobre el aplicador o paño incluido con una cantidad pequeña (2-3 gotas).
13. Extienda en movimientos cruzados (horizontal y luego vertical) para cobertura uniforme.
14. Deje reposar 3-5 minutos para que el coating comience a adherirse.
15. Retire el exceso con paño de microfibra limpio y seco.
16. No lave el vehículo durante al menos 24 horas después de la aplicación.

Consejo profesional: condiciones óptimas de aplicación

Aplique el sellador cerámico en un lugar con sombra, temperatura entre 15°C y 30°C y sin viento. Evite aplicarlo bajo lluvia o sol directo. En Costa Rica, la mañana temprana (7:00-10:00 am) ofrece las condiciones ideales.

08 Inspección final y retirada de la cinta

- Retire la cinta de enmascarar con movimientos lentos y en ángulo de 45° para evitar dañar la pintura.
- Inspeccione el faro con luz lateral para detectar rayas, manchas o zonas sin cobertura.
- Si encuentra imperfecciones menores, puede corregirlas con una pequeña cantidad de PlastX.
- Fotografié el resultado para comparación futura.

5. Resumen del proceso completo

Paso	Acción	Producto / Material	Duración aprox.	Resultado esperado
01	Preparación y enmascarado	Cinta + agua + jabón	15-20 min	Zona de trabajo segura
02	Lijado grueso	Lija grano 400-600 + agua	20-30 min	Elimina capa oxidada
03	Lijado intermedio	Lija grano 800-1000 + agua	15-20 min	Superficie uniforme
04	Lijado fino	Lija grano 1500-2000 + agua	15-20 min	Superficie casi translúcida
05	Pulido	Meguiar's PlastX	15-20 min	Transparencia restaurada
06	Limpieza pre-sellado	Rain-X X-Treme Clean	10 min	Superficie libre de residuos
07	Sellador UV cerámico	Nasiol Nano Coating	20-30 min	Protección UV por 3 años
08	Inspección final	Luz de inspección	10 min	Acabado profesional

6. Mantenimiento preventivo posterior

Una vez restaurados los faros, el mantenimiento periódico prolonga significativamente el resultado y puede evitar repetir el proceso completo por varios años.

Cada 3 meses:

- Limpie los faros con Rain-X X-Treme Clean o Raintec TEC Service para eliminar acumulaciones de suciedad.
- Inspecte visualmente la integridad del coating cerámico (el agua debe seguir formando gotas sobre la superficie).

Cada 12 meses:

- Evalúe si el faro mantiene su transparencia original. Si comienza a opacarse levemente, aplique Meguiar's PlastX preventivamente.
- Puede re-aplicar el sellador Nasiol sobre la superficie limpia para renovar la protección UV sin necesidad de lijar.

Anualmente (o según necesidad):

- Si la opacidad regresa o aparecen nuevos rasguños leves, realice los pasos 3 al 7 (sin necesidad del lijado grueso).

7. Preguntas frecuentes

¿Puedo hacer este proceso sin taladro ni máquina pulidora?

Sí. Todo el proceso puede realizarse manualmente. Requiere más tiempo y esfuerzo físico, pero el resultado es equivalente si se respeta cada paso correctamente.

¿Cuánto tiempo durará el resultado?

Con el sellador nano cerámico Nasiol, la protección UV está garantizada por 3 años bajo condiciones normales de uso. El mantenimiento periódico puede extender ese período.

¿Puedo aplicar este proceso a los stops traseros?

Sí, siempre que sean de policarbonato transparente o translucido. Las cubiertas de color rojo o ambar siguen el mismo proceso. Sea más cuidadoso con el lijado grueso en piezas de color.

¿Qué pasa si el faro tiene grietas internas o daños estructurales?

Este proceso solo restaura la superficie exterior del faro. Daños internos como humedad interior, reflector deteriorado o grietas estructurales requieren sustitución de la pieza.

¿Dónde puedo comprar los productos en Costa Rica?

Producto	Tienda	Contacto / URL
Nasiol Kit (Recomendado)	Autocr.net	autocr.net
Detour 1-Step (Recomendado post-lijado)	Tiendamia CR	tiendamia.cr • ASIN: B0DMTRJ7RF
Meguiar's PlastX (Recomendado)	Meguiar's CR	meguiars.cr
Meguiar's Kits completos	Meguiar's CR	meguiars.cr
Rain-X X-Treme Clean	SPEEDCO CR / La Guaca / MiTienda.CR	speedcocr.com / laguacaenlinea.cr
Raintec TEC Service	Repuestos La Guaca	laguacaenlinea.cr
Lijas y materiales básicos	EPA Costa Rica	cr.epaenlinea.com

Recuerde: un faro limpio y transparente

no solo mejora la apariencia de su vehículo.

Es una medida directa de seguridad vial.

Guía elaborada con base en investigación de productos disponibles en Costa Rica • Junio 2026