FORMULIR RENCANA TINDAK LANJUT KETIDAKSESUAIAN AUDIT PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

Nama Perusahaan : PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA

Tanggal Audit : 20 - 23 Januari 2025

No.	Deskripsi Ketidaksesuaian	Akar Permasalahan	Tindakan Koreksi	Penanggung jawab	Batas Waktu Perbaikan
1.	Ditemukan PT TTN belum memenuhi 3 syarat penyusunan tinjauan awal yaitu belum melakukan perbandingan penerapan KP dengan IUP lain yang lebih baik, berdasarkan tinjauan dokumen TT-MGT-PRS-003 Kepemimpinan Kebijakan dan Komitmen dan rekaman tinjauan awal yang dilakukan dan wawancara dengan KTT di kantor KTT dan Manajer OHS. Hal ini belum sesuai dengan sub elemen 1.1	• Program ditunda tahun 2025	• Melakukan perbandingan penerapan KP dengan IUP lain yang lebih baik.	Rudolf Lengkong	01/07/2025
2.	Ditemukan bukti bahwa komunikasi dan konsultasi risiko yang dilakukan untuk komunikasi geotechnical hazard harian belum memadai, dengan ditemukan beberapa karyawan (crew) yang bekerja di area PIT Araren, belum mendapat informasi geotechnical yang telah dikomunikasikan pada saat meeting	• Masih kurangnya pemahaman personnel terhadap dokumentasi manajemen risiko	• Memasukan pelatihan IBPR sebagai *mandatory training* bagi pengawas setiap tahun, dan melakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan IBPR yang sudah dilakukan.	Rudolf Lengkong & Juan Mahaganti	01/06/2025

	pagi, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman dan wawancara dengan personil geotech di area PIT Araren. Hal ini tidak sesuai dengan sub elemen II.2.1				
3.	Ditemukan bukti bahwa penetapan konteks risiko yang telah ditetapkan belum mencakup seluruh faktor internal dan eksternal dalam hal ini dalam proses penyusunan IBPR yang dilakukan di eksplorasi dan kontraktor Maxidril dan PSI, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman dan wawancara dengan personil explorasi supt dan personil kontraktor di area explorasi. Hal ini tidak sesuai dengan sub elemen II.2.2	• Belum semua pengawas telah mengikuti Pelatihan IBPR (belum terjadwalkan)	• Menjadwalkan dan Melakukan pelatihan IBPR untuk para karyawan di tingkat pengawas dan untuk semua departemen	Rudolf Lengkong/ Juan Mahaganti/ Manajer Departemen	01/06/2025
4.	Ditemukan bukti bahwa PT TTN belum secara meyeluruh mempertimbangkan hasil komunikasi dan konsultasi risiko dalam pelaksanaan manajemen risiko,komunikasi internal terkait dokumen terbaru MSDS dari dept supply ke user department belum berjalan dengan baik, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman IBPR di Commercial Supply, Processing dan Maintanance serta wawancara dengan pengawas di area Pabrik, Supply dan workshop. Hal ini tidak sesuai dengan sub-sub elemen II.2.3.	• Belum semua pengawas telah mengikuti Pelatihan IBPR (belum terjadwalkan) • Kurangnya peninjauan IBPR di setiap aktifitas pekerjaan khususnya risiko rendah.	• Menjadwalkan dan Melakukan pelatihan IBPR untuk para karyawan di tingkat pengawas dan untuk semua departemen termasuk departemen yang memiliki risiko rendah	Rudolf Lengkong/ Juan Mahaganti/ Manajer Departemen	01/06/2025
			• Secara Konsisten Melakukan peninjauan IBPR secara berkala disetiap departement		Berkelanjutan

5.	Ditemukan bukti PT TTN belum secara konsisten melakukan pembaharuan IBPR disetiap department terbukti tinjauan dokumen dan rekamana IBPR yang terakhir update pada Maret 2024. Serta wawancara dengan tim penilai risiko di area Mining, MTS, Project.. Hal ini tidak sesuai dengan sub-sub elemen II.2.4.	• Belum semua pengawas telah mengikuti Pelatihan IBPR (belum terjadwalkan) • Kurangnya peninjauan IBPR di setiap aktifitas pekerjaan.	Menjadwalkan dan Melakukan pelatihan IBPR untuk para karyawan di tingkat pengawas dan untuk semua departemen termasuk departemen yang memiliki risiko rendah	Rudolf Lengkong/ Manajer Department/ PJO	01/06/2025
			• Secara Konsisten Melakukan peninjauan IBPR secara berkala disetiap departement		Berkelanjutan
6.	Ditemukan bukti PT TTN belum secara konsisten melakukan pembaharuan IBPR disetiap department terbukti tinjauan dokumen dan rekamana IBPR yang terakhir update pada Maret 2024. Serta wawancara dengan tim penilai risiko di area Mining, MTS, Project. Hal ini tidak sesuai dengan sub-sub elemen II.2.5.	• Kurangnya keterlibatan pengawas dalam menyusun dan meninjau IBPR • Kurangnya pelatihan IBPR di tingkat pengawas • Kurangnya peninjauan IBPR di setiap aktifitas pekerjaan.	• Melibatkan pengawas dalam menyusun dan meninjau IBPR secara berlaka • Melakukan pelatihan IBPR untuk para karyawan di tingkat pengawas • Melakukan peninjauan IBPR secara periodic di setiap departement	Rudolf Lengkong/ Manajer Department/ PJO	01/07/2025
7.	Ditemukan bukti bahwa PT TTN belum melakukan pemenuhan atas hasil evaluasi kepatuhan yang dilakukan	• Hasil evaluasi pemenuhan belum ditindak lanjuti secara	• Melakukan evaluasi secara berkala	Eka Yudhiman &	01/07/2025

	karena masih terdapat beberapa peraturan perundangan atau persyaratan belum dipatuhi sepenuhnya seperti untuk pemenuhan competenci pengawas dan beberapa sertifikasi competency seperti POP, berdasarkan tinjauan dokumen rekaman pada dokumen TT-MGT- FRS-006B Identifikasi dan Evaluasi P3L dan TT-MGT-FRS-006C Daftar Perizinan dan Lisensi dan wawancara dengan personil HC dikantor Admin dan observasi kegiatan pengawasan di workshop dan area pabrik.. Hal ini tidak sesuai dengan sub-sub elemen II.3	berkala. • Tidak adanya kontrol terkait identifikasi masa berlaku dari setiap sertifikat personil.	• Melakukan identifikasi masa berlaku sertifikat untuk semua kompetensi personil yang ada secara berkala. • Menjadwalkan perpanjangan masa berlaku dan refresh untuk semua kompetensi yang sudah kadaluarsa.	Juan Mahaganti	
8.	Ditemukan bukti bahwa tugas dan tanggung jawab bagian K3 dan KO PT TTN belum sepenuhnya dijalankan dengan ditemukan daftar SPIP yang dibuat belum mencakup semua peralatan, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman dan wawancara dengan GF mechanical maintenance dan project supt di kantor maintanance dan observasi program SAP. Hal ini tidak sesuai dengan sub elemen III.4	• Belum ada KPI K3 & KO yang dimasukan pada KPI penilaian karyawan.	• Memasukan KPI personil K3 dan KO melekat pada KPI personil .	All Department Manager & Jenny Wahongan	01/06/2025

9.	Ditemukan bukti sebagian pengawas operasional dan pengawas teknis yang memiliki Kartu Pengawas Operasional (KPO) yang disahkan oleh KAIT, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman daftar surat penunjukan di kantor OSF dan HC dan wawancara dengan pengawas yang bekerja di area PIT Araren dan pengawas di pabrik dan observasi kegiatan di area PIT Araren. Hal ini tidak sesuai dengan sub elemen III.5	• Banyak Personil yang baru ditetapkan sebagai pengawas • Belum semua pengawas yang didaftarkan untuk permohonan data registrasi pengawas untuk mendapatkan KPO	• Melakukan pelatihan dan uji kompetensi POP dan POM bagi pengawas di departemen terkait; • Memasukan permohonan data registrasi untuk semua pengawas ke ESDM untuk mendapatkan KPO.	Juan Mahaganti & Marselin M	01/06/2025
10.	Ditemukan bukti sebagian tenaga teknis yang belum mempunyai standard kompetensi yang sesuai dari pemerintah seperti ahli geoteknik dan dokter, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman dan wawancara dengan personil di Geotech, Dokter dan HC department. Hal ini tidak sesuai dengan sub elemen III.6	• Kompetensi masih dalam pengurusan	• Memperbaharui secara berlaka daftar tenaga teknis dan melaksanakan pelatihan kompetensi yang sesuai training matrix yang ditentukan. • Melakukan evaluasi pemenuhan kompetensi secara berkala • Membuat surat penunjukan tenaga teknis dari KTT.	Juan Mahaganti	01/06/2025

11.	Ditemukan bukti bahwa sebagian besar anggota komite keselamatan pertambangan PT MSM belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang disyaratkan sesuai kebutuhan, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman pelatihan di INX dan wawancara dengan personil Komite KP Mining dan Process Plant. Hal ini tidak sesuai dengan sub elemen III.7	• Pelatihan untuk personil Komite KPLH dijadwalkan untuk training program 2025	• Menjadwalkan pendidikan dan pelatihan untuk anggota Komite KP sesuai dengan Training Matrix • Memasukan dalam program pelatihan 2025 untuk pelatihan bagi personil Komite KPLH	Rudolf Lengkong & Juan Mahaganti	01/06/2025
12.	Ditemukan bukti bahwa Kehadiran tim ERT volunter pada kegiatan pelatihan dan pendidikan untuk menjaga dan meningkatkan ketrampilan sudah sangat kurang dibuktikan dengan tinjauan rekaman daftar hadir pelatihan ERT setiap minggu, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman daftar hadir pelatihan ERT dan wawancara dengan ERT supervisor di kantor ERT. Hal ini tidak sesuai dengan sub elemen III.8	• Jadwal kerja ERT personnil tidak sesuai dengan jadwal pelatihan ERT internal	• Menyusun jadwal pelatihan internal ERT berdasarkan jadwal pekerjaan ERT volunteer tiap department	ERT Koordinator	01/03/2025

13.	Ditemukan bukti bahwa belum semua personil memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang mencakup aspek keselamatan, serta Job Description belum memuat secara spesifik tugas dan tanggung jawab aspek KP (baru bersifat general), berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman di kantor OHS dan wawancara dengan HC Manager dikantor HC. Hal ini tidak sesuai dengan sub elemen III.9	• Aspek KPLH belum masuk dalam Job Description dan KPI yang menjadi dasar penilaian pada PAP.	• Memasukan Aspek KPLH di job description dan KPI personil dan menjadi dasar dalam penilaian karyawan.	Juan Mahaganti & All Department Manager	01/03/2025
14.	Ditemukan bukti bahwa tingkat ketercapaian realisasi program pelatihan PT TTN pada tahun 2024 adalah 74% dibawah target yang ditentukan , berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman dokumen laporan realisasi RKAB 2024 dan wawancara dengan HC Manager di kantor HC. Hal ini tidak sesuai dengan sub sub elemen III.10.1	• Banyaknya pelatihan yang pelaksanaan ditunda pada tahun 2025	• Menjadalkan pelatihan di tahun 2025	Juan Mahaganti	01/06/2025

15.	Ditemukan bukti bahwa baru sebagian pengawas operasional dan pengawas teknik yang memiliki kompetensi yang sesuai dan masih berlaku, dan belum ada bukti terdokumentasi untuk kompetensi digunakan sebagai pertimbangan dalam promosi dan penilaian kinerja dan standard Kompetensi kerja KP yang disusun masih draft, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman matrix kompetensi di HC dan wawancara dengan HC Manager di ruangan HC. Hal ini tidak sesuai dengan III.10.2	• Program pemenuhan pelatihan kompetensi di jadwalkan secara bertahap di tahun 2025	• Melakukan identifikasi pemenuhan kompetensi dan menjadwalkan pemenuhannya.	Juan Mahaganti	01/06/2025
16.	Ditemukan bahwa penyususan prosedur belum untuk setiap pekerjaan, dan prosedur belum dikomunikasikan kepada pihak terkait, belum ditinjau secara berkala dan belum secara konsisten diterapkan oleh seluruh pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman dan di Area Fix Plan dan Mobile Maintanance, MTS, Mining, Commercial, Hal ini tidak sesuai dengan sub elemen IV.1.1	• Masih kurangnya pemahaman personil di department terkait penyusunan prosedur operasi secara memadai	• Melakukan sosialisasi Toka Safe Managemnt Sistem dan cara penyusunan prosedur ke PIC department yang ditunjuk.	MSD	01/08/2025

17.	Ditemukan bahwa PT TTN belum melakukan evaluasi izin kerja khusus secara berkala berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman di area kantor pabrik pengolahan, ara fix plan dan mobile maintanance dan observasi lapangan Area di area workshop untuk pekerjaan pengelasan) dan penerapan LOTO. Hal ini tidak sesuai dengan sub sub elemen IV.1.2	• Belum adanya personal in charge yang ditunjuk secara resmi oleh department yang bisa secara konsisten melakukan review berkala	• Manager department menunjuk PIC dalam department nya sebagai penanggung jawab terhadap proses dokumentasi setiap prosedur operasional departemen.	All Manager	01/06/2025
18.	Ditemukan bahwa PT TTN belum melakukan evaluasi kepatuhan dalam penggunaaan dan perawatannya, berdasarkan tinjauan dokumen di OHS dan wawancara dengan IH personil dan observasi lapangan untuk kegiatan peledakan dan kegiatan bekerja diketinggian di process plant. Hal ini tidak sesuai dengan sub sub elemen IV.1.3	• Masih banyak rekaman pelaksanaan kegiatan yang belum terdokumentasi sesuai dengan prosedur	• Melakukan evaluasi kepatuhan penggunaan APD dan alat keselamatan dan mendokumentasikan secara berkala	Dokter & IH Personnel	01/06/2025
19.	Ditemukan bukti bahwa baru sebagian hasil pengukuran pengelolaan lingkungan kerja tahun 2024 yang telah ditindak lanjuti, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman hasil pengukuran Desember 2024 khususnya untuk pengukuran bahaya debu oleh PT Intertek dan wawancara personil IH di kilinik OHS. Hal ini tidak sesuai dengan sub sub elemen IV.2.1	• Pelaksanaan di akhir tahun 2024 sehingga pelaksanaan tindak lanjut belum memadai.	• Membuat daftar PICA dari setiap temuan. • Melakukan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan hasil tindak lanjut dari PICA	Rudolf Lengkong	01/06/2025

20.	Ditemukan bukti bahwa baru sebagian hasil pengukuran pengelolaan lingkungan kerja tahun 2024 yang telah ditindak lanjuti, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman hasil pengukuran Desember 2024 oleh PT Intertek dan wawancara personil IH di kilinik OHS. Hal ini tidak sesuai dengan sub-sub elemen IV.2.2	• Pelaksanaan di akhir tahun 2024 sehingga pelaksanaan tindak lanjut belum memadai.	• Membuat daftar PICA dari setiap temuan. • Melakukan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan hasil tindak lanjut dari PICA	Rudolf Lengkong	01/06/2025
21.	Ditemukan bukti bahwa baru sebagian hasil pengukuran pengelolaan lingkungan kerja tahun 2024 yang telah ditindak lanjuti, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman hasil pengukuran Desember 2024 oleh PT Intertek dan wawancara personil IH di kilinik OHS, Hal ini tidak sesuai dengan sub-sub elemen IV.2.3	• Pelaksanaan di akhir tahun 2024 sehingga pelaksanaan tindak lanjut belum memadai.	• Membuat daftar PICA dari setiap temuan. • Melakukan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan hasil tindak lanjut dari PICA	Rudolf Lengkong	01/06/2025
22.	Ditemukan bukti bahwa baru sebagian hasil pengukuran pengelolaan lingkungan kerja yang telah ditindak lanjuti, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman hasil pengukuran Desember 2024 oleh PT Intertek dan wawancarapersonil IH di kilinik OHS dan mekanik di workshop. Hal ini tidak sesuai dengan sub-sub elemen IV.2.4	• Pelaksanaan di akhir tahun 2024 sehingga pelaksanaan tindak lanjut belum memadai.	• Membuat daftar PICA dari setiap temuan. • Melakukan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan hasil tindak lanjut dari PICA	Rudolf Lengkong	01/06/2026

23.	Ditemukan bukti bahwa baru sebagian hasil pengukuran pengelolaan lingkungan kerja yang telah ditindak lanjuti, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman hasil pengukuran Desember 2024 oleh PT Intertek dan wawancara personil IH di kilinik OHS dan personil dikantor. Hal ini tidak sesuai dengan sub-sub elemen IV.2.5	• Pelaksanaan di akhir tahun 2024 sehingga pelaksanaan tindak lanjut belum memadai.	• Membuat daftar PICA dari setiap temuan. • Melakukan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan hasil tindak lanjut dari PICA	Rudolf Lengkong	01/06/2025
24.	Ditemukan bukti bahwa baru sebagian hasil pengukuran pengelolaan lingkungan kerja yang telah ditindak lanjuti, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman hasil pengukuran Desember 2024 oleh PT Intertek dan wawancarapersonil IH di kilinik OHS. Hal ini tidak sesuai dengan sub-sub elemen IV.2.6	• Pelaksanaan di akhir tahun 2024 sehingga pelaksanaan tindak lanjut belum memadai.	• Membuat daftar PICA dari setiap temuan. • Melakukan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan hasil tindak lanjut dari PICA	Rudolf Lengkong	01/06/2025
25.	Ditemukan bukti bahwa baru sebagian hasil pengukuran pengelolaan lingkungan kerja yang telah ditindak lanjuti, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman hasil pengukuran Desember 2024 oleh PT Intertek dan wawancarapersonil IH di kilinik OHS dan observasi kegiatan proteksi radiasi di workshop. Hal ini tidak sesuai dengan sub-sub elemen IV.2.7	• Pelaksanaan di akhir tahun 2024 sehingga pelaksanaan tindak lanjut belum memadai.	• Membuat daftar PICA dari setiap temuan. • Melakukan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan hasil tindak lanjut dari PICA	Rudolf Lengkong	01/06/2025

26.	Ditemukan bukti bahwa baru sebagian hasil pengukuran pengelolaan lingkungan kerja yang telah ditindak lanjuti,berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman hasil pengukuran Desember 2024 oleh PT Intertek dan wawancarapersonil IH di kilinik OHS dan petugas warehouse. Hal ini tidak sesuai dengan sub-sub elemen IV.2.8	• Pelaksanaan di akhir tahun 2024 sehingga pelaksanaan tindak lanjut belum memadai.	• Membuat daftar PICA dari setiap temuan. • Melakukan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan hasil tindak lanjut dari PICA	Rudolf Lengkong	01/06/2025
27.	Ditemukan bukti bahwa baru sebagian hasil pengukuran pengelolaan lingkungan kerja yang telah ditindak lanjuti dan verifikasi lokasi sesuai hirarki pengendlian resiko, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman dan wawancara dengan personil IH dan personil admin GA. Hal ini tidak sesuai dengan sub-sub elemen IV.2.9	• Pelaksanaan di akhir tahun 2024 sehingga pelaksanaan tindak lanjut belum memadai.	• Membuat daftar PICA dari setiap temuan. • Melakukan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan hasil tindak lanjut dari PICA	Rudolf Lengkong	01/06/2025
28.	Ditemukan bukti bahwa masih banyak hasil inspeksi terkait kebersihan lingkungan kerja yang belum ditindak lanjuti dan pemantauan evaluasi kebersihan lingkungan kerja belum terdokumentasikan secara berkala, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman hasil inspeksi di INX dan	• Sistem Pengingat untuk memantai PICA belum memadai	• Membuat daftar PICA dari setiap temuan. • Melakukan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan hasil tindak lanjut dari PICA	Rudolf Lengkong	01/06/2025

	wawancara dengan personil IH dan personil admin GA. Hal ini tidak sesuai dengan sub-sub elemen IV.2.10				
29.	Ditemukan bukti masih ada hasil pemeriksaan kesehatan yang belum ditindak lanjuti (masih ada beberapa karyawan unfit yang belum ada laporan Fit) serta ditumukan ada beberapa karyawan yang tidak melakukan MCU berkala selama 2-3 tahun, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman dan wawancara dengan personil Dokter dan IH di klinik. Hal ini tidak sesuai dengan sub- sub elemen IV.3.1	• Sistem pengingat pelaksanaan MCU belum memadai baru ke masing-masing personil	• Melakukan follow up aktif kepada atasan & karyawan yang dinyatakan unfit dan yang belum MCU secara berkala • Membuat system pengingat pelaksanaan MCU karyawan 3 bulan sebelum pelaksanaan lewat email masing2 atau ke WA personal karyawan. • Melakukan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan hasil tindakan perbaikan.	Rudolf Lengkong & Jenny Wahongan	01/06/2025
30.	Ditemukan bukti bahwa masih ada ditemukan beberapa kursi di kantor admin yang digunakan sudah tidak memadai. Berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman dan observasi di kantor admin. Hal ini tidak sesuai dengan sub-sub elemen IV.3.8	• Belum ada sosialisasi prosedur ergonomic yang sudah disetujui	• Membuat ergonomic risk assestment • Melakukan sosialisasi prosedur ergonomic	Rudolf Lengkong	01/06/2025

31.	Pelaksanaan program perawatan dan pemeliharaan SPIP belum terlaksana dengan baik yaitu dengan ditemukannya banyaknya tagging listrik yang sudah overdue; dan kompetensi personil listrik yang sudah kadaluarsa; rambu jalan tambang pada section ROM Pad ke IPD (In Pit Dump) Pajajaran sudah tertutup tanaman, tenaga teknis pertambangan belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman serta observasi peralatan listrik di kantor dan observasi di jalan tambangHal ini tidak sesuai dengan sub-sub elemen IV.4.1	• Hasil evaluasi pemenuhan kompetensi belum ditindak lanjuti secara berkala. • Tidak adanya kontrol terkait identifikasi masa berlaku dari setiap sertifikat personil.	• Membuat notifikasi system pengingat pelaksananaan tagging • Melakukan identifikasi masa berlaku sertifikat untuk semua kompetensi personil yang ada secara berkala. • Menjadwalkan perpanjangan masa berlaku dan refresh untuk semua kompetensi yang sudah kadaluarsa	Jenny Wahongan & Widi Jatmiko	01/06/2025

32.	Ditemukan bukti pelaksanaan pemeliharaan belum sesuai dengan program dan jadwal, beberapa area kantor dan kontraktor yang label tagging listrik sudah kadaluarsa, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman di kantor maintenance dan wawancara dan observasi di area kantor dan area eksplorasi, Hal ini tidak sesuai dengan sub-sub elemen IV.4.2	• Kurangnya konsistensi pelaksanaan inspeksi oleh tenaga teknis	• Membuat surat penunjukan untuk setiap tenaga teknis yang berkompeten • Secara berkala melakukan tinjauan pemenuhan program dan jadwal inspeksi peralatan listrik	Jenny Wahongan & Widi Jatmiko	01/06/2025
33.	Ditemukan bukti bahwa pelaksanaan program komisioning masih belum konsisten sesuai dengan jadwal dan program yang ditetapkan, tyre inflator yang ada di workshop belum dikalibrasi, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman di kantorOHS dan maintenance dan wawancara dengan tenaga teknis di workshop. Hal ini tidak sesuai dengan sub-sub elemen IV.4.3	• Belum adanya sistem pengingat untuk memantau masa berlaku uji kelayakan • Tidak terdapat di dalam pre-start checklist unit untuk pengecekan masa berlaku uji kelayakan unit	• Membuat sistem pengingat • Memasukan pemeriksaan uji kelayakan dalam daftar pre-start check unit.	Rudolf Lengkong/Widi Jatmiko/All PJO	01/06/2025

34.	Ditemukan bukti bahwa kerja tenaga teknis berkompeten belum memadai dengan ditemukan beberapa tagging peralatan listrik di kantor sudah kadaluarsa, serta rekaman hasil commissioning yang belum terdokumentasi dengan baik, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman hasil commisioning, dan wawancara dengan commisioning inspector yang ada di OHS dan Maintanance, dan observasi di kantor admin, dan eksplorasi. Hal ini tidak sesuai dengan sub-sub elemen IV.4.4	• Belum ada program evaluasi kinerja tenaga teknis yang berkompeten yang sudah ditunjuk	• Membuat program evaluasi kinerja tenaga teknis yang berkompeten yang sudah ditunjuk	Jenny Wahongan & All Managers	01/06/2025
35.	Ditemukan bahwa 2 orang Operator MPU belum mengikuti Diklat KPP Madya, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman di Kantor DNX. Hal ini tidak sesuai dengan sub sub elemen IV.5.4.	• Pelatihan Diklat KPP Madya dijadwalkan secara berkala;	• Membuat program jadwal pelatihan KPP Madya • Membuat kartu untuk petugas peledakan yang telah mengikuti pelatihan	Rizky Amin	01/08/2025
36.	Ditemukan bahwa MSDS dari bahan kimia yang ada di pabrik pengolahan dan di warehouse sudah tidak di update, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman data MSDS dan wawancara dengan personil supply dan proses plant	• Komunikasi internal department belum terlaksana dengan baik	• Secara berkala melakukan update MSDS ke user department	Jubhary	01/08/2025

	serta observasi di area 71 dan area supply. Hal ini belum sesuai dengan sub elemen IV.7				
37.	Ditemukan bahwa dalam kontrak kerjasama dengan IUJP yang ada masih belum memadai yaitu belum memuat komitmen PJP dalam mematuhi persyaratan keselamatan pertambangan. Hal ini tidak sesuai dengan sub sub elemen IV.8.1	• Masih kurangnya pemaham personil kontrak akan persyaratan SMKP	• Sosialisasi persyaratan SMKP ke bagian kontrak • Melakukan revisi kontrak PJP	Patuan David	01/08/2025
38.	Ditemukan bahwa alat proteksi dini yang ada di area kantor westco yaitu untuk tabung pemadam yang digunakan belum sesuai standard yaitu menggunakan tabung pemadam 3kg, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman dan wawancara dengan OHS personil dikantor Westco dan observasi di kantor Westco. Hal ini belum sesuai dengan sub elemen IV.9	• Ketidakjelasan akan department yang bertanggung jawab untuk penyediaan alat keselamatan untuk project westco	• Menyediakan alat proteksi dini yang sesuai	Rudolf Lengkong/Hery Pangalila	01/03/2025
39.	Ditemukan bukti bahwa pelaksanaan pemantauan dan pengukuran TSP belum dilaksanakan oleh oleh department, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman pelaksanaan komite KPLH di department support dan eksplorasi Hal ini tidak sesuai dengan sub sub elemen V.1.1.	• Agenda Komite KPLH belum membahas terkait pencapaian TSP KP	• Memasukan agenda pemantauan TSP dalam agenda pertemuan Komite KPLH	Rudolf Lengkong	01/03/2025

40.	Ditemukan bukti bahwa baru sebagian hasil tindak lanjut yang di tindak lanjuti untuk hasil pemantauan IH pada tahun 2024 berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman di klinik OHS dan wawancara dengan personil IH. Hal ini tidak sesuai dengan sub sub elemen V.1.2	• Sistem pengingat tindak lanjut hasil temuan belum dilakukan secara berkala.	• Membuat jadwal pemantauan untuk setiap hasil temuan yang masih *outstanding.* • Melakukan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan hasil tindakan perbaikan.	Rudolf Lengkong & Dokter & IH	01/06/2025
41.	Ditemukan bukti bahwa baru sebagian hasil tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan MCU tahunan, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman dan wawancara dengan IH personil di klinik OHS. Hal ini tidak sesuai dengan sub sub elemen V.1.3	• Sistem pengingat tindak lanjut hasil temuan belum dilakukan secara berkala.	• Membuat jadwal pemantauan untuk setiap hasil temuan yang masih *outstanding.* • Melakukan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan hasil tindakan perbaikan.	Rudolf Lengkong & Dokter & IH	01/06/2025
42.	Ditemukan bukti bahwa PT TTN belum menetapkan rencana tindak lanjut dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan KO yang sudah dilakukan, berdasakan tinjauan dokumen dan rekaman dan wawancara dengan personnel maintenance di kantor maintannce. Hal ini tidak sesuai dengan	Belum ada konsistensi pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh tenaga teknis	• Membuat daftar PICA hasil evaluasi pengelolaan KO • Menindaklanjuti hasil evaluasi	Widi Jatmiko	01/06/2025

	sub sub elemen V.1.4				
43.	Ditemukan bukti bahwa baru sebagian hasil evaluasi terkait pemantauan dan kinerja pengelolaan bahan peledakan yang ditindak lanjuti dengan ditemukan beberapa pekerja peledakan masih belum mempunyai kartu pekerja peledakan yang sesuai, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman di kantor DNX dan wawancara dengan personil blasting. Hal ini tidak sesuai dengan sub sub elemen V.1.5	• Menunggu jadwal pelatihan KPP • Sistem pengingat untuk tindak lanjut temuan belum ada	• Berkoordinasi dengan pihak MSM untuk jadwal pelatihan KPP • Membuat sistem pengingat untuk hasil temuan ditindak lanjuti secara berkala	Rizky Amin& PJO DNX	01/04/2025
44.	Ditemukan bukti bahwa belum seluruh hasil inspeksi di dokumentasikan di INX dan ditindak lanjuti, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman di kantor OHS dan wawancara dengan pengawas di mining dan pabrik. Hal ini tidak sesuai dengan sub elemen V.2	• Sistem pengingat untuk tindak lanjut temuan belum ada	• Membuat sistem pengingat untuk hasil temuan ditindak lanjuti secara berkala	Rudolf Lengkong	01/06/2025
45.	Ditemukan bukti bahwa baru sebagian hasil tindak lanjut yang di tindak lanjuti atas hasil evaluasi kepatuhan yang dilakukan, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman dan wawancara dengan personil compliance di compliance department. Hal ini tidak sesuai dengan sub elemen V.3	• Belum konsisten melakukan evaluasi	• Melakukan pemantauan secara berkala untuk setiap hasil tindak lanjut	Eka Yudhiman	01/06/2025

46.	Ditemukan bukti bahwa belum semua hasil evaluasi tindak lanjut hasil investigasi ditindak lanjuti, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman di INX di kantor OHS. Hal ini tidak sesuai dengan sub elemen V.4	• Sistem pengingat tindak lanjut hasil temuan belum dilakukan secara berkala.	• Membuat jadwal pemantauan untuk setiap hasil temuan yang masih *outstanding.* • Melakukan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan hasil tindakan perbaikan.	Rudolf Lengkong	01/06/2025
47.	Ditemukan bukti bahwa evaluasi dokumentasi dan laporan pemenuhan kompetensi belum mencakup tingkat pemenuhan persyaratan dan dan pelaksanaan tindak lanjut dan hasil evaluasi belum sepenuhnya ditindak lanjuti, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman di kantor OSF. Hal ini tidak sesuai dengan sub sub elemen V.5.5	• Daftar kompetensi personil yang sudah dibuat belum memadai	• Membuat daftar kompetensi personil mengacu pada perundangan dan melakukan evaluasi	Juan Mahaganti	01/04/2025

48.	Ditemukan bukti bahwa sebagian hasil audit internal dan eksternal belum ditindak lanjuti, hasil audit tahun 2024 masih ada yang belum ditindak lanjuti, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman dikantor OSF dan OHS. Hal ini tidak sesuai dengan sub elemen V.6	• Sistem pengingat tindak lanjut hasil temuan belum dilakukan secara berkala.	• Membuat jadwal pemantauan untuk setiap hasil temuan yang masih *outstanding.* • Melakukan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan hasil tindakan perbaikan.	MSD & Rudolf Lengkong	01/06/2025
49.	Ditemukan bukti bahwa masih banyak perbaikan dan tindak lanjut seperti dari hasil audit, insiden yang belum ditindak lanjuti dan dilaksanakan berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman di kantor OHS, OSF dan Mining. Hal ini tidak sesuai dengan sub elemen V.7	• Sistem pengingat tindak lanjut hasil temuan belum dilakukan secara berkala.	• Membuat jadwal pemantauan untuk setiap hasil temuan yang masih *outstanding.* • Melakukan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan hasil tindakan perbaikan.	MSD & Rudolf Lengkong	01/06/2025
50.	Ditemukan bukti bahwa beberapa rekaman keselamatan pertambangan belum didokumentasikan secara konsisten, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman di kantor Maintanance, MTS dan Mining. Hal ini tidak sesuai dengan sub elemen VI.3	• Belum ada pelatihan dokumen kontrol	• Melakukan pelatihan dokumen kontrol	MSD & Rudolf Lengkong	01/06/2025

51.	Ditemukan bahwa tinjauan manajemen tahun 2024 yang dilaksanakan tidak di hadiri dan di pimpin oleh pimpinan tertinggi perusahaan (Presdir), berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman absensi meeting tinjauan manajer dan wawancara dengan OHS Manager. Hal ini tidak sesuai dengan sub elemen VII.1	• Kurangnya koordinasi dalam penentuan jadwal pelaksanaan tinjauan manajemen	• Melakukan tinjauan manajemen yang di pimpin oleh pimpinan tertinggi.	Rudolf Lengkong/ Krispani F	01/05/2025
52.	Ditemukan bukti bahwa hasil tinjauan manajemen belum disosialisasikan menyeluruh kepada pihak yang memerlukan, tidak terdapat bukti sosialisasi hasil tinjauan manajemen kepada karyawan, berdasarkan tinjauan dokumen dan rekaman di kantor OHS. Hal ini tidak sesuai dengan sub elemen VII.4	• Sosialisasi lewat email belum menjangkau semua pekerja	• Melakukan sosialisasi hasil tinjauan manajemen kepada pihak berkepentingan dengan metode lain seperti email dan bulletin.	Head Dept	01/06/2025