

4.处理器在处理分支指全时会遇到可能
发生也可能不发生跳转的情况,而对这种
分支转移的预测叫分支预测技术。分为
粉合分支予测和动态分支部测。
分支产产则发生在指令译码洁~来时,根
据译码店果在BTB中查找历史来教训。

- 5. 1分的地址引脚(29个)装掘引脚(64个)和控制引脚(75个),还有电压,接地和空脚等。
  - 对于引脚信号,可吸在113下方面描述。
    - ①名称,标记及接口位置。
  - ⑤ 功能.执修什么任务或浅达什么信息。
  - ③有效电平. 高有效或的有效, 是否存在三态门等。
    - 田俊道河门:输入或输出。