

## Reporte de Instrumentos

serie: 002

descripcion: Mide temperatura

tolerancia: 2.0

maximo: 100.0

minimo: 0.0

tipolnstrumento: Termómetro

calibracionList: [instruments.logic.Calibracion@28194a50,

instruments.logic.Calibracion@6bb4dd34, instruments.logic.Calibracion@45efd90f]

-----

serie: 001

descripcion: Mide la presión atmosférica

tolerancia: 1.0

maximo: 100.0

minimo: 0.0

tipolnstrumento: Barómetro

calibracionList: [instruments.logic.Calibracion@2bdd8394]

-----