

Reporte de Instrumentos

serie: 092

descripcion: Mide la temperatura

tolerancia: 100.0

maximo: 90.0

minimo: 0.0

tipoInstrumento: Termómetro

serie: 832

descripcion: Mide el tiempo

tolerancia: 100.0

maximo: 9999.0

minimo: 0.0

tipoInstrumento: Cronómetro
