Shelly

Stand: 13.11.2026, 07:26:55 | 104 Geräte

#		Gerät	Modell	Raum	IP	MAC	Hersteller	Firmware						
1	✓	Glasfaser Modem	Shelly 1 Gen4	Technik	[redacted]	[redacted]	Shelly	20261109-150521/2.2.0-g7968dca	-71 dBm	38.8° C	on	–		Internet Zugang muss gegeben sein zum Testen und Resetten der FritzBox und Glasfaser Modem wenn kein Internet erreicht wird.
2	✓	Aussen Gartenpumpe	Shelly Pro 4PM	Garage	[redacted]	[redacted]	Shelly	20261026-151308/2.1.1-g07e9ad2	-71 dBm	–	off	–		
3	⊘	WohnzimmerWand	Shelly Dimmer 2	Wohnzimmer	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-63 dBm	43.9° C	–	–		
4	⊘	WohnzimmerFenster	Shelly Dimmer 2	Wohnzimmer	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-66 dBm	43.1° C	–	–		
5	⊘	Wohnzimmer Aussenlicht	Shelly Dimmer 2	Garten	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-52 dBm	43.7° C	–	–		
6	⊘	Werkstatt	Shelly 2.5	Werkstatt	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-112234/v1.14.0-gcb84623	-53 dBm	62.9° C	–	–		
7	⊘	WeishauptSmart Grid	Shelly 2PM Gen4	Speicher	[redacted]	[redacted]	Shelly	20261026-151358/2.1.1-g07e9ad2	-71 dBm	20.2° C	on	–		
8	⊘	Truhe	Shelly Plug S	Garage	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-113421/v1.14.0-gcb84623	-52 dBm	32.4° C	–	–		
9	⊘	TreppeOben	Shelly Dimmer 2	Flur oben	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-70 dBm	46.2° C	–	–		
10	⊘	Treppenschrank	Shelly RGBW 2	Flur unten	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-131259/v1.14.0-gcb84623	-64 dBm	–	–	–		
11	⊘	Treppenabsatz	Shelly Plus 1	Flur unten	[redacted]	[redacted]	Shelly	20261026-143003/1.7.6-g01e9e18	-69 dBm	46.1° C	on	–		

Shelly

Stand: 13.11.2026, 07:26:55 | 104 Geräte

#		Gerät	Modell	Raum	IP	MAC	Hersteller	Firmware						
12	⊘	Thermo Mix	Shelly Plug S	Küche	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-113421/v1.14.0-gcb84623	-56 dBm	32.4° C	–	–		
13	⊘	Terassenlicht	Shelly Dimmer 2	Terrasse	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-56 dBm	42.2° C	–	–		
14	⊘	Spuelmaschine	Shelly Plug S	Küche	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-113421/v1.14.0-gcb84623	-51 dBm	31.6° C	–	–		
15	⊘	Spuele	Shelly Dimmer 2	Küche	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-70 dBm	39.7° C	–	–		
16	⊘	Speicher Licht	Shelly 1PM Mini Gen3	Flur oben	[redacted]	[redacted]	Shelly	20261026-151135/2.1.1-g07e9ad2	-69 dBm	58.1° C	on	–		Speicher Licht hinter dem Radar Sensor, wirk als treppenhauslich mit 600s bis zum ausschalten
17	⊘	Schrankbeleuchtung Küche	Shelly Dimmer 2	Küche	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-66 dBm	42.6° C	–	–		
18	⊘	Schlafzimmerlicht	Shelly Dimmer Gen4	Schlafzimmer	[redacted]	[redacted]	Shelly	20261026-122215/2.0.3-g4601943	-58 dBm	34.2° C	on	–		
19	⊘	SAT Anlage	Shelly Plug S	Speicher	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-113421/v1.14.0-gcb84623	-62 dBm	28.4° C	–	–		
20	⊘	Quooker	Shelly Plug S	Küche	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-113421/v1.14.0-gcb84623	-60 dBm	37.8° C	–	–		
21	⊘	Pro3EM_Heizng	Shelly Pro 3EM	Speicher	[redacted]	[redacted]	Shelly	20261026-151211/2.1.1-g07e9ad2	-78 dBm	32.9° C	off	–		
22	⊘	Mülltonnen	Shelly Dimmer 2	Schuppen	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-67 dBm	45.3° C	–	–		

Shelly

Stand: 13.11.2026, 07:26:55 | 104 Geräte

#		Gerät	Modell	Raum	IP	MAC	Hersteller	Firmware						
23	⊘	Medienschrank	Shelly Plug S	Speicher	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-113421/v1.14.0-gcb84623	-74 dBm	32.6° C	–	–		
24	⊘	KostalSmartGrid	Shelly UNI	Speicher	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114521/v1.14.0-gcb84623	-86 dBm	–	–	–		ist im Wechselrichter verbaut, damit soll erkann werden, wass der WR die Anhebung signalisiert, ist aber unnütz
25	⊘	Kochfeld	Shelly Dimmer 2	Küche	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-66 dBm	42.9° C	–	–		
26	⊘	IlkaUnterseite	Shelly Dimmer 2	Kinderzimmer	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-51 dBm	40.7° C	–	–		Spots auf der Unterseite der Empore, Shelly in der Zwischendecke, gesteuert über Shelly Taster Sensoren
27	⊘	IlkaTasterTuerePlusI4	Shelly Plus I4	Kinderzimmer	[redacted]	[redacted]	Shelly	20261026-143003/1.7.6-g01e9e18	-78 dBm	–	on	–		
28	⊘	IlkaTasterDC	Shelly Plus I4DC	Kinderzimmer	[redacted]	[redacted]	Shelly	20261026-143003/1.7.6-g01e9e18	-57 dBm	–	on	–		
29	⊘	IlkaLED	Shelly 2.5	Kinderzimmer	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-112234/v1.14.0-gcb84623	-54 dBm	54.9° C	–	–		
30	⊘	IlkaGrossesLicht	Shelly Dimmer 2	Kinderzimmer	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-54 dBm	47.6° C	–	–		
31	⊘	IlkaEmpore	Shelly Dimmer 2	Kinderzimmer	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-63 dBm	43.1° C	–	–		
32	⊘	HWR Licht	Shelly Dimmer 2	HWR	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-63 dBm	45.4° C	–	–		
33	⊘	Herd	Shelly 3EM	Garage	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114244/v1.14.0-gcb84623	-64 dBm	–	–	–		

Shelly

Stand: 13.11.2026, 07:26:55 | 104 Geräte

#		Gerät	Modell	Raum	IP	MAC	Hersteller	Firmware						
34	⊘	GartenSteckdosen	Shelly 2.5	Garten	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-112234/v1.14.0-gcb84623	-69 dBm	57.6° C	–	–		
35	⊘	Gartenbeleuchtung	Shelly Dimmer 2	Garten	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-70 dBm	48.1° C	–	–		
36	⊘	GarageLicht	Shelly Plus 1PM	Garage	[redacted]	[redacted]	Shelly	20261026-143025/1.7.6-g01e9e18	-69 dBm	40.6° C	on	–		
37	⊘	Gaestespiegel	Shelly RGBW 2	Gästebad	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-131259/v1.14.0-gcb84623	-62 dBm	–	–	–		
38	⊘	GaestebadDecke	Shelly 1PM	Gästebad	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-113709/v1.14.0-gcb84623	-70 dBm	41.6° C	–	–		
39	⊘	GaderobeWand	Shelly Dimmer 2	Flur unten	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-55 dBm	46.7° C	–	–		
40	⊘	FlurWandOben	Shelly Dimmer 2	Flur oben	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-54 dBm	47.1° C	–	–		
41	⊘	Flur Beleuchtung	Shelly Pro Dimmer 2PM	Garage	[redacted]	[redacted]	Shelly	20261026-122233/2.0.3-g4601943	-71 dBm	–	off	–		
42	⊘	Fernseher	Shelly Plug S	Wohnzimmer	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-113421/v1.14.0-gcb84623	-56 dBm	34.2° C	–	–		
43	⊘	EsszimmerDecke	Shelly Dimmer 2	Küche	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-57 dBm	49.8° C	–	–		
44	⊘	Eingang	Shelly Dimmer 2	Eingang	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-65 dBm	44.4° C	–	–		

Shelly

Stand: 13.11.2026, 07:26:55 | 104 Geräte

#		Gerät	Modell	Raum	IP	MAC	Hersteller	Firmware						
45	⊘	Buero	Shelly Dimmer 2	Büro	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-60 dBm	44.8° C	–	–		
46	⊘	Brunnendruck	Shelly 2PM Gen4	Werkstatt	[redacted]	[redacted]	Shelly	20261026-151358/2.1.1-g07e9ad2	-44 dBm	19.9° C	on	–		
47	⊘	Briefkasten	Shelly RGBW 2	Eingang	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-131259/v1.14.0-gcb84623	-88 dBm	–	–	–		
48	⊘	BlumenbeetEinfahrt	Shelly Dimmer 2	Einfahrt	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-66 dBm	43.9° C	–	–		
49	⊘	BadLED	Shelly RGBW 2	Badezimmer	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-131259/v1.14.0-gcb84623	-55 dBm	–	–	–		
50	⊘	BadKleinesLicht	Shelly 1PM Mini Gen3	Badezimmer	[redacted]	[redacted]	Shelly	20261026-151135/2.1.1-g07e9ad2	-78 dBm	38.1° C	off	–		
51	⊘	BadDecke	Shelly Dimmer 2	Badezimmer	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-55 dBm	48.8° C	–	–		
52	⊘	AussenwandNord	Shelly 2.5	Garten	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-112234/v1.14.0-gcb84623	-45 dBm	57.1° C	–	–		
53	⊘	Aussenwanddimmer	Shelly Dimmer Gen4	Aussen	[redacted]	[redacted]	Shelly	20261026-122215/2.0.3-g4601943	-70 dBm	21.2° C	on	–		
54	⊘	Aussen Garage	Shelly 2.5	Einfahrt	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-112234/v1.14.0-gcb84623	-61 dBm	55.2° C	–	–		
55	⊘	AussenBeetEinfahrt	Shelly 2.5	Einfahrt	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-112234/v1.14.0-gcb84623	-75 dBm	58.4° C	–	–		

Shelly

Stand: 13.11.2026, 07:26:55 | 104 Geräte

#		Gerät	Modell	Raum	IP	MAC	Hersteller	Firmware						
56	⊘	AlarmanlageFritz	Shelly 1PM Mini Gen3	Technik	[redacted]	[redacted]	Shelly	20261026-151135/2.1.1-g07e9ad2	-64 dBm	39.0° C	off	–		
57	⊘	AKZ_Dimmer	Shelly Dimmer 2	Ankleidezimmer	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-57 dBm	45.7° C	–	–		Ankleidezimmer in Dose des Tasters
58	–	shellyflood-4417931BD9D6	Shelly Flood	Werkstatt	[redacted]	[redacted]	Shelly	–	–	18.9° C	–	0 %		