(1) レーザ変位計によるはりのたわみ測定

1 実験目的

精密情報機器や機械要素等の設計において重要となるはりたわみについて、レーザ式変位センサを用いて、両端支持ばりのたわみを計測することによって理解する.

2 はりたわみの理論

両端支持ばりのたわみに関する模式図を図1に示す.




図 1: 両端支持ばりの模式図

スパン l の両端支持ばり AB が, 左支点 A から a, 右支点 B から b の距離にある点 C に, 集中荷重 W を受ける場合の最大たわみ y_{max} は,

$$y_{max} = \frac{Wb(l^2 - b^2)^{\frac{3}{2}}}{9\sqrt{3}EIl} \tag{1}$$

である.ただし、最大たわみを生ずる位置 x_1 は次のようになる.

$$x_1 = \sqrt{\frac{a(a+2b)}{3}} = \sqrt{\frac{l^2 - b^2}{3}} \tag{2}$$

また、荷重点 $\mathrm{C}(x=a)$ のたわみ y_c および中央のたわみ $(y)_{x=\frac{\ell}{2}}$ は、それぞれ

$$y_c = \frac{Wa^2b^2}{3EII} \tag{3}$$

$$(y)_{x=\frac{\ell}{2}} = \frac{Wb(3l^2 - 4b^2)}{48EIl} \tag{4}$$

である.なお集中荷重Wがスパンの中央に位置する場合は、

$$a = b = \frac{\ell}{2} \tag{5}$$

であるから,

$$x_1 = \frac{\ell}{2} \tag{6}$$

となり、最大たわみ y_{max} が求まる.

$$y_{max} = \frac{Wl^3}{48EIl} \tag{7}$$

3 実験装置

1. はり構造の力学実験装置(青色のアングルで組まれた装置)

はり

支点

おもり (0.500kg:4 個,0.200kg:3 個,0.100kg:1 個,合計 2.700kg) おもり支持金具 (0.224kg)

2. CMOS V – $\forall T$ $\forall U$ $\forall U$

アンプユニット IL-1000

センサヘッド IL-065

電源ユニット KZ-U3

- 3. マイクロメータ (最小目盛:0.001mm, 測定範囲 0-25mm)
- 4. マイクロメータ(最小目盛:0.001mm, 測定範囲 25-50mm)

4 実験準備

- 1. CMOS レーザアプリセンサの電源ユニット KZ-U3 の電源コードをテーブルタップに接続して、電源投入後 30 分以上放置する. センサヘッド IL-065 [基準距離:65mm, 測定距離:55-105mm] からレーザ光(赤色半導体レーザ、可視光、波長 665nm)が照射される. なお、レーザ光は直接入らないように注意すること.
- 2. アンプユニット IL-1000 測定値表示部には, センサヘッドとはり間の距離が小数点以下 3 桁まで表示される(単位 mm). 表示が安定しない場合は, センサヘッドのフィルタガラスが汚れている可能性があるため, 柔らかい布で拭きとる.

5 実験方法

1. はりの断面の幅 b', 高さ h を左右支点近傍と中央の 3 箇所について, マイクロメータを使って小数点以下 3 桁まで測定する.

断面二次モーメント I は、次式で求められる.

$$I = \frac{b'h^3}{12} \tag{8}$$

- 2. スパンの長さ ℓ は, $\ell=800[\mathrm{mm}]$ である.
- 3. まずは、左支点 A から集中荷重 W の作用点 C までの距離を $a=500 [\mathrm{mm}]$ とする .
- 4. 左支点 A から最大たわみ y_{max} を生ずる位置までの距離 $x_1[mm]$ を式 (2) から求める .
- 5. 左支点 A から x_1 の位置にセンサヘッド支持台中心を移動させ、はりに対して下側からレーザ光を照射する.センサの動作確認 LED ではりとの距離を調整し、測定面に対してセンサの投光面が平行になるように設定して固定する.緑 LED が点灯しているときは、はりがセンサの測定範囲に位置しており、測定が可能である.
- 6. 集中荷重 W の作用点 C におもり支持金具を取りつける .
- 7. アンプユニット IL-1000 の ZERO SHIFT スイッチを押して, 表示を "0.000" にする。

はりにおもり支持金具の重さ (0.224kg) の荷重がかかったところが基準になることに、 注意すべきである.

- 8. はりに荷重を載せていくと、荷重の増加とともにはりとセンサヘッド間の距離が減少する.荷重を 0[kg] から順に 0.5,1.0,1.5,2.0,2.2,2.4,2.6,2.7[kg] と増加させていき、それぞれの荷重に対応する最大たわみ y_{max} を記録する.
- 9. 荷重を 2.7[kg] から順に 2.6,2.4,2.2,2.0,1.5,1.0,0.5,0[kg] と減少させていき、それぞれの荷重に対応する最大たわみ y_{max} を記録する .
- 10. つぎにa = 600 [mm], 700 [mm] のそれぞれの場合について, 4から9までを繰り返す.

6 実験結果の整理

- ・はりのスパン: $\ell = 800 [\mathrm{mm}]$
- ・鋼の縦弾性係数 (標準値):

$$E = 2.06 \times 10^5 [\text{MPa}]$$
 (9)

- 1. はり断面の幅 b' と高さ h を表 1 に記録する .
- $2. \ a=500 [\mathrm{mm}]$ のとき、最大たわみ y_{max} を生ずる位置 x_1 は $428.2 [\mathrm{mm}]$ である.荷重を増加させたときの最大たわみ $(y_{max})_i$ と、減少させたときの最大たわみ $(y_{max})_d$ を、表2 に記録する.最大たわみの理論値 y_{max} は、式 (1) から計算する.また、誤差率 $\delta[\%]$ は、

$$\delta = \frac{\frac{(y_{\text{max}})_i + (y_{\text{max}})d}{2} - y_{\text{max}}}{y_{\text{max}}} \times 100[\%]$$
 (10)

から計算する.

- $3.\ a=600 [\mathrm{mm}]$ のとき、最大たわみ y_{max} を生ずる位置 x_1 は $447.2 [\mathrm{mm}]$ である.2 と同様にして、表 3 に最大たわみ y_{max} の値を記録する.
- $4.~a=700 [\mathrm{mm}]$ のとき、最大たわみ y_{max} を生ずる位置 x_1 は $458.3 [\mathrm{mm}]$ である.2 と同様にして、表 4 に最大たわみ y_{max} の値を記録する.

ページ1の挿入

ページ 2 の挿入

7 考察および課題

1. 図 1 の左支点 A から集中荷重 W の作用点 C までの距離 a が 500,600,700[mm] と増加するにつれて、 x_1 はどのように変化するか.図(横軸を a、縦軸を x_1 とする) を描き、考察せよ.[図 2]

図 2 は、横軸を a、縦軸を x_1 として a と x_1 の関係を示している.図 2 から明らかなように、左支点 A から点 C までの距離が増加すると、最大たわみを生じる x_1 も増加する.式 (2) の ℓ^2-b^2 の b の値が小さくなると、 x_1 が大きくなるからである.また、変化量が a が大きくなるに連れ小さくなっている.




図 2: a と7x1 の関係


2. 横軸に荷重 W[N] を、縦軸に最大たわみ $y_{max}[mm]$ (測定値および理論値)をとり、a を変化させた図を描け [図 3 ~ 5] .

図3~5を1つの図にまとめよ[図6].


横軸にW[N] を、縦軸に誤差率 $\delta[\%]$ をとって、図を描け[図7].

実験結果(図3~7)について、それぞれ考察せよ.


図 3 から 5 に a=500,600,700 のときの,荷重 W[N] と,最大たわみ y_{max} の関係をグラフを示す.図 6 に a=500,600,700 をまとめたものを示す.図 7 に軸に W[N] を,縦軸に誤差率 $\delta[\%]$ を取ったものを示す.図 3 から 5 より測定値が理論値を大きく外れていないことが確認できる.また荷重 W[N] と最大たわみ $y_{max}[mm]$ が比例関係にあることも直線であることから読み取れる.図 6 より a が大きくなればなるほど傾きが小さくなっているのがわかる.これは端によれば寄るほど最大たわみが小さくなることを示している.誤差の原因として考えられるのは,おもりを置く位置などの過失誤差による影響が大きいと考える.式(1)の b を b とすると a が大きくなれば分母が小さくなり y_{max} が小さくなることがわかる.図 7 より誤差率は a が大きいほど高くなっている.これは値が小さくなった影響だと考えられる.




2 3: a = 500



2 4: a = 600



2 5: a = 700



2 6: a = 500, 600, 700




図 7: 荷重と誤差率

3. レーザの特徴およびその応用技術について、くわしく説明せよ.

レーザ(LASER)は、"Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" の略称であり、光の増幅と刺激放射による放射を利用した装置である.レーザは光子の刺激放射を利用して光を増幅する.レーザ媒質内にエネルギーを供給することで、媒質内の原子や分子の励起状態を作り出す.励起された原子や分子は、外部からの光子の刺激によってエネルギーを放出し、さらに光子を放出する.この放出された光子は、他の励起された原子や分子に対して刺激を与え、同様の光子の放出を引き起こす.このプロセスが連鎖的に繰り返されることで、光が増幅され、高強度・高集束・単色性を持つレーザ光が生成される [2] . 表 1 にレーザの種類と特徴を示す [3] .

レーザ媒質によって波長や特徴が大きく変わるのが確認できる.

表 1: レーザの種類と特徴

相変化	相変化	レーザ媒質	発振波長	動作モード
気体	混合ガス	${ m CO}$ レーザ, ${ m CO_2}$ レーザ , 色素レーザ	$500nm, 10.6m, 320 \sim 1260nm$	CW, パルス
		エキシマレーザ ArF,KrF,XeCl	193, 248, 308nm	パルス
液体	有機系	色素レーザ	$320 \sim 1260 nm$	CW, パルス
個体	結晶体	ルビーレーザ, チタンファイヤレー	684.3, 800, 1064, 1064nm	パルス,CW
		ザ,YVO4,YAG		
	アモルファス	ガラスレーザ	1060nm	パルス
	半導体	AlGaAsp,InGaAsP,ZnSe	$700 \sim 900nm, 1 \sim 1.6m, 490nm$	CW
	ファイバー	$Nd^{3+}, Er^{3+}, Yd^{3+}$	$1060, 1540, 1030 \sim 2200 nm$	CW

ではどのようなところでレーザが使われているのか、応用例として実際に触ったこと があるレーザー加工機と LIDER について詳しく述べる . レーザー加工は、レーザー の高いエネルギー密度を利用して、材料の切断だけでなく、溶接、穴あけなどを行う加 工技術である.一般的には炭酸ガスレーザや YAG レーザ, エキシマレーザなどが使 われる、金属を加工する場合は主に炭酸ガスレーザ、YAG レーザが使用される、厚さ にもよるが硬いダイヤモンドでもドリルより圧倒的に早く穴を開けることができる. 今後、ダイヤモンド半導体などのダイヤモンド加工には必須の技術であると言えるだ ろう. 次に、LIDAR について説明する. LIDAR は、レーザー光を照射して、その反 射光の情報をもとに対象物までの距離や対象物の形などを計測する技術のことで L 自律走行車やロボットなどのセンシング技術として広く使用されている.LIDAR は、 環境をスキャンして三次元の地図を作成するためにも使用され、この技術は SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) などの応用に必要不可欠である.図8に, 私が実際に 2DLIDAR を使用して自分の寮の部屋をスキャンした際の様子を示す.こ のデータは ROS (Robot Operating System)を使用してセンサーデータを読み取り 表示させたものである.なお、実際の自動運転車や配膳ロボットなどでは、3DLIDAR が使用されることが多い、今後、自動運転や自動ロボットなどで活躍することが期待さ れる.




図 8: LIDER

4. 精密情報機器の設計にははりのたわみの概念が重要になっている. 具体例を挙げて, くわしく説明せよ.

はりのたわみとは、はりが荷重を受けて変形した状態のとき、初期のはりのラインが湾曲した曲線をいう。はりのたわみは、弾性曲線方程式という微分方程式で表される.精密情報機器の設計においては、はりのたわみを考慮することで、部品の寸法や材料の選定を行う必要がある。具体例として、CD プレーヤーやブルーレイディスクにおけるピックアップヘッドの位置決めにはりのたわみが関係している。ピックアップヘッドは、ディスク上の微細な凹凸をレーザー光で読み取る装置である。ピックアップヘッドは、ディスクと一定の距離を保ちながら、高速で回転するディスクに追従する必要がある。このとき、ピックアップヘッドを支える部品(アームやばねなど)がはりとして振る舞い、荷重や振動によってたわみが生じる。このたわみが大きくなると、ピックアップヘッドとディスクの距離が変化し、読み取りエラーや音飛びなどの不具合が発生する可能性がある。したがって、CD プレーヤーやブルーレイディスクの設計においては、ピックアップヘッドを支える部品のたわみを最小限に抑えることが重要である。これには、部品の形状や寸法を適切に設計することや、弾性率や密度などの材料特性を考慮することが必要であるといえる [4][5][6][7][8]。



図 9: LIDER

参考文献

- [1] 中山 秀太郎:演習・材料力学入門, 大河出版 (2007),p.122-124
- [2] 谷腰 欣司:レーザー技術入門講座,電波新聞社(2007),p.51-63
- [3] 谷腰 欣司:レーザー技術入門講座, 電波新聞社 (2007) ,p.87
- [4] 弹性曲線方程式 Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/(2023/07/08)
- [5] ブルーレイディスクのしくみ ブルーレイディスクとは ブルーレイディスクレ コーダー ソニー https://www.sony.jp/bd/about/technology/ (2023/07/08)
- [6] CD プレーヤーの寿命は?何年持つ? https://rank-king.jp/article/7648 (2023/07/08)
- [7] 佐藤卓蔵: レーザ [CD プレーヤから X 線レーザまで] , 電気書院 (1997) ,p.134
- [8] はりのたわみ(機械工学と自動機設計-17) 技術情報 MISUMI-VONA【ミスミ】 (2023/07/08)